




<Front Side View>

1) Service Guide Label

 ⚠ WARNING Tip-Over Hazard - A child or adult can tip the range and be killed. - Check installation of anti-tip device per installation instructions. - Check engagement of anti-tip device. If range is moved per installation instructions. - Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children and adults. - See installation instructions.	⚠ AVERTISSEMENT Risque de basculement - Une personne, enfant ou adulte, peut faire basculer la cuisinière et subir des blessures mortelles. - Vérifier si le dispositif antibasculement a été installé conformément aux directives d'installation. - Si l'appareil est déplacé, vérifier l'engagement du dispositif antibasculement conformément aux directives d'installation. - Le non-respect de ces directives expose enfants et adultes à un risque de décès ou de brûlures graves. - Montrer les illustrations du fabricant concernant la vérification de l'installation du dispositif antibasculement.	To check that leveling leg is inserted into bracket, grasp the top rear edge of the range and carefully attempt to tilt it forward. Montrer les illustrations du fabricant concernant la vérification de l'engagement des supports antibasculement. ⚠ CAUTION Before cleaning remove racks, broiler pan and grease. Wipe out excess spillage. ⚠ ATTENTION Avant de nettoyer enlever les grilles, la broche et tout excès de graisse. Essuyez tout excès de déversement.	 PN: M2371371210
--	--	---	--


2) Rating Label

SKS HOUSEHOLD COOKTOP / PLAN DE CUISSON Model / Mod_8ale : SKSIR360IS /00 Product Code/Code Produit : LPIK3669S.ASTLSNA Serial No./No. de \$_82rie : 391FO3142624 Manufactured / Fabrication : 04.2025 FCC ID : 2B03L-LPIK3669S Contains FCC ID/Contient ID FCC : BEJ-LCWB002 Contains IC/Contient IC : 2703N-LCWB002 170, Seongsanpaechong-Ro, Seongsan-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-Do, 51533, Korea	Made in Korea / Fabriqué en Corée 1-855-790-6655 USA/E-U 1-888-289-2802 CANADA 120/240 V : 12000 W 60 Hz, AC ONLY 120/208 V : 9000 W 60 Hz ; CA UNIQUEMENT CAN ICES (B) / NMB (B)	  LR52315 Energy Verified  391FO3142624
---	--	---


3) Instruction Card

⚠ WARNING Tip-Over Hazard a) A child or adult can tip the range and be killed. b) Verify the anti-tip bracket has been installed. c) Ensure that the anti-tip bracket is reengaged after the range is moved. d) Do not operate the range without the anti-tip bracket in place. e) Failure to follow these instructions can result in death or serious burns to children and adults. To check that leveling leg is inserted into bracket, grasp the top rear edge of the range and carefully attempt to tilt it forward. CONSUMER INFORMATION - THE INSTALLER SHALL NOT REMOVE Before removing label, ensure anti-tip bracket is properly installed. ⚠ WARNING - Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov * This Paper to be removed by customer ONLY. Note: Only for U.S.A.	  
⚠ CUIDADO Riesgo de volcar a) Un niño o un adulto pueden volcar el aparato y matarse. b) Verifique que el corchete anti-vuelco ha sido instalado. c) Asegure que el corchete anti-vuelco está ajustado cuando mueva el aparato. d) No haga funcionar el aparato sin que el corchete anti-vuelco esté en ajustado. e) No seguir estas instrucciones puede ser causa de muerte o de graves quemaduras en niños y adultos. A fin de examinar que el tubo nivelador posterior está introducido en el corchete, cogla la esquina superior posterior del aparato e inclínala con cuidado hacia delante. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR - EL INSTALADOR NO DEBE QUITARLA Antes de quitar la etiqueta, asegúrese de que el corchete anti-vuelco está adecuadamente instalado. ⚠ ADVERTENCIA - Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov * Este documento debe ser eliminado por el cliente SOLOMENTE. Nota: Solo para U.S.A.	 
⚠ AVERTISSEMENT Risque de basculement a) Une personne, enfant ou adulte, peut faire basculer la cuisinière et subir des blessures mortelles. b) Vérifier si le support antibasculement a été installé. c) S'assurer que le support antibasculement est engagé lorsque la cuisinière est déplacée. d) Ne pas utiliser la cuisinière si le support antibasculement n'est pas installé. e) Le non-respect de ces directives expose enfants et adultes à un risque de décès ou de brûlures graves. Montrer les illustrations du fabricant concernant la vérification de l'engagement des supports antibasculement. INFORMATION À L'INTENTION DU CONSOMMATEUR - NE DEVANT PAS ÊTRE ENLEVÉE PAR L'INSTALLATEUR. Avant d'enlever l'étiquette, s'assurer que le support antibasculement est installé convenablement. ⚠ AVERTISSEMENT - Cancer et dommages à la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov * Ce document doit être supprimé par le client SEULEMENT. Remarque: Seulement U.S.A.	 

4) Energy Label (Draft)



5) User Guide (Draft)



6) Warning Label



<Box label>



LPIK3669S
BSTLDV1

LPIK3669S

SIGNATURE KITCHEN SUITE

<http://www.signaturekitchensuite.com>

1-855-790-6655 (USA)

1-888-289-2802 (CANADA)

Made in Korea

Fabriqu_82 en Cor_82e

Hecho en Corea

(USA Only / Seulement pour USA)

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Imp. by/por 111 Sylvan Ave. Englewood Cliffs, NJ 07632 (USA)

Imp. by/par SIGNATURE KITCHEN SUITE

North York, ON M9L 2X6 (Canada)

