Internal photos






COLD
HOT
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
KB
MSC ZY-10164
1536 09
PN:303C5502066
2015-05-20
REV.F
T181005504
T161005504
L101
T101
FUSE
1POF
CY102
CY104
LF101
LF103
VR1
VR2
VR101
DRN101
HS302
HS303
HS304
HS301
HS201
HS202
HS203
HS102
HS103
U204
U201
EC201
EC202
EC203
EC204
EC205
EC206
EC208
C102
C103
C104
C105
C130
R112
R113
JMP101
JMP102
JMP103
JMP104
JMP105
JMP106
JMP107
JMP108
JMP109
JMP110
JMP111
JMP112
JMP113
JMP201
JMP202
JMP203
JMP204
JMP205
JMP206
JMP207
JMP208
JMP209
JMP210
JMP301
JMP302
JMP303
JMP304
JMP305
JMP306
JMP307
JMP308
JMP309
JMP310
JMP311
JMP312
JMP313
JMP314
L301
L302
L303
CAUTION:
RISK OF FIRE REPLACE FUSE AS MARKED

COLD
HOT
SOLDER






V420HJ2-P01
MC6050033B00019




KB-6180
L4729E2A2
RoHS
E315852HR-2
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10


V420HJ2-P01 Rev C3
C4C3F1168W205XW
Made in China

CMI
CM2801C
PJTL15 N2
1526-B40


CMI
CM2801C
PJTL15 N2
1526-B40
V420HJ2-XC01


V420HJ2-P01
C6050033800019


INNOLUX
V420HJ2-XR01

INNOLUX
V420HJ2-XR01