Internal Photo






NELLCOR
10064749
U10
067420
FUKUDA
LX-7230 1.4G CN7 CN17
TWP-3_N_C7
CN18
CN6
L12
8R2
M44
TP2
OC1
C251
L17
R124 C249
C146
C115
D9
D8
FUKUDA
T04H2001R1


NELLCOR
10054749
U10
20.00R
EC3953
CHINA
067420


069195 -F
ICT
10054772
U56
541315A4508


221-3024-0895
S140520-0003
FUKUDA
LX-7230 1.4G
TWP-3
6W-12


221-3024-0895
S140520-0003
6W-12


RF Block


RF Block






MBV_2A
Warning: Risk of fire.
Replace fuse(F1) as same type and
rating only.
FUKUDA
LX-7230 1.4G CN7 CN17
TWP-3
N_C7
CN6
L12
CN18
IC49
C204
R197
N_C8
CN16
C211
R205
R203
C212
C210
R204
MBV_1A
N_R9
N_C5
N_C9
OC2
C205
C203
N_D1
N_IC5
L13
L17
C251
TP2
OC1
F1
E2
E3
R237
R241
R238
R232
C208
C209
IC51
IC52
C206
C207
R201
R202
R198
C202
N_C6
N_R27
R200
R199
R206
R207


14060104