

Label

Creality RaptorX & Scan Bridge Kit
Model: CR508RXSB
Product code: 4008050054
Mfr.: Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.

QA PASS 01

CE

2014-001019

PS E

CLASS 2 LASER PRODUCT

Made in China

SN: 12345678910

FC FCC ID: 2A2CL-CR508RXSB

IC 27656-CR508RXSB

Complies with FDA performance standards for laser products except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

Facebook Group

Tutorials

Download

EU REP	UK REP
Name: Apex CE Specialists GmbH	Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add: Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf, DE	Add: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells Yan	Contact: Wells Yan
Tel: +4921312066043	Tel: +4401616371080
E-mail: Info@apex-ce.com	E-mail: Info@apex-ce.com

[EN] WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Please refer servicing to qualified service personnel.

[DE] ACHTUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Bitte überlassen Sie der Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

[FR] AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle. Aucun utilisateur ne peut changer les pièces soit même. Contactez le service de maintenance qualifié.

[IT] AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

[ES] ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.

[NL] WAARSCHUWING: Verwijder het deksel niet om het risico op elektrische schokken te beperken. Binnenin zitten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

[PL] OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokryw. Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

[SE] VARNING: Ta inte bort locket för att minska risken för elektriska stötar. Inga delar som kan servas av användaren finns inuti. Överlåt service till kvalificerad servicepersonal.

[JP] 警告: 感電の危険を避けるため、カバーを取り外さないでください。内部に修理可能な部品はありません。有資格のサービス担当者に修理を依頼してください。




Location: on the bottom of the EUT

