


Manual

❶	English	1-2
❷	Italiano	3-4
❸	Español	5-6
❹	Français	7-8
❺	Deutsch	9-10
❻	Русский	11-12
❼	日本語	13-14
❽	한국어	15-16
❾	العربية	17-18
❿	היברית	19-20


Step 1: Insert the device into the original car's Carplay USB interface



Step 2: use iPhone to match Bluetooth. The Bluetooth name is smartBox-XXXX



Step 3: after the connection is successful, the mobile phone will display a CarPlay on-board window. Click the button to enter the CarPlay interface.



If any problem with the device connecting to your car appears, you need to give feedback to solve it, please use the WiFi of iPhone to link the hotspot of the box with the password 88888888. By inputting <http://192.168.1.101> in Safari to enter the background system, you can fill in the problem description, click the button of "Submit", and make a screenshot of the problem with your mobile phone. After that, we can receive your feedback in the background. Please send the screenshot of the problem of the mobile phone to the dealer after giving feedback on the problem. We will search for the problem you have submitted in the background to resolve it.



Equipment upgrade:

The equipment can be upgraded by plugging in USB 5V power supply, such as mobile phone charger and vehicle cigarette lighter (plugging in the CarPlay USB port of the original vehicle for upgrading will lead to failure to upgrade)



Upgrade via cigarette lighter USB




USB upgrade via mobile phone charger




Through the original car CarPlay USB


Passaggio 1: Collegare il dispositivo all'interfaccia Carplay USB dell'auto originale



Passaggio 2: usa iPhone per abbinare il Bluetooth. Il nome Bluetooth è smartBox-XXXX



Passaggio 3: dopo che la connessione è andata a buon fine, il telefono cellulare visualizzerà una finestra CarPlay integrata. Fai clic sul pulsante per accedere all'interfaccia CarPlay.



Se c'è un problema con l'apparecchio che si collega alla Sua auto e c'è bisogno di fornire un feedback per risolverlo, si prega di usare il WiFi del Suo iPhone per connettersi all'hotspot della scatola, la password dell'hotspot è 88888888, inserire <http://192.168.1.101> in Safari per entrare nel sistema backend, compilare la descrizione del problema, fare clic sul pulsante "Sottoporre" e fare uno screenshot del problema con il Suo cellulare, riceveremo il Suo feedback nella backend. Dopo aver sottoposto il feedback, si prega di inviare lo screenshot del problema relativo al feedback nel cellulare all'agente. Cercheremo il problema da Lei sottoposto nella backend e lo risolveremo.



Aggiornamento dell'attrezzatura:


L'apparecchiatura può essere aggiornata collegando l'alimentatore USB 5V, come il caricatore del telefono cellulare e l'accendisigari del veicolo (collegando la porta USB CarPlay del veicolo originale per l'aggiornamento si verificherà un errore nell'aggiornamento)



Aggiornamento tramite accendisigari USB



Aggiornamento USB tramite caricatore del telefono cellulare




Attraverso l'auto originale CarPlay USB


El paso 1: Inserta el dispositivo en el puerto Carplay USB del coche original.



El paso 2: utilizar el iPhone para emparejar el Bluetooth. El nombre del Bluetooth es smartBox-XXXX



El paso 3: después de que la conexión sea exitosa, el teléfono móvil mostrará una ventana de CarPlay a bordo. Haga clic en el botón para entrar en la interfaz de CarPlay.



Si tiene problemas para conectar el dispositivo a su coche y necesita información para resolverlo, por favor utilice el WiFi de su Iphone para conectarse al hotspot de la caja (la contraseña del hotspot es 88888888) e introduzca <http://192.168.1.101> en Safari. Una vez que haya entrado en el sistema de back office, rellene la descripción de su problema, haga clic en el botón "Enviar" y haga una captura de pantalla de su problema en su teléfono móvil para que podamos recibir sus comentarios en el back office. Una vez que el problema sea retroalimentado, por favor envíe la captura de pantalla del problema de retroalimentación conservada en su móvil a su distribuidor. Buscaremos el problema que ha presentado en el back office y lo resolveremos.



Actualización del equipo:

El equipo se puede actualizar enchufando la fuente de alimentación USB de 5V, como el cargador del teléfono móvil y el encendedor del vehículo (si se enchufa el puerto USB de CarPlay del vehículo original para la actualización, no se podrá actualizar)



Actualización a través del USB del encendedor de cigarrillos




Actualización por USB a través del cargador del teléfono móvil



A través del USB CarPlay del vehículo original


Étape 1 : Branchez le port Carplay USB de la voiture d'origine



Étape 2 : utilisez l'iPhone pour faire correspondre le Bluetooth. Le nom Bluetooth est smartBox-XXXX



Étape 3 : une fois la connexion réussie, le téléphone mobile affiche une fenêtre CarPlay embarquée. Cliquez sur le bouton pour entrer dans l'interface CarPlay.



Si l' appareil relie votre voiture à un problème et a besoin de rétroactions, veuillez utiliser le hotspot de la boîte de lien WiFi de l' iPhone, mot de passe hotspot est 88888888, entrez < <http://192.168.1.101> > à Safari Accédez au système d' arrière-plan, remplissez la description de la question, cliquez sur le bouton Soumettre et utilisez la saisie d' écran du téléphone pour obtenir vos rétroactions en arrière-plan

Après la rétroaction sur le problème, veuillez envoyer une saisie d'écran de la question de rétroaction sur le téléphone portable au revendeur. Nous chercherons l' arrière-plan de votre soumission et la résoudrons.



Amélioration de l'équipement :

Les équipements peuvent être mis à niveau en branchant une alimentation USB 5V, telle que le chargeur de téléphone portable et l'allume-cigare du véhicule (le fait de brancher le port CarPlay USB du véhicule d'origine pour la mise à niveau entraînera l'échec de la mise à niveau).



Mise à niveau via l'allume-cigare USB




Mise à niveau USB via le chargeur de téléphone portable



Mise à niveau via le port USB CarPlay du véhicule d'origine


Schritt 1: Verbinden Sie das Gerät mit dem original Carplay USB-Port



Schritt 2: Verwenden Sie das iPhone, um Bluetooth anzupassen.
Der Bluetooth-Name ist smartBox-XXXX



Schritt 3: Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, zeigt das Mobiltelefon ein CarPlay-Bordfenster an. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die CarPlay-Schnittstelle zu öffnen.



Se c'è un problema con l'apparecchio che si collega alla Sua auto e c'è bisogno di fornire un feedback per risolverlo, si prega di usare il WiFi del Suo iPhone per connettersi all'hotspot della scatola, la password dell'hotspot è 88888888, inserire <http://192.168.1.101> in Safari per entrare nel sistema backend, compilare la descrizione del problema, fare clic sul pulsante "Sottoporre" e fare uno screenshot del problema con il Suo cellulare, riceveremo il Suo feedback nella backend. Dopo aver sottoposto il feedback, si prega di inviare lo screenshot del problema relativo al feedback nel cellulare all'agente. Cercheremo il problema da Lei sottoposto nella backend e lo risolveremo.



Geräte-Upgrade:

Das Gerät kann über eine USB-5V-Stromversorgung aufgerüstet werden, z. B. über ein Mobiltelefonladegerät oder den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs (das Einstecken des CarPlay-USB-Anschlusses des Originalfahrzeugs für die Aufrüstung führt dazu, dass die Aufrüstung nicht möglich ist)



Upgrade über den USB-Anschluss des Zigarettenanzünders



USB-Upgrade über Mobiltelefon-Ladegerät




Über den CarPlay-USB Anschluss des Originalfahrzeugs


1. Вставьте блок в разъем Carplay оригинального автомобиля.



2. Используйте телефон Apple для сопоставления Bluetooth. Имя Bluetooth: smartBox-XXXX



3. После успешного подключения на телефоне появится всплывающее окно для использования Carplay, нажмите, чтобы войти в интерфейс Carplay.



Если есть проблема с подключением устройства к вашему автомобилю, и вам нужна обратная связь для ее решения, используйте Wi-Fi iPhone для подключения к сети, пароль сети 88888888, введите <http://192.168.1.101> в Safari, чтобы войти в систему бекенда, заполните описание проблемы и нажмите кнопку «Отправить» и сделайте скриншот с проблемой на своем мобильном телефоне, мы можем получать ваши проблемы в системе бекенда.

После отзыва о проблеме отправьте дилеру скриншот с отзывом о проблеме на мобильном телефоне. Мы найдем вашу заявку в системе бекенда и разрешим ее.



Обновление устройства:

Устройства можно обновить, подключив источник питания USB 5 В, например зарядное устройство для телефона, автомобильный прикуриватель (Но подключение к USB-порту Carplay оригинального автомобиля приведет к тому, что его не удастся обновить.)



Подключите прикуриватель для обновления




Подключите зарядное устройство для



Подключите оригинальный автомобильный разъем carplay


ステップ1: デバイスを元の車のCarplay USBに接続し、



ステップ2: iPhoneを使用してBluetoothと一致させます。
Bluetoothの名前は smartBox-XXXX です。



ステップ3: 接続が成功すると、携帯電話はCarPlayオンボードウィンドウを表示します。 ボタンをクリックして、CarPlayインターフェースに入ります。



もし本製品がお客様の車にリンクする際に問題があって、それを解決するためにフィードバックが必要ななら、iphoneのWiFiを使ってボックスのホットスポットにリンクして見てください。そのパスワードは88888888で、Safariで<<http://192.168.1.101>>を入力して、バックステージシステムに入って、問題について記入して、「送信」をクリックしてからスマホで問題のスクリーンショットを取ってください。そうしたら我々はバックステージでお客様のフィードバックを受けることができます。

ご意見をいただいた後、お客様のスマホにある問題のスクリーンショットを販売店にお送りください。そして我々は送信された問題をバックステージで検索し、解決します。



機器のアップグレード:

機器は、携帯電話の充電器や車両のシガレットライターなどのUSB 5V電源を接続することでアップグレードできます（アップグレードのために元の車両のCarPlay USBポートを接続すると、アップグレードに失敗します）



シガレットライター
USB経由でアップグレード



携帯電話の充電器に
よるUSBアップグレード



元の車を介してCarPlayUSB

1단계: 원래 자동차 장치의 **Carplay USB** 포트를 엽니다.


Carplay USB 포트에 연결, **Type-C** 인터페이스를 연결합니다.




2단계: iPhone을 사용하여 **Bluetooth**와 일치시킵니다. 블루투스 이름은 **smartBox-XXXX**입니다.



3단계: 연결에 성공하면 휴대폰에 **CarPlay** 온보드 창이 표시됩니다. 버튼을 클릭하여 **CarPlay** 인터페이스로 들어갑니다.



설비가 차를 연결하는 데 문제가 있으면 피드백해 주셔야 해결할 수 있습니다. 아이폰 와이파이로 상자의 핫스팟을 연결하십시오. 핫스팟 암호는 88888888입니다. Safari에서 <<http://192.168.1.101>>을 입력하여 백그라운드 시스템에 들어가서 문제 설명을 작성하십시오. <제출> 버튼을 누르고 문제를 핸드폰으로 캡처하면 저희가 백그라운드에서 피드백을 받을 수 있습니다. 문제 피드백 후 핸드폰 피드백 문제를 캡처하여 대리 판매상에게 보내십시오. 저희는 백그라운드에서 제출한 문제를 검색하여 해결할 것입니다.



장비 업그레이드:

휴대폰 충전기 및 차량용 담배 라이터와 같은 **USB 5V** 전원 공급 장치를 연결하여 장비를 업그레이드할 수 있습니다(업그레이드를 위해 원래 차량의 **CarPlay USB** 포트에 연결하면 업그레이드 실패로 이어질 수 있음).



시가 라이터 USB를 통한 업그레이드




휴대폰 충전기를 통한 USB 업그레이드




원래 자동차 CarPlay USB를 통해


الخطوة 1: قمادخل الجهاز في منفذ USB Carplay الأصلي للسيارة



الخطوة 2: استخدم iPhone لمطابقة البلوتوث. اسم البلوتوث اسم البلوتوث هو smartBox-XXXX



الخطوة 3: بعد نجاح الاتصال ، سيعرض الهاتف المحمول نافذة CarPlay على اللوحة. انقر فوق الزر للدخول إلى واجهة CarPlay.



إذا كانت هناك مشكلة في ربط الجهاز بسيارتك وتحتاج إلى ملاحظات لحلها، فيرجى استخدام **WIFI** الخاص بـ **iphone** لربط نقطة الاتصال بالمرجع، وكلمة مرور نقطة الاتصال هي **88888888** أدخل ، **<http://192.168.1.101>** للدخول إلى نظام الخلفية، وأملاً وصف المشكلة، وانقر فوق الزر **Safari** في "إرسال"، والنقطة لقط شاشة للمشكلة مع هاتفك المحمول، يمكننا تلقي ملاحظاتك في الخلفية بعد التعليق على المشكلة، يرجى إرسال لقطة شاشة للملاحظاتك على الهاتف المحمول إلى الوكيل. سنبعث عن مشكلتك المقدمة في الخلفية ونحلها.




ترقية المعدات:
يمكن ترقية الجهاز عن طريق توصيل مصدر طاقة USB 5V، مثل شاحن الهاتف المحمول ولاعة السجائر في السيارة (سيؤدي توصيل منفذ CarPlay USB للسيارة الأصلية للترقية إلى عدم الترقية) الخامس



قم بالترقية عبر ولاعة السجائر USB




ترقية USB عبر شاحن الهاتف المحمول



من خلال السيارة الأصلية CarPlay USB


שלב 1: חבר את המכשיר ליציאת Carplay USB של המכונית המקורית



שלב 2: השתמש בiPhone באיפון כדי להתאים ל-Bluetooth שם ה-CarPlayBox.xxxx הוא Bluetooth-




שלב 3: לאחר שהחיבור הצליח, הטלפון הנייד יציג חלון CarPlay על הלוח. לחץ על הלחצן כדי להיכנס לממשק CarPlay



אם יש בעיה בקישור המכשיר למכונת שלך, ואתה זקוק למשוב כדי לפתור אותה, אנא השתמש ב-WiFi - כדי להיפגש: <http://192.168.1.101> - כדי להיכנס למכונת החדר, מלא את טבלת הבעיה להלן על כפתור "שלח" וצילום צילום מסך של הבעיה עם הטלפון הידי שלך, ונוכל לקבל את המשוב ברקע.

אנא שלח את צילום המסך של בעיית המשוב בטלפון הידי לסוחר. אנו נחפש את, משוב על לאחד ההנחה שלך ברקע בפתרון אותה



שדרוג ציוד:
ניתן לשדרג את הציוד על ידי חיבור אספקת חשמל USB 5V, בגון מטען לסלפון נייד ומצית לרכב (חיבור ליציאת ה-USB CarPlay של הרכב המקורי לשדרוג יוביל לכישלון השדרוג)



FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

IC Caution:

-English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To maintain compliance with RSS-102 RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

-French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour être conforme aux lignes directrices d'exposition RF RSS-102, cet équipement doit être installé et exploité à une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps: n'utilisez que l'antenne fournie.

Remarks:

The product is an on-board product, and 5.2G WIFI can only be used when installed by the automobile manufacturer, and is not allowed when installed by the end customer himself.