

















70
60
50
40
30
20
10
0
MM


70 60 50 40 30 20 10 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50
90 80 70 60 50 40 30 20 10 100 90 80 70 60 50 40 30 20
MM


50
2
J1
49
J2
0
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50


U9
U8
U11


TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP11
TP12
TP13
TP20
TP18
TP21
TP19
TP14 TP15
TP16 TP17
HF
2
30
20
10
0
50
40
30
20
10
0