REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	AREA	AUTHOR	DATE
V1.0	初建			20200826

Let's get started



User Guide
产品使用说明书
Guide d'utilisation
उपयोगकर्ता गाइड

OnePlus Watch

Product overview

1. To ensure accurate heart rate measurement, properly wear the watch on your wrist and avoid the wrist bones.
2. The watch is made of quality materials, and you can wear it assured. If you feel uncomfortable when wearing the watch, stop wearing it and consult a doctor.

产品概览

1. 为保心率测量更加准确，请将手表佩戴在手腕避开腕骨的位置。佩戴时请贴合皮肤但不要过紧。
2. 手表采用健康材质，您可放心佩戴。如因个体差异佩戴时感到皮肤不适，请停止佩戴，并咨询医生。

Présentation du produit

1. Afin de mesurer plus précisément le rythme cardiaque, veuillez porter la montre sur votre poignet loin de l'os du poignet et l'ajuster pour un port agréable mais pas trop serré.
2. La montre est faite de matériaux sûrs et vous pouvez la porter sans souci. En cas de réaction allergique lors du port, veuillez arrêter de la porter et consulter un médecin.

उपयोग अवलोकन

1. सटीक हृदय गति मापन सुनिश्चित करने के लिए, अपनी कलाई पर घड़ी ठीक से पहनें पहने और कलाई की हड्डियों से बचें।
2. घड़ी गुणवत्ता की सामग्रियों से बनी होती है, और आप इसे सुनिश्चितता पहन सकते हैं। यदि पहनते समय आप असहज महसूस करते हैं, तो इसे पहनना बंद करें और डॉक्टर से परामर्श करें।



Charging and power-on

Charging. Align the charging port on the watch with the metal contact of the charging base and fit them properly until a charging indication is displayed on the watch screen.
When the watch prompts a low battery level, charge it in a timely manner.

1. Watch warp quick charging. When the battery temperature is between 20°C and 40°C and the adapter has a rated output of 5V/1A or larger, the watch enters the quick charging mode.
2. Before charging, keep the charging port clean and dry to avoid metal contact corrosion or other risks due to residual sweat.

充电和开机

充电：将手表充电口与充电座的金属触点对准贴合，直到手表屏幕出现充电电量指示，当手表提示电量低时，请及时充电。

1. Watch Warp闪充功能：电池温度在 20-40°C，适配器符合标准时，手表将进行闪充充电。需使用额定输出为5V/1A及以上的适配器。
2. 充电前请保持充电口清洁干燥，以免汗液残留导致金属触点腐蚀或其他风险。

Charge et mise sous tension

Charge. alignez et ajustez le port de charge de la montre et les contacts métalliques de la station de charge jusqu'à ce que le voyant du niveau de charge s'affiche sur le cadran de la montre.Lorsque la montre vous indique que la batterie est faible, veuillez la charger à temps.

1. Fonction de charge flash Watch Warp: lorsque la température de la batterie est comprise entre 20 et 40 °C et que l'adaptateur est conforme à la norme, la montre est soumise à la charge flash. Un adaptateur avec une sortie de puissance nominale de 5V/1A ou supérieure est nécessaire.
2. Veuillez garder le port de charge propre et sec avant la charge afin d'éviter la corrosion des contacts métalliques ou d'autres risques à cause des résidus de sueur.

चार्जिंग और पावर-ऑन

चार्जिंग. चार्जिंग डॉक को घड़ी की धातु की संपर्क पर संरेखित करें और उन्हें ठीक से फिट करें जब तक घड़ी की स्क्रीन पर चार्जिंग संकेत प्रदर्शित न हो।
जब घड़ी कम बैटरी स्तर का संकेत देती है, तो इसे समय पर रस से चार्ज करें।

1. वॉच वार्प तत्काली चार्जिंग. जब बैटरी का तापमान 20-40 डिग्री सेंटीग्रेड है और एडॉप्टर में 5V/1A या बड़े का रेटेड आउटपुट होता है, तो घड़ी तत्काली चार्जिंगमोड में प्रवेश करती है।
2. चार्जन करने से पहले, अवशेषित पसीने के कारण धातु संपर्कन जंग या अन्य जोखिमों से बचने के लिए चार्जिंग पोर्ट को साफ और सूखा रखें।



Never Settle

Version: v1.0

正面



Navigation key: Press it to open the app list or return to the home screen.
导航键：短按打开应用列表/返回桌面页面
Bouton de navigation: Appuyez brièvement pour ouvrir la liste des applications/ revenir à la page du cadran de la montre.
नेविगेशन कुंजी: लघु प्रेस करें ऐप सूची खोलने या होम स्क्रीन पर लौटने के लिए।

Functional key
Power on: Press and hold it for 3 seconds until the screen is on.
Power off: Press and hold it for 1.5 seconds and choose Power off.
Force restart: Press and hold it for 12 seconds.
Start a shortcut app: Press it.

功能键
开机：长按3秒至屏幕亮起
关机：长按1.5秒，选择"关机"
强制重启：长按12秒
启动快捷应用：单击
启动快捷支付界面：双击

Bouton de fonction
Mise sous tension: appuyez longuement pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume
Mise hors tension: appuyez longuement pendant 1.5 secondes, puis sélectionnez "Éteindre"
Redémarrage forcé: appuyez longuement pendant 12 secondes
Pour démarrer l'application de raccourci: cliquez une fois

कार्यात्मक कुंजी
पावर चालू: स्क्रीन चालू होने तक 3 सेकंड के लिए लंबे समय तक दबाएं।
पावर ऑफ: 1.5 सेकंड के लिए लंबे समय तक दबाएं और पावर ऑफ चुनें।
सक्तिपूर्वक रीस्टार्ट: 12 सेकंड के लिए लंबे समय तक दबाएं।
शॉर्टकट ऐप शुरू करें: इसे दबाएं।

Keys and touch control
1. If you fail to power on the watch by pressing and holding the functional key for 3 seconds, charge the watch and try again.
2. To set shortcut apps, go to Settings > Function Key.

按键与触控
1. 如长按3秒功能键开机失败，请充电后再次尝试
2. 快捷应用请在手表"设置->功能键"中设置

Keys and Touch Control
1. Si vous ne parvenez pas à mettre la montre sous tension en appuyant sur le bouton de fonction pendant 3 secondes, veuillez charger la batterie et réessayer.
2. Veuillez définir l'application de raccourci dans « Paramètres » Bouton de fonction » de la montre.

चाबी और स्पर्श नियंत्रण
1. यदि आप घड़ी पर कार्यात्मक कुंजी को 3 सेकंड के लिए दबाकर चालू करने में असफल होते हैं, तो घड़ी को चार्ज करें और फिर से प्रयास करें।
2. शॉर्टकट ऐप्स सेट करने के लिए, सेटिंग्स > फंक्शन कुंजी पर जाएं।

- Slide down the home screen: Display the control center.
- Slide up the home screen: Display the notification center.
- Slide left the home screen: View the heart rate curve, weather, and other information.
- Slide right the functional screen: Return to the previous screen.
- Tap and hold the screen: Change a screen style.

- 下滑：呼出控制中心（在表盘界面下滑）
- 上滑：呼出通知中心（在表盘界面上滑）
- 左滑：查看心率曲线、天气等卡片（在表盘界面左滑）
- 右滑：返回上一屏（功能界面右滑）
- 长按：更换表盘

- Glissement vers le bas: pour ouvrir le centre de contrôle (faites glisser vers le bas sur l'interface du cadran)
- Glissement vers le haut: pour ouvrir le centre de notification (faites glisser vers le haut sur l'interface du cadran)
- Glissement vers la gauche: pour afficher la fréquence du rythme cardiaque, la météo, etc. (faites glisser vers la gauche sur l'interface du cadran)
- Glissement vers la droite: pour revenir à l'écran précédent (faites glisser vers la droite sur l'interface du cadran)
- Appui long: pour changer le cadran

- होम स्क्रीन को नीचे खिसकाएं: कंट्रोल सेंटर प्रदर्शित करें।
- होम स्क्रीन को ऊपर खिसकाएं: सूचना केंद्र प्रदर्शित करें।
- होम स्क्रीन को बाईं ओर खिसकाएं: हृदय गति वक्र, मौसम और अन्य जानकारी देखें।
- कार्यात्मक स्क्रीन को दाईं ओर खिसकाएं: पहले वाली स्क्रीन पर लौटें।
- स्क्रीन को टैप करें और होल्ड करें: एक स्क्रीन शैली बदलें।

Phone Connection

Use the OnePlus Health app to connect to the watch. After successful connection, you can check the connection status, manage screens, and view health information in the app.
If you do not install the OnePlus Health app on your phone, download and install the app from Play Store.

Pairing and Connection

1. Power on the watch and select a language, then the watch will show the pairing code.
2. Start the OnePlus Health app, register an account or log in with your account.
3. In the app, choose Manage > Add device, complete the connection as instructed.

a. Before pairing, ensure that the battery level of the watch is higher than 20% to prevent a pairing failure due to insufficient power.
b. During pairing and connection, ensure that Bluetooth is enabled on the phone, and the watch is within the Bluetooth coverage area of the phone.

Bluetooth Data Transmission

When the watch is connected to the phone, the watch will synchronize data such as the weather, notifications, and sports and health data to the phone.
After the connection is disconnected or Bluetooth is disabled, the data will no longer be synchronized to the phone.

连接手机

使用"HeyTap健康"App连接手表，连接成功后可在App中查看连接状态，管理表盘，
查看健康信息等。首次使用请您在应用市场下载安装或更新最新版本的"HeyTap健康"。

下载App:
扫描下方二维码或在一加手机软件商店搜索"健康"App。其他品牌手机或应用市场请搜索"HeyTap健康"下载。

HeyTap健康

配对与连接

1. 开启手表，选择系统语言后手表进入配对二维码界面。
2. 打开HeyTap 健康，登录或注册您的账号。
3. 在HeyTap健康中点击"管理>添加设备"，扫描手表上显示的配对二维码，按照屏幕提示完成连接。

a. 配对前请保持手表电量高于20%，以免因电量不足导致配对失败。
b. 配对与连接过程中，请确保手机蓝牙开启，且与手表距离在有效连接范围内。

蓝牙数据传输

与手机连接时，手表会通过蓝牙与手机同时同步部分数据，包括天气，通知消息，运动健康数据等，连接断开或关闭蓝牙后，将不会同步这些数据。

Connexion du téléphone

Utilisez l'application OnePlus Health pour vous connecter à la montre. Une fois la connexion établie, vous pouvez vérifier l'état de la connexion, gérer les écrans et consulter les informations de santé dans l'application.
Si vous n'installez pas l'application OnePlus Health sur votre téléphone, téléchargez et installez l'application à partir du Play Store.

Couplage et connexion

1. Allumez la montre et sélectionnez une langue, puis la montre affichera le code de couplage.
2. Démarrez l'application OnePlus Health, créez un compte ou connectez-vous avec votre compte.
3. Dans l'application, choisissez Gérer > Ajouter un appareil, et terminez la connexion comme indiqué.

a. Veuillez maintenir le niveau de la batterie de la montre supérieur à 20% avant le couplage pour éviter un échec de couplage dû à une batterie insuffisante.
b. Pendant le processus de couplage et de connexion, veuillez vous assurer que le Bluetooth du téléphone portable est activé et que la distance de la montre est dans la plage de connexion effective.

Transmission de données Bluetooth

Lors de la connexion à un téléphone portable, la montre synchronise instantanément certaines données avec le téléphone portable via Bluetooth, y compris la météo, les messages de notification, les données de santé et d'activités sportives, etc. Une fois la connexion déconnectée ou Bluetooth désactivé, les données ne seront pas synchronisées.

फोन कनेक्शन

घड़ी से कनेक्ट करने के लिए OnePlus Health ऐप का उपयोग करें। सफल कनेक्शन के बाद, आप कनेक्शन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, हेल्थ स्क्रीन प्रबंधित कर सकते हैं और ऐप में स्वास्थ्य जानकारी देख सकते हैं।
यदि आप अपने फोन पर OnePlus Health ऐप इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करें।

जोड़ी और कनेक्शन

1. घड़ी पर पावर ऑन करें और एक भाषा का चयन करें, तो घड़ी जोड़ी कोड प्रदर्शित करेगा।
2. OnePlus Health ऐप शुरू करें, एक खाता पंजीकृत करें या अपने खाते से साइन इन करें।
3. ऐप में, प्रबंधन करें > डिवाइस जोड़ें चुनें, जोड़ीकरण को अनुदेश कनेक्शन पूरा करें।

a. डाउनलोड से पहले, सुनिश्चितता करें कि घड़ी की बैटरी स्तर 20% से अधिक है।
b. जोड़ी और कनेक्शनकाल की दौरान, सुनिश्चितता करें कि फोन पर ब्लूटूथ सक्षम है, और घड़ी फोन की ब्लूटूथ कवरेज क्षेत्र के भीतर है।

ब्लूटूथ डाटा ट्रांसमिशन

जब घड़ी फोन से कनेक्ट हो जाती है, तो घड़ी फोन पर, मौसम, सूचनाएं और खेल तथा स्वास्थ्यडाटा जैसे डेटा को सिंक करेगी।
कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद, या ब्लूटूथ को फोन में अक्षमीकृत होने के बाद, डेटा को फोन में अक्षमीकृत नहीं किया जाएगा।

Packing list	
Watch	X 1
Sport Strap	X 1
Charging Base	X 1
User Guide	X 1
Safety Information and Warranty	X 1

Specifications	
Product model	W5012B
Display	3.53cm (1.39 inch) and resolution of 454 x 454 pixels
Battery type	lithium-ion battery
Battery capacity	402 mAh
Input	5V=1A
Memory	4GB ROM
Waterproof level	5ATM and IP68
Device requirements	Devices running Android 6.0 or later
Sensors	Triaxial acceleration sensor, gyroscope sensor, magnetic sensor, optical heart rate and blood oxygen sensors, ambient light sensor, pressure sensor, and capacitance sensor
Software version	Go to Settings > About to view it
Regulatory information	Go to Settings > About > Regulatory information to view it
Bluetooth	BT5.0, BLE/BR/EDR
Positioning	GPS, Galileo , GLONASS, and Beidou

Note: This manual is for reference only. The functions and product images may be slightly different from those of the actual product. The actual product prevails.

包装清单	
手表	X 1
运动款表带	X 1
充电底座	X 1
产品使用说明书	X 1
安全信息&保修卡	X 1

性能参数	
产品型号	W5012B
显示屏	3.53厘米 (1.39英寸)，454x454屏幕分辨率
电池类型	聚合物锂电池
电池容量	402 mAh
输入	5V=1A
内存	4GB ROM
防水等级	5ATM，IP68
设备要求	可安装搭载Android 6.0及以上的设备
传感器	三轴加速度传感器，陀螺仪传感器，地磁传感器，光学心率监测传感器，环境光传感器，压力传感器，电容传感器
监管信息	设置>关于>监管信息
蓝牙	BT5.0，支持BLE/BR/EDR
软件版本	前往手表"设置 > 关于"查看
导航定位	支持GPS、Galileo、GLONASS、北斗

备注：本手册仅供参考，具体功能及产品图片可能与实物有细微差别，请以实物为准。

Contenu d'emballage	
Diagramme de la montre	X 1
Bracelet de Sport	X 1
Diagramme de la station de charge	X 1
Guide d'utilisation	X 1
Information de Sécurité et Garantie	X 1

Spécifications	
Modèle de produit	W5012B
Écran d'affichage	3.53cm (1.39 pouces), résolution d'écran 454x454
Type de batterie	batterie au lithium polymère
Capacité de la batterie	402 mAh
Entrée	5V=1A
Mémoire	ROM 4 Go
Classe d'étanchéité	5ATM and IP68
Exigences de l'appareil	prend en charge uniquement le couplage des appareils Android 6.0 et supérieur
Capteurs	capteur d'accélération à trois axes, capteur gyroscopique, capteur optique pour fréquence cardiaque et oxygène dans le sang du système cardiaque, capteur de lumière ambiante, capteur de pression atmosphérique, capteur de capacité
Version du logiciel	consultable dans « Paramètres» À propos »
Informations réglementaires	consultable dans « Paramètres» À propos» Informations réglementaires »
Bluetooth	BT5.0, BLE/BR/EDR
GPS	prise en charge GPS, GLONASS, Beidou

Remarque: Ce manuel est à titre indicatif uniquement. Les fonctions et les images du produit peuvent être légèrement différentes du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel.

घिसरने सूची	
घड़ी	X 1
खेल बंध पट्टा	X 1
चार्जिंग बेस	X 1
यूजर मैनुअल और वारंटी	X 1
सुरक्षा जानकारी और वारंटी	X 1

वॉचस्पेक	
उत्पाद मॉडल	W5012B
प्रदर्शन	3.53cm (1.39 inch), 454 x 454 पिक्सेल्स का डिस्प्लेरेजोल्यूशन
बैटरी प्रकार	लीथियम आयन बैटरी
बैटरी की क्षमता	402 mAh
इनपुट/ पावर	5V=1A
मेमोरी	4GB ROM
जलरोधी स्तर का डाटा	5ATM and IP68
डिवाइस आवश्यकताएं	Android 6.0 या उस से अधिकतम पर्याप्त वाली डिवाइस
सेंसर	त्रिअक्षीयरैखिक त्वरण सेंसर, गायरोस्कोपिक सेंसर, चुम्बकीय सेंसर, ऑप्टिकलहृदय दर तथा रक्त ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर सेंसर, परिवेश प्रकाश सेंसर, दबाव सेंसर और धारिता सेंसर
ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण	घड़ी सेटिंग्स में जाकर सेटिंग्स > के बारे में पर जाएं।
ऑपरेटिंग संस्करणजी	घड़ी सेटिंग्स में जाकर सेटिंग्स > के बारे में > ऑपरेटिंगसंस्करणजी पर जाएं।
ब्लूटूथ	BT5.0, BLE/BR/EDR
अवस्थिति सेवाएंजी	GPS, Galileo , GLONASS और Beidou

टिप्पणियाँ: यह मैनुअल केवल संदर्भ के लिए है। फंक्शंस और उत्पाद की छवियाँ थोड़ी-सी वास्तविक उत्पाद से भिन्न हो सकती हैं। वास्तविक उत्पाद प्रधान होगा।

背面

中英法清单需增加运动款表带，印版增加表带&会员卡

技术要求：
1. 材质：108g哑粉（偏白）+哑油
2. 尺寸：148*148mm
3. 公差：±1mm
4. 折叠方式：风琴折
5. 成型后边沿整齐
6. 材料和表面工艺符合EU WEEE和RoHS、HF（无卤）要求。

GENERAL TOLERANCE TABLE			
LINEAR		ANGULAR	
DIVISION	TOLERANCE	DIVISION	TOLERANCE
0 ~ 50	±0.3	0°~30°	±0.3°
50 ~ 100	±0.5	30°~90 °	±0.5°
100 ~ 200	±0.8		
over 200	±1.0		

WARNING: PROPRIETARY INFORMATION
CANNOT BE DISCLOSED WITHOUT AUTHORIZATION

龙旗科技(上海)有限公司
Longcheer Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

PRT NO		MODEL	SOO_B281_B01
DRN	luopei	DRAWING TITLE	SOO_B281_B01-快速指南
CHK			
APRV		DWG,NO.	
M'TL		ISSUE DATE	REVISION 1.0
FINISH		SCALE 1:1	UNIT mm
	DO NOT SCALE	SIZE A4	SHEET 1 OF 1