

Band26(814-824)-1.4MHz-QPSK-26740-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-QPSK-26740-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-QPSK-26783-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-QPSK-26783-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-QPSK-26783-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-QPSK-26783-1RB#0-1000~3000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-1.4MHz-QPSK-26783-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26697-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26697-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26697-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26697-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26697-1RB#0-3000~10000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26740-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26740-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26740-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26740-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26740-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26783-1RB#0-0.009~0.15-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26783-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26783-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26783-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-1.4MHz-16QAM-26783-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26705-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26705-1RB#0-0.15~30-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26705-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26705-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26705-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26740-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26740-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26740-1RB#0-30~1000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26740-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26740-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26775-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26775-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26775-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26775-1RB#0-1000~3000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-3MHz-QPSK-26775-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26705-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26705-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26705-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26705-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26705-1RB#0-3000~10000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26740-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26740-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26740-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26740-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26740-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26775-1RB#0-0.009~0.15-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26775-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26775-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26775-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-3MHz-16QAM-26775-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26715-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26715-1RB#0-0.15~30-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26715-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26715-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26715-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26740-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26740-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26740-1RB#0-30~1000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26740-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26740-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26765-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26765-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26765-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26765-1RB#0-1000~3000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-5MHz-QPSK-26765-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26715-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26715-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26715-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26715-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26715-1RB#0-3000~10000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26740-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26740-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26740-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26740-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26740-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26765-1RB#0-0.009~0.15-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26765-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26765-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26765-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-5MHz-16QAM-26765-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-10MHz-QPSK-26740-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-10MHz-QPSK-26740-1RB#0-0.15~30-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-10MHz-QPSK-26740-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(814-824)-10MHz-QPSK-26740-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-10MHz-QPSK-26740-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(814-824)-10MHz-16QAM-26740-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(814-824)-10MHz-16QAM-26740-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(814-824)-10MHz-16QAM-26740-1RB#0-30~1000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(814-824)-10MHz-16QAM-26740-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(814-824)-10MHz-16QAM-26740-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26797-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26797-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26797-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26797-1RB#0-1000~3000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26797-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26915-1RB#0-3000~10000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-27033-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-27033-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-27033-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-27033-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-QPSK-27033-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26797-1RB#0-0.009~0.15-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26797-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26797-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26797-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26797-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.15~30-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26915-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-27033-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-27033-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-27033-1RB#0-30~1000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-27033-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-1.4MHz-16QAM-27033-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26805-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26805-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26805-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26805-1RB#0-1000~3000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26805-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-26915-1RB#0-3000~10000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-27025-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-27025-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-27025-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-27025-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-QPSK-27025-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26805-1RB#0-0.009~0.15-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26805-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26805-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26805-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26805-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.15~30-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-26915-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-27025-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-27025-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-27025-1RB#0-30~1000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-27025-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-3MHz-16QAM-27025-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26815-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26815-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26815-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26815-1RB#0-1000~3000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26815-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-26915-1RB#0-3000~10000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-27015-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-27015-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-27015-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-27015-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-QPSK-27015-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26815-1RB#0-0.009~0.15-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26815-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26815-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26815-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26815-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.15~30-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-26915-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-27015-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-27015-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-27015-1RB#0-30~1000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-27015-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-5MHz-16QAM-27015-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26840-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26840-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26840-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26840-1RB#0-1000~3000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26840-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26915-1RB#0-3000~10000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26840-1RB#0-0.009~0.15-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26840-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26840-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26840-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26840-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.15~30-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-30~1000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-1000~3000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-1RB#0-3000~10000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-0.009~0.15-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-0.15~30-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-30~1000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-1000~3000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-1RB#0-3000~10000-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-0.009~0.15-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-0.15~30-PASS



Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-30~1000-PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch





Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-1000~3000-PASS

Band26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-1RB#0-3000~10000-PASS





8.6. Appendix F: Frequency Stability

8.6.1. Test Result

Voltage										
Band	Bandwidth	Modulation	Channel	RB Configure	Voltage [Vdc]	Temperature (℃)	Deviation (Hz)	Deviation (ppm)	Limit (ppm)	Verdict
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	VN	NT	5.72	0.003091	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	VL	NT	6.02	0.003253	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	VH	NT	-18.28	-0.009877	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	VN	NT	-7.97	-0.004239	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	VL	NT	6.79	0.003612	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	VH	NT	-9.40	-0.005000	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	VN	NT	3.35	0.001755	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	VL	NT	-12.25	-0.006416	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	VH	NT	-12.02	-0.006296	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	VN	NT	-8.98	-0.004852	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	VL	NT	-9.78	-0.005284	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	VH	NT	-3.46	-0.001870	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	VN	NT	-5.41	-0.002878	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	VL	NT	9.16	0.004872	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	VH	NT	-14.93	-0.007941	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	VN	NT	-15.79	-0.008270	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	VL	NT	-8.31	-0.004352	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	VH	NT	-19.13	-0.010019	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	VN	NT	-24.59	-0.013281	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	VL	NT	-5.94	-0.003208	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	VH	NT	-12.36	-0.006676	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	VN	NT	-14.63	-0.007782	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	VL	NT	-7.77	-0.004133	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	VH	NT	-10.20	-0.005426	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	VN	NT	4.01	0.002101	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	VL	NT	-17.70	-0.009274	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	VH	NT	-4.58	-0.002400	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	VN	NT	-7.11	-0.003840	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	VL	NT	-13.60	-0.007345	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	VH	NT	-14.88	-0.008037	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	VN	NT	-7.81	-0.004154	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	VL	NT	-2.43	-0.001293	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	VH	NT	3.78	0.002011	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	VN	NT	-6.52	-0.003416	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	VL	NT	-11.20	-0.005868	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	VH	NT	-15.75	-0.008253	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	VN	NT	-13.50	-0.007287	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	VL	NT	-6.91	-0.003730	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	VH	NT	10.00	0.005398	±2.5	PASS
Band2	5MHz	16QAM	18625	25RB#0	VN	NT	-11.69	-0.006310	±2.5	PASS
Band2	5MHz	16QAM	18625	25RB#0	VL	NT	4.86	0.002623	±2.5	PASS
Band2	5MHz	16QAM	18625	25RB#0	VH	NT	-5.48	-0.002958	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	VN	NT	-22.17	-0.012960	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	VL	NT	-12.02	-0.007026	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	VH	NT	-11.40	-0.006664	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	VN	NT	14.89	0.008595	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	VL	NT	5.59	0.003227	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	VH	NT	7.00	0.004040	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	VN	NT	3.66	0.002086	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	VL	NT	8.08	0.004606	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	VH	NT	9.36	0.005335	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	VN	NT	-13.78	-0.008055	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	VL	NT	-9.24	-0.005401	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	VH	NT	-10.53	-0.006155	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	VN	NT	-5.54	-0.003198	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	VL	NT	5.01	0.002892	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	VH	NT	-11.83	-0.006828	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	VN	NT	8.05	0.004589	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	VL	NT	-9.38	-0.005347	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	VH	NT	-7.20	-0.004104	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	VN	NT	-9.64	-0.011689	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	VL	NT	-7.93	-0.009616	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	VH	NT	-2.99	-0.003626	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	VN	NT	2.56	0.003060	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	VL	NT	-7.58	-0.009062	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	VH	NT	-5.15	-0.006157	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	VN	NT	-12.45	-0.014676	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	VL	NT	-9.00	-0.010609	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	VH	NT	-5.32	-0.006271	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	VN	NT	-12.29	-0.017565	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	VL	NT	-6.02	-0.008604	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	VH	NT	-4.53	-0.006474	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	VN	NT	2.33	0.003293	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	VL	NT	-5.38	-0.007604	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	VH	NT	-5.97	-0.008438	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	VN	NT	-4.68	-0.006543	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	VL	NT	-8.81	-0.012317	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	VH	NT	-7.74	-0.010821	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	VN	NT	-11.12	-0.014266	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	VL	NT	-11.30	-0.014496	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	VH	NT	-4.84	-0.006209	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	VN	NT	-6.35	-0.008120	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	VL	NT	-4.43	-0.005665	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	VH	NT	-6.74	-0.008619	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	VN	NT	-10.71	-0.013652	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	VL	NT	-9.77	-0.012454	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	VH	NT	-11.29	-0.014391	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	VN	NT	-16.48	-0.008905	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	VL	NT	-3.12	-0.001686	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	VH	NT	-15.45	-0.008348	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	VN	NT	6.32	0.003357	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	VL	NT	-3.95	-0.002098	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	VH	NT	-13.35	-0.007092	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	VN	NT	6.69	0.003495	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	VL	NT	5.11	0.002669	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	VH	NT	-10.84	-0.005663	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	VN	NT	-12.79	-0.005119	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	VL	NT	-14.95	-0.005984	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	VH	NT	-4.26	-0.001705	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	VN	NT	18.87	0.007277	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	VL	NT	10.97	0.004231	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	VH	NT	15.78	0.006086	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	VN	NT	17.57	0.006538	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	VL	NT	3.25	0.001209	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	VH	NT	-12.87	-0.004789	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	VN	NT	-20.24	-0.011831	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	VL	NT	-8.15	-0.004764	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	VH	NT	7.35	0.004296	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	VN	NT	-10.10	-0.005788	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	VL	NT	-7.42	-0.004252	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	VH	NT	-12.45	-0.007135	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	VN	NT	-12.49	-0.007020	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	VL	NT	-3.71	-0.002085	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	VH	NT	-22.12	-0.012432	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	VN	NT	-11.72	-0.017611	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	VL	NT	-10.76	-0.016168	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	VH	NT	-12.33	-0.018527	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	VN	NT	-5.26	-0.007730	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	VL	NT	-5.38	-0.007906	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	VH	NT	-5.87	-0.008626	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	VN	NT	-2.99	-0.004299	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	VL	NT	-12.49	-0.017958	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	VH	NT	-7.45	-0.010712	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	VN	NT	-4.65	-0.005708	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	VL	NT	-9.16	-0.011243	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	VH	NT	-5.88	-0.007217	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	VN	NT	6.45	0.007875	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	VL	NT	-10.31	-0.012589	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	VH	NT	-7.98	-0.009744	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	VN	NT	-2.15	-0.002611	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	VL	NT	-9.77	-0.011867	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	VH	NT	1.82	0.002211	±2.5	PASS
Band26(814-824)	3MHz	QPSK	26705	15RB#0	VN	NT	-7.70	-0.009442	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	VN	NT	-12.27	-0.015028	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	VL	NT	-8.93	-0.010937	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	VH	NT	-8.25	-0.010104	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	VN	NT	-9.07	-0.011074	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	VL	NT	-7.75	-0.009463	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	VH	NT	-7.68	-0.009377	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26765	25RB#0	VN	NT	-4.52	-0.005502	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26765	25RB#0	VL	NT	-9.63	-0.011722	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26765	25RB#0	VH	NT	-3.89	-0.004735	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	26797	6RB#0	VN	NT	-9.37	-0.011362	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	26797	6RB#0	VL	NT	-10.31	-0.012502	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	26797	6RB#0	VH	NT	-8.28	-0.010040	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	26915	6RB#0	VN	NT	-10.37	-0.012397	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	26915	6RB#0	VL	NT	-11.60	-0.013867	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	26915	6RB#0	VH	NT	-9.97	-0.011919	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	27033	6RB#0	VN	NT	-5.35	-0.006307	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	27033	6RB#0	VL	NT	-9.84	-0.011600	±2.5	PASS
Band26(824-849)	1.4MHz	QPSK	27033	6RB#0	VH	NT	-12.02	-0.014170	±2.5	PASS

Temperature										
Band	Bandwidth	Modulation	Channel	RB Configure	Voltage [Vdc]	Temperature (℃)	Deviation (Hz)	Deviation (ppm)	Limit (ppm)	Verdict
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	-30	-13.96	-0.007543	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	-20	-13.07	-0.007062	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	-10	-8.78	-0.004744	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	0	5.88	0.003177	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	10	-6.97	-0.003766	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	20	-3.23	-0.001745	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	30	-7.44	-0.004020	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	40	-9.36	-0.005058	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18607	6RB#0	NV	50	-10.04	-0.005425	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	-30	-8.21	-0.004367	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	-20	-7.84	-0.004170	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	-10	-1.37	-0.000729	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	0	-11.27	-0.005995	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	10	3.08	0.001638	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	20	-13.55	-0.007207	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	30	-14.63	-0.007782	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	40	3.29	0.001750	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	18900	6RB#0	NV	50	-14.08	-0.007489	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	-30	-12.39	-0.006489	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	-20	-14.18	-0.007427	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	-10	-8.87	-0.004646	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	0	5.34	0.002797	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	10	-14.08	-0.007374	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	20	-18.05	-0.009454	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	30	-14.28	-0.007479	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	40	-11.92	-0.006243	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	QPSK	19193	6RB#0	NV	50	4.05	0.002121	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	-30	-4.92	-0.002658	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	-20	-11.92	-0.006441	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	-10	-10.54	-0.005695	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	0	-11.34	-0.006127	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	10	-12.99	-0.007019	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	20	-17.38	-0.009391	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	30	-11.76	-0.006354	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	40	4.89	0.002642	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18607	6RB#0	NV	50	-15.84	-0.008559	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	-30	4.32	0.002298	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	-20	-13.38	-0.007117	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	-10	-4.32	-0.002298	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	0	-14.29	-0.007601	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	10	-15.36	-0.008170	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	20	-15.38	-0.008181	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	30	-2.00	-0.001064	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	40	-3.85	-0.002048	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	18900	6RB#0	NV	50	-15.96	-0.008489	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	-30	-17.74	-0.009291	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	-20	-6.98	-0.003656	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	-10	-16.87	-0.008836	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	0	-11.53	-0.006039	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	10	1.83	0.000958	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	20	-17.04	-0.008925	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	30	-4.94	-0.002587	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	40	-13.48	-0.007060	±2.5	PASS
Band2	1.4MHz	16QAM	19193	6RB#0	NV	50	-15.94	-0.008349	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	-30	-13.65	-0.007372	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	-20	-15.58	-0.008415	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	-10	-16.82	-0.009085	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	0	-13.70	-0.007399	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	10	-5.58	-0.003014	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	20	-5.92	-0.003197	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	30	-14.79	-0.007988	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	40	-14.43	-0.007794	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18615	15RB#0	NV	50	-17.04	-0.009203	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	-30	-15.31	-0.008144	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	-20	-13.19	-0.007016	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	-10	-8.40	-0.004468	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	0	-17.28	-0.009191	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	10	-8.60	-0.004574	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	20	-16.57	-0.008814	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	30	-6.68	-0.003553	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	40	-11.96	-0.006362	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	18900	15RB#0	NV	50	-8.96	-0.004766	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	-30	-16.95	-0.008881	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	-20	-6.24	-0.003270	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	-10	-5.78	-0.003029	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	0	-17.18	-0.009002	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	10	-11.16	-0.005848	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	20	-18.37	-0.009625	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	30	-9.56	-0.005009	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	40	-9.44	-0.004946	±2.5	PASS
Band2	3MHz	QPSK	19185	15RB#0	NV	50	-10.39	-0.005444	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	-30	-12.12	-0.006546	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	-20	-12.33	-0.006659	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	-10	-15.66	-0.008458	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	0	-9.26	-0.005001	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	10	-12.32	-0.006654	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	20	-9.84	-0.005315	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	30	-12.69	-0.006854	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	40	-5.88	-0.003176	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18615	15RB#0	NV	50	-11.82	-0.006384	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	-30	-17.54	-0.009330	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	-20	-3.99	-0.002122	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	-10	-13.18	-0.007011	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	0	-3.92	-0.002085	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	10	-9.04	-0.004809	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	20	-6.91	-0.003676	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	30	-14.81	-0.007878	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	40	-14.20	-0.007553	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	18900	15RB#0	NV	50	-9.88	-0.005255	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	-30	-9.81	-0.005140	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	-20	-12.97	-0.006796	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	-10	-6.04	-0.003165	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	0	4.11	0.002154	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	10	-13.66	-0.007157	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	20	-6.58	-0.003448	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	30	-16.54	-0.008666	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	40	-7.91	-0.004145	±2.5	PASS
Band2	3MHz	16QAM	19185	15RB#0	NV	50	-16.74	-0.008771	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	-30	-7.74	-0.004178	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	-20	-20.69	-0.011169	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	-10	-4.62	-0.002494	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	0	8.93	0.004821	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	10	-10.81	-0.005835	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	20	-13.45	-0.007260	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	30	-8.41	-0.004540	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	40	-5.61	-0.003028	±2.5	PASS
Band2	5MHz	QPSK	18625	25RB#0	NV	50	-14.78	-0.007978	±2.5	PASS
Band2	5MHz	16QAM	18625	25RB#0	NV	-30	-21.64	-0.011682	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	-30	-11.10	-0.006489	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	-20	-10.13	-0.005922	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	-10	-13.68	-0.007997	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	0	-11.92	-0.006968	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	10	-10.91	-0.006378	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	20	-9.88	-0.005775	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	30	4.11	0.002403	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	40	-11.00	-0.006430	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	19957	6RB#0	NV	50	-9.34	-0.005460	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	-30	-11.00	-0.006349	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	-20	-5.76	-0.003325	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	-10	2.63	0.001518	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	0	-10.40	-0.006003	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	10	-10.17	-0.005870	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	20	9.30	0.005368	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	30	-8.05	-0.004646	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	40	-8.77	-0.005062	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20175	6RB#0	NV	50	8.90	0.005137	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	-30	5.51	0.003141	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	-20	3.63	0.002069	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	-10	-5.97	-0.003403	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	0	3.56	0.002029	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	10	-9.10	-0.005187	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	20	-8.83	-0.005033	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	30	-12.67	-0.007222	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	40	-11.46	-0.006533	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	QPSK	20393	6RB#0	NV	50	-7.30	-0.004161	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	-30	-15.82	-0.009248	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	-20	-9.78	-0.005717	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	-10	8.48	0.004957	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	0	-8.63	-0.005045	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	10	-10.33	-0.006038	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	20	-10.73	-0.006272	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	30	-9.00	-0.005261	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	40	8.75	0.005115	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	19957	6RB#0	NV	50	-15.09	-0.008821	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	-30	11.00	0.006349	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	-20	-5.97	-0.003446	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	-10	-7.41	-0.004277	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	0	-13.07	-0.007544	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	10	-8.61	-0.004970	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	20	-7.81	-0.004508	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	30	8.04	0.004641	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	40	-6.14	-0.003544	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20175	6RB#0	NV	50	-12.06	-0.006961	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	-30	-11.17	-0.006367	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	-20	5.95	0.003392	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	-10	7.05	0.004019	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	0	-9.31	-0.005307	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	10	-10.39	-0.005923	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	20	8.08	0.004606	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	30	-6.71	-0.003825	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	40	-8.54	-0.004868	±2.5	PASS
Band4	1.4MHz	16QAM	20393	6RB#0	NV	50	-7.80	-0.004446	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	-30	-11.24	-0.013629	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	-20	-8.98	-0.010889	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	-10	-3.92	-0.004753	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	0	-10.77	-0.013059	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	10	-3.63	-0.004402	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	20	-7.31	-0.008864	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	30	-8.03	-0.009737	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	40	-3.76	-0.004559	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20407	6RB#0	NV	50	-11.09	-0.013447	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	-20	-8.75	-0.010460	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	-10	-10.90	-0.013030	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	0	-6.58	-0.007866	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	10	-12.39	-0.014812	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	20	-5.61	-0.006707	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	30	1.30	0.001554	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	40	-8.50	-0.010161	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	50	-12.23	-0.014620	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20525	6RB#0	NV	-30	-8.73	-0.010436	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	-30	-7.14	-0.008417	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	-20	-2.83	-0.003336	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	-10	-7.80	-0.009195	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	0	-2.63	-0.003100	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	10	-5.11	-0.006024	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	20	-10.90	-0.012849	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	30	-5.79	-0.006825	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	40	-11.56	-0.013627	±2.5	PASS
Band5	1.4MHz	QPSK	20643	6RB#0	NV	50	-7.87	-0.009277	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	-30	-13.23	-0.018908	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	-20	-6.48	-0.009261	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	-10	-8.94	-0.012777	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	0	-8.88	-0.012691	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	10	-8.85	-0.012648	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	20	-9.37	-0.013391	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	30	-5.24	-0.007489	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	40	-9.60	-0.013720	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23017	6RB#0	NV	50	-5.34	-0.007632	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	-30	-8.78	-0.012410	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	-20	-7.64	-0.010799	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	-10	-5.54	-0.007830	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	0	-7.02	-0.009922	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	10	-5.69	-0.008042	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	20	-7.64	-0.010799	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	30	-9.36	-0.013230	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	40	-10.66	-0.015067	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23095	6RB#0	NV	50	-5.84	-0.008254	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	-30	-8.28	-0.011576	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	-20	-4.43	-0.006193	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	-10	-7.80	-0.010905	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	0	-7.57	-0.010583	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	10	-9.10	-0.012722	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	20	-7.74	-0.010821	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	30	-4.59	-0.006417	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	40	-11.01	-0.015392	±2.5	PASS
Band12	1.4MHz	QPSK	23173	6RB#0	NV	50	-7.55	-0.010555	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	-30	-5.06	-0.006491	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	-20	-9.83	-0.012611	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	-10	-9.64	-0.012367	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	0	-14.52	-0.018627	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	10	-11.23	-0.014407	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	20	-6.54	-0.008390	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	30	-7.01	-0.008993	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	40	-7.02	-0.009006	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23205	25RB#0	NV	50	-5.55	-0.007120	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	-30	-6.94	-0.008875	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	-20	-3.81	-0.004872	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	-10	-3.93	-0.005026	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	0	-4.05	-0.005179	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	10	-5.68	-0.007263	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	20	-6.38	-0.008159	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	30	-9.84	-0.012583	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	40	-9.56	-0.012225	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23230	25RB#0	NV	50	-13.95	-0.017839	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	-30	-4.82	-0.006144	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	-20	-8.87	-0.011307	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	-10	-6.02	-0.007674	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	0	-3.30	-0.004207	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	10	-13.90	-0.017718	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	20	-11.50	-0.014659	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	30	-8.64	-0.011013	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	40	-8.37	-0.010669	±2.5	PASS
Band13	5MHz	QPSK	23255	25RB#0	NV	50	-11.00	-0.014022	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	-30	-14.62	-0.007900	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	-20	-14.75	-0.007970	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	-10	3.48	0.001880	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	10	-11.06	-0.005976	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	20	-8.78	-0.004744	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	30	-15.58	-0.008418	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	50	-9.70	-0.005241	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	0	-14.28	-0.007716	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26047	6RB#0	NV	40	-16.04	-0.008667	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	-30	-15.42	-0.008191	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	-20	-15.01	-0.007973	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	-10	-12.89	-0.006847	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	0	-16.81	-0.008930	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	10	-11.12	-0.005907	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	20	-7.24	-0.003846	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	30	10.47	0.005562	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	40	-12.62	-0.006704	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26365	6RB#0	NV	50	-10.56	-0.005610	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	-30	-13.02	-0.006801	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	-20	-14.83	-0.007747	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	-10	-12.45	-0.006504	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	0	-7.95	-0.004153	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	10	-11.49	-0.006002	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	20	-17.51	-0.009147	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	40	-11.77	-0.006148	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	30	-14.85	-0.007757	±2.5	PASS
Band25	1.4MHz	QPSK	26683	6RB#0	NV	50	-12.99	-0.006786	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	10	-6.98	-0.002794	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	20	-18.10	-0.007244	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	30	-12.29	-0.004919	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	40	6.39	0.002558	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	50	-15.54	-0.006220	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	-30	4.63	0.001853	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	-20	-15.65	-0.006264	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	-10	6.41	0.002566	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	39675	25RB#0	NV	0	-13.59	-0.005439	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	-30	17.44	0.006726	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	-20	20.53	0.007917	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	-10	22.56	0.008700	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	0	25.51	0.009838	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	10	28.01	0.010802	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	20	28.21	0.010879	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	30	13.59	0.005241	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	40	32.26	0.012441	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	40620	25RB#0	NV	50	26.69	0.010293	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	-30	-16.75	-0.006233	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	-20	5.59	0.002080	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	-10	-12.93	-0.004811	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	0	-17.38	-0.006467	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	10	-16.37	-0.006091	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	20	-16.12	-0.005998	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	30	-3.43	-0.001276	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	40	-18.80	-0.006995	±2.5	PASS
Band41	5MHz	QPSK	41565	25RB#0	NV	50	-15.36	-0.005715	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	40	-15.66	-0.009154	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	50	-11.93	-0.006974	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	-30	7.88	0.004606	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	-20	-2.90	-0.001695	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	-10	-13.70	-0.008008	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	0	-11.13	-0.006506	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	10	-10.96	-0.006407	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	20	-8.81	-0.005150	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	131979	6RB#0	NV	30	-13.92	-0.008137	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	-30	-7.57	-0.004338	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	-20	-12.43	-0.007123	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	-10	-10.09	-0.005782	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	0	-8.41	-0.004819	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	10	-11.84	-0.006785	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	20	-13.12	-0.007519	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	30	-12.75	-0.007307	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	40	-10.63	-0.006092	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132322	6RB#0	NV	50	2.85	0.001633	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	-30	-14.83	-0.008335	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	-20	-18.54	-0.010420	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	-10	-12.35	-0.006941	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	0	-16.42	-0.009228	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	10	-16.48	-0.009262	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	20	-15.29	-0.008593	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	30	-20.37	-0.011448	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	40	-9.96	-0.005598	±2.5	PASS
Band66	1.4MHz	QPSK	132665	6RB#0	NV	50	-16.51	-0.009279	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	-30	-12.42	-0.018663	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	-20	-9.71	-0.014591	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	-10	-12.35	-0.018557	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	0	-6.88	-0.010338	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	10	-5.04	-0.007573	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	20	-4.76	-0.007153	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	30	-12.65	-0.019008	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	40	-6.29	-0.009452	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133147	25RB#0	NV	50	-8.54	-0.012832	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	-30	-9.84	-0.014460	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	-20	-8.40	-0.012344	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	-10	-5.26	-0.007730	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	0	-10.90	-0.016018	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	10	-9.20	-0.013519	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	20	-9.71	-0.014269	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	30	-14.69	-0.021587	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	40	-9.64	-0.014166	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133297	25RB#0	NV	50	-9.26	-0.013608	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	-30	-10.60	-0.015241	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	-20	-3.12	-0.004486	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	-10	4.52	0.006499	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	0	-12.40	-0.017829	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	10	-12.53	-0.018016	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	20	1.93	0.002775	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	30	-8.80	-0.012653	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	40	-10.01	-0.014393	±2.5	PASS
Band71	5MHz	QPSK	133447	25RB#0	NV	50	-8.13	-0.011689	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	-30	-4.92	-0.006039	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	-20	-9.73	-0.011943	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	-10	-9.51	-0.011673	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	0	-6.45	-0.007917	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	10	-10.49	-0.012876	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	20	-9.13	-0.011207	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	30	-8.03	-0.009856	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	40	-12.22	-0.014999	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26697	6RB#0	NV	50	-4.06	-0.004983	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	-30	-11.87	-0.014493	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	-20	-7.88	-0.009621	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	-10	-3.49	-0.004261	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	0	-6.28	-0.007668	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	10	-11.80	-0.014408	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	20	-9.94	-0.012137	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	30	-9.88	-0.012063	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	40	-7.77	-0.009487	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26740	6RB#0	NV	50	-10.63	-0.012979	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	-30	-4.98	-0.006049	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	-20	-5.35	-0.006498	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	-10	-2.65	-0.003219	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	0	-8.14	-0.009887	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	10	-5.66	-0.006875	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	20	-13.18	-0.016009	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	30	-7.90	-0.009596	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	40	-7.57	-0.009195	±2.5	PASS
Band26(814-824)	1.4MHz	QPSK	26783	6RB#0	NV	50	-8.14	-0.009887	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	-30	-14.05	-0.017208	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	-20	-12.75	-0.015615	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	-10	-7.55	-0.009247	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	0	-6.69	-0.008194	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	10	-8.33	-0.010202	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	20	-7.98	-0.009773	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	30	-12.50	-0.015309	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	40	-13.55	-0.016595	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26715	25RB#0	NV	50	-7.18	-0.008794	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	-30	-11.10	-0.013553	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	-20	-7.58	-0.009255	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	-10	-8.03	-0.009805	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	0	-6.54	-0.007985	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	10	-7.50	-0.009158	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	20	-10.00	-0.012210	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	30	-8.70	-0.010623	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	40	-4.51	-0.005507	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26740	25RB#0	NV	50	-7.62	-0.009304	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26765	25RB#0	NV	-30	-4.28	-0.005210	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26765	25RB#0	NV	-20	-8.54	-0.010396	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26765	25RB#0	NV	-10	-7.25	-0.008825	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26765	25RB#0	NV	0	-5.81	-0.007072	±2.5	PASS
Band26(814-824)	5MHz	QPSK	26765	25RB#0	NV	10	-8.18	-0.009957	±2.5	PASS

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch