OBW NVNT ax160 6985MHz Ant1



OBW NVNT ax160 6025MHz Ant2



OBW NVNT ax160 6185MHz Ant2



OBW NVNT ax160 6345MHz Ant2



OBW NVNT ax160 6505MHz Ant2



OBW NVNT ax160 6665MHz Ant2



OBW NVNT ax160 6825MHz Ant2



MAXIMUM POWER SPECTRAL DENSITY LEVEL

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Gain (dBi)	eirp PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5955	Ant1	-5.74	0	-5.74	4.18	-1.56	-1	Pass
NVNT	a	6175	Ant1	-6.68	0	-6.68	4.18	-2.5	-1	Pass
NVNT	a	6415	Ant1	-5.24	0	-5.24	4.18	-1.06	-1	Pass
NVNT	a	6435	Ant1	-5.27	0	-5.27	4.18	-1.09	-1	Pass
NVNT	a	6475	Ant1	-5.25	0	-5.25	4.18	-1.07	-1	Pass
NVNT	a	6515	Ant1	-6.16	0	-6.16	4.18	-1.98	-1	Pass
NVNT	a	6535	Ant1	-6.22	0	-6.22	4.18	-2.04	-1	Pass
NVNT	a	6695	Ant1	-5.58	0	-5.58	4.18	-1.4	-1	Pass
NVNT	a	6855	Ant1	-6.14	0	-6.14	4.18	-1.96	-1	Pass
NVNT	a	6895	Ant1	-6.15	0	-6.15	4.18	-1.97	-1	Pass
NVNT	a	7115	Ant1	-6.74	0	-6.74	4.18	-2.56	-1	Pass
NVNT	a	5955	Ant2	-5.5	0	-5.5	4.18	-1.32	-1	Pass
NVNT	a	6175	Ant2	-5.23	0	-5.23	4.18	-1.05	-1	Pass
NVNT	a	6415	Ant2	-5.96	0	-5.96	4.18	-1.78	-1	Pass
NVNT	a	6435	Ant2	-5.49	0	-5.49	4.18	-1.31	-1	Pass
NVNT	a	6475	Ant2	-5.63	0	-5.63	4.18	-1.45	-1	Pass
NVNT	a	6515	Ant2	-6.57	0	-6.57	4.18	-2.39	-1	Pass
NVNT	a	6535	Ant2	-6.49	0	-6.49	4.18	-2.31	-1	Pass
NVNT	a	6695	Ant2	-5.55	0	-5.55	4.18	-1.37	-1	Pass
NVNT	a	6855	Ant2	-7.07	0	-7.07	4.18	-2.89	-1	Pass
NVNT	a	6895	Ant2	-7.01	0	-7.01	4.18	-2.83	-1	Pass
NVNT	a	7115	Ant2	-6.46	0	-6.46	4.18	-2.28	-1	Pass
NVNT	n20	5955	Ant1	-5.71	0	-5.71	4.18	-1.53	-1	Pass
NVNT	n20	6175	Ant1	-6.8	0	-6.8	4.18	-2.62	-1	Pass
NVNT	n20	6415	Ant1	-6.42	0	-6.42	4.18	-2.24	-1	Pass
NVNT	n20	6435	Ant1	-6	0	-6	4.18	-1.82	-1	Pass
NVNT	n20	6475	Ant1	-6.15	0	-6.15	4.18	-1.97	-1	Pass
NVNT	n20	6515	Ant1	-6.99	0	-6.99	4.18	-2.81	-1	Pass
NVNT	n20	6535	Ant1	-6.96	0	-6.96	4.18	-2.78	-1	Pass
NVNT	n20	6695	Ant1	-5.93	0	-5.93	4.18	-1.75	-1	Pass
NVNT	n20	6855	Ant1	-7.01	0	-7.01	4.18	-2.83	-1	Pass
NVNT	n20	6895	Ant1	-6.9	0	-6.9	4.18	-2.72	-1	Pass
NVNT	n20	7115	Ant1	-7.34	0	-7.34	4.18	-3.16	-1	Pass
NVNT	n20	5955	Ant2	-5.45	0	-5.45	4.18	-1.27	-1	Pass
NVNT	n20	6175	Ant2	-6.35	0	-6.35	4.18	-2.17	-1	Pass
NVNT	n20	6415	Ant2	-6.91	0	-6.91	4.18	-2.73	-1	Pass
NVNT	n20	6435	Ant2	-6.28	0	-6.28	4.18	-2.1	-1	Pass
NVNT	n20	6475	Ant2	-6.08	0	-6.08	4.18	-1.9	-1	Pass
NVNT	n20	6515	Ant2	-7.04	0	-7.04	4.18	-2.86	-1	Pass
NVNT	n20	6535	Ant2	-7.06	0	-7.06	4.18	-2.88	-1	Pass
NVNT	n20	6695	Ant2	-6.17	0	-6.17	4.18	-1.99	-1	Pass
NVNT	n20	6855	Ant2	-7.69	0	-7.69	4.18	-3.51	-1	Pass
NVNT	n20	6895	Ant2	-7.38	0	-7.38	4.18	-3.2	-1	Pass
NVNT	n20	7115	Ant2	-6.86	0	-6.86	4.18	-2.68	-1	Pass
NVNT	n20	5955	Ant1	-8.93	0	-8.93	4.18	-4.75	-1	Pass
NVNT	n20	5955	Ant2	-9.87	0	-9.87	4.18	-5.69	-1	Pass
NVNT	n20	5955	Sum					-2.18	-1	Pass
NVNT	n20	6175	Ant1	-8.83	0	-8.83	4.18	-4.65	-1	Pass
NVNT	n20	6175	Ant2	-9.76	0	-9.76	4.18	-5.58	-1	Pass
NVNT	n20	6175	Sum					-2.08	-1	Pass
NVNT	n20	6415	Ant1	-8.69	0	-8.69	4.18	-4.51	-1	Pass
NVNT	n20	6415	Ant2	-10.24	0	-10.24	4.18	-6.06	-1	Pass
NVNT	n20	6415	Sum					-2.21	-1	Pass
NVNT	n20	6435	Ant1	-8.16	0	-8.16	4.18	-3.98	-1	Pass
NVNT	n20	6435	Ant2	-8.99	0	-8.99	4.18	-4.81	-1	Pass
NVNT	n20	6435	Sum					-1.36	-1	Pass
NVNT	n20	6475	Ant1	-10.29	0	-10.29	4.18	-6.11	-1	Pass
NVNT	n20	6475	Ant2	-11.3	0	-11.3	4.18	-7.12	-1	Pass
NVNT	n20	6475	Sum					-3.58	-1	Pass
NVNT	n20	6515	Ant1	-11.19	0	-11.19	4.18	-7.01	-1	Pass
NVNT	n20	6515	Ant2	-12.49	0	-12.49	4.18	-8.31	-1	Pass
NVNT	n20	6515	Sum					-4.6	-1	Pass
NVNT	n20	6535	Ant1	-11.18	0	-11.18	4.18	-7	-1	Pass

NVNT	n20	6535	Ant2	-11.86	0	-11.86	4.18	-7.68	-1	Pass
NVNT	n20	6535	Sum					-4.32	-1	Pass
NVNT	n20	6695	Ant1	-10.44	0	-10.44	4.18	-6.26	-1	Pass
NVNT	n20	6695	Ant2	-11.04	0	-11.04	4.18	-6.86	-1	Pass
NVNT	n20	6695	Sum					-3.54	-1	Pass
NVNT	n20	6855	Ant1	-12.03	0	-12.03	4.18	-7.85	-1	Pass
NVNT	n20	6855	Ant2	-12.13	0	-12.13	4.18	-7.95	-1	Pass
NVNT	n20	6855	Sum					-4.89	-1	Pass
NVNT	n20	6895	Ant1	-11.41	0	-11.41	4.18	-7.23	-1	Pass
NVNT	n20	6895	Ant2	-12.56	0	-12.56	4.18	-8.38	-1	Pass
NVNT	n20	6895	Sum					-4.76	-1	Pass
NVNT	n20	7115	Ant1	-12.76	0	-12.76	4.18	-8.58	-1	Pass
NVNT	n20	7115	Ant2	-14.64	0	-14.64	4.18	-10.46	-1	Pass
NVNT	n20	7115	Sum					-6.41	-1	Pass
NVNT	n40	5965	Ant1	-7.76	0	-7.76	4.18	-3.58	-1	Pass
NVNT	n40	6165	Ant1	-9.23	0	-9.23	4.18	-5.05	-1	Pass
NVNT	n40	6405	Ant1	-8.94	0	-8.94	4.18	-4.76	-1	Pass
NVNT	n40	6445	Ant1	-8.28	0	-8.28	4.18	-4.1	-1	Pass
NVNT	n40	6485	Ant1	-8.52	0	-8.52	4.18	-4.34	-1	Pass
NVNT	n40	6525	Ant1	-9.51	0	-9.51	4.18	-5.33	-1	Pass
NVNT	n40	6565	Ant1	-9.11	0	-9.11	4.18	-4.93	-1	Pass
NVNT	n40	6685	Ant1	-8.63	0	-8.63	4.18	-4.45	-1	Pass
NVNT	n40	6845	Ant1	-9.74	0	-9.74	4.18	-5.56	-1	Pass
NVNT	n40	6885	Ant1	-9.95	0	-9.95	4.18	-5.77	-1	Pass
NVNT	n40	6925	Ant1	-10.08	0	-10.08	4.18	-5.9	-1	Pass
NVNT	n40	6965	Ant1	-9.91	0	-9.91	4.18	-5.73	-1	Pass
NVNT	n40	7085	Ant1	-10.45	0	-10.45	4.18	-6.27	-1	Pass
NVNT	n40	5965	Ant2	-5.78	0	-5.78	4.18	-1.6	-1	Pass
NVNT	n40	6165	Ant2	-7.13	0	-7.13	4.18	-2.95	-1	Pass
NVNT	n40	6405	Ant2	-7.25	0	-7.25	4.18	-3.07	-1	Pass
NVNT	n40	6445	Ant2	-6.59	0	-6.59	4.18	-2.41	-1	Pass
NVNT	n40	6485	Ant2	-6.32	0	-6.32	4.18	-2.14	-1	Pass
NVNT	n40	6525	Ant2	-7.1	0	-7.1	4.18	-2.92	-1	Pass
NVNT	n40	6565	Ant2	-7.65	0	-7.65	4.18	-3.47	-1	Pass
NVNT	n40	6685	Ant2	-6.55	0	-6.55	4.18	-2.37	-1	Pass
NVNT	n40	6845	Ant2	-8.38	0	-8.38	4.18	-4.2	-1	Pass
NVNT	n40	6885	Ant2	-8.45	0	-8.45	4.18	-4.27	-1	Pass
NVNT	n40	6925	Ant2	-8.22	0	-8.22	4.18	-4.04	-1	Pass
NVNT	n40	6965	Ant2	-7.86	0	-7.86	4.18	-3.68	-1	Pass
NVNT	n40	7085	Ant2	-8.52	0	-8.52	4.18	-4.34	-1	Pass
NVNT	n40	5965	Ant1	-9.33	0	-9.33	4.18	-5.15	-1	Pass
NVNT	n40	5965	Ant2	-10.03	0	-10.03	4.18	-5.85	-1	Pass
NVNT	n40	5965	Sum					-2.48	-1	Pass
NVNT	n40	6165	Ant1	-11.68	0	-11.68	4.18	-7.5	-1	Pass
NVNT	n40	6165	Ant2	-12.44	0	-12.44	4.18	-8.26	-1	Pass
NVNT	n40	6165	Sum					-4.85	-1	Pass
NVNT	n40	6405	Ant1	-11.02	0	-11.02	4.18	-6.84	-1	Pass
NVNT	n40	6405	Ant2	-11.57	0	-11.57	4.18	-7.39	-1	Pass
NVNT	n40	6405	Sum					-4.1	-1	Pass
NVNT	n40	6445	Ant1	-11.15	0	-11.15	4.18	-6.97	-1	Pass
NVNT	n40	6445	Ant2	-12.52	0	-12.52	4.18	-8.34	-1	Pass
NVNT	n40	6445	Sum					-4.59	-1	Pass
NVNT	n40	6485	Ant1	-11.08	0	-11.08	4.18	-6.9	-1	Pass
NVNT	n40	6485	Ant2	-11.95	0	-11.95	4.18	-7.77	-1	Pass
NVNT	n40	6485	Sum					-4.3	-1	Pass
NVNT	n40	6525	Ant1	-11.51	0	-11.51	4.18	-7.33	-1	Pass
NVNT	n40	6525	Ant2	-12.2	0	-12.2	4.18	-8.02	-1	Pass
NVNT	n40	6525	Sum					-4.65	-1	Pass
NVNT	n40	6565	Ant1	-13.74	0	-13.74	4.18	-9.56	-1	Pass
NVNT	n40	6565	Ant2	-13.57	0	-13.57	4.18	-9.39	-1	Pass
NVNT	n40	6565	Sum					-6.46	-1	Pass
NVNT	n40	6685	Ant1	-11.2	0	-11.2	4.18	-7.02	-1	Pass
NVNT	n40	6685	Ant2	-11.5	0	-11.5	4.18	-7.32	-1	Pass
NVNT	n40	6685	Sum					-4.16	-1	Pass
NVNT	n40	6845	Ant1	-13.26	0	-13.26	4.18	-9.08	-1	Pass
NVNT	n40	6845	Ant2	-16.33	0	-16.33	4.18	-12.15	-1	Pass
NVNT	n40	6845	Sum					-7.34	-1	Pass
NVNT	n40	6885	Ant1	-15.16	0	-15.16	4.18	-10.98	-1	Pass

NVNT	n40	6885	Ant2	-16.45	0	-16.45	4.18	-12.27	-1	Pass
NVNT	n40	6885	Sum					-8.57	-1	Pass
NVNT	n40	6925	Ant1	-13.94	0	-13.94	4.18	-9.76	-1	Pass
NVNT	n40	6925	Ant2	-15.05	0	-15.05	4.18	-10.87	-1	Pass
NVNT	n40	6925	Sum					-7.27	-1	Pass
NVNT	n40	6965	Ant1	-13.06	0	-13.06	4.18	-8.88	-1	Pass
NVNT	n40	6965	Ant2	-14.31	0	-14.31	4.18	-10.13	-1	Pass
NVNT	n40	6965	Sum					-6.45	-1	Pass
NVNT	n40	7085	Ant1	-13.29	0	-13.29	4.18	-9.11	-1	Pass
NVNT	n40	7085	Ant2	-16.49	0	-16.49	4.18	-12.31	-1	Pass
NVNT	n40	7085	Sum					-7.41	-1	Pass
NVNT	ac80	5985	Ant1	-10.6	0	-10.6	4.18	-6.42	-1	Pass
NVNT	ac80	6145	Ant1	-13.29	0	-13.29	4.18	-9.11	-1	Pass
NVNT	ac80	6385	Ant1	-12.34	0	-12.34	4.18	-8.16	-1	Pass
NVNT	ac80	6465	Ant1	-11.76	0	-11.76	4.18	-7.58	-1	Pass
NVNT	ac80	6545	Ant1	-12.64	0	-12.64	4.18	-8.46	-1	Pass
NVNT	ac80	6625	Ant1	-12.11	0	-12.11	4.18	-7.93	-1	Pass
NVNT	ac80	6705	Ant1	-12.09	0	-12.09	4.18	-7.91	-1	Pass
NVNT	ac80	6785	Ant1	-12.72	0	-12.72	4.18	-8.54	-1	Pass
NVNT	ac80	6865	Ant1	-12.62	0	-12.62	4.18	-8.44	-1	Pass
NVNT	ac80	6945	Ant1	-13.18	0	-13.18	4.18	-9	-1	Pass
NVNT	ac80	7025	Ant1	-14.53	0	-14.53	4.18	-10.35	-1	Pass
NVNT	ac80	5985	Ant2	-9.17	0	-9.17	4.18	-4.99	-1	Pass
NVNT	ac80	6145	Ant2	-14.07	0	-14.07	4.18	-9.89	-1	Pass
NVNT	ac80	6465	Ant2	-9.72	0	-9.72	4.18	-5.54	-1	Pass
NVNT	ac80	6545	Ant2	-10.66	0	-10.66	4.18	-6.48	-1	Pass
NVNT	ac80	6625	Ant2	-10.41	0	-10.41	4.18	-6.23	-1	Pass
NVNT	ac80	6705	Ant2	-10.02	0	-10.02	4.18	-5.84	-1	Pass
NVNT	ac80	6785	Ant2	-11.06	0	-11.06	4.18	-6.88	-1	Pass
NVNT	ac80	6865	Ant2	-11.49	0	-11.49	4.18	-7.31	-1	Pass
NVNT	ac80	6945	Ant2	-11.56	0	-11.56	4.18	-7.38	-1	Pass
NVNT	ac80	7025	Ant2	-12.38	0	-12.38	4.18	-8.2	-1	Pass
NVNT	ac80	5985	Ant1	-8.83	0	-8.83	4.18	-4.65	-1	Pass
NVNT	ac80	5985	Ant2	-9.32	0	-9.32	4.18	-5.14	-1	Pass
NVNT	ac80	5985	Sum					-1.88	-1	Pass
NVNT	ac80	6145	Ant1	-11.09	0	-11.09	4.18	-6.91	-1	Pass
NVNT	ac80	6145	Ant2	-11.74	0	-11.74	4.18	-7.56	-1	Pass
NVNT	ac80	6145	Sum					-4.21	-1	Pass
NVNT	ac80	6385	Ant1	-12.18	0	-12.18	4.18	-8	-1	Pass
NVNT	ac80	6385	Ant2	-13.25	0	-13.25	4.18	-9.07	-1	Pass
NVNT	ac80	6385	Sum					-5.49	-1	Pass
NVNT	ac80	6465	Ant1	-9.94	0	-9.94	4.18	-5.76	-1	Pass
NVNT	ac80	6465	Ant2	-14.04	0	-14.04	4.18	-9.86	-1	Pass
NVNT	ac80	6465	Sum					-4.33	-1	Pass
NVNT	ac80	6545	Ant1	-13.69	0	-13.69	4.18	-9.51	-1	Pass
NVNT	ac80	6545	Ant2	-13.56	0	-13.56	4.18	-9.38	-1	Pass
NVNT	ac80	6545	Sum					-6.43	-1	Pass
NVNT	ac80	6625	Ant1	-10.41	0	-10.41	4.18	-6.23	-1	Pass
NVNT	ac80	6625	Ant2	-14.03	0	-14.03	4.18	-9.85	-1	Pass
NVNT	ac80	6625	Sum					-4.66	-1	Pass
NVNT	ac80	6705	Ant1	-11.23	0	-11.23	4.18	-7.05	-1	Pass
NVNT	ac80	6705	Ant2	-12.56	0	-12.56	4.18	-8.38	-1	Pass
NVNT	ac80	6705	Sum					-4.65	-1	Pass
NVNT	ac80	6785	Ant1	-11.04	0	-11.04	4.18	-6.86	-1	Pass
NVNT	ac80	6785	Ant2	-14.07	0	-14.07	4.18	-9.89	-1	Pass
NVNT	ac80	6785	Sum					-5.11	-1	Pass
NVNT	ac80	6865	Ant1	-12.21	0	-12.21	4.18	-8.03	-1	Pass
NVNT	ac80	6865	Ant2	-14.27	0	-14.27	4.18	-10.09	-1	Pass
NVNT	ac80	6865	Sum					-5.93	-1	Pass
NVNT	ac80	6945	Ant1	-11.48	0	-11.48	4.18	-7.3	-1	Pass
NVNT	ac80	6945	Ant2	-14.75	0	-14.75	4.18	-10.57	-1	Pass
NVNT	ac80	6945	Sum					-5.62	-1	Pass
NVNT	ac80	7025	Ant1	-14.49	0	-14.49	4.18	-10.31	-1	Pass
NVNT	ac80	7025	Ant2	-13.81	0	-13.81	4.18	-9.63	-1	Pass
NVNT	ac80	7025	Sum					-6.95	-1	Pass
NVNT	ax80	5985	Ant1	-11.09	0	-11.09	4.18	-6.91	-1	Pass
NVNT	ax80	6145	Ant1	-12.98	0	-12.98	4.18	-8.8	-1	Pass
NVNT	ax80	6385	Ant1	-11.91	0	-11.91	4.18	-7.73	-1	Pass

NVNT	ax80	6465	Ant1	-11.96	0	-11.96	4.18	-7.78	-1	Pass
NVNT	ax80	6545	Ant1	-12.88	0	-12.88	4.18	-8.7	-1	Pass
NVNT	ax80	6625	Ant1	-12.11	0	-12.11	4.18	-7.93	-1	Pass
NVNT	ax80	6705	Ant1	-12.2	0	-12.2	4.18	-8.02	-1	Pass
NVNT	ax80	6785	Ant1	-12.85	0	-12.85	4.18	-8.67	-1	Pass
NVNT	ax80	6865	Ant1	-12.58	0	-12.58	4.18	-8.4	-1	Pass
NVNT	ax80	6945	Ant1	-13.46	0	-13.46	4.18	-9.28	-1	Pass
NVNT	ax80	7025	Ant1	-14.6	0	-14.6	4.18	-10.42	-1	Pass
NVNT	ax80	5985	Ant2	-9.04	0	-9.04	4.18	-4.86	-1	Pass
NVNT	ax80	6145	Ant2	-10.17	0	-10.17	4.18	-5.99	-1	Pass
NVNT	ax80	6385	Ant2	-10.33	0	-10.33	4.18	-6.15	-1	Pass
NVNT	ax80	6465	Ant2	-9.88	0	-9.88	4.18	-5.7	-1	Pass
NVNT	ax80	6545	Ant2	-10.44	0	-10.44	4.18	-6.26	-1	Pass
NVNT	ax80	6625	Ant2	-10.56	0	-10.56	4.18	-6.38	-1	Pass
NVNT	ax80	6705	Ant2	-10.02	0	-10.02	4.18	-5.84	-1	Pass
NVNT	ax80	6785	Ant2	-11.15	0	-11.15	4.18	-6.97	-1	Pass
NVNT	ax80	6865	Ant2	-11.44	0	-11.44	4.18	-7.26	-1	Pass
NVNT	ax80	6945	Ant2	-11.54	0	-11.54	4.18	-7.36	-1	Pass
NVNT	ax80	7025	Ant2	-12.32	0	-12.32	4.18	-8.14	-1	Pass
NVNT	ax80	5985	Ant1	-8.59	0	-8.59	4.18	-4.41	-1	Pass
NVNT	ax80	5985	Ant2	-9.87	0	-9.87	4.18	-5.69	-1	Pass
NVNT	ax80	5985	Sum					-1.99	-1	Pass
NVNT	ax80	6145	Ant1	-11.75	0	-11.75	4.18	-7.57	-1	Pass
NVNT	ax80	6145	Ant2	-11.61	0	-11.61	4.18	-7.43	-1	Pass
NVNT	ax80	6145	Sum					-4.49	-1	Pass
NVNT	ax80	6385	Ant1	-11.1	0	-11.1	4.18	-6.92	-1	Pass
NVNT	ax80	6385	Ant2	-13.76	0	-13.76	4.18	-9.58	-1	Pass
NVNT	ax80	6385	Sum					-5.04	-1	Pass
NVNT	ax80	6465	Ant1	-9.87	0	-9.87	4.18	-5.69	-1	Pass
NVNT	ax80	6465	Ant2	-11.71	0	-11.71	4.18	-7.53	-1	Pass
NVNT	ax80	6465	Sum					-3.5	-1	Pass
NVNT	ax80	6545	Ant1	-12.84	0	-12.84	4.18	-8.66	-1	Pass
NVNT	ax80	6545	Ant2	-13.28	0	-13.28	4.18	-9.1	-1	Pass
NVNT	ax80	6545	Sum					-5.86	-1	Pass
NVNT	ax80	6625	Ant1	-9.86	0	-9.86	4.18	-5.68	-1	Pass
NVNT	ax80	6625	Ant2	-13.07	0	-13.07	4.18	-8.89	-1	Pass
NVNT	ax80	6625	Sum					-3.98	-1	Pass
NVNT	ax80	6705	Ant1	-10.86	0	-10.86	4.18	-6.68	-1	Pass
NVNT	ax80	6705	Ant2	-12.46	0	-12.46	4.18	-8.28	-1	Pass
NVNT	ax80	6705	Sum					-4.4	-1	Pass
NVNT	ax80	6785	Ant1	-10.72	0	-10.72	4.18	-6.54	-1	Pass
NVNT	ax80	6785	Ant2	-13.56	0	-13.56	4.18	-9.38	-1	Pass
NVNT	ax80	6785	Sum					-4.72	-1	Pass
NVNT	ax80	6865	Ant1	-12.74	0	-12.74	4.18	-8.56	-1	Pass
NVNT	ax80	6865	Ant2	-12.54	0	-12.54	4.18	-8.36	-1	Pass
NVNT	ax80	6865	Sum					-5.45	-1	Pass
NVNT	ax80	6945	Ant1	-10.9	0	-10.9	4.18	-6.72	-1	Pass
NVNT	ax80	6945	Ant2	-13.74	0	-13.74	4.18	-9.56	-1	Pass
NVNT	ax80	6945	Sum					-4.9	-1	Pass
NVNT	ax80	7025	Ant1	-12.87	0	-12.87	4.18	-8.69	-1	Pass
NVNT	ax80	7025	Ant2	-13.97	0	-13.97	4.18	-9.79	-1	Pass
NVNT	ax80	7025	Sum					-6.19	-1	Pass
NVNT	ax160	6025	Ant1	-14.27	0	-14.27	4.18	-10.09	-1	Pass
NVNT	ax160	6185	Ant1	-14.66	0	-14.66	4.18	-10.48	-1	Pass
NVNT	ax160	6345	Ant1	-14.34	0	-14.34	4.18	-10.16	-1	Pass
NVNT	ax160	6505	Ant1	-14.43	0	-14.43	4.18	-10.25	-1	Pass
NVNT	ax160	6665	Ant1	-14.37	0	-14.37	4.18	-10.19	-1	Pass
NVNT	ax160	6825	Ant1	-15.43	0	-15.43	4.18	-11.25	-1	Pass
NVNT	ax160	6985	Ant1	-16.57	0	-16.57	4.18	-12.39	-1	Pass
NVNT	ax160	6025	Ant2	-11.81	0	-11.81	4.18	-7.63	-1	Pass
NVNT	ax160	6185	Ant2	-11.91	0	-11.91	4.18	-7.73	-1	Pass
NVNT	ax160	6345	Ant2	-12.17	0	-12.17	4.18	-7.99	-1	Pass
NVNT	ax160	6505	Ant2	-12.68	0	-12.68	4.18	-8.5	-1	Pass
NVNT	ax160	6665	Ant2	-12.66	0	-12.66	4.18	-8.48	-1	Pass
NVNT	ax160	6825	Ant2	-13.76	0	-13.76	4.18	-9.58	-1	Pass
NVNT	ax160	6985	Ant2	-14.41	0	-14.41	4.18	-10.23	-1	Pass
NVNT	ax160	6025	Ant1	-11.89	0	-11.89	4.18	-7.71	-1	Pass
NVNT	ax160	6025	Ant2	-11.95	0	-11.95	4.18	-7.77	-1	Pass

NVNT	ax160	6025	Sum					-4.73	-1	Pass
NVNT	ax160	6185	Ant1	-12.1	0	-12.1	4.18	-7.92	-1	Pass
NVNT	ax160	6185	Ant2	-13.51	0	-13.51	4.18	-9.33	-1	Pass
NVNT	ax160	6185	Sum					-5.56	-1	Pass
NVNT	ax160	6345	Ant1	-12.52	0	-12.52	4.18	-8.34	-1	Pass
NVNT	ax160	6345	Ant2	-15.61	0	-15.61	4.18	-11.43	-1	Pass
NVNT	ax160	6345	Sum					-6.61	-1	Pass
NVNT	ax160	6505	Ant1	-12.5	0	-12.5	4.18	-8.32	-1	Pass
NVNT	ax160	6505	Ant2	-15.02	0	-15.02	4.18	-10.84	-1	Pass
NVNT	ax160	6505	Sum					-6.39	-1	Pass
NVNT	ax160	6665	Ant1	-14.59	0	-14.59	4.18	-10.41	-1	Pass
NVNT	ax160	6665	Ant2	-16.17	0	-16.17	4.18	-11.99	-1	Pass
NVNT	ax160	6665	Sum					-8.12	-1	Pass
NVNT	ax160	6825	Ant1	-13.18	0	-13.18	4.18	-9	-1	Pass
NVNT	ax160	6825	Ant2	-15.72	0	-15.72	4.18	-11.54	-1	Pass
NVNT	ax160	6825	Sum					-7.08	-1	Pass
NVNT	ax160	6985	Ant1	-15.08	0	-15.08	4.18	-10.9	-1	Pass
NVNT	ax160	6985	Ant2	-16.64	0	-16.64	4.18	-12.46	-1	Pass
NVNT	ax160	6985	Sum					-8.6	-1	Pass

Test Graphs

PSD NVNT a 5955MHz Ant1



PSD NVNT a 6175MHz Ant1



PSD NVNT a 6415MHz Ant1



PSD NVNT a 6435MHz Ant1



PSD NVNT a 6475MHz Ant1



PSD NVNT a 6515MHz Ant1



PSD NVNT a 6535MHz Ant1



PSD NVNT a 6695MHz Ant1



PSD NVNT a 6855MHz Ant1



PSD NVNT a 6895MHz Ant1



PSD NVNT a 7115MHz Ant1



PSD NVNT a 5955MHz Ant2



PSD NVNT a 6175MHz Ant2



PSD NVNT a 6415MHz Ant2



PSD NVNT a 6435MHz Ant2



PSD NVNT a 6475MHz Ant2



PSD NVNT a 6515MHz Ant2



PSD NVNT a 6535MHz Ant2



PSD NVNT a 6695MHz Ant2



PSD NVNT a 6855MHz Ant2



PSD NVNT a 6895MHz Ant2



PSD NVNT a 7115MHz Ant2



PSD NVNT n20 5955MHz Ant1



PSD NVNT n20 6175MHz Ant1



PSD NVNT n20 6415MHz Ant1



PSD NVNT n20 6435MHz Ant1



PSD NVNT n20 6475MHz Ant1



PSD NVNT n20 6515MHz Ant1



PSD NVNT n20 6535MHz Ant1



PSD NVNT n20 6695MHz Ant1



PSD NVNT n20 6855MHz Ant1



PSD NVNT n20 6895MHz Ant1



PSD NVNT n20 7115MHz Ant1



PSD NVNT n20 5955MHz Ant2



PSD NVNT n20 6175MHz Ant2



PSD NVNT n20 6415MHz Ant2



PSD NVNT n20 6435MHz Ant2



PSD NVNT n20 6475MHz Ant2



PSD NVNT n20 6515MHz Ant2



PSD NVNT n20 6535MHz Ant2



PSD NVNT n20 6695MHz Ant2



PSD NVNT n20 6855MHz Ant2

PSD NVNT n20 6895MHz Ant2



PSD NVNT n20 7115MHz Ant2



PSD NVNT n20 5955MHz Ant1



PSD NVNT n20 5955MHz Ant2



PSD NVNT n20 6175MHz Ant1



PSD NVNT n20 6175MHz Ant2



PSD NVNT n20 6415MHz Ant1



PSD NVNT n20 6415MHz Ant2



PSD NVNT n20 6435MHz Ant1



PSD NVNT n20 6435MHz Ant2



PSD NVNT n20 6475MHz Ant1



PSD NVNT n20 6475MHz Ant2



PSD NVNT n20 6515MHz Ant1



PSD NVNT n20 6515MHz Ant2



PSD NVNT n20 6535MHz Ant1