Band 7, Normal

1RB was the worst case

5MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:30:42

5MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:31:23

5MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:32:04

10MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:33:50

10MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:35:12

10MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:36:33

15MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:39:08

15MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:40:34

15MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:41:57

20MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:44:39

20MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:46:12

20MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~26.7GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:47:38

Band 66, Normal

1RB was the worst case

1.4MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



1.4MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



1.4MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



3MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



3MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



3MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



5MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 16:56:11

5MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 16:56:49

5MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 16:57:30

10MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 16:59:17

10MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:00:31

10MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:01:44

15MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:04:04

15MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:11:19

15MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:12:26

20MHz_Low_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:13:38

20MHz_Middle_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:14:55

20MHz_High_QPSK_1@0(30MHz~18.8GHz)



ProjectNo.:2607S36396E-RF Tester:Braylon Ma
Date: 28.APR.2026 17:16:08