Internal Photos of the EUT



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5


RoHS
0310691A0
060 8 BD2024-09-26 06:32:17
10.1C 2/32
A01.00D10A.004
09608

Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8


SLK-BD-2618V
D10A-3670

Fig. 9


AIC8800DC
2430-3
TRNW07.00
FA034011
CAM

Fig. 10


SEC 543 BYKO
K4B4G0846E
SEC 525 BYKO
K4B4G0846E
SEC 522 BYKO
K4B4G0846E
SEC 449 BYKO
K4B4G0846E
AXP717
SCY
E32C0IB61ABE00
2436 A4 090218
ALLWINNER
A133
Q6221HA 9715S

Fig. 11


A863T-D8T5BFB
TZX
231025
SEC 543 BYKO
K4B4G0846E
SEC 525 BYKO
K4B4G0846E
AXP717
SCY
E32C0IB61ABE00
2436 A4 090218
ALLWINNER
A133
Q6221HA 9715S

Fig. 12