







TOP



FRONT



SIDE



BACK

5 5
FCC ID : 2BQUK-TAEMINV2
R-R-C08-BLS
-PIDA-110
용원봉 본체 하단부에 각인됩니다.

