

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008086 001


Seite 1 von 8
Page 1 of 8



Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008086 001

Seite 2 von 8
Page 2 of 8



Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008086 001

Seite 3 von 8
Page 3 of 8



Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008086 001

Seite 4 von 8
Page 4 of 8



MES TUV131004A02.PK
LIM FCC P15.109

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008086 001

Seite 5 von 8
Page 5 of 8



Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008086 001

Seite 6 von 8
Page 6 of 8



MES 07284A05.PK
LIM FCC P15.109 Class B

435.7262

(44.5)

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008086 001

Seite 7 von 8
Page 7 of 8



Date: 26.NOV.2004 22:10:52

V
Rx Motor OFF

Appendix 1

www.tuv.com



TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.


14008086 001

Seite 8 von 8
Page 8 of 8



Ref 97 dBμV/m *Att 0 dB *RBW 1 MHz Marker 1 [T1]
*VBW 1 MHz 37.30 dBμV/m
SWT 70 ms 3.954000000 GHz

1 PK
MAXH



Start 1 GHz 350 MHz/ Stop 4.5 GHz

Date: 26.NOV.2004 22:12:52

H

Roo Motor OFF