APPENDIX 3: Photographs of test setup

Conducted Emission




Photo 1




Photo 2

UL Japan, Inc.
Head Office EMC Lab.
4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie-ken 516-0021 JAPAN
Telephone : +81 596 24 8999
Facsimile : +81 596 24 8124

Radiated Spurious Emission




Photo 1





Photo 2


UL Japan, Inc.
Head Office EMC Lab.
4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie-ken 516-0021 JAPAN
Telephone : +81 596 24 8999
Facsimile : +81 596 24 8124

Worst Case Position
(Horizontal: X-axis/ Vertical: Y-axis)


X-axis



Y-axis



Z-axis



End of Report

UL Japan, Inc.
Head Office EMC Lab.
4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie-ken 516-0021 JAPAN
Telephone : +81 596 24 8999
Facsimile : +81 596 24 8124