

AC/DC Power
Alimentation
c.a./c.c.

Mini Display Port

USB-C

Boot from USB-C*
Démarrage sur USB-C
Iniciar desde USB-C

Boot to UEFI
Démarrage sur UEFI
Iniciar en UEFI

Ethernet

USB-A

Power
Alimentation
Encendido/apagado

Download native Arm64 Toolchain
Télécharger Arm64 Toolchain natif
Descargar la cadena de herramientas nativa de Arm64

↓

aka.ms/arm-dev-kit-tools

Microsoft

Model 2043