


DSP-4280GM DIGITAL PCB Rev 3.0
Actel
ProASIC
PHILIPPINES
PC42V-PDI10-00
S/N :






PC42V - PCB3D - 01






PC42V - PCL10 - 01






P102A P103A






PC42V -PSH10 - 01



SI
CLK
HIZ
VCC
VSS
VSS
VPP
TP 1
TP 240
PC42V -PSH10 - 01
SCAN UP APRIL 2002.



PC42V - PSL10 - 00


VPP
VSS
VSS
VCC
HIZ
CLK
BLK
SI
TP 241L
TP 480L
PC42V - PSL10 - 00
SCAN DOWN APRIL 2002.



SWL10
SWL11
SWL12
SWL15
SWL14
SWL13
PA601
DSP-4280GM SP-115
PCB KEY
S/N 4959810724 - 00 (02/05)
0223
DD1 94V-0






DL10
PA602
DSP-4280GM SP-115
PCB LED
S/N 4959810824 - 00 (02/05)
DD1
94V-0



RCL12
RCL16
RCL14
RCL15
QCL11
QCL10
RCL13
QCL12
RCL11
CCL10
CCL11
CL11
CL10
LL10


DSP-4284GM
PCB JACK DVI
S/N : 4959812424-00
EDID WRITING
EDID READING




PC42V - PXS10 - 01
X-SUSTAIN MAY. 2002. LPP.
09




pixelworks
PW171
-20U
HYP91PWXNB404-A
0142 SX541814
SONY
CXA3516R

