APPENDIX 3: Photographs of test setup

Radiated emission
(Below 1GHz)



Photo 1



Photo 2

UL Japan, Inc.
Ise EMC Lab.
4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie-ken 516-0021 JAPAN
Telephone : +81 596 24 8999
Facsimile : +81 596 24 8124

Radiated emission
(Above 1GHz)



Photo 1



Photo 2

UL Japan, Inc.
Ise EMC Lab.
4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie-ken 516-0021 JAPAN
Telephone : +81 596 24 8999
Facsimile : +81 596 24 8124

Worst case position

Below 1 GHz: (Horizontal: X-axis / Vertical: Z-axis)
Above 1 GHz: (Horizontal: X-axis / Vertical: Y-axis)

X-axis



Y-axis

Z-axis

Worst case position



Mechanical Key (Not Inserted) Worst

Mechanical Key (Inserted)

End of Report

UL Japan, Inc.
Ise EMC Lab.
4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie-ken 516-0021 JAPAN
Telephone : +81 596 24 8999
Facsimile : +81 596 24 8124