






859
203





HOUSE OF BATTERIES





Telenexus Inc.
CE Mother Board
V4.0 05/21/03
J22
J25
J4



Fab:300-0100B-004
tnx_sn#
01-1347
-TEK 0-0
-0 01/04
Baud 0 1 2
115200
57600 X
38400 X
28800 X X
19200 X
14400 X X
9600 X X
1200 X X X
J3
0 Baud
1 Sel
AFS
Telenexus, Inc.
HHR RF Module
v4.1 12/08/03
Model # HHR900-
Assy: 390-0100B-
Rev
J2
2
10
1
D2



FAB:300-01007-006
tnx_sn#
01-1290
W-TEK 0-0
94V-0
01/04



MAC Address
00:D8:EE:00:01:A4
CPLD Code Rev: 3.0
BSP Rev: AB-20
Clock Chip Rev: 2.0
3051
intel
E28F128
J3A150
A2190350C
©©1999
FLASH
smsc
LAN91C111-NC
B0147-BB47
8G107922
80000046-0009 REV C



21/02 CSI-4
WIRED LAN



CISCO AIR
350
WIRELESS



3051
IDT
74LVCH
16245APA
X0225FM
IDT
74LVCH
16245APA
X0245GMM
IDT
74LVCH
16245APA
X0225FM
Lattice
ispMACH
LC4064V
75T100-10I
A319RR57


Telenexus Inc.



Z-COMM
CLV0925E
15327
MCL 0 337
ADE-12MH
MCL 0 337
ADE-12MH
HHR TX BOARD
ASSY:390-010-7-
REV:
10/27/03
TELENEXUS



Telenexus Inc.
HHR PS v5.0
3/07/03



21349







Doc






IMG D-9 94V-0
0322

