

GEN5

PART # 544034913A01

▶ Current FCC ID: IHDT5ZY1

New FCC ID: LHJT5ZY1

▶ Current IC ID: 109-18232A

New IC ID: 6610A-182332A



Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig