

ANT
R1 4.7K
C1 10P
LT1 3.5T
C2 10P
R2 270K
C3 47P
Q1 C380(O)
L1 5.6UH
C4 M222
R4 1K
C5 4.7UF
R3 4.7K
C12 0.1UF
C13 220UF
C10 500P
RB 3.9M
C11 0.1UF
C8 0.1UF
R9 2.2K
R7 2.2K
R17 2.2M
R5 5.6K
C6 M222
C7 0.02UF
R11 2.2K
C9 M222
R12 270K
U1 RX2
Q14 9014C
R10 1K
R25 100
C15 220UF
Z1
C14 47UF
R24 1K
R23 1K
Q8 8772
Q10 8772
R20 100
R21 100
C16 0.1UF
L3 5.6UH
L2 5.6UH
MOTOR M1
C17 0.1UF
C18 0.1UF
Q15 9014C
Q11 9014C
Q9 D882
Q7 D882
D2 1N4001
SW1
R33 2.2K
D1 1N4148
RT
SL
SR
R16 4.7K
R15 4.7K
R13 4.7K
R14 4.7K
Q5 A928AY
Q6 A928AY
R19 100
R26 100
R29 4.7K
R28 4.7K
R27 100
R18 470
R30 100
Q12 9014C
Q16 9014C
Q13 9014C
C19 0.1UF
MOTOR M2
C20 0.1UF
C21 0.1UF
Q3 C2328AY
Q4 C2328AY
R31 220
R32 220
Q2 9014C
Title:
CIRCUIT DIAGRAM
SIZE A4
Document Number : RX2-49MHZ
REV 1
DATE 13 MARCH 2001
Sheet: 1 OF 1