
6.0
6.0
8.0
1.6
98966
© 2026 FMS
© 2026 Spin Master Ltd.
All Rights Reserved
MADE IN CHINA
Date Code
3.5
1.6
9.8
Caution: - very warm
- motor enclosure
Attention: - très chaud
- compartiment moteur
4 X 1.5V AA/LR6
CAUTION:BATTERIES TO BE INSTALLED
BY ADULTS ONLY
MISE EN GARDE:L'INSTALLATION DES PILES
DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ADULTE.
1.6
Spin Master Ltd.,225 King Street West,
Toronto, ON, M5V 3M2 Canada
Spin Master International B.V., Kingsfordweg
151,1043 GR Amsterdam, NL
CAN ICES(B) / NMB(B)
4 X 1.5V
1.6
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
FCC ID:PQN98966RX2G4
IC:4438B-98966RX2G4
MODEL:98966RX