APPENDIX 3: Photographs of test setup

Radiated Spurious Emission



Photo 1



Photo 2

UL Japan, Inc.
Ise EMC Lab.
4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie-ken 516-0021 JAPAN
Telephone : +81 596 24 8999
Facsimile : +81 596 24 8124

Worst Case Position

Below 1 GHz (Horizontal: X-axis/ Vertical:X-axis)
Above 1 GHz (Horizontal: Z-axis/ Vertical:Y-axis)

X-axis

Y-axis

Z-axis

End of Report