


Appendix D

Spurious Emission at Antenna Terminal Measurements

According to CFR 47 (FCC) part 2.1051


Measurement Result at Block Edge
Channel 13(1930.65MHz)



Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 3 von 20
Page 3 of 20


Channel 287(1944.35MHz)



Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 4 von 20
Page 4 of 20

Channel 313(1945.65MHz)




Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 5 von 20
Page 5 of 20

Channel 887(1974.35MHz)

* Agilent 11:59:45 Aug 25, 2003




Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 6 von 20
Page 6 of 20

Channel 913(1975.65MHz)

✱ Agilent 11:56:21 Aug 25, 2003




Allowable CF for current span exceeded

Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 7 von 20
Page 7 of 20

Channel 1187(1989.35MHz)

✱ Agilent 11:35:07 Aug 25, 2003




Copyright 2000-2002 Agilent Technologies


Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.


Seite 8 von 20
Page 8 of 20

Measurement Result Outband Band Edge

Channel 13









Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.


Seite 11 von 20
Page 11 of 20



Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.


Seite 12 von 20
Page 12 of 20






Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 14 von 20
Page 14 of 20



Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.


Seite 15 von 20
Page 15 of 20






Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 16 von 20
Page 16 of 20




Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 17 von 20
Page 17 of 20



Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 18 von 20
Page 18 of 20




Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 19 von 20
Page 19 of 20

ACPR Test according to EIA/TIA 97D-2001

Channel 1000



Prüfbericht - Nr.: 17000535 001
Test Report No.

Seite 20 von 20
Page 20 of 20

