




材质工艺: 75#合成纸过哑膜, 不干胶 符合ROHS标准

2. 图面尺寸用于检验零件外形、功能和装配 未注尺寸在图面上直接量取 未注公差参照公差表要求;
3. 来料要求清洁无杂质 零件表面不允许起皱 变形和破损
4. 离型纸要带撕开把手且易于撕开
5. 重点尺寸用跑道标注 每批出货均需检测;
6. 包装与运输 物料要按一定的数量装入包装塑料袋。

Label Location

