






verizon
Testing Sample




















mm



80 70 60 50 40 30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100














Buddy Y2-043



Buddy Y2-043






Buddy V2.043



Buddy V2.043









Buddy V2.043






Buddy V2 043



Buddy V2 043












WJ9
TP43
H1
WR18
WC70
WR76
WC165
WR54
WC121
WR32



WJ8



SN: J913772853 NZEVR7224001J






AJ15
AJ2
AJ3
AJ1
NL_AJ16
TP41



TP30
WJ5
WJ1
NL_WJ10
WC186
WR57
WC183
WFL10



TP3
WJ4
1
2
WC133
WR71
WC132
WC134
WFL11
WC437
WR59
WC428



TP31
TP57
WC142
H2
WJ7
WC141
WC137
WFL12
WC97
WR61
WC98














R47



BROADCOM
BCM43684KRFBG
TK1852 P21
8U9-07 B2 W



TP33
TP35
TP36
AR1394
AR1395
AR1390
AR1391
AC1807
AC1808
AR1403
AR1401
TP37
TP38
TP34










AU1
BROADCOM
BCM43684KRFBG
TK1852 P21
8U9-07 B2 W
TP6
TP46



TP6
TP46











BROADCOM ®
BCM43684KRFBG
TK1852 P21
8U9-07 B2 W
WU1


WR8
WR39
TP15
WR17
WR14
TP16
TP14
TP8
WC109
WC249
WR62
WC250
WC6
WC471
WR203
WU25
WR1














WE7224442
U16 -VR
V1.1.0.0
8404
U16



TOSHIBA F-V0616
TAIWAN 18359AE
TH58NVG3S0HTAI0
U16


R1904001000004
WE7224442-VR





NZEVR7224000J 01 CK
SN:E301119032700060
MAC:64CC22736C92 WE7224442-VR








Buddy V2-043





MXL3711
K7068.03
1802 CC
MR938
MR828
MC1138
MC862
MC863
MC876
MC879
MC7223
MC7223
MU804



T500
PYGB
MC870
MC867
MR6592
MY801
MR872
MC872
MC862
MR821
MR869
MC858
C7248
C7247
MR824
MR825
MR938








BROADCOM
BCM68369KFEBG
TA1049 P21
05Y-22 B3


R6756
R6757
R4770
R4771
C884
C883
R473
R46
Y2
C57
U1
U10


R110
R111
R112
R120
R121
R122
SEC 907
K4B4G16
46E BYMA
E7J72713C
U2