Internal Photos of the EUT

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Fig. 7



Fig. 8


110050A
PF007 V0.01
2023-3-20
E237212 HM
94V-0
HM V0876

Fig. 9


WIFI ANT

Fig. 10


winbond
25Q64JVSIQ
2317
8002A
CNCL2D.1N

Fig. 11

ANYKA
AK3918EN080
V330L
BHSJ03B22
REALTEK
8188FTV
N4FH031
GN18C
110050A
PF007 V0.01
2023-3-20

Fig. 12


3V3 CMD
CLK
GND DO
DET
R4
R5
C89
C13
R3
ANYKA
C62
C5
C8
C75
R32
R34
R35
R33
UTC QDAM
BA6208G
U9
C86
110050A
PF007 V0.01
2023-3-20
E237212 HM
94V-0
2322
HM V0876

Fig. 13



Fig. 14


winbond
25Q64JVSIQ
2317
8002A
CNCL2D.1N

Fig. 15

ANYKA
AK3918EN080
V330L
BHSJ03B22
REALTEK
8188FTV
N4FHO31
GN18C
110050A
PF007 V0.01
2023-3-20

Fig. 16


110050A
PF007 V0.01
2023-3-20
E237212 HM
94V-0
HM V0876
UTC QDAM
BA6208G

Fig. 17



Fig. 18

Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28