


NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID4_NS_01_6000_26000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID4_NS_01_26000_40000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID5_NS_01_0.009_0.15_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID5_NS_01_0.15_30_#1






| | |
|---|---|
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID5_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID5_NS_01_1000_3000_#1 |
|   |   |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID5_NS_01_3000_6000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID5_NS_01_6000_26000_#1 |
|   |   |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID5_NS_01_26000_40000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID9_NS_01_0.009_0.15_#1 |




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID9_NS_01_0.15_30_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID9_NS_01_30_1000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID9_NS_01_1000_3000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID9_NS_01_3000_6000_#1






| | |
|---|---|
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID9_NS_01_6000_26000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID9_NS_01_26000_40000_#1 |
|  |  |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID7_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID7_NS_01_0.15_30_#1 |
|  |  |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID7_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID7_NS_01_1000_3000_#1 |




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID7_NS_01_3000_6000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID7_NS_01_6000_26000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID7_NS_01_26000_40000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID8_NS_01_0.009_0.15_#1






| | |
|---|---|
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID8_NS_01_0.15_30_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID8_NS_01_30_1000_#1 |
|  |  |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID8_NS_01_1000_3000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID8_NS_01_3000_6000_#1 |
|  |  |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID8_NS_01_6000_26000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+L_TID8_NS_01_26000_40000_#1 |




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID6_NS_01_0.009_0.15_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID6_NS_01_0.15_30_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID6_NS_01_30_1000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID6_NS_01_1000_3000_#1



| | |
|---|---|
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID6_NS_01_3000_6000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID6_NS_01_6000_26000_#1 |
|   |   |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID6_NS_01_26000_40000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID4_NS_01_0.009_0.15_#1 |
|   |   |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID4_NS_01_0.15_30_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID4_NS_01_30_1000_#1 |




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID4_NS_01_1000_3000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID4_NS_01_3000_6000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID4_NS_01_6000_26000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID4_NS_01_26000_40000_#1



| | |
|---|---|
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID5_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID5_NS_01_0.15_30_#1 |
|   |   |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID5_NS_01_30_1000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID5_NS_01_1000_3000_#1 |
|   |   |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID5_NS_01_3000_6000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID5_NS_01_6000_26000_#1 |




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID5_NS_01_26000_40000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID9_NS_01_0.009_0.15_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID9_NS_01_0.15_30_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID9_NS_01_30_1000_#1






| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID9_NS_01_1000_3000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID9_NS_01_3000_6000_#1 |
|---|---|
|   | |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID9_NS_01_6000_26000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID9_NS_01_26000_40000_#1 |
|   |   |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID7_NS_01_0.009_0.15_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID7_NS_01_0.15_30_#1 |




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID7_NS_01_30_1000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID7_NS_01_1000_3000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID7_NS_01_3000_6000_#1




NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID7_NS_01_6000_26000_#1






| | |
|---|---|
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID7_NS_01_26000_40000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID8_NS_01_0.009_0.15_#1 |
|  |  |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID8_NS_01_0.15_30_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID8_NS_01_30_1000_#1 |
|  |  |
| NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID8_NS_01_1000_3000_#1 | NTNV_DC_5A_n77A-3450-3550_PC2_30_5+90_M+M_TID8_NS_01_3000_6000_#1 |