








TDVS-H065P
511A0101
F41G51200000920
hynix 525A
HY5DU561622DTP-D43
KOR






TDVS-H065P
511A0101
F41G51200000920
제조년월 : 05,12



Code :: CP980105
HC.IOS Ver 1.0
HEN11-42V4TD
DM6C06-0029
MST3289M-140
F470
H4D
220






SAMSUNG
SDI
MODEL NO : 42'HD S4.0 X-MAIN
PCB CODE : LJ41-02758A
REV NO : R1.3 (05/02/15)
A2
WARNING





A1
M23-2301-MF
MODEL NO : 42HD-S4.0-LOGIC MAIN
PCB REV : R1.4(05/04/06)
PCB NO : LJ41-03387A
42HDV4
050614
STD
3CBAh
WARNING
HIGH VOLTAGE
HOT SURFACE
DON'T TOUCH FOR YOUR SAFETY






CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
CLINCH
PRIMARY SIDE
SECONDARY SIDE
PRIMARY SIDE
SECONDARY SIDE
PRIMARY SIDE
SECONDARY SIDE


SAMSUNG
LJ26-00020A
LJ26-00018A

