
TXP
RXP
RXN
H2019
RJ45
UCC2946
64nF
WDG_TRG
nRES
nRES_H
V_BAT
74LVX3245
LCD_RW
LCD_RS
LCD_CS
LCD_CLK
LCD_RD
LCD_WR
LCD_D0
LCD_D1
LCD_D2
LCD_D3
LCD_D4
LCD_D5
LCD_D6
LCD_D7
RD_5V
nCS_3V
JP1 HEADER 12X2
JP2 HEADER 10X2
WIEGAND0
WIEGAND1
MULTI_ICE(1.25)
CB3LV-3C-25
UartCLK
SDCLK
25MCLK
NT_IRQ
CT1934MS-ND
45W0
35W1
25W2
15W3
U1A SecurARM-BGA208
SDRAM
U3A MT48LC4M32B2TG-10
FLASH
TE28F160C3BC90
U2
XCR3128XL
U15A LAN91C111-TQFP
U15B LAN91C111-NE
10/100M
FM93C46LM8
U11
U12
U5
U4
J8 FH10A-16S-1SH(1.0)
J2
CON2(2.54MM)
J12
J_ExtLED(J1.25mm)
IN5818M-13
XP152A01D8MR
2SD602A-(TX)
BCX17
MAX1776
ELL-6SH220M
EZJ-Z0V120JA
U3B MT48LC2M32B2
U1B CFP2000-BGA208
MAX1805EEE
MAX1806EUA25
J5 LCD(1.27)
J3
SENSOR
CON3
Place 1000p capacitors near JP0
Title
Size
C
Number
Revision
Date: 24-Aug-2005
Sheet of
File: \\file-server\incoming\4 finger scanner\SA3 [illegible]041111.DDB
DDB