

CAUTION:

This is a radio transmitter device and should be handled carefully. Edges of battery contacts and similar components should be checked for burr and sharpness. Broken plastic parts are dangerous for children under 36 months of age. Recommended For Ages 8 Years And Up. Made In China

ATTENTION:

Cet appareil fonctionne sur fréquences radio et doit être manipulé avec précaution. Vérifier si les contacts des piles et autres composants n'ont pas d'arête tranchante. Toute pièce en plastique brisée est dangereuse pour les enfants en-dessous de 3 ans. Recommandé aux enfants à partir de 3 ans. Fabrique En Chine

VORSICHT:

Dieses Gerät arbeitet mit Radio-Frequenzen und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Kontaktdrähte der Batterie sowie ähnlich Bestandteile müssen auf unsaubere und scharfe Stellen geprüft werden. Zerbrochene Plastik-Teile sind gefährlich für Kinder unter 36 Monaten. Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren. Hergestellt In China

ATTENZIONE:

Questo e' un apparecchio di radiotrasmissione e deve essere maneggiato con cautela. Verificare che i fili di contatto della batteria e simili componenti non siano appuntiti. Tutti pezzi di plastica rotti sono pericolosi per i bambini di età inferiore a 3 anni. Raccomandato ai bambini di età superiore a 8 anni. Fabricato In China



PRECAUCION:

Esto es un aparato radio transmisor y debe tratarse como tal. Las esquinas de los contactos de las pilas y otros componentes similares pueden ser puntiagudas y afiladas. Partes rotas son peligrosas para niños de menos de 36 meses de edad. Recomendado Para Edades A Partir De 8 Nos. Fabricado En China

MADE IN CHINA
FOR AGES 3 AND UP

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts
Not for children under 3 years





Notice items:

- When the batteries lose efficacy. it will be out of control please replace.
- Do not mix old and new batteries.
- If you don't use the production in short. time you must take out the batteries



NOTE:

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.)