




流水号、生产日期改动见措施单

MODEL NO: SEB207SUB-PA0C1A Whirlpool corporation, Benton Harbor, MI, USA.49022 www.whirlpool.com 120V A.C. 60Hz SINGLE PHASE 1050W OPERATING FREQUENCY: 2450MHZ  UL LISTED MICROWAVE OVEN E33P LP E61592 OUTPUT: 700W FCC ID: UHW-7020009 SERIAL NO: XGC2000001 MANUFACTURED: April,2023 HOUSEHOLD MICROWAVE OVEN MADE IN CHINA IEC 60705 RATING STANDARD MICROWAVE POWER GENERAT- OR: MAGNETRON COMPLIES WITH DHHS RADIATION PERFORMANCE STANDARDS 21CFR SUBCHAOTER J.	
 WARNING Electrical Shock Hazard Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating. Failure to do so can result in death or electric shock .	 ADVERTENCIA Peligro de Choque Eléctrico Desconecte el suministro de energía antes de dar el mantenimiento . Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar . No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.
CAUTION: THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. CONSULT THE SERVICE MANUAL FOR PROPER SERVICE PROCEDURES TO ASSURE CONTINUED COMPLIANCE WITH THE FEDERAL PERFORMANCE STANDARD FOR MICROWAVE OVENS AND FOR PRECAUTIONS TO BE TAKEN TO AVOID OSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.	PRECAUCIÓN: ESTE A PARA TO DEBE SER REPARADO SÓLO POR PERSONAL CAPACITADO. CONSULTE EL M ANUAL DE SERVICIO PARA ASEGURAR QUE CONTINUE COMPLIENDO CON LAS NORMAS FEDERALES PARA HORNOS DE MICROONDAS Y PARA QUE SE TOMEN LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR EXPONER EL APARTO A EXCESO DE ENERGIA.
PRECAUTIONS FOR SAFE USE TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY. DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THE OVEN WITH: - OBJECT CAUGHT IN DOOR, - DOOR THAT DOES NOT CLOSE PROPERLY, - DAMAGED DOOR, HINGE, LATCH, OR SEALING SURFACE, THIS OVEN COMPLIES WITH DHHS RADIATION PERFORMANCE STANDARDS, 21 CFR SUBCHAPTER J. MICROWAVE FREQUENCY: 2450MHz	RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGIA DE MICROONDAS, NO HACER FUNCIONAR ESTE HORNO SI: - HAY UN OBJETO ATRAPADO EN LA PUERTA, - LA PUERTA NO CIERRA CORRECTAMENTE, - LA PUERTA, BISAGRA, PESTILLO, O JUNTAS DE LA PUERTA ESTÁN DAÑADOS. ESTE HORNO CUMPLE CON LAS NORMAS SOBRE RADIACIÓN DHHS, 21 CFR SUBCAPITULO J. FRECUENCIA DE MICROONDAS: 2450MHz
 CALIFORNIA RESIDENTS ONLY - WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov	 SOLO RESIDENTES DE CALIFORNIA – ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

警告标志彩色印刷

165*85mm, 透明底UL特多龙纸