
























SPORTON International Inc.
TEL : 886-3-327-3456
FAX : 886-3-327-0973








SPORTON International Inc.
TEL : 886-3-327-3456
FAX : 886-3-327-0973















L207
L215
J1100
L217
L206
L210
L200
4R7



WAP571 REV.2.00
PCB MADE IN CHINA
Manufactured for
cisco



















2-1


















2-1


2-1














SPORTON International Inc.
TEL : 886-3-327-3456
FAX : 886-3-327-0973































































0 80 70 60 50 40 30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30























F



60 50 40 30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50 60 70 80 9


60 50 40 30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90





WAP571 REV.2.00
PCB MADE IN CHINA
CISCO
Manufactured for:









BROADCOM
BCM43460KMLG
TE1504 P20
445750 24 3 W



T400
MVFN



U1100
BROADCOM®
BCM43460KMLG
TE1504 P20
445750-24 3 W



T400
MVFN



BROADCOM
BCM53018A1KFEBG
T+1503 P13
448585-05 Z1A



25.000
YOKE



XFGH
4MK77
D9PTK












J302
J300
J1200
J1300
J1400
U1200
U1300
U1400








mm




SPANSION
S34ML01G100TFV00
510BB039 A
©12 SPANSION