Internal photos



SVER3518-T006 1.0
140118 SV
HOT
COLD
SMD
TP.MS3393.PB851


HOT
COLD
CAUTION
RISK OF FIRE
DO NOT REPLACE
DANGER
RISK OF FIRE AND
DO NOT REPLACE
WITH HIGH CAP FUSE
Capxon
RoHS


HOT
COLD
SMD
TP.MS3393.PB851


S1 RSAG7.820.5374/ROH S2
S3
S6
S5
S7
S4
CN1
94V-0
XD-102
E193079
ZDE24666A




M1
C9
D3
R2
D2
R3
C2
RSAG7.820.5282/ROH
D1
CN1


94V-0
XD-102
E193079
2DE24817C
1342
29
30
31
32
33
34
35