








Model: BE1281 Bellman & Symfon
Single station smoke alarm DESIGN FOR EARS

WARNING: Please see user manual for important information on maintenance and battery life.

Constant use at high or low temperature or high humidity may reduce battery life.
Use only batteries specified. The use of other batteries may have a detrimental effect on alarm operation.
Test this alarm once a week.

Gently vacuum to remove accumulated dust and cobwebs monthly.

Alarm: Continuous horn

Low Battery: 1 beep 1 flash every 40 sec

Sensitivity: 0.9-1.8% OES/ft

Return to supplier for service. For product or warranty enquiries, contact:

Bellman & Symfon AB, Sweden info@bellman.com Conforms to UL217 and

ULC-8531. Made in Taiwan. FCC ID: W438ETD3A2 IC: 6693A-BE1281A2

AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.

L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.

L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.

Testez cette alarme une fois par semaine.

doucement aspirateur pour enlever la poussière accumulée et les toiles d'araignée mensuelle.

Alarme: sonnerie continue

Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les 40 sec

Sensibilité à la fumée: 0.9-1.8% OES/ft

Retournez à votre fournisseur pour le service. Pour des questions de produit ou de garantie, contactez:

Bellman & Symfon AB, Suède info@bellman.com Conformément à UL217 et

ULC-8531. Fabriqué en Taïwan. FCC ID: W438ETD3A2 IC: 6693A-BE1281A2

AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.

L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.

L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.

Testez cette alarme une fois par semaine.

doucement aspirateur pour enlever la poussière accumulée et les toiles d'araignée mensuelle.

Alarme: sonnerie continue

Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les 40 sec

Sensibilité à la fumée: 0.9-1.8% OES/ft

Retournez à votre fournisseur pour le service. Pour des questions de produit ou de garantie, contactez:

Bellman & Symfon AB, Suède info@bellman.com Conformément à UL217 et

ULC-8531. Fabriqué en Taïwan. FCC ID: W438ETD3A2 IC: 6693A-BE1281A2

AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.

L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.

L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.

Testez cette alarme une fois par semaine.

doucement aspirateur pour enlever la poussière accumulée et les toiles d'araignée mensuelle.

Alarme: sonnerie continue

Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les 40 sec

Sensibilité à la fumée: 0.9-1.8% OES/ft

Retournez à votre fournisseur pour le service. Pour des questions de produit ou de garantie, contactez:

Bellman & Symfon AB, Suède info@bellman.com Conformément à UL217 et

ULC-8531. Fabriqué en Taïwan. FCC ID: W438ETD3A2 IC: 6693A-BE1281A2

AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.

L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.

L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.

Testez cette alarme une fois par semaine.

doucement aspirateur pour enlever la poussière accumulée et les toiles d'araignée mensuelle.

Alarme: sonnerie continue

Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les 40 sec

Sensibilité à la fumée: 0.9-1.8% OES/ft

Retournez à votre fournisseur pour le service. Pour des questions de produit ou de garantie, contactez:

Bellman & Symfon AB, Suède info@bellman.com Conformément à UL217 et

ULC-8531. Fabriqué en Taïwan. FCC ID: W438ETD3A2 IC: 6693A-BE1281A2

AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.

L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.

L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.

Testez cette alarme une fois par semaine.

doucement aspirateur pour enlever la poussière accumulée et les toiles d'araignée mensuelle.

Alarme: sonnerie continue

Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les 40 sec

Sensibilité à la fumée: 0.9-1.8% OES/ft

Retournez à votre fournisseur pour le service. Pour des questions de produit ou de garantie, contactez:

Bellman & Symfon AB, Suède info@bellman.com Conformément à UL217 et

ULC-8531. Fabriqué en Taïwan. FCC ID: W438ETD3A2 IC: 6693A-BE1281A2

AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.

L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.

L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.

Testez cette alarme une fois par semaine.

doucement aspirateur pour enlever la poussière accumulée et les toiles d'araignée mensuelle.

Alarme: sonnerie continue

Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les 40 sec

Sensibilité à la fumée: 0.9-1.8% OES/ft

Model: BE1281



Bellman & Symfon®

Single station smoke alarm

DESIGN FOR EARS



WARNING:

Please see user manual for important information on maintenance and battery life.

Constant use at high or low temperature or high humidity may reduce battery life. Use only batteries specified, the use of other batteries may have a detrimental effect on alarm operation.

Test this alarm once a week.

Gently vacuum to remove accumulated dust and cobwebs monthly.

Alarm: Continuous horn

Low Battery: 1 beep 1 flash every 40 sec

Sensitivity: 0.9-1.8% OBS/ft

Return to supplier for service. For product or warranty enquires, contact:

Bellman & Symfon AB, Sweden. info@bellman.com Conforms to UL217 and

ULC-S531. Made in Ireland. FCC ID WMSBETXSA2 IC 6693A-BETXSA2

Avertisseur de Fumée monoposte



AVERTISSEMENT:

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'entretien et l'autonomie de la pile de votre avertisseur.

L'utilisation constante à haute ou basse température ou humidité peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez uniquement des batteries spécifiées.

L'utilisation d'autres piles peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'alarme.

Testez cette alarme une fois par semaine.

doucement aspirateur pour enlever la poussière.

accumulée et toiles d'araignée mensuelle.

Alarme: sonnerie continue

Pile faible: 1 bip avec 1 clignotement toutes les

40 sec

Sensibilité à la fumée: 0.9-1.8% OBS/ft



Fabriqué en Irlande
A18XXR0

BE1281_006LBL001

Use only Duracell MN1604.
Read user manual.
and button after the battery has