







Label Location

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL
PROTECTION UNIT REGION 2
QTY x1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

INCLUDES
PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061
PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



GE Mining
Industreea
3 Co-Wyn Close
Fountaindale
NSW 2258
Australia

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL
PROTECTION UNIT REGION 2
QTY x1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.


INCLUDES
PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061
PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



GE Mining
Industreea
3 Co-Wyn Close
Fountaindale
NSW 2258
Australia

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL
PROTECTION UNIT REGION 2
QTY x1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

INCLUDES
PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061
PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



GE Mining
Industreea
3 Co-Wyn Close
Fountaindale
NSW 2258
Australia

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL
PROTECTION UNIT REGION 2
QTY x1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

INCLUDES
PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061
PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



GE Mining
Industreea
3 Co-Wyn Close
Fountaindale
NSW 2258
Australia

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL
PROTECTION UNIT REGION 2
QTY x1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

INCLUDES
PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061
PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



GE Mining
Industreea
3 Co-Wyn Close
Fountaindale
NSW 2258
Australia

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL
PROTECTION UNIT REGION 2
QTY x1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.


INCLUDES
PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061
PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



GE Mining
Industreea
3 Co-Wyn Close
Fountaindale
NSW 2258
Australia

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL
PROTECTION UNIT REGION 2
QTY x1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.


INCLUDES
PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061
PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



GE Mining
Industreea
3 Co-Wyn Close
Fountaindale
NSW 2258
Australia

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL
PROTECTION UNIT REGION 2
QTY x1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

INCLUDES
PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061
PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



GE Mining
Industreea
3 Co-Wyn Close
Fountaindale
NSW 2258
Australia