## RF Power Output

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.26 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_BPSK | 24.25 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.69 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.70 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_QPSK | 23.23 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_QPSK | 24.22 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.11 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_QPSK | 24.15 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.73 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_16QAM | 23.25 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.58 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.57 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.32 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.75 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.14 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.13 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.67 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.67 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.29 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.27 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.84 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_QPSK | 22.26 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.24 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_QPSK | 22.34 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.88 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.75 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.72 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_16QAM | 22.26 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_64QAM | 20.67 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_64QAM | 20.29 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.94 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_64QAM | 20.11 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_256QAM | 17.27 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_256QAM | 17.25 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.23 |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_256QAM | 17.82 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.44 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.98 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.08 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.76 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.94 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.95 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.08 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.77 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.99 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.97 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.97 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.60 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.41 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.48 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.46 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.11 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.39 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.39 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.67 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.29 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.96 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_QPSK | 22.46 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.68 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_QPSK | 22.33 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.98 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.90 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.18 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_16QAM | 21.87 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_64QAM | 20.39 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_64QAM | 20.42 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.34 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_64QAM | 20.03 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_256QAM | 17.48 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_256QAM | 17.41 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.69 |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_256QAM | 17.36 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.40 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.82 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.83 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.77 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.32 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.84 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.78 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.26 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.83 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.34 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.69 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.69 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.36 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.80 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.69 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.63 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.38 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.25 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.31 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.26 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_QPSK | 19.97 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_QPSK | 21.36 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.41 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_QPSK | 21.51 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.35 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.27 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.37 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_16QAM | 21.40 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_64QAM | 19.36 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_64QAM | 19.77 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.21 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_64QAM | 19.12 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_256QAM | 16.30 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_256QAM | 16.87 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_256QAM | 16.89 |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_256QAM | 16.86 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.79 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.83 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.23 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.71 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.90 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.84 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.21 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.66 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.83 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.86 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.62 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.96 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.31 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.37 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.66 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.53 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.44 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.23 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_QPSK | 21.26 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_QPSK | 22.30 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.83 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_QPSK | 22.73 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_16QAM | 21.26 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_16QAM | 22.29 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_16QAM | 21.91 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_16QAM | 21.70 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_64QAM | 20.77 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_64QAM | 20.28 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.55 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_64QAM | 20.01 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_256QAM | 17.23 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_256QAM | 17.54 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.38 |
| n5 | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_256QAM | 17.66 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.46 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.94 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.30 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.57 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.96 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.94 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.33 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.61 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.97 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.98 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.13 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.44 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.44 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.41 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.73 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.03 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.42 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.44 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.87 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.18 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_QPSK | 20.95 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_QPSK | 22.42 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.88 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_QPSK | 22.20 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_16QAM | 20.91 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_16QAM | 21.93 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.41 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_16QAM | 21.70 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_64QAM | 20.43 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_64QAM | 20.41 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.60 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_64QAM | 19.88 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_256QAM | 17.41 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_256QAM | 17.52 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.87 |
| n5 | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_256QAM | 17.25 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.93 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.41 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.23 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.29 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.44 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.92 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.68 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.97 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.95 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.09 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.18 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.38 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.07 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.66 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.91 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.87 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.26 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.41 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_QPSK | 20.45 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_QPSK | 21.51 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_QPSK | 21.80 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_QPSK | 21.50 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_16QAM | 20.01 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_16QAM | 21.39 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_16QAM | 21.79 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_16QAM | 20.97 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_64QAM | 19.44 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_64QAM | 19.38 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_64QAM | 19.52 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_64QAM | 19.21 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_256QAM | 16.53 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_256QAM | 16.45 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.30 |
| n5 | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_256QAM | 16.89 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.66 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_BPSK | 24.22 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.18 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.63 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_QPSK | 23.15 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_QPSK | 24.26 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.17 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.68 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_16QAM | 22.12 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_16QAM | 23.18 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.03 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.47 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.62 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.73 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.58 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.03 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.59 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.72 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_QPSK | 21.15 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_QPSK | 22.74 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.77 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_QPSK | 22.25 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_16QAM | 21.12 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_16QAM | 22.16 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.24 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.76 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.61 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_64QAM | 20.70 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.45 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.91 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.63 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.69 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.78 |
| n5 | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_256QAM | 17.26 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.46 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_BPSK | 24.01 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.40 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.41 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.97 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_QPSK | 24.03 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.39 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.42 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.99 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.97 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.27 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.28 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.48 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.52 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.76 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.81 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.46 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.46 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.94 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.95 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.99 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_QPSK | 22.49 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.97 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_QPSK | 22.08 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.96 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.94 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.47 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.44 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.47 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_64QAM | 20.45 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.63 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.71 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.43 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.47 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.94 |
| n5 | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_256QAM | 17.00 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.58 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.57 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.84 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.59 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.69 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.87 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.22 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.44 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.18 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.11 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.10 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.46 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.32 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.02 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.87 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_QPSK | 22.09 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.24 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_QPSK | 21.86 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.54 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.17 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.37 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_64QAM | 19.70 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.32 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.05 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.04 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.32 |
| n5 | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_256QAM | 16.52 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.48 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_BPSK | 24.06 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.20 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.30 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.99 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_QPSK | 24.06 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.15 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.31 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.96 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_16QAM | 23.10 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.05 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.14 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.45 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.56 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.54 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.65 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.44 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.52 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.66 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.82 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_QPSK | 20.98 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_QPSK | 22.53 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.74 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_QPSK | 21.83 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_16QAM | 20.95 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_16QAM | 22.02 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_16QAM | 22.25 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_16QAM | 21.35 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_64QAM | 20.39 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_64QAM | 20.53 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.46 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_64QAM | 19.57 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_256QAM | 17.44 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_256QAM | 17.48 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.75 |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_256QAM | 16.86 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.48 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_BPSK | 24.04 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.38 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.32 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_QPSK | 23.01 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_QPSK | 24.04 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.42 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.35 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_16QAM | 22.01 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_16QAM | 23.05 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.27 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.15 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.47 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.51 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.83 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.74 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.45 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.51 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.96 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_QPSK | 20.95 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_QPSK | 22.41 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.96 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_QPSK | 21.91 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_16QAM | 20.96 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_16QAM | 21.93 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.46 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_16QAM | 21.42 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_64QAM | 20.41 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_64QAM | 20.48 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.67 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_64QAM | 19.61 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_256QAM | 17.41 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_256QAM | 17.44 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.97 |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_256QAM | 16.89 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.84 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.39 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.95 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.28 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.83 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.80 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.39 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.91 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.81 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.84 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.73 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.70 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.81 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.91 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.73 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.67 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.28 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.43 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.39 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_QPSK | 20.43 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_QPSK | 21.78 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.47 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_QPSK | 21.85 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_16QAM | 20.79 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_16QAM | 21.31 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_16QAM | 21.97 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_16QAM | 21.40 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_64QAM | 20.23 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_64QAM | 20.26 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.20 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_64QAM | 19.57 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_256QAM | 16.77 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_256QAM | 17.23 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.98 |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_256QAM | 16.92 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.17 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.62 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.65 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.66 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.62 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.63 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.66 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.62 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.75 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.71 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.53 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.49 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.18 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.28 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.10 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.07 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.18 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.17 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.71 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_QPSK | 22.31 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.39 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_QPSK | 22.35 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.78 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.67 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.85 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.88 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_64QAM | 20.19 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_64QAM | 20.18 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.95 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.98 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_256QAM | 17.16 |
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_256QAM | 17.30 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_256QAM | 17.27 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.20 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.72 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.71 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.71 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.73 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.75 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.71 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.68 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.75 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.69 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.57 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.51 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.22 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.29 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.13 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.09 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.18 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_QPSK | 20.75 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_QPSK | 22.26 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.32 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_QPSK | 22.27 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_16QAM | 20.77 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_16QAM | 21.70 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.81 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_16QAM | 21.77 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_64QAM | 20.18 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_64QAM | 20.19 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.05 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_64QAM | 19.98 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_256QAM | 17.26 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_256QAM | 17.21 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.32 |
| n7 | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_256QAM | 17.27 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.29 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.80 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.76 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.73 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.75 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.71 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.71 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.75 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.81 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.85 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.58 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.61 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.29 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.36 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.17 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.14 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.27 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.23 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.25 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.84 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_QPSK | 22.37 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.42 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_QPSK | 22.33 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.86 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.74 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.92 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.85 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_64QAM | 20.27 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_64QAM | 20.23 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_64QAM | 20.05 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_64QAM | 20.04 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_256QAM | 17.26 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_256QAM | 17.27 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_256QAM | 17.35 |
| n7 | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_256QAM | 17.27 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.96 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.44 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.55 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.52 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.44 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.45 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.48 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.52 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.52 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.45 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.36 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.34 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.97 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.92 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.86 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.91 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.98 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.96 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.50 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.96 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.99 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_QPSK | 22.06 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.48 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.48 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.60 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.60 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_64QAM | 20.00 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.93 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.71 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.78 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.97 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_256QAM | 17.00 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.07 |
| n7 | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_256QAM | 17.13 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.21 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.71 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.77 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.72 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.70 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.66 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.76 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.67 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.74 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.66 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.57 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.56 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.22 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.17 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.17 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.27 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.19 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.70 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_QPSK | 22.20 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.29 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_QPSK | 22.23 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.65 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.68 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.79 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.73 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_64QAM | 20.21 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_64QAM | 20.14 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.04 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.95 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_256QAM | 17.18 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_256QAM | 17.22 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.28 |
| n7 | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_256QAM | 17.26 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.59 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.65 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.58 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.55 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.59 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.64 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.59 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.63 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.55 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.49 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.42 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.13 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.96 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.92 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.12 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.14 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.09 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.64 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_QPSK | 22.07 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.20 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_QPSK | 22.09 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.54 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.61 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.76 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.65 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_64QAM | 20.14 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_64QAM | 20.05 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.82 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_256QAM | 17.07 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_256QAM | 17.10 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.19 |
| n7 | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_256QAM | 17.07 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.18 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.63 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.68 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.88 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.71 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.69 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.79 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.83 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.71 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.61 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.56 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.64 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.18 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.22 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.08 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.23 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.16 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.19 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.26 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.38 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.75 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_QPSK | 22.21 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.19 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_QPSK | 22.35 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.74 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.61 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.88 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.89 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_64QAM | 20.23 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_64QAM | 20.19 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_64QAM | 20.10 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_256QAM | 17.19 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_256QAM | 17.16 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_256QAM | 17.29 |
| n7 | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_256QAM | 17.44 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.26 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.74 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.79 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.77 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.76 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.78 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.81 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.81 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.74 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.69 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.68 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.58 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.21 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.28 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.12 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.03 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.23 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_QPSK | 20.77 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_QPSK | 22.29 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.29 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_QPSK | 22.17 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_16QAM | 20.75 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_16QAM | 21.73 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.81 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_16QAM | 21.73 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_64QAM | 20.23 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_64QAM | 20.23 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.07 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_64QAM | 19.95 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_256QAM | 17.22 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_256QAM | 17.27 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.36 |
| n7 | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_256QAM | 17.26 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.41 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.90 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.94 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.82 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.90 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.85 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.96 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.82 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.85 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.82 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.75 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.64 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.36 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.38 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.35 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.12 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.48 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.89 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_QPSK | 22.40 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.45 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_QPSK | 22.25 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.84 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.79 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_16QAM | 22.04 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.82 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_64QAM | 20.36 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_64QAM | 20.36 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_64QAM | 20.23 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_64QAM | 20.02 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_256QAM | 17.30 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_256QAM | 17.32 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_256QAM | 17.53 |
| n7 | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.27 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.79 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.74 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.95 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.34 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.73 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.29 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.51 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.35 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.81 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.16 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.80 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.28 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.86 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.15 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.90 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.25 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.37 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.32 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.27 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.44 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.85 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.74 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.39 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_16QAM | 22.00 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.84 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.87 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.00 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_64QAM | 20.20 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.86 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.82 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.88 |
| n7 | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.07 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.30 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.75 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.76 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.78 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.79 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.79 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.80 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.81 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.76 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.76 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.65 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.67 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.24 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.30 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.17 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.12 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.28 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.37 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.26 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.79 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.29 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.31 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.22 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.77 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.67 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.83 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.74 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.20 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_64QAM | 20.28 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.05 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.98 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_256QAM | 17.25 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_256QAM | 17.25 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.38 |
| n7 | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.25 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.38 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.85 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.89 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.78 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.84 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.87 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.90 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.81 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.86 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.87 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.69 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.53 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.33 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.37 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.29 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.10 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.37 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.47 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.26 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.87 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.39 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.43 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.26 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.86 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.79 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.96 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.84 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.32 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_64QAM | 20.34 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.19 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_64QAM | 20.02 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_256QAM | 17.34 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_256QAM | 17.32 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.45 |
| n7 | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.25 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.85 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.85 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.71 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.93 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.33 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.39 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.27 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.50 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.84 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.56 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.31 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.93 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.41 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.69 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.37 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.88 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.36 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.55 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.39 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_QPSK | 22.39 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.75 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_QPSK | 22.55 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.41 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.39 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.86 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.64 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_64QAM | 20.34 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.93 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.54 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.84 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_256QAM | 17.34 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_256QAM | 17.37 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_256QAM | 17.32 |
| n7 | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_256QAM | 17.11 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.23 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.68 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.67 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.59 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.70 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.71 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.65 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.60 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.81 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.72 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.45 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.41 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.30 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.31 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.13 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.27 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_QPSK | 20.77 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_QPSK | 22.33 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.27 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_QPSK | 22.15 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_16QAM | 20.82 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_16QAM | 21.79 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.77 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_16QAM | 21.68 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_64QAM | 20.28 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_64QAM | 20.30 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.01 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_64QAM | 19.88 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_256QAM | 17.25 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_256QAM | 17.30 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.28 |
| n7 | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_256QAM | 17.20 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.25 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.78 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.68 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.58 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.74 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.78 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.72 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.66 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.80 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.77 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.50 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.37 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.29 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.32 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.19 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.29 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.28 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.38 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.17 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.78 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_QPSK | 22.32 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.33 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_QPSK | 22.11 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.82 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.78 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.85 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.71 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_64QAM | 20.28 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_64QAM | 20.30 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_64QAM | 20.05 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.87 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_256QAM | 17.27 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_256QAM | 17.37 |
| n7 | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_256QAM | 17.12 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.80 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.25 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.56 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.40 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.68 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.74 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.64 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.44 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.78 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.73 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.93 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.25 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_64QAM | 21.28 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_64QAM | 21.27 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.03 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.85 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.79 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_256QAM | 19.28 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.23 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_256QAM | 19.50 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.76 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_QPSK | 22.27 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.67 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.99 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.78 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.75 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.31 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_16QAM | 22.05 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_64QAM | 20.28 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.80 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.43 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_64QAM | 20.25 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_256QAM | 17.25 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_256QAM | 17.11 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_BPSK | 23.25 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.75 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.71 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.66 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.76 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.74 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.75 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.70 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.83 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.68 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.55 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.50 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_64QAM | 21.33 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_64QAM | 21.34 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.20 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_64QAM | 21.07 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_256QAM | 19.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.37 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_256QAM | 19.28 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.84 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_QPSK | 22.34 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.30 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_QPSK | 22.22 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.82 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.83 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.85 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.77 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_64QAM | 20.32 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_64QAM | 20.34 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.10 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_64QAM | 20.00 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_256QAM | 17.26 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_256QAM | 17.30 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.39 |
| n7 | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_256QAM | 17.26 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_BPSK | 23.23 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.76 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.80 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.59 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.73 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.76 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.84 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.68 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.86 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.75 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.63 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.49 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_64QAM | 21.32 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_64QAM | 21.30 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.31 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_64QAM | 21.08 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.45 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_256QAM | 19.23 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.82 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_QPSK | 22.30 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.44 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_QPSK | 22.18 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.82 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.83 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_16QAM | 22.06 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.86 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_64QAM | 20.30 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_64QAM | 20.30 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.21 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.93 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_256QAM | 17.30 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.45 |
| n7 | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.29 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.46 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.18 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.88 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.82 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.93 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.73 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.91 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.44 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.88 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.04 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.75 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.95 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.46 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.63 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_64QAM | 21.43 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.45 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_256QAM | 19.54 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.86 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.99 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.21 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_QPSK | 22.09 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.86 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.46 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.83 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_16QAM | 22.01 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_64QAM | 20.38 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.97 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.54 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_64QAM | 20.29 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_256QAM | 17.35 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_256QAM | 17.45 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.30 |
| n7 | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_256QAM | 17.59 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.20 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.77 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.63 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.67 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.70 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.76 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.58 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.70 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.80 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.76 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.47 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.50 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.27 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.34 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.98 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_64QAM | 21.11 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.32 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.16 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.79 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_QPSK | 22.35 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.13 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_QPSK | 22.22 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.77 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.87 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.65 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.84 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_64QAM | 20.29 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_64QAM | 20.32 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.98 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_256QAM | 17.30 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.18 |
| n7 | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_256QAM | 17.26 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.47 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.59 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.56 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.83 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.59 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.60 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.36 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_16QAM | 22.00 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.57 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.85 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.20 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.55 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.09 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.10 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_64QAM | 21.25 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.57 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.55 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.71 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_256QAM | 19.39 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_QPSK | 21.02 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_QPSK | 22.57 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.19 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.89 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_16QAM | 21.01 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.63 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.70 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.49 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_64QAM | 20.52 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_64QAM | 20.07 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.98 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_64QAM | 20.14 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_256QAM | 17.53 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.72 |
| n7 | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.97 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.68 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.43 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_BPSK | 23.62 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.65 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.69 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.46 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_QPSK | 23.64 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.70 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.69 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.28 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.52 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.19 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.32 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.89 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.19 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.11 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_QPSK | 20.71 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_QPSK | 22.31 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.05 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_QPSK | 22.14 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_16QAM | 20.71 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.84 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.64 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.76 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_64QAM | 20.21 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_64QAM | 20.30 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.78 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.87 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_256QAM | 17.16 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_256QAM | 17.28 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.07 |
| n7 | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_256QAM | 17.23 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.18 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.73 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.44 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_BPSK | 23.63 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.72 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.74 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.60 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_QPSK | 23.63 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.79 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.76 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.31 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.43 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.31 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.36 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.01 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.34 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.39 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.16 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_QPSK | 20.80 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_QPSK | 22.37 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.12 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_QPSK | 22.13 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_16QAM | 20.81 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.85 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.67 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.69 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_64QAM | 20.30 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_64QAM | 20.30 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.82 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.87 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_256QAM | 17.27 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_256QAM | 17.30 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.13 |
| n7 | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_256QAM | 17.19 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.47 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.99 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.02 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_BPSK | 23.78 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_QPSK | 23.00 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_QPSK | 24.00 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.97 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_QPSK | 23.84 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_16QAM | 22.09 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_16QAM | 23.00 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.78 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.65 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.56 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.61 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.50 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_64QAM | 21.22 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.59 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.60 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.61 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_256QAM | 19.39 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_QPSK | 21.09 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_QPSK | 22.61 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.58 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_QPSK | 22.36 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_16QAM | 21.08 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_16QAM | 22.12 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_16QAM | 22.13 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.94 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_64QAM | 20.58 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_64QAM | 20.56 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.32 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_64QAM | 20.04 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_256QAM | 17.54 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_256QAM | 17.53 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.60 |
| n7 | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_256QAM | 17.39 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_BPSK | 22.92 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.38 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.29 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.35 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.39 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.29 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.19 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.27 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.36 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.31 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.45 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.80 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.84 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.79 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_64QAM | 20.98 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.85 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.80 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.10 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_QPSK | 20.34 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_QPSK | 21.82 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.85 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_QPSK | 21.98 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_16QAM | 20.39 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_16QAM | 21.25 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.20 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_16QAM | 21.28 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_64QAM | 19.84 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_64QAM | 19.80 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.77 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_64QAM | 19.87 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.84 |
| n41 | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_256QAM | 16.98 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_BPSK | 22.81 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.36 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.24 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.26 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.27 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.26 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.28 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.27 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.28 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.30 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.41 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.36 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.77 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.74 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.86 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_64QAM | 20.80 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.68 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.94 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_QPSK | 20.34 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_QPSK | 21.80 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.98 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_QPSK | 21.93 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_16QAM | 20.25 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_16QAM | 21.22 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_16QAM | 21.24 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_64QAM | 19.75 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_64QAM | 19.78 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.80 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_64QAM | 19.76 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_256QAM | 16.73 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_256QAM | 16.73 |
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.93 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_256QAM | 16.86 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.10 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.60 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.59 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.53 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.54 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.56 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.59 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.56 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.51 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.45 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.74 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.69 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_64QAM | 21.08 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.12 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.09 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.11 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.07 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.16 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.14 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_QPSK | 20.57 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_QPSK | 22.03 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.21 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_QPSK | 22.19 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_16QAM | 20.56 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_16QAM | 21.46 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.48 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_16QAM | 21.44 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_64QAM | 20.01 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_64QAM | 20.05 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.02 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_64QAM | 20.05 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_256QAM | 17.03 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_256QAM | 17.07 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.13 |
| n41 | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_256QAM | 17.13 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_BPSK | 22.97 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.46 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.45 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.42 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.44 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.35 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.50 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.50 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.52 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.47 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.63 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_64QAM | 20.94 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.92 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.92 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_256QAM | 18.98 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.03 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.98 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.18 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_QPSK | 20.53 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_QPSK | 22.04 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_QPSK | 21.85 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_QPSK | 22.02 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_16QAM | 20.45 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_16QAM | 21.47 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_16QAM | 21.29 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_16QAM | 21.41 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_64QAM | 19.98 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_64QAM | 19.94 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_64QAM | 19.80 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_64QAM | 19.88 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_256QAM | 16.94 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_256QAM | 16.94 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_256QAM | 16.95 |
| n41 | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_256QAM | 17.05 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_BPSK | 22.83 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.35 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.30 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.27 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.30 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.31 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.28 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.33 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.34 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.43 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.36 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_64QAM | 20.82 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.81 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.87 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_64QAM | 20.88 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_256QAM | 18.88 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_256QAM | 18.82 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.98 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_QPSK | 20.38 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_QPSK | 21.92 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.92 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_QPSK | 21.89 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_16QAM | 20.36 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_16QAM | 21.35 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.26 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_16QAM | 21.27 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_64QAM | 19.87 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_64QAM | 19.82 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_64QAM | 19.77 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_256QAM | 16.77 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.86 |
| n41 | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_256QAM | 16.86 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.83 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.76 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.79 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.84 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.85 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.85 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.78 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.86 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.79 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.94 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.87 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.34 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.20 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.34 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.42 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.36 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.39 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.39 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.29 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_QPSK | 20.87 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_QPSK | 22.28 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_QPSK | 22.35 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_QPSK | 22.32 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_16QAM | 20.85 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_16QAM | 21.84 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_16QAM | 21.75 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_16QAM | 21.67 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_64QAM | 20.39 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_64QAM | 20.35 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_64QAM | 20.26 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_64QAM | 20.27 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_256QAM | 17.39 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_256QAM | 17.36 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_256QAM | 17.39 |
| n41 | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_256QAM | 17.43 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.82 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.36 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.19 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.36 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.34 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.12 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.39 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.38 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.26 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.27 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.46 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.84 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.85 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.76 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_64QAM | 20.91 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.82 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.82 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.87 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_QPSK | 20.37 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_QPSK | 21.83 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.72 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_QPSK | 21.91 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_16QAM | 20.32 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_16QAM | 21.39 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.06 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_16QAM | 21.31 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_64QAM | 19.87 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_64QAM | 19.89 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.61 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_64QAM | 19.76 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_256QAM | 16.82 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_256QAM | 17.04 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.82 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.40 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.30 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.30 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.38 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.31 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.33 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.32 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.35 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.37 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.41 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.88 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.81 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.92 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_64QAM | 20.91 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.86 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.85 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.98 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.01 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_QPSK | 20.45 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_QPSK | 21.89 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.95 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_QPSK | 21.90 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_16QAM | 20.36 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_16QAM | 21.36 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.29 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_16QAM | 21.26 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_64QAM | 19.87 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_64QAM | 19.78 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_64QAM | 19.77 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_256QAM | 16.82 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_256QAM | 16.87 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| n41 | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_256QAM | 16.96 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.18 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.70 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.57 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.70 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.70 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.70 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.59 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.70 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.72 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.67 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.70 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.80 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.20 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.21 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.20 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.29 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.23 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.18 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.17 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.30 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_QPSK | 20.74 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_QPSK | 22.25 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_QPSK | 22.16 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_QPSK | 22.22 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_16QAM | 20.69 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_16QAM | 21.81 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.49 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_16QAM | 21.62 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_64QAM | 20.26 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_64QAM | 20.23 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_64QAM | 20.04 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_64QAM | 20.11 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_256QAM | 17.28 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_256QAM | 17.29 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.29 |
| n41 | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_256QAM | 17.30 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.06 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.61 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.35 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.46 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.52 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.62 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.34 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.45 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.60 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.66 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.43 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.55 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.04 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.87 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.01 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.03 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.14 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_QPSK | 20.57 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_QPSK | 22.13 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.79 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_QPSK | 21.95 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_16QAM | 21.57 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.20 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_16QAM | 21.37 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_64QAM | 20.10 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.75 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_64QAM | 19.88 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_256QAM | 17.10 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_256QAM | 17.19 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_256QAM | 17.05 |
| n41 | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_256QAM | 17.18 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.85 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.30 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.21 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.27 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.29 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.15 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.28 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.31 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.26 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.28 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.42 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.76 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.78 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.73 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_64QAM | 20.95 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.82 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.87 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.88 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_QPSK | 20.38 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_QPSK | 21.84 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.72 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_QPSK | 21.85 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_16QAM | 20.34 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_16QAM | 21.30 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.18 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_16QAM | 21.25 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_64QAM | 19.91 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_64QAM | 19.79 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.63 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_64QAM | 19.73 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_256QAM | 16.89 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_256QAM | 16.85 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.93 |
| n41 | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_256QAM | 17.09 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.15 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.69 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.50 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.64 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.65 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.68 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.47 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.63 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.70 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.64 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.63 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.70 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.22 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.17 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.26 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.19 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.09 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.07 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.27 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_QPSK | 20.68 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_QPSK | 22.20 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.99 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_QPSK | 22.10 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_16QAM | 20.65 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_16QAM | 21.67 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.47 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_16QAM | 21.54 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_64QAM | 20.25 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_64QAM | 20.16 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.98 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_64QAM | 20.07 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_256QAM | 17.26 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_256QAM | 17.23 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_256QAM | 17.32 |
| n41 | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_256QAM | 17.27 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.96 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.52 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.09 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.34 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.43 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.45 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.12 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.34 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.54 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.25 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.48 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.88 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.97 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.69 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.91 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.95 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.85 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_QPSK | 20.47 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_QPSK | 21.94 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.69 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_QPSK | 21.86 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_16QAM | 20.39 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_16QAM | 21.44 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.09 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_16QAM | 21.30 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_64QAM | 19.86 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_64QAM | 19.95 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.57 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_64QAM | 19.80 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_256QAM | 16.95 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_256QAM | 17.03 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.91 |
| n41 | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_256QAM | 17.14 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.82 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.39 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.13 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.26 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.33 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.33 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.15 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.30 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.27 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.31 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.25 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.39 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.81 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.79 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.77 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.89 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.93 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.85 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.02 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_QPSK | 20.34 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_QPSK | 21.85 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.75 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_QPSK | 21.86 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_16QAM | 20.28 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_16QAM | 21.32 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.23 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_16QAM | 21.27 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_64QAM | 19.76 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_64QAM | 19.79 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.62 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_64QAM | 19.80 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_256QAM | 16.89 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_256QAM | 16.86 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.87 |
| n41 | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_256QAM | 17.05 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.04 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.51 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.31 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.55 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.50 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.53 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.29 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.57 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.47 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.52 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.44 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.63 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.98 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.05 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.86 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.09 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.98 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.04 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.82 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.14 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.47 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.53 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.27 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.48 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.00 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_64QAM | 20.01 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_64QAM | 20.05 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_256QAM | 17.09 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.03 |
| n41 | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.37 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.94 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.42 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.11 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.22 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.36 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.46 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.14 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.24 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.40 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.41 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.26 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.31 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.85 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.96 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.69 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.79 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.03 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.85 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.94 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_QPSK | 20.39 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_QPSK | 21.97 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.61 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_QPSK | 21.70 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_16QAM | 20.41 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_16QAM | 21.43 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.09 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_16QAM | 21.14 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_64QAM | 19.86 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_64QAM | 20.04 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.66 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_64QAM | 19.69 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_256QAM | 16.91 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_256QAM | 17.05 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_256QAM | 17.07 |
| n41 | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_256QAM | 17.04 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.87 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.36 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.15 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.20 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.30 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.12 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.22 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.30 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.29 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.23 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.34 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.81 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.81 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.73 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.85 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.91 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.92 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_QPSK | 20.35 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_QPSK | 21.88 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.67 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_QPSK | 21.75 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_16QAM | 20.29 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_16QAM | 21.39 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.15 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_16QAM | 21.24 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_64QAM | 19.85 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_64QAM | 19.85 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_64QAM | 19.77 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_256QAM | 16.84 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_256QAM | 16.91 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 17.10 |
| n41 | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_256QAM | 17.13 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.27 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.69 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.58 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.65 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.70 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.69 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.61 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.63 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.71 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.64 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.68 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.69 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.17 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.20 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.20 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.26 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.21 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.25 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.23 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_QPSK | 20.71 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_QPSK | 22.21 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_QPSK | 22.08 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_QPSK | 22.10 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_16QAM | 20.65 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_16QAM | 21.68 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.49 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_16QAM | 21.58 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_64QAM | 20.18 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_64QAM | 20.23 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_64QAM | 20.05 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_64QAM | 20.19 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_256QAM | 17.20 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_256QAM | 17.32 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.62 |
| n41 | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_256QAM | 17.60 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.78 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.27 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.03 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.11 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.20 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.27 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.93 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.10 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.19 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.27 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.04 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.22 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.65 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.76 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.58 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.70 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.75 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.82 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.87 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_QPSK | 20.28 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_QPSK | 21.82 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.48 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_QPSK | 21.70 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_16QAM | 20.28 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_16QAM | 21.23 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_16QAM | 20.94 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_16QAM | 21.08 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_64QAM | 19.68 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_64QAM | 19.75 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.48 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_64QAM | 19.57 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_256QAM | 16.78 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| n41 | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_256QAM | 16.92 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.28 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.04 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.13 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.23 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.26 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.08 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.17 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.18 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.24 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.19 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.25 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.67 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.78 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.61 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.73 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.79 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.88 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.76 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.86 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_QPSK | 20.22 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_QPSK | 21.81 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.59 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_QPSK | 21.68 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_16QAM | 20.22 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_16QAM | 21.24 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.99 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_16QAM | 21.10 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_64QAM | 19.67 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_64QAM | 19.77 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.53 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_64QAM | 19.66 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_256QAM | 16.79 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_256QAM | 16.84 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.94 |
| n41 | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_256QAM | 16.96 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_BPSK | 23.11 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.54 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.46 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.53 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.54 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.54 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.48 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.58 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.49 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.53 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.55 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.70 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.03 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_64QAM | 21.14 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_256QAM | 19.03 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.10 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_256QAM | 19.20 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_QPSK | 20.52 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_QPSK | 22.02 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.95 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_QPSK | 22.03 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_16QAM | 20.52 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_16QAM | 21.48 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.46 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_16QAM | 21.51 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_64QAM | 20.01 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_64QAM | 20.05 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.94 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_64QAM | 20.04 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_256QAM | 17.12 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_256QAM | 17.17 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_256QAM | 17.34 |
| n41 | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_256QAM | 17.50 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.89 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.46 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.17 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.34 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.44 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.11 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.18 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.37 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.41 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.23 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.29 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.91 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.95 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.73 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.75 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.93 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.94 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_QPSK | 20.39 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_QPSK | 22.02 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.61 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_QPSK | 21.72 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_16QAM | 20.39 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_16QAM | 21.45 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.06 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_16QAM | 21.17 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_64QAM | 19.92 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_64QAM | 19.93 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.60 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_64QAM | 19.64 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_256QAM | 16.85 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_256QAM | 16.89 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| n41 | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_256QAM | 16.69 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.80 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.35 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.08 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.15 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.31 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.09 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.11 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.30 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.22 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.23 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.80 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.82 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.67 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.72 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.88 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_QPSK | 20.30 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_QPSK | 21.85 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.69 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_QPSK | 21.70 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_16QAM | 20.30 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_16QAM | 21.35 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.07 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_16QAM | 21.10 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_64QAM | 19.84 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_64QAM | 19.82 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.57 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_64QAM | 19.64 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_256QAM | 16.82 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| n41 | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_256QAM | 16.87 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.97 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.40 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.39 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.56 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.48 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.44 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.42 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.57 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.45 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.38 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.50 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.68 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.94 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.01 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_64QAM | 21.20 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_256QAM | 19.04 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_256QAM | 19.26 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_QPSK | 20.56 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_QPSK | 21.98 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.92 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_QPSK | 22.13 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_16QAM | 20.50 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_16QAM | 21.45 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.29 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_16QAM | 21.56 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_64QAM | 20.03 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_64QAM | 19.91 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.86 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_64QAM | 20.11 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_256QAM | 17.02 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_256QAM | 16.95 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.09 |
| n41 | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_256QAM | 17.21 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.86 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.43 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.17 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.40 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.37 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.40 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.19 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.37 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.38 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.39 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.29 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.49 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.92 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.93 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.83 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.99 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.93 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.97 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_QPSK | 20.42 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_QPSK | 21.94 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.72 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_QPSK | 21.89 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_16QAM | 20.39 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_16QAM | 21.43 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.16 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_16QAM | 21.32 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_64QAM | 19.87 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_64QAM | 19.94 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.67 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_64QAM | 19.85 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_256QAM | 16.85 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_256QAM | 16.86 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.88 |
| n41 | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_256QAM | 16.94 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.79 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.31 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.13 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.18 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.31 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.30 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.13 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.16 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.26 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.30 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.25 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.26 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.76 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.86 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.77 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.76 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.80 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_QPSK | 20.30 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_QPSK | 21.83 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.71 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_QPSK | 21.66 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_16QAM | 20.29 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_16QAM | 21.28 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.11 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_16QAM | 21.10 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_64QAM | 19.76 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_64QAM | 19.80 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.62 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_64QAM | 19.64 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_256QAM | 16.76 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_256QAM | 16.79 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| n41 | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.00 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.48 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.40 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.52 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.50 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.46 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.46 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.51 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.44 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.51 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.64 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.99 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.91 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.01 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_64QAM | 21.11 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.02 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.04 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.11 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_QPSK | 20.51 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_QPSK | 21.92 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_QPSK | 21.89 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_QPSK | 22.05 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_16QAM | 20.49 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_16QAM | 21.44 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.36 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_16QAM | 21.49 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_64QAM | 20.00 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_64QAM | 19.89 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.87 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_64QAM | 20.04 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_256QAM | 17.03 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_256QAM | 16.96 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.02 |
| n41 | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_256QAM | 17.16 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.02 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.65 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.30 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.44 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.56 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.57 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.28 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.45 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.52 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.61 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.37 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.57 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.04 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_64QAM | 21.10 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.86 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.12 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.10 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.95 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.14 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_QPSK | 20.57 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_QPSK | 22.08 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.75 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_QPSK | 21.94 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_16QAM | 20.54 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_16QAM | 21.61 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_16QAM | 21.39 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_64QAM | 20.11 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.77 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_64QAM | 19.94 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_256QAM | 17.00 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_256QAM | 17.03 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_256QAM | 16.98 |
| n41 | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_256QAM | 17.07 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_BPSK | 22.78 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.31 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.08 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.09 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.31 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.05 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.13 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.27 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.30 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.18 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.24 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.72 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.83 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.70 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_64QAM | 20.73 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.77 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.79 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.80 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_QPSK | 20.30 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_QPSK | 21.85 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.66 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_QPSK | 21.65 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_16QAM | 20.25 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_16QAM | 21.37 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.08 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_16QAM | 21.12 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_64QAM | 19.73 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_64QAM | 19.85 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.57 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_64QAM | 19.62 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_256QAM | 16.73 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_256QAM | 16.80 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.57 |
| n41 | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_256QAM | 16.89 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.58 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.39 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.48 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.57 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.56 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.42 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.50 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.51 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.62 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.50 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.58 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.07 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_64QAM | 21.07 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.01 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.07 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.09 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.11 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.04 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.07 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_QPSK | 20.53 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_QPSK | 22.06 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.90 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_QPSK | 22.03 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_16QAM | 21.51 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.32 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_16QAM | 21.47 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_64QAM | 20.04 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_64QAM | 20.04 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.82 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_64QAM | 20.04 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_256QAM | 17.11 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_256QAM | 17.12 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_256QAM | 16.95 |
| n41 | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_256QAM | 17.14 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.04 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.58 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.37 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.54 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.57 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.57 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.35 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.54 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.57 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.59 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.44 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.65 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.05 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.08 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.97 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_64QAM | 21.16 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.02 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.11 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_QPSK | 20.53 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_QPSK | 22.05 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.82 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_QPSK | 22.06 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_16QAM | 20.56 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_16QAM | 21.54 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.30 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_16QAM | 21.55 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_64QAM | 20.03 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.82 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_64QAM | 20.04 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_256QAM | 17.02 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_256QAM | 17.01 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.05 |
| n41 | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_256QAM | 17.17 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.79 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.31 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.09 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.12 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.24 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.29 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.14 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.09 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.24 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.32 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.21 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.21 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.75 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.90 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.71 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_64QAM | 20.71 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.76 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.88 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.85 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_256QAM | 18.85 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_QPSK | 20.27 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_QPSK | 21.80 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.63 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_QPSK | 21.68 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_16QAM | 20.21 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_16QAM | 21.29 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.10 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_16QAM | 21.13 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_64QAM | 19.75 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_64QAM | 19.82 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.59 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_64QAM | 19.60 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_256QAM | 16.73 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_256QAM | 16.82 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.61 |
| n41 | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_256QAM | 16.84 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.58 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.36 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.59 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.60 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.56 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.40 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.60 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.58 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.59 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.50 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.71 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.08 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.09 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.98 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_64QAM | 21.25 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.11 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.11 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.04 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_256QAM | 19.22 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_QPSK | 20.56 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_QPSK | 22.08 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.90 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_QPSK | 22.07 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_16QAM | 20.59 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_16QAM | 21.52 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.34 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_16QAM | 21.55 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_64QAM | 20.02 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.86 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_64QAM | 20.18 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_256QAM | 17.07 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_256QAM | 17.11 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| n41 | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_256QAM | 17.23 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.89 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.39 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.33 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.40 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.48 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.39 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.30 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.43 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.47 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.54 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.23 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.36 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.93 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.03 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.83 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.92 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.95 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.94 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.94 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.51 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.98 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.05 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_QPSK | 22.11 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.52 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.49 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.44 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.53 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.92 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.96 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.79 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.88 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_256QAM | 17.02 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.96 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.96 |
| n66 | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_256QAM | 17.07 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.96 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.45 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.39 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.44 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.59 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.48 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.35 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.48 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.53 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.59 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.39 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.42 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.99 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.05 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.93 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.01 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.02 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_QPSK | 21.99 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.08 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_QPSK | 22.10 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_16QAM | 20.58 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_16QAM | 21.52 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.49 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_16QAM | 21.52 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_64QAM | 19.94 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_64QAM | 19.98 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.87 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_64QAM | 19.89 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_256QAM | 17.01 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_256QAM | 16.96 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.05 |
| n66 | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_256QAM | 17.07 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.60 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.12 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.05 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.10 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.25 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.10 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.07 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.08 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.22 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.26 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.01 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.01 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.67 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.73 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.57 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.56 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.63 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.66 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.68 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.21 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.69 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.72 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.75 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.19 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.17 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.16 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.59 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.61 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.52 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.55 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.63 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.68 |
| n66 | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.72 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.90 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.36 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.32 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.49 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.51 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.37 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.34 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.51 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.50 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.50 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.26 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.44 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.00 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.96 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.82 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.97 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.97 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.02 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.12 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.45 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_QPSK | 22.07 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.99 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_QPSK | 22.17 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.49 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.52 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.44 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.60 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_64QAM | 20.04 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.95 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.75 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.91 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.95 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.98 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| n66 | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_256QAM | 17.05 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.89 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.40 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.38 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.48 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.36 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.38 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.51 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.50 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.54 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.34 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.37 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.93 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.96 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.95 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.09 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.09 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.49 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_QPSK | 22.02 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.16 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_QPSK | 22.16 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.52 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.51 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.56 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_64QAM | 20.04 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.93 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.88 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.94 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.97 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.95 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.05 |
| n66 | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_256QAM | 17.13 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.64 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.13 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.19 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.15 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.22 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.13 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.15 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.12 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.25 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.21 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.08 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.03 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.73 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.68 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.70 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.69 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.64 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.67 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.77 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.77 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.17 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.78 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.88 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.81 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.21 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.22 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.31 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.15 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.75 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.63 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.51 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.67 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.69 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.78 |
| n66 | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.73 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.95 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.43 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.38 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.63 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.56 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.42 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.37 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.58 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.57 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.53 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.25 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.49 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.04 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.05 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.85 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.08 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.05 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.97 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.16 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.59 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_QPSK | 22.08 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.00 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_QPSK | 22.24 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.61 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.56 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.42 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.66 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_64QAM | 20.07 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.77 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_64QAM | 20.02 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_256QAM | 17.01 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_256QAM | 17.02 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.95 |
| n66 | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_256QAM | 17.17 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.97 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.42 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.43 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.60 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.55 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.44 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.40 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.53 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.54 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.50 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.39 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.41 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.96 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.96 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.03 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.01 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.01 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.13 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.13 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_QPSK | 22.06 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.20 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_QPSK | 22.19 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_16QAM | 20.59 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_16QAM | 21.53 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.56 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_16QAM | 21.69 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_64QAM | 20.03 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.93 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_64QAM | 19.89 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_256QAM | 16.98 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.09 |
| n66 | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_256QAM | 17.14 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.63 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.11 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.32 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.11 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.12 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.26 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.07 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.22 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.15 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.17 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.97 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.68 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.72 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.79 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.61 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.72 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.67 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.75 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.25 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.73 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.98 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.76 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.27 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.18 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.36 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.13 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.72 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.71 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.70 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.48 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.69 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.66 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.89 |
| n66 | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.69 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.53 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.54 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.88 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.59 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.12 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.52 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.19 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.58 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.60 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.23 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.44 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.58 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.62 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.81 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.60 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.01 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.62 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.48 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.19 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.60 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.09 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.53 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.19 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.61 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.08 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.89 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.57 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.68 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.73 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.48 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.57 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| n66 | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.67 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.48 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.49 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.59 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.58 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.45 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.45 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.56 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.57 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.58 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.47 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.48 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.03 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.02 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.04 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.07 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.00 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.01 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.18 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.21 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.57 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.00 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.21 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.19 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.49 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.58 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.60 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.03 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_64QAM | 20.07 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.94 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.93 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_256QAM | 17.02 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.98 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.13 |
| n66 | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.16 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.89 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.34 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.61 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.21 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.46 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.34 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.60 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.24 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.43 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.42 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.46 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.12 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.91 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.86 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.06 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.69 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.89 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.20 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.48 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.91 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.25 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.89 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.48 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.38 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.67 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.33 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.89 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.89 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.91 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.57 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.92 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.84 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.20 |
| n66 | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.85 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.32 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.20 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.09 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.93 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.86 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.72 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.02 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.42 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.25 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.28 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.00 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.82 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.28 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.82 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.56 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_64QAM | 19.93 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.76 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.84 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.29 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.13 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.23 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.82 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.74 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.65 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_16QAM | 20.86 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.23 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_16QAM | 20.58 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.75 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.80 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.53 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.36 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.76 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.35 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.30 |
| n66 | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.13 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.78 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.12 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.10 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.07 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.14 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.08 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.06 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.23 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.23 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.02 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.02 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.75 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.76 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.66 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.59 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.77 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.75 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.77 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.71 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_QPSK | 20.23 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_QPSK | 21.76 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.82 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_QPSK | 21.77 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_16QAM | 21.23 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.21 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_16QAM | 21.21 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_64QAM | 19.70 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_64QAM | 19.73 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.51 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_64QAM | 19.39 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_256QAM | 16.69 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_256QAM | 16.73 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| n66 | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_256QAM | 16.72 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.77 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.09 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.19 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.97 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.06 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.15 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.95 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.26 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.16 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.09 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.88 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.76 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.71 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.70 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.49 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.75 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.72 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.85 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.64 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.26 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.74 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.88 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.67 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.27 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.18 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.31 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.04 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.72 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.67 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.38 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.73 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.68 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.88 |
| n66 | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.64 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.36 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.27 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.71 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.90 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.29 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.25 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.16 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.86 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.26 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.37 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.13 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.41 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.79 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.84 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.74 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.59 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.78 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.86 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.86 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.22 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_QPSK | 19.87 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.42 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.42 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.28 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.84 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.32 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.28 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_16QAM | 20.58 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.80 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.87 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.59 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_64QAM | 18.98 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.84 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.82 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.88 |
| n66 | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.25 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.75 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.16 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.29 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.07 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.25 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.13 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.23 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.09 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.24 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.27 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.17 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.03 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.75 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.75 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.78 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.62 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.78 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.80 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.93 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.80 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.27 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.74 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.95 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.75 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.26 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.27 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.31 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.24 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.75 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.76 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.67 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.50 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.80 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.76 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.95 |
| n66 | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.78 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.81 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.20 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.27 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.02 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.27 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.23 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.25 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.00 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.27 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.30 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.19 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.91 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.79 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.79 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.83 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.59 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.80 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.82 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.92 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.67 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.28 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.80 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.98 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.73 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.25 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.29 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.37 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.09 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.80 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.80 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.73 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.45 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.78 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.80 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| n66 | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.69 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.12 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.11 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.02 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.22 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.69 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.63 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.52 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.76 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.22 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.06 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.94 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.73 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.26 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.62 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.56 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.28 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.23 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.23 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.79 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.72 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.34 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.23 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.23 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.73 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.11 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.73 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.27 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.09 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.44 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.29 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.26 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| n66 | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.27 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.76 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.15 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.34 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.98 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.17 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.31 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.95 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.24 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.31 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.28 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.91 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.78 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.79 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.88 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.50 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.76 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.79 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.02 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.67 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.26 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.77 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.98 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.67 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.31 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.41 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.07 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.77 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.76 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.80 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.45 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.76 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.80 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.00 |
| n66 | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.66 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.32 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.72 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.03 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.55 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.78 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.22 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.55 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.43 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.19 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.34 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.56 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.91 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.75 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.35 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.69 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.51 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.76 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.36 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.34 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.66 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.72 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.81 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.36 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.17 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.20 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_16QAM | 20.89 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.21 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.03 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.28 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.34 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.55 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.38 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.71 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.39 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.37 |
| n66 | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.19 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | DFT_BPSK | 24.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.96 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | DFT_QPSK | 23.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | DFT_QPSK | 24.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.96 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | DFT_16QAM | 22.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | DFT_16QAM | 23.21 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | DFT_64QAM | 21.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.58 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.52 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | CP_QPSK | 21.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | CP_QPSK | 22.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | CP_QPSK | 22.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | CP_16QAM | 21.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | CP_16QAM | 21.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.88 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | CP_16QAM | 21.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | CP_64QAM | 20.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | CP_64QAM | 20.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | CP_64QAM | 20.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 24@0 | CP_256QAM | 17.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 12@6 | CP_256QAM | 17.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 630334 | 1@22 | CP_256QAM | 17.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | DFT_BPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | DFT_QPSK | 23.07 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | DFT_QPSK | 24.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.07 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | DFT_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | DFT_16QAM | 23.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | DFT_16QAM | 23.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | DFT_64QAM | 21.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.58 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.69 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | CP_QPSK | 21.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | CP_QPSK | 22.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | CP_QPSK | 22.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | CP_16QAM | 21.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | CP_16QAM | 21.93 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | CP_16QAM | 21.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | CP_64QAM | 20.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | CP_64QAM | 20.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.52 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | CP_64QAM | 20.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 24@0 | CP_256QAM | 17.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 12@6 | CP_256QAM | 17.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 633334 | 1@22 | CP_256QAM | 17.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.83 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | DFT_BPSK | 24.39 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | DFT_BPSK | 24.29 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | DFT_QPSK | 23.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | DFT_QPSK | 24.36 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | DFT_QPSK | 24.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | DFT_16QAM | 22.30 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | DFT_16QAM | 23.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.34 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | DFT_16QAM | 23.42 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | DFT_64QAM | 21.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.89 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.82 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | CP_QPSK | 21.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | CP_QPSK | 22.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | CP_QPSK | 22.83 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | CP_QPSK | 22.88 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | CP_16QAM | 21.36 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | CP_16QAM | 22.22 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | CP_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | CP_16QAM | 22.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | CP_64QAM | 20.79 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | CP_64QAM | 20.83 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | CP_64QAM | 20.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | CP_64QAM | 20.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 24@0 | CP_256QAM | 17.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 12@6 | CP_256QAM | 17.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@1 | CP_256QAM | 17.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 10 | 636332 | 1@22 | CP_256QAM | 17.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 18@9 | DFT_BPSK | 24.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | DFT_BPSK | 24.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 36@0 | DFT_QPSK | 23.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 18@9 | DFT_QPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.03 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | DFT_QPSK | 24.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 36@0 | DFT_16QAM | 22.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 18@9 | DFT_16QAM | 23.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | DFT_16QAM | 23.26 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 38@0 | CP_QPSK | 21.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 19@9 | CP_QPSK | 22.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | CP_QPSK | 22.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 38@0 | CP_16QAM | 21.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 19@9 | CP_16QAM | 22.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | CP_16QAM | 22.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | CP_16QAM | 22.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 38@0 | CP_64QAM | 20.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 19@9 | CP_64QAM | 20.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | CP_64QAM | 20.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | CP_64QAM | 20.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 38@0 | CP_256QAM | 17.69 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 19@9 | CP_256QAM | 17.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@1 | CP_256QAM | 17.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 630500 | 1@36 | CP_256QAM | 17.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 18@9 | DFT_BPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | DFT_BPSK | 24.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 36@0 | DFT_QPSK | 23.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 18@9 | DFT_QPSK | 24.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | DFT_QPSK | 24.03 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 36@0 | DFT_16QAM | 22.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 18@9 | DFT_16QAM | 23.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | DFT_16QAM | 23.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 38@0 | CP_QPSK | 21.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 19@9 | CP_QPSK | 22.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | CP_QPSK | 22.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 38@0 | CP_16QAM | 21.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 19@9 | CP_16QAM | 22.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | CP_16QAM | 21.94 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 38@0 | CP_64QAM | 20.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 19@9 | CP_64QAM | 20.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | CP_64QAM | 20.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 38@0 | CP_256QAM | 17.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 19@9 | CP_256QAM | 17.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 633334 | 1@36 | CP_256QAM | 17.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 18@9 | DFT_BPSK | 24.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | DFT_BPSK | 24.27 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 36@0 | DFT_QPSK | 23.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 18@9 | DFT_QPSK | 24.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | DFT_QPSK | 24.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 36@0 | DFT_16QAM | 22.28 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 18@9 | DFT_16QAM | 23.26 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | DFT_16QAM | 23.40 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.84 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 38@0 | CP_QPSK | 21.26 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 19@9 | CP_QPSK | 22.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | CP_QPSK | 22.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | CP_QPSK | 22.81 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 38@0 | CP_16QAM | 21.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 19@9 | CP_16QAM | 22.26 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | CP_16QAM | 22.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | CP_16QAM | 22.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 38@0 | CP_64QAM | 20.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 19@9 | CP_64QAM | 20.81 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | CP_64QAM | 20.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | CP_64QAM | 20.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 38@0 | CP_256QAM | 17.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 19@9 | CP_256QAM | 17.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@1 | CP_256QAM | 17.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 15 | 636166 | 1@36 | CP_256QAM | 17.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | DFT_BPSK | 24.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.03 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | DFT_BPSK | 24.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 50@0 | DFT_QPSK | 23.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | DFT_QPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | DFT_QPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 50@0 | DFT_16QAM | 22.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | DFT_16QAM | 23.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.12 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | DFT_16QAM | 23.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 51@0 | CP_QPSK | 21.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | CP_QPSK | 22.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | CP_QPSK | 22.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | CP_QPSK | 22.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 51@0 | CP_16QAM | 21.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | CP_16QAM | 22.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | CP_16QAM | 21.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | CP_16QAM | 22.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 51@0 | CP_64QAM | 20.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | CP_64QAM | 20.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | CP_64QAM | 20.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | CP_64QAM | 20.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 51@0 | CP_256QAM | 17.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 25@12 | CP_256QAM | 17.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@1 | CP_256QAM | 17.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 630668 | 1@49 | CP_256QAM | 17.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | DFT_BPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | DFT_BPSK | 24.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 50@0 | DFT_QPSK | 23.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | DFT_QPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | DFT_QPSK | 24.07 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 50@0 | DFT_16QAM | 22.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | DFT_16QAM | 23.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | DFT_16QAM | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.66 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 51@0 | CP_QPSK | 21.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | CP_QPSK | 22.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | CP_QPSK | 22.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 51@0 | CP_16QAM | 21.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | CP_16QAM | 22.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | CP_16QAM | 21.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 51@0 | CP_64QAM | 20.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | CP_64QAM | 20.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | CP_64QAM | 20.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 51@0 | CP_256QAM | 17.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 25@12 | CP_256QAM | 17.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 633334 | 1@49 | CP_256QAM | 17.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | DFT_BPSK | 24.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | DFT_BPSK | 24.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 50@0 | DFT_QPSK | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | DFT_QPSK | 24.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | DFT_QPSK | 24.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 50@0 | DFT_16QAM | 22.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | DFT_16QAM | 23.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | DFT_16QAM | 23.35 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.81 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 51@0 | CP_QPSK | 21.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | CP_QPSK | 22.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | CP_QPSK | 22.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 51@0 | CP_16QAM | 21.15 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | CP_16QAM | 22.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | CP_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 51@0 | CP_64QAM | 20.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | CP_64QAM | 20.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | CP_64QAM | 20.58 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 51@0 | CP_256QAM | 17.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 25@12 | CP_256QAM | 17.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 20 | 636000 | 1@49 | CP_256QAM | 17.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 64@0 | DFT_BPSK | 23.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 32@16 | DFT_BPSK | 24.32 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | DFT_BPSK | 24.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 64@0 | DFT_QPSK | 23.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 32@16 | DFT_QPSK | 24.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | DFT_QPSK | 24.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 64@0 | DFT_16QAM | 22.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 32@16 | DFT_16QAM | 23.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | DFT_16QAM | 23.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 64@0 | DFT_64QAM | 21.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 32@16 | DFT_64QAM | 21.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | DFT_64QAM | 21.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 64@0 | DFT_256QAM | 19.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 32@16 | DFT_256QAM | 19.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 65@0 | CP_QPSK | 21.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 33@16 | CP_QPSK | 22.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | CP_QPSK | 22.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | CP_QPSK | 22.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 65@0 | CP_16QAM | 21.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 33@16 | CP_16QAM | 22.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | CP_16QAM | 21.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | CP_16QAM | 22.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 65@0 | CP_64QAM | 20.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 33@16 | CP_64QAM | 20.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | CP_64QAM | 20.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | CP_64QAM | 20.59 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 65@0 | CP_256QAM | 17.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 33@16 | CP_256QAM | 17.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@1 | CP_256QAM | 17.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 630834 | 1@63 | CP_256QAM | 17.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 64@0 | DFT_BPSK | 23.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 32@16 | DFT_BPSK | 24.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | DFT_BPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 64@0 | DFT_QPSK | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 32@16 | DFT_QPSK | 24.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.03 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | DFT_QPSK | 24.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 64@0 | DFT_16QAM | 22.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 32@16 | DFT_16QAM | 23.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | DFT_16QAM | 23.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 64@0 | DFT_64QAM | 21.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 32@16 | DFT_64QAM | 21.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.58 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | DFT_64QAM | 21.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 64@0 | DFT_256QAM | 19.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 32@16 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | DFT_256QAM | 19.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 65@0 | CP_QPSK | 21.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 33@16 | CP_QPSK | 22.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | CP_QPSK | 22.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 65@0 | CP_16QAM | 21.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 33@16 | CP_16QAM | 22.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 22.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | CP_16QAM | 21.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 65@0 | CP_64QAM | 20.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 33@16 | CP_64QAM | 20.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.45 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | CP_64QAM | 20.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 65@0 | CP_256QAM | 17.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 33@16 | CP_256QAM | 17.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 633334 | 1@63 | CP_256QAM | 17.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 64@0 | DFT_BPSK | 23.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 32@16 | DFT_BPSK | 24.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | DFT_BPSK | 24.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 64@0 | DFT_QPSK | 23.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 32@16 | DFT_QPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | DFT_QPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 64@0 | DFT_16QAM | 22.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 32@16 | DFT_16QAM | 23.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | DFT_16QAM | 23.26 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 64@0 | DFT_64QAM | 21.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 32@16 | DFT_64QAM | 21.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | DFT_64QAM | 21.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 64@0 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 32@16 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | DFT_256QAM | 19.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 65@0 | CP_QPSK | 21.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 33@16 | CP_QPSK | 22.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | CP_QPSK | 22.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | CP_QPSK | 22.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 65@0 | CP_16QAM | 21.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 33@16 | CP_16QAM | 22.07 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | CP_16QAM | 22.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | CP_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 65@0 | CP_64QAM | 20.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 33@16 | CP_64QAM | 20.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | CP_64QAM | 20.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | CP_64QAM | 20.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 65@0 | CP_256QAM | 17.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 33@16 | CP_256QAM | 17.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@1 | CP_256QAM | 17.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 25 | 635832 | 1@63 | CP_256QAM | 17.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.79 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.93 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 75@0 | DFT_QPSK | 23.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 36@18 | DFT_QPSK | 24.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.83 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 75@0 | DFT_16QAM | 22.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 36@18 | DFT_16QAM | 23.00 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | DFT_16QAM | 23.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.43 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.45 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 78@0 | CP_QPSK | 21.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 39@19 | CP_QPSK | 22.52 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.33 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | CP_QPSK | 22.44 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 78@0 | CP_16QAM | 21.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 39@19 | CP_16QAM | 21.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.79 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | CP_16QAM | 21.89 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 78@0 | CP_64QAM | 20.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 39@19 | CP_64QAM | 20.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.30 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | CP_64QAM | 20.38 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 78@0 | CP_256QAM | 17.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 39@19 | CP_256QAM | 17.52 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 631000 | 1@76 | CP_256QAM | 17.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 36@18 | DFT_BPSK | 24.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.07 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | DFT_BPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 75@0 | DFT_QPSK | 23.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 36@18 | DFT_QPSK | 24.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | DFT_QPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 75@0 | DFT_16QAM | 22.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 36@18 | DFT_16QAM | 23.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | DFT_16QAM | 23.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.66 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 78@0 | CP_QPSK | 21.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 39@19 | CP_QPSK | 22.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | CP_QPSK | 22.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 78@0 | CP_16QAM | 21.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 39@19 | CP_16QAM | 22.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 22.03 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | CP_16QAM | 21.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 78@0 | CP_64QAM | 20.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 39@19 | CP_64QAM | 20.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | CP_64QAM | 20.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 78@0 | CP_256QAM | 17.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 39@19 | CP_256QAM | 17.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.82 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 633334 | 1@76 | CP_256QAM | 17.82 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 36@18 | DFT_BPSK | 24.36 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.33 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | DFT_BPSK | 24.34 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 75@0 | DFT_QPSK | 23.34 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 36@18 | DFT_QPSK | 24.34 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.33 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | DFT_QPSK | 24.30 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 75@0 | DFT_16QAM | 22.37 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 36@18 | DFT_16QAM | 23.38 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.45 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | DFT_16QAM | 23.44 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.94 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.89 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 78@0 | CP_QPSK | 21.39 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 39@19 | CP_QPSK | 22.81 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | CP_QPSK | 22.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | CP_QPSK | 22.81 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 78@0 | CP_16QAM | 21.37 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 39@19 | CP_16QAM | 22.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | CP_16QAM | 22.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | CP_16QAM | 22.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 78@0 | CP_64QAM | 20.93 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 39@19 | CP_64QAM | 20.88 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | CP_64QAM | 20.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | CP_64QAM | 20.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 78@0 | CP_256QAM | 17.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 39@19 | CP_256QAM | 17.82 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@1 | CP_256QAM | 18.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 30 | 635666 | 1@76 | CP_256QAM | 17.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 50@25 | DFT_BPSK | 24.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | DFT_BPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 100@0 | DFT_QPSK | 23.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 50@25 | DFT_QPSK | 24.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | DFT_QPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 100@0 | DFT_16QAM | 22.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 50@25 | DFT_16QAM | 23.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | DFT_16QAM | 23.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 106@0 | CP_QPSK | 21.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 53@26 | CP_QPSK | 22.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | CP_QPSK | 22.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 106@0 | CP_16QAM | 21.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 53@26 | CP_16QAM | 22.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | CP_16QAM | 22.03 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 106@0 | CP_64QAM | 20.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 53@26 | CP_64QAM | 20.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | CP_64QAM | 20.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 106@0 | CP_256QAM | 17.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 53@26 | CP_256QAM | 17.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 631334 | 1@104 | CP_256QAM | 17.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 50@25 | DFT_BPSK | 24.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | DFT_BPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 100@0 | DFT_QPSK | 23.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 50@25 | DFT_QPSK | 24.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | DFT_QPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 100@0 | DFT_16QAM | 22.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 50@25 | DFT_16QAM | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | DFT_16QAM | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 106@0 | CP_QPSK | 21.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 53@26 | CP_QPSK | 22.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | CP_QPSK | 22.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 106@0 | CP_16QAM | 21.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 53@26 | CP_16QAM | 22.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 22.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | CP_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 106@0 | CP_64QAM | 20.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 53@26 | CP_64QAM | 20.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | CP_64QAM | 20.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 106@0 | CP_256QAM | 17.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 53@26 | CP_256QAM | 17.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 633334 | 1@104 | CP_256QAM | 17.82 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 50@25 | DFT_BPSK | 24.15 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | DFT_BPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 100@0 | DFT_QPSK | 23.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 50@25 | DFT_QPSK | 24.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | DFT_QPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 100@0 | DFT_16QAM | 22.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 50@25 | DFT_16QAM | 23.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | DFT_16QAM | 23.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 106@0 | CP_QPSK | 21.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 53@26 | CP_QPSK | 22.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | CP_QPSK | 22.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | CP_QPSK | 22.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 106@0 | CP_16QAM | 21.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 53@26 | CP_16QAM | 22.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | CP_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | CP_16QAM | 22.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 106@0 | CP_64QAM | 20.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 53@26 | CP_64QAM | 20.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | CP_64QAM | 20.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | CP_64QAM | 20.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 106@0 | CP_256QAM | 17.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 53@26 | CP_256QAM | 17.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@1 | CP_256QAM | 17.89 |
| n78(3450-3550) | 30 | 40 | 635332 | 1@104 | CP_256QAM | 17.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 64@32 | DFT_BPSK | 24.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | DFT_BPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 128@0 | DFT_QPSK | 23.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 64@32 | DFT_QPSK | 24.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | DFT_QPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 128@0 | DFT_16QAM | 22.25 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 64@32 | DFT_16QAM | 23.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | DFT_16QAM | 23.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.82 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 133@0 | CP_QPSK | 21.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 67@33 | CP_QPSK | 22.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | CP_QPSK | 22.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | CP_QPSK | 22.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 133@0 | CP_16QAM | 21.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 67@33 | CP_16QAM | 22.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | CP_16QAM | 21.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | CP_16QAM | 22.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 133@0 | CP_64QAM | 20.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 67@33 | CP_64QAM | 20.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | CP_64QAM | 20.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | CP_64QAM | 20.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 133@0 | CP_256QAM | 17.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 67@33 | CP_256QAM | 17.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@1 | CP_256QAM | 17.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 631668 | 1@131 | CP_256QAM | 17.84 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 64@32 | DFT_BPSK | 24.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.03 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | DFT_BPSK | 24.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 128@0 | DFT_QPSK | 23.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 64@32 | DFT_QPSK | 24.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | DFT_QPSK | 24.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 128@0 | DFT_16QAM | 22.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 64@32 | DFT_16QAM | 23.19 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | DFT_16QAM | 23.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.60 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 133@0 | CP_QPSK | 21.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 67@33 | CP_QPSK | 22.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | CP_QPSK | 22.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 133@0 | CP_16QAM | 21.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 67@33 | CP_16QAM | 22.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 22.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | CP_16QAM | 21.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 133@0 | CP_64QAM | 20.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 67@33 | CP_64QAM | 20.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | CP_64QAM | 20.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 133@0 | CP_256QAM | 17.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 67@33 | CP_256QAM | 17.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 633334 | 1@131 | CP_256QAM | 17.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 64@32 | DFT_QPSK | 24.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.87 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.89 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 128@0 | DFT_16QAM | 22.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.93 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | DFT_16QAM | 23.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.52 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.52 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 133@0 | CP_QPSK | 20.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 67@33 | CP_QPSK | 22.44 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.43 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | CP_QPSK | 22.43 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 133@0 | CP_16QAM | 20.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 67@33 | CP_16QAM | 21.94 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.83 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | CP_16QAM | 21.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 133@0 | CP_64QAM | 20.41 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 67@33 | CP_64QAM | 20.46 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.32 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | CP_64QAM | 20.37 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 133@0 | CP_256QAM | 17.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 67@33 | CP_256QAM | 17.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 50 | 635000 | 1@131 | CP_256QAM | 17.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | DFT_BPSK | 23.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | DFT_BPSK | 24.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | DFT_BPSK | 24.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | DFT_QPSK | 23.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | DFT_QPSK | 24.28 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | DFT_QPSK | 24.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | DFT_16QAM | 22.23 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | DFT_16QAM | 23.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | DFT_16QAM | 23.35 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | DFT_64QAM | 21.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | DFT_64QAM | 21.82 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | DFT_64QAM | 21.82 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | DFT_256QAM | 19.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | DFT_256QAM | 19.88 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | CP_QPSK | 21.26 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | CP_QPSK | 22.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | CP_QPSK | 22.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | CP_16QAM | 21.22 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | CP_16QAM | 22.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | CP_16QAM | 22.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | CP_16QAM | 22.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | CP_64QAM | 20.79 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | CP_64QAM | 20.78 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | CP_64QAM | 20.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 162@0 | CP_256QAM | 17.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 81@40 | CP_256QAM | 17.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 632000 | 1@160 | CP_256QAM | 17.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | DFT_BPSK | 23.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | DFT_BPSK | 24.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | DFT_QPSK | 23.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | DFT_QPSK | 24.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | DFT_16QAM | 22.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | DFT_16QAM | 23.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | DFT_16QAM | 23.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | DFT_64QAM | 21.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | DFT_64QAM | 21.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | DFT_64QAM | 21.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | DFT_256QAM | 19.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | CP_QPSK | 21.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | CP_QPSK | 22.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.58 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | CP_QPSK | 22.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | CP_16QAM | 21.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | CP_16QAM | 22.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | CP_16QAM | 21.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | CP_64QAM | 20.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | CP_64QAM | 20.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | CP_64QAM | 20.45 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 162@0 | CP_256QAM | 17.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 81@40 | CP_256QAM | 17.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 633334 | 1@160 | CP_256QAM | 17.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | DFT_BPSK | 23.51 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | DFT_BPSK | 24.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | DFT_BPSK | 24.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | DFT_QPSK | 23.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | DFT_QPSK | 24.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.94 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.96 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | DFT_16QAM | 23.07 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | DFT_16QAM | 23.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | DFT_64QAM | 21.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | DFT_64QAM | 21.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | DFT_64QAM | 21.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | DFT_256QAM | 19.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | DFT_256QAM | 19.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | DFT_256QAM | 19.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | CP_QPSK | 21.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | CP_QPSK | 22.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | CP_QPSK | 22.44 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | CP_QPSK | 22.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | CP_16QAM | 20.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | CP_16QAM | 22.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | CP_16QAM | 21.89 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | CP_16QAM | 21.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | CP_64QAM | 20.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | CP_64QAM | 20.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | CP_64QAM | 20.46 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | CP_64QAM | 20.42 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 162@0 | CP_256QAM | 17.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 81@40 | CP_256QAM | 17.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@1 | CP_256QAM | 17.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 60 | 634666 | 1@160 | CP_256QAM | 17.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 180@0 | DFT_BPSK | 23.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 90@45 | DFT_BPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | DFT_BPSK | 24.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 180@0 | DFT_QPSK | 23.17 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 90@45 | DFT_QPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | DFT_QPSK | 24.08 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 180@0 | DFT_16QAM | 22.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 90@45 | DFT_16QAM | 23.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | DFT_16QAM | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 180@0 | DFT_64QAM | 21.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 90@45 | DFT_64QAM | 21.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | DFT_64QAM | 21.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 180@0 | DFT_256QAM | 19.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 90@45 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | DFT_256QAM | 19.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 189@0 | CP_QPSK | 21.18 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 95@47 | CP_QPSK | 22.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | CP_QPSK | 22.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 189@0 | CP_16QAM | 21.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 95@47 | CP_16QAM | 22.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.94 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | CP_16QAM | 22.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 189@0 | CP_64QAM | 20.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 95@47 | CP_64QAM | 20.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | CP_64QAM | 20.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 189@0 | CP_256QAM | 17.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 95@47 | CP_256QAM | 17.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 632334 | 1@187 | CP_256QAM | 17.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 180@0 | DFT_BPSK | 23.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 90@45 | DFT_BPSK | 24.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.93 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 180@0 | DFT_QPSK | 23.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 90@45 | DFT_QPSK | 24.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.94 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.84 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 180@0 | DFT_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 90@45 | DFT_16QAM | 23.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 180@0 | DFT_64QAM | 21.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 90@45 | DFT_64QAM | 21.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.59 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | DFT_64QAM | 21.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 180@0 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 90@45 | DFT_256QAM | 19.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | DFT_256QAM | 19.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 189@0 | CP_QPSK | 21.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 95@47 | CP_QPSK | 22.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | CP_QPSK | 22.38 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 189@0 | CP_16QAM | 21.07 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 95@47 | CP_16QAM | 22.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | CP_16QAM | 21.79 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 189@0 | CP_64QAM | 20.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 95@47 | CP_64QAM | 20.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | CP_64QAM | 20.37 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 189@0 | CP_256QAM | 17.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 95@47 | CP_256QAM | 17.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 633334 | 1@187 | CP_256QAM | 17.39 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 180@0 | DFT_BPSK | 23.79 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 90@45 | DFT_BPSK | 24.34 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | DFT_BPSK | 24.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 180@0 | DFT_QPSK | 23.26 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 90@45 | DFT_QPSK | 24.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | DFT_QPSK | 24.02 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 180@0 | DFT_16QAM | 22.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 90@45 | DFT_16QAM | 23.28 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | DFT_16QAM | 23.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 180@0 | DFT_64QAM | 21.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 90@45 | DFT_64QAM | 21.87 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | DFT_64QAM | 21.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 180@0 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 90@45 | DFT_256QAM | 19.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 189@0 | CP_QPSK | 21.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 95@47 | CP_QPSK | 22.77 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | CP_QPSK | 22.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | CP_QPSK | 22.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 189@0 | CP_16QAM | 21.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 95@47 | CP_16QAM | 22.32 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | CP_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | CP_16QAM | 21.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 189@0 | CP_64QAM | 20.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 95@47 | CP_64QAM | 20.79 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | CP_64QAM | 20.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | CP_64QAM | 20.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 189@0 | CP_256QAM | 17.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 95@47 | CP_256QAM | 17.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@1 | CP_256QAM | 17.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 70 | 634332 | 1@187 | CP_256QAM | 17.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 108@54 | DFT_BPSK | 24.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 216@0 | DFT_QPSK | 23.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 108@54 | DFT_QPSK | 24.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.96 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 216@0 | DFT_16QAM | 22.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 108@54 | DFT_16QAM | 23.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | DFT_16QAM | 23.04 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | DFT_64QAM | 21.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 217@0 | CP_QPSK | 21.20 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 109@54 | CP_QPSK | 22.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | CP_QPSK | 22.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | CP_QPSK | 22.46 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 217@0 | CP_16QAM | 21.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 109@54 | CP_16QAM | 22.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | CP_16QAM | 21.96 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | CP_16QAM | 21.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 217@0 | CP_64QAM | 20.63 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 109@54 | CP_64QAM | 20.67 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | CP_64QAM | 20.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | CP_64QAM | 20.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 217@0 | CP_256QAM | 17.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 109@54 | CP_256QAM | 17.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@1 | CP_256QAM | 17.79 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 632668 | 1@215 | CP_256QAM | 17.46 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 108@54 | DFT_BPSK | 24.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.93 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 216@0 | DFT_QPSK | 23.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 108@54 | DFT_QPSK | 24.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 216@0 | DFT_16QAM | 22.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 108@54 | DFT_16QAM | 23.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | DFT_16QAM | 23.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | DFT_64QAM | 21.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 217@0 | CP_QPSK | 21.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 109@54 | CP_QPSK | 22.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.46 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | CP_QPSK | 22.37 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 217@0 | CP_16QAM | 21.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 109@54 | CP_16QAM | 22.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.90 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | CP_16QAM | 21.83 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 217@0 | CP_64QAM | 20.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 109@54 | CP_64QAM | 20.66 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | CP_64QAM | 20.37 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 217@0 | CP_256QAM | 17.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 109@54 | CP_256QAM | 17.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 633334 | 1@215 | CP_256QAM | 17.39 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.84 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 108@54 | DFT_BPSK | 24.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | DFT_BPSK | 24.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 216@0 | DFT_QPSK | 23.32 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 108@54 | DFT_QPSK | 24.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.25 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | DFT_QPSK | 24.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 216@0 | DFT_16QAM | 22.29 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 108@54 | DFT_16QAM | 23.33 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.34 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | DFT_16QAM | 23.30 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.81 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.81 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | DFT_64QAM | 21.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.89 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.87 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 217@0 | CP_QPSK | 21.32 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 109@54 | CP_QPSK | 22.76 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | CP_QPSK | 22.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 217@0 | CP_16QAM | 21.26 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 109@54 | CP_16QAM | 22.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | CP_16QAM | 22.16 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | CP_16QAM | 22.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 217@0 | CP_64QAM | 20.85 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 109@54 | CP_64QAM | 20.84 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | CP_64QAM | 20.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 217@0 | CP_256QAM | 17.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 109@54 | CP_256QAM | 17.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 80 | 634000 | 1@215 | CP_256QAM | 17.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.44 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.90 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.93 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.79 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.98 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.96 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.88 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.93 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.45 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 120@60 | DFT_64QAM | 21.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.46 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.43 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.46 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 245@0 | CP_QPSK | 20.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 123@61 | CP_QPSK | 22.39 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.34 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | CP_QPSK | 22.32 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 245@0 | CP_16QAM | 20.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 123@61 | CP_16QAM | 21.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.74 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | CP_16QAM | 21.72 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 245@0 | CP_64QAM | 20.44 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 123@61 | CP_64QAM | 20.45 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.44 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | CP_64QAM | 20.30 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 245@0 | CP_256QAM | 17.39 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 123@61 | CP_256QAM | 17.36 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633000 | 1@243 | CP_256QAM | 17.28 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 120@60 | DFT_BPSK | 24.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.97 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 240@0 | DFT_QPSK | 23.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 120@60 | DFT_QPSK | 24.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.94 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.91 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 240@0 | DFT_16QAM | 22.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 120@60 | DFT_16QAM | 23.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.99 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 120@60 | DFT_64QAM | 21.65 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.47 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.68 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 245@0 | CP_QPSK | 21.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 123@61 | CP_QPSK | 22.56 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.50 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | CP_QPSK | 22.40 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 245@0 | CP_16QAM | 21.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 123@61 | CP_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | CP_16QAM | 21.84 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 245@0 | CP_64QAM | 20.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 123@61 | CP_64QAM | 20.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.51 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | CP_64QAM | 20.42 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 245@0 | CP_256QAM | 17.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 123@61 | CP_256QAM | 17.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633334 | 1@243 | CP_256QAM | 17.39 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 120@60 | DFT_BPSK | 24.36 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | DFT_BPSK | 24.01 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 240@0 | DFT_QPSK | 23.31 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 120@60 | DFT_QPSK | 24.34 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.10 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | DFT_QPSK | 24.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 240@0 | DFT_16QAM | 22.27 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 120@60 | DFT_16QAM | 23.37 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.21 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | DFT_16QAM | 23.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.77 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 120@60 | DFT_64QAM | 21.84 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.65 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.94 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.73 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 245@0 | CP_QPSK | 21.27 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 123@61 | CP_QPSK | 22.80 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | CP_QPSK | 22.59 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | CP_QPSK | 22.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 245@0 | CP_16QAM | 21.24 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 123@61 | CP_16QAM | 22.28 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | CP_16QAM | 22.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | CP_16QAM | 22.00 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 245@0 | CP_64QAM | 20.78 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 123@61 | CP_64QAM | 20.84 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | CP_64QAM | 20.64 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | CP_64QAM | 20.55 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 245@0 | CP_256QAM | 17.71 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 123@61 | CP_256QAM | 17.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@1 | CP_256QAM | 17.86 |
| n78(3450-3550) | 30 | 90 | 633666 | 1@243 | CP_256QAM | 17.52 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.62 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 135@67 | DFT_BPSK | 24.07 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.90 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 270@0 | DFT_QPSK | 23.13 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 135@67 | DFT_QPSK | 24.09 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.95 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.92 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 270@0 | DFT_16QAM | 22.12 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 135@67 | DFT_16QAM | 23.15 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.05 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | DFT_16QAM | 23.08 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.63 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | DFT_64QAM | 21.54 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.69 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.70 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | DFT_256QAM | 19.60 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 273@0 | CP_QPSK | 21.14 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 137@68 | CP_QPSK | 22.58 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | CP_QPSK | 22.42 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | CP_QPSK | 22.49 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 273@0 | CP_16QAM | 21.11 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 137@68 | CP_16QAM | 22.06 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | CP_16QAM | 21.96 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | CP_16QAM | 21.93 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 273@0 | CP_64QAM | 20.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 137@68 | CP_64QAM | 20.61 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | CP_64QAM | 20.46 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | CP_64QAM | 20.48 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 273@0 | CP_256QAM | 17.53 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 137@68 | CP_256QAM | 17.57 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@1 | CP_256QAM | 17.75 |
| n78(3450-3550) | 30 | 100 | 633334 | 1@271 | CP_256QAM | 17.38 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.42 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.93 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.92 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.69 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.99 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.88 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.56 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.87 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.03 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.42 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.42 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.61 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.36 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.21 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.90 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_QPSK | 22.32 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.34 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_QPSK | 22.07 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.93 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.13 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_16QAM | 21.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_64QAM | 20.32 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_64QAM | 20.12 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_256QAM | 17.43 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_256QAM | 17.42 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.59 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_256QAM | 17.32 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.29 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.25 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.38 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.36 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.33 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.31 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.38 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_QPSK | 21.75 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_QPSK | 21.76 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.78 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_QPSK | 21.72 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.45 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.38 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.58 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_16QAM | 21.53 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.77 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.77 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.47 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.92 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.84 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.86 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.76 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.78 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_16QAM | 23.16 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.35 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.34 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.26 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.61 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.45 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.80 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_QPSK | 22.21 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.94 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_QPSK | 22.36 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.78 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.73 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_16QAM | 22.16 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_64QAM | 20.28 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_64QAM | 20.21 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_64QAM | 20.34 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_256QAM | 17.41 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_256QAM | 17.45 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.27 |
| DC_2A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_256QAM | 17.67 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.82 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.98 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.82 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.95 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.84 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.16 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.68 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.26 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_QPSK | 20.73 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_QPSK | 22.23 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.37 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_16QAM | 21.82 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_16QAM | 22.20 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_64QAM | 20.22 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_64QAM | 20.29 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_256QAM | 17.26 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_256QAM | 17.36 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.64 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.38 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.40 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.70 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.46 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.26 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.82 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_QPSK | 20.37 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_QPSK | 21.77 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_16QAM | 20.42 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.68 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.52 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.94 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.52 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.15 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.88 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_16QAM | 23.21 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.84 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.65 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.50 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_QPSK | 20.56 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_QPSK | 21.96 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_QPSK | 22.38 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_16QAM | 20.61 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_16QAM | 21.57 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_16QAM | 22.22 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_64QAM | 20.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_64QAM | 20.38 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_256QAM | 17.19 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_2A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_256QAM | 17.75 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.58 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.93 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.14 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.59 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.90 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.08 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.06 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.27 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.52 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.75 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.56 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.31 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.59 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.14 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.35 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.66 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.41 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.80 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.50 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.45 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.36 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.69 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.01 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.98 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.45 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.27 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.48 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_QPSK | 21.87 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.47 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.95 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.64 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_64QAM | 19.87 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.13 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.47 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.39 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.33 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_BPSK | 24.00 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.50 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.41 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.22 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.45 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_16QAM | 23.20 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.76 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.51 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.52 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.75 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_QPSK | 22.35 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.51 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.56 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_16QAM | 22.16 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_64QAM | 20.41 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_2A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_256QAM | 17.73 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.34 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.46 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.87 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.44 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.06 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.51 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.86 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_QPSK | 20.44 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.30 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_QPSK | 21.69 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_16QAM | 22.09 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_16QAM | 21.49 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_256QAM | 17.03 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.59 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.41 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.97 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.67 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.90 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.60 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.23 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.92 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.05 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.73 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.52 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.85 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.48 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_QPSK | 20.56 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.36 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_QPSK | 22.08 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.16 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_16QAM | 21.84 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.37 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.62 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_256QAM | 17.44 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.76 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_BPSK | 24.00 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.70 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.91 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.51 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.94 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_16QAM | 23.17 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.43 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.68 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.47 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_QPSK | 20.52 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.18 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_QPSK | 22.41 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_16QAM | 21.96 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_16QAM | 22.22 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_64QAM | 20.04 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.16 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_64QAM | 20.48 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_256QAM | 17.17 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.52 |
| DC_2A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_256QAM | 17.80 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.90 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.64 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.93 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.86 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.57 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.99 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.89 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.43 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.43 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.59 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.36 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.32 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.90 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_QPSK | 22.30 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.28 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_QPSK | 22.07 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.94 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_16QAM | 21.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_64QAM | 20.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_64QAM | 20.30 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.28 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_64QAM | 20.12 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_256QAM | 17.48 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_256QAM | 17.48 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.57 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_256QAM | 17.43 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.35 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.30 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.30 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.47 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.85 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.36 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_QPSK | 21.76 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_QPSK | 21.69 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.55 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_256QAM | 16.95 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.29 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.80 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.93 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.84 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.86 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.78 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_16QAM | 23.14 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.34 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.31 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.27 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.69 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.21 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.78 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_QPSK | 22.31 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.78 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.71 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_16QAM | 22.15 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_64QAM | 20.27 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_64QAM | 20.20 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_64QAM | 20.35 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_256QAM | 17.44 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_256QAM | 17.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_256QAM | 17.68 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.82 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.98 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.26 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.73 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.81 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.91 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.84 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.10 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.37 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.58 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.47 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.75 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_QPSK | 20.71 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_QPSK | 22.23 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.36 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_16QAM | 20.76 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_16QAM | 21.83 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_16QAM | 22.18 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_64QAM | 20.22 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_64QAM | 20.27 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.36 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_256QAM | 17.28 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_256QAM | 17.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.70 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.34 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.51 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.37 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.36 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.43 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.49 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.16 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_QPSK | 20.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_16QAM | 20.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.68 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_16QAM | 21.54 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.22 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.52 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.96 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.15 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_16QAM | 23.16 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.66 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.68 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.51 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_QPSK | 21.97 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_QPSK | 22.41 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_16QAM | 21.60 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_16QAM | 22.21 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_64QAM | 20.11 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_64QAM | 20.44 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_256QAM | 17.21 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_7A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_256QAM | 17.78 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.59 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.94 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.90 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.57 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.63 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.07 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.66 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.59 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_QPSK | 22.06 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.33 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.60 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.15 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.35 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.68 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.41 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.78 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.49 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.44 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.69 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.40 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.45 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.51 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.17 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_QPSK | 21.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.51 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.97 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.67 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.16 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.03 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.53 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_256QAM | 17.26 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.30 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.97 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.48 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.40 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.94 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_16QAM | 23.13 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.75 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.76 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.54 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_QPSK | 21.93 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.74 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_QPSK | 22.34 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.53 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.55 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_16QAM | 22.12 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_64QAM | 19.94 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_64QAM | 20.35 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_7A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_256QAM | 17.73 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.88 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.33 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.47 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.86 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.25 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.07 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.62 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.86 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.39 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_QPSK | 20.45 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_QPSK | 21.85 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.28 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_16QAM | 22.11 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_16QAM | 21.49 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_64QAM | 19.85 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.34 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.66 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.42 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 24.00 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.72 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.56 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.43 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.88 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.57 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.19 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.93 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.93 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.65 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.53 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.46 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.20 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_QPSK | 20.56 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.42 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_QPSK | 22.11 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.19 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_16QAM | 21.86 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.37 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_256QAM | 17.16 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.64 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_256QAM | 17.45 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.75 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_BPSK | 24.00 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.67 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.94 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.52 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.40 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.99 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_16QAM | 23.19 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.56 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.68 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.84 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.48 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_QPSK | 20.53 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_QPSK | 21.87 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_QPSK | 22.45 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_16QAM | 20.54 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_16QAM | 21.42 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_16QAM | 21.98 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_16QAM | 22.22 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_64QAM | 20.02 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.20 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_64QAM | 20.50 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_256QAM | 17.19 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.54 |
| DC_7A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_256QAM | 17.80 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.65 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.93 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.85 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.54 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.87 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.03 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.91 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.40 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.43 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.48 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.45 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.41 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.20 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.90 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_QPSK | 22.31 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.30 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_QPSK | 22.06 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.92 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.11 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_16QAM | 21.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_64QAM | 20.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_64QAM | 20.32 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.27 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | CP_256QAM | 17.47 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 13@6 | CP_256QAM | 17.46 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.60 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 165300 | 1@23 | CP_256QAM | 17.36 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.36 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.30 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.35 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.27 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.22 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.30 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.29 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.49 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.85 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.78 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.37 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_QPSK | 21.76 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.78 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_QPSK | 21.69 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.62 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_64QAM | 19.85 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 13@6 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 167300 | 1@23 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.30 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.80 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.90 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.80 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.79 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_16QAM | 23.17 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_64QAM | 21.34 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.33 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_64QAM | 21.72 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | DFT_256QAM | 19.43 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_QPSK | 20.82 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_QPSK | 22.21 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.93 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_QPSK | 22.36 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_16QAM | 21.79 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.75 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_16QAM | 22.16 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_64QAM | 20.27 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_64QAM | 20.22 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_64QAM | 20.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | CP_256QAM | 17.43 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 13@6 | CP_256QAM | 17.48 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.25 |
| DC_66A-n5A | 15 | 5 | 169300 | 1@23 | CP_256QAM | 17.70 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.78 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.96 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.26 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.80 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.92 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.82 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.13 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.22 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.36 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.70 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.45 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_QPSK | 20.72 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_QPSK | 22.22 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_16QAM | 21.82 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_16QAM | 22.19 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_64QAM | 20.23 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_64QAM | 20.25 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.35 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 52@0 | CP_256QAM | 17.28 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 26@13 | CP_256QAM | 17.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.71 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 165800 | 1@50 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.34 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.49 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.37 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.36 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.40 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.40 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.73 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.52 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.98 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_QPSK | 20.37 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.92 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_QPSK | 21.73 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.69 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_16QAM | 21.52 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_64QAM | 19.77 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 52@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 26@13 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.18 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 167300 | 1@50 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.52 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.96 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.56 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.57 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.35 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_16QAM | 23.14 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.07 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_64QAM | 21.64 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.47 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_QPSK | 21.99 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_QPSK | 22.40 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_16QAM | 20.64 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_16QAM | 21.59 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_16QAM | 22.22 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_64QAM | 20.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 52@0 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 26@13 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_66A-n5A | 15 | 10 | 168800 | 1@50 | CP_256QAM | 17.72 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.94 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.15 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.59 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.91 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.11 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.63 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.07 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.62 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.85 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.41 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.58 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_QPSK | 22.07 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.31 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.61 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.14 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.34 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.63 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 166300 | 1@77 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.75 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.46 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.40 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.68 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.41 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.45 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.98 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.93 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.47 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.26 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.51 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.19 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.49 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.96 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_16QAM | 21.66 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.16 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 39@19 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.48 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 167300 | 1@77 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.29 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.99 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.48 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.24 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_16QAM | 23.14 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.77 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.86 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.47 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_QPSK | 20.54 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_QPSK | 21.93 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_QPSK | 21.75 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_QPSK | 22.35 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_16QAM | 20.52 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_16QAM | 21.54 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_16QAM | 22.16 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_64QAM | 20.04 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_64QAM | 19.94 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_64QAM | 20.39 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 79@0 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 39@19 | CP_256QAM | 17.02 |
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.02 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 15 | 168300 | 1@77 | CP_256QAM | 17.77 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.39 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.33 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.45 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.34 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.45 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.04 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.58 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.49 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.39 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_QPSK | 20.43 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_QPSK | 21.85 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.27 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_16QAM | 21.38 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_16QAM | 22.09 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_16QAM | 21.49 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.34 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 106@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 53@26 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.62 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 166800 | 1@104 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.43 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.97 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.68 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.41 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.87 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.59 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_16QAM | 23.19 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_16QAM | 23.00 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.71 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.42 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.88 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.44 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.21 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_QPSK | 22.42 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_QPSK | 22.10 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_16QAM | 20.57 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_16QAM | 22.17 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_16QAM | 21.85 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_64QAM | 20.35 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 106@0 | CP_256QAM | 17.16 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 53@26 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@1 | CP_256QAM | 17.69 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167300 | 1@104 | CP_256QAM | 17.51 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.73 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.99 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.39 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.68 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.94 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.52 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.40 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.97 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_16QAM | 23.21 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.03 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.53 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.78 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.22 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.50 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_QPSK | 20.57 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_QPSK | 22.15 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_QPSK | 22.44 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_16QAM | 22.00 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_16QAM | 22.23 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_64QAM | 20.04 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_64QAM | 20.20 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_64QAM | 20.46 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 106@0 | CP_256QAM | 17.19 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 53@26 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@1 | CP_256QAM | 17.54 |
| DC_66A-n5A | 15 | 20 | 167800 | 1@104 | CP_256QAM | 17.79 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.91 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.88 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.76 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_QPSK | 19.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.24 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_16QAM | 19.91 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_16QAM | 20.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.44 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.48 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.65 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.51 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.72 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.22 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.00 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.01 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_QPSK | 19.59 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_QPSK | 21.06 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.97 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_QPSK | 21.06 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_16QAM | 19.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_64QAM | 19.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_256QAM | 16.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_256QAM | 16.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.94 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.71 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.87 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.99 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.33 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_2A-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.75 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.26 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.68 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.76 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.81 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.26 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.78 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.83 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.17 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.18 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.49 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.67 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.69 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.67 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.83 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.17 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.16 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.75 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.00 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.17 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.87 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.93 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.00 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.98 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.40 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.98 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.02 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.23 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.99 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.00 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.20 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.69 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.65 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.71 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_QPSK | 19.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_QPSK | 21.33 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_QPSK | 21.28 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_16QAM | 19.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_16QAM | 21.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.11 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.11 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.17 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.18 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.69 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.21 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.17 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.70 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.51 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.70 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.02 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.07 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.78 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.04 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.72 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.48 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.93 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.83 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.81 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.01 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.30 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.40 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.34 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.46 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.70 |
| DC_2A-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.15 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.98 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.03 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.28 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.07 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.84 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.85 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_16QAM | 20.85 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.95 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_QPSK | 19.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_QPSK | 21.40 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_QPSK | 21.22 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_16QAM | 19.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.11 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_256QAM | 16.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.49 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.08 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.75 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.28 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_2A-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_16QAM | 20.97 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.00 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.01 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.47 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.39 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.00 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.97 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.71 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_16QAM | 20.90 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_16QAM | 21.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_QPSK | 19.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.19 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.01 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.99 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.11 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.27 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.40 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.11 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.64 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.10 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.13 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.14 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.12 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.70 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.21 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.70 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.67 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.67 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.02 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.85 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.16 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_16QAM | 19.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.02 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.44 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.26 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.99 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.21 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.98 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.75 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.70 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.30 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.84 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.85 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.82 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.05 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.28 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_QPSK | 19.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.21 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_16QAM | 19.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_16QAM | 20.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.54 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.83 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.72 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.85 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.90 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_QPSK | 19.89 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.38 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_16QAM | 19.86 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_16QAM | 20.92 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.11 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.58 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.21 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.19 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.27 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.96 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.21 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.29 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.18 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.79 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_QPSK | 20.23 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.78 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_16QAM | 20.21 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.31 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.75 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_2A-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_256QAM | 17.03 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.06 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.03 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.58 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.52 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.59 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_QPSK | 20.92 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_QPSK | 20.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.15 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_16QAM | 20.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_64QAM | 18.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_64QAM | 18.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.64 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.30 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.16 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.22 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.81 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.26 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.28 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 19.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_64QAM | 19.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_QPSK | 19.84 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_QPSK | 20.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_16QAM | 19.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_16QAM | 20.54 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_64QAM | 18.69 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.24 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.31 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.51 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_64QAM | 19.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.01 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_QPSK | 20.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_QPSK | 20.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_16QAM | 20.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_64QAM | 18.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_64QAM | 18.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.31 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.30 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.48 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_64QAM | 19.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.92 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_QPSK | 20.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.86 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_64QAM | 18.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.24 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.42 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.31 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.27 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 19.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_64QAM | 19.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.23 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.28 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.28 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_QPSK | 20.74 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.83 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_64QAM | 18.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.33 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.11 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.80 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.35 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.00 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.86 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.42 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_64QAM | 19.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.16 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.33 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_QPSK | 20.59 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.95 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_64QAM | 18.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.49 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.09 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.33 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.07 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.11 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.52 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_QPSK | 20.92 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_QPSK | 20.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.13 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.22 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_16QAM | 20.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.67 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_64QAM | 18.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_64QAM | 18.89 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.19 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.20 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.86 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 19.80 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.13 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_QPSK | 19.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_QPSK | 20.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_16QAM | 19.92 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.70 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_64QAM | 18.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.11 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.62 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.30 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.15 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.23 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.74 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.20 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.13 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_QPSK | 20.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.20 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_16QAM | 20.59 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_64QAM | 18.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.75 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.58 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.08 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.11 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.09 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.12 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.09 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.00 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_QPSK | 20.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.09 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_64QAM | 18.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.35 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.86 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_16QAM | 21.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.33 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.37 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 19.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_QPSK | 20.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_64QAM | 18.96 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.37 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.13 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.25 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.11 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.52 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_QPSK | 20.76 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.13 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.13 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_64QAM | 18.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.67 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.21 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.19 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.22 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.56 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.23 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.58 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.21 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.04 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_QPSK | 20.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.21 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_16QAM | 20.76 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_64QAM | 18.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.15 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.51 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.59 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 19.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_QPSK | 19.92 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_QPSK | 20.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_16QAM | 19.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_16QAM | 20.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_64QAM | 18.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.17 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.27 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.22 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.06 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_QPSK | 20.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.09 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.86 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_16QAM | 20.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_64QAM | 18.80 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.01 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.02 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.59 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_QPSK | 20.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.96 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_64QAM | 18.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.26 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.58 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.23 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.56 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.00 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.68 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.01 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.18 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_QPSK | 19.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.24 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.15 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.15 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.67 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.18 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.01 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_QPSK | 20.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.13 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_64QAM | 18.96 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.13 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.17 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.57 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.12 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.75 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.42 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.26 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.54 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.21 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.02 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 19.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.96 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.74 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_QPSK | 20.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_16QAM | 19.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_16QAM | 20.84 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.01 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.73 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.27 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.28 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.65 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.29 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.92 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.03 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_QPSK | 20.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.29 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_16QAM | 20.76 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.03 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.04 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_4-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.84 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.40 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.56 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.89 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.55 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_16QAM | 21.68 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.10 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_QPSK | 19.96 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.79 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.00 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_16QAM | 19.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.71 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.94 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_16QAM | 21.60 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_QPSK | 19.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.46 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_QPSK | 20.93 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_16QAM | 19.96 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.00 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.66 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.84 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_64QAM | 18.98 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.58 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.48 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.29 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.31 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.69 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_QPSK | 20.26 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.82 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.03 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_QPSK | 20.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_16QAM | 20.26 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.85 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_4-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.91 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.11 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.15 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.24 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.28 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.14 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.31 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.31 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.62 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.33 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.42 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_QPSK | 20.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_QPSK | 21.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_16QAM | 20.07 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_16QAM | 21.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_256QAM | 16.51 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.21 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.33 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.40 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.30 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_5-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.99 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.07 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.07 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.10 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.38 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.69 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.94 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.42 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.12 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.10 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.25 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.24 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.67 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.75 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.57 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.18 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.20 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.17 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.67 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.75 |
| DC_5-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.24 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.84 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.75 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.40 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.97 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.96 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.96 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_QPSK | 19.86 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_16QAM | 20.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_64QAM | 19.46 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.30 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.31 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.40 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.38 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.65 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.15 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.10 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.30 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.33 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.17 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.78 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.82 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.31 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.38 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_16QAM | 21.98 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.84 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.84 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.82 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_5-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.30 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.35 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.35 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.38 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.20 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.55 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.49 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.99 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.96 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.02 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.10 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_QPSK | 20.02 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_16QAM | 20.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.26 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.25 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.38 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.74 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.78 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.28 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.76 |
| DC_5-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.68 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.16 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.10 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.17 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.21 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.12 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.74 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.20 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.20 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.75 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.38 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.99 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.03 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.99 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.15 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.17 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.18 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.21 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.35 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.86 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.20 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.67 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.75 |
| DC_5-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.10 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.21 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.18 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.27 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.69 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.56 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.06 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.90 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.11 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.54 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.57 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.33 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.34 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.11 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.35 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.32 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_64QAM | 21.05 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.97 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.38 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.49 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.36 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.98 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.88 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.52 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_QPSK | 20.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.35 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_16QAM | 20.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.01 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.18 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.26 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.95 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.94 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.99 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.08 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_QPSK | 20.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_16QAM | 20.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.13 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.84 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.40 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.19 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.38 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.46 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.83 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.51 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.90 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_16QAM | 22.05 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.04 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.41 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.77 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_QPSK | 20.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.22 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_16QAM | 20.48 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.56 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_256QAM | 17.02 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_5-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_256QAM | 17.26 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.56 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.61 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.10 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 500500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.34 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.89 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.33 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.31 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 19.88 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_64QAM | 19.87 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_QPSK | 19.89 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_QPSK | 20.77 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_16QAM | 19.96 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_16QAM | 20.91 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_16QAM | 20.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_64QAM | 18.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 25@0 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 13@6 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 507000 | 1@23 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.37 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.96 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.13 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.00 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_QPSK | 20.91 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_QPSK | 20.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_64QAM | 18.89 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_64QAM | 18.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.59 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 5 | 513500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.84 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.86 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.62 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.85 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.86 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 501000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.12 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.65 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.66 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.66 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.37 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.13 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.03 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.10 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.84 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 507000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.27 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.42 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.77 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.90 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.27 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.24 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.82 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.82 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.81 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_66-n7A | 15 | 10 | 513000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.78 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.00 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.99 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.89 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 501500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.68 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.69 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.65 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.86 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 17.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_QPSK | 19.76 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_QPSK | 21.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.99 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_QPSK | 21.18 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_16QAM | 19.76 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_16QAM | 20.79 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.82 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_16QAM | 21.03 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 79@0 | CP_256QAM | 16.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 39@19 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 507000 | 1@77 | CP_256QAM | 16.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.34 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.95 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.11 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.18 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 15 | 512500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.77 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.03 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.00 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.90 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 502000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.24 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.81 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 507000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.00 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.91 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.01 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.15 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 20 | 512000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.40 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.88 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.55 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.03 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 502500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.52 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.77 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_16QAM | 20.76 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.01 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_QPSK | 19.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_QPSK | 21.24 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 20.95 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_QPSK | 21.15 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_16QAM | 19.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_16QAM | 21.00 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.94 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 133@0 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 67@33 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 507000 | 1@131 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.93 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.51 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_16QAM | 20.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.90 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.95 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_QPSK | 19.91 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_16QAM | 19.91 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_16QAM | 20.92 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.29 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.12 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 25 | 511500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.33 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.65 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.84 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_QPSK | 22.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_16QAM | 20.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_16QAM | 21.86 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.68 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.42 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_QPSK | 19.88 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.10 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.86 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 503000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.73 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.79 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.34 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_16QAM | 20.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_QPSK | 19.77 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.13 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 507000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.42 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.94 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.49 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_16QAM | 20.94 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_16QAM | 21.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.49 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_QPSK | 19.94 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.45 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.94 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.91 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.44 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_66-n7A | 15 | 30 | 511000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.31 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.90 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.85 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.90 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.00 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.43 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.95 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.40 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.37 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_16QAM | 19.94 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 504000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.76 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.01 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_16QAM | 19.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.11 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.29 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.37 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 507000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.00 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.13 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.82 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.70 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.94 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.66 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.33 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.64 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 40 | 510000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.02 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.65 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.66 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.68 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.81 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.38 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_QPSK | 19.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.11 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.24 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_16QAM | 19.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.18 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 505000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.18 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.72 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.76 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.44 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.35 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.75 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_16QAM | 21.34 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.27 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.22 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.18 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_QPSK | 19.71 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.18 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.07 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.18 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_16QAM | 19.67 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_16QAM | 20.73 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.11 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.19 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 507000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.49 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.13 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_QPSK | 22.33 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.06 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.13 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_64QAM | 20.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_QPSK | 21.61 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.35 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_16QAM | 20.04 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_16QAM | 21.14 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.13 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 270@0 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 135@67 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_66-n7A | 15 | 50 | 509000 | 1@268 | CP_256QAM | 16.69 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.33 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.36 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.59 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_QPSK | 20.38 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_QPSK | 21.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_16QAM | 20.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_16QAM | 21.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_16QAM | 21.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_BPSK | 22.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_QPSK | 21.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_QPSK | 22.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_16QAM | 20.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_16QAM | 21.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_64QAM | 20.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.36 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_QPSK | 19.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_QPSK | 21.08 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_QPSK | 21.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_16QAM | 19.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_16QAM | 20.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_16QAM | 20.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_64QAM | 19.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_64QAM | 19.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_64QAM | 19.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_256QAM | 16.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_256QAM | 16.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_BPSK | 22.33 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_QPSK | 21.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.83 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_16QAM | 20.77 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_16QAM | 21.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.37 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_QPSK | 19.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_QPSK | 21.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_QPSK | 21.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_16QAM | 19.87 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_16QAM | 20.75 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_16QAM | 20.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_256QAM | 16.38 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.21 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.36 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.36 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_256QAM | 18.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_QPSK | 20.38 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_QPSK | 21.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_16QAM | 20.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_16QAM | 21.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_64QAM | 19.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_256QAM | 16.89 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_BPSK | 22.15 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_BPSK | 22.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_QPSK | 21.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_QPSK | 22.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_QPSK | 22.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_16QAM | 20.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_16QAM | 21.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_16QAM | 21.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_64QAM | 20.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_64QAM | 20.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_256QAM | 18.19 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_256QAM | 18.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_QPSK | 19.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_QPSK | 21.16 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_QPSK | 21.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_16QAM | 19.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_16QAM | 20.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_64QAM | 19.16 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_64QAM | 18.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_256QAM | 16.17 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_256QAM | 16.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_256QAM | 16.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_BPSK | 22.98 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.17 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_QPSK | 20.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_QPSK | 21.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_16QAM | 20.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_16QAM | 20.92 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.17 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_QPSK | 20.19 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_16QAM | 20.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_BPSK | 22.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_QPSK | 22.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_16QAM | 21.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_64QAM | 20.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.19 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_QPSK | 19.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_QPSK | 21.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.24 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_QPSK | 21.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_16QAM | 19.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_16QAM | 20.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_16QAM | 20.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_64QAM | 19.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_64QAM | 19.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_64QAM | 18.88 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_256QAM | 16.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_QPSK | 22.87 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_QPSK | 20.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_16QAM | 19.94 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_16QAM | 20.83 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_64QAM | 19.46 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_256QAM | 16.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.24 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_QPSK | 22.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.33 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_QPSK | 20.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_QPSK | 21.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_16QAM | 20.21 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_64QAM | 19.38 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_BPSK | 22.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_QPSK | 22.49 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_16QAM | 21.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.19 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_256QAM | 18.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_QPSK | 19.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_QPSK | 21.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_QPSK | 21.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_16QAM | 19.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_16QAM | 20.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_64QAM | 19.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_64QAM | 18.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_256QAM | 16.37 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_256QAM | 16.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.88 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.15 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.87 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_QPSK | 20.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_QPSK | 21.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_16QAM | 20.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_16QAM | 21.15 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.06 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.88 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.12 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_QPSK | 20.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_QPSK | 21.46 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_16QAM | 20.16 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_16QAM | 20.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_64QAM | 19.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_256QAM | 16.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.33 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.77 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_16QAM | 21.83 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.30 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_QPSK | 19.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_QPSK | 21.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_QPSK | 21.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_16QAM | 19.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_16QAM | 20.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_16QAM | 20.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.46 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.15 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.24 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_QPSK | 20.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_16QAM | 20.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_16QAM | 20.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_16QAM | 19.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_16QAM | 20.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_64QAM | 18.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.27 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.16 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_QPSK | 20.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_QPSK | 21.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_QPSK | 21.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_16QAM | 20.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_16QAM | 20.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_64QAM | 19.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_16QAM | 20.98 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_16QAM | 21.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_QPSK | 19.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.24 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_QPSK | 21.74 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_QPSK | 22.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_QPSK | 22.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_16QAM | 20.74 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_16QAM | 21.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_QPSK | 19.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_QPSK | 21.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_16QAM | 19.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_256QAM | 16.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.41 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_16QAM | 20.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_16QAM | 20.81 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_16QAM | 21.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.24 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_QPSK | 20.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_16QAM | 20.92 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_64QAM | 19.57 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.36 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_QPSK | 21.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_QPSK | 22.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_16QAM | 20.81 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_16QAM | 21.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_QPSK | 19.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_16QAM | 19.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_256QAM | 16.36 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.42 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_BPSK | 22.77 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_QPSK | 21.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_16QAM | 20.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.37 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_QPSK | 19.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_16QAM | 19.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_16QAM | 20.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_16QAM | 21.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_256QAM | 16.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.21 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.09 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.08 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_QPSK | 20.21 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_QPSK | 21.60 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_16QAM | 21.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_QPSK | 22.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_16QAM | 21.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.57 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.12 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.16 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_QPSK | 19.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_QPSK | 21.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_16QAM | 19.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_16QAM | 20.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_64QAM | 18.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.49 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.92 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.20 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_QPSK | 19.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_QPSK | 21.33 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_16QAM | 19.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_16QAM | 21.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_256QAM | 16.38 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_BPSK | 22.99 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.40 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.08 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_QPSK | 20.41 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_QPSK | 21.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_16QAM | 20.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_16QAM | 20.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_64QAM | 19.89 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_BPSK | 22.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_BPSK | 22.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_BPSK | 22.36 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_QPSK | 21.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_QPSK | 22.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_QPSK | 22.41 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_16QAM | 20.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_16QAM | 21.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_16QAM | 21.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_QPSK | 20.90 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_16QAM | 19.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_16QAM | 20.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_16QAM | 20.37 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_64QAM | 18.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_256QAM | 16.19 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_BPSK | 22.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_QPSK | 22.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_16QAM | 20.99 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_16QAM | 21.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_QPSK | 19.98 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_16QAM | 19.92 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_256QAM | 16.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.31 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.40 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_QPSK | 20.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_16QAM | 20.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_16QAM | 21.29 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_BPSK | 22.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.78 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_QPSK | 22.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.79 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_16QAM | 21.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_64QAM | 19.96 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_256QAM | 18.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_QPSK | 21.34 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_QPSK | 20.88 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_16QAM | 19.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_16QAM | 20.80 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_16QAM | 20.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_64QAM | 18.82 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_256QAM | 16.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.03 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.00 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_QPSK | 20.09 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.92 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_4-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_256QAM | 16.73 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.58 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_64QAM | 21.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_QPSK | 20.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_QPSK | 21.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_QPSK | 22.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_16QAM | 20.56 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_64QAM | 20.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.40 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.66 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.67 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_QPSK | 20.36 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 22.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_QPSK | 21.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_16QAM | 20.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_16QAM | 21.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_64QAM | 19.91 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.21 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_QPSK | 20.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_QPSK | 21.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.06 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_QPSK | 22.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_16QAM | 20.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_16QAM | 21.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.70 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.73 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.67 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.78 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.19 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_QPSK | 20.73 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_QPSK | 22.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_QPSK | 22.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_16QAM | 20.67 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_16QAM | 21.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_16QAM | 21.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_16QAM | 21.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_64QAM | 20.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_64QAM | 20.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_256QAM | 17.21 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.51 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_QPSK | 20.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_QPSK | 22.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_QPSK | 22.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_16QAM | 20.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_16QAM | 21.28 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.73 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.78 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.74 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.65 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.33 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_QPSK | 20.85 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_QPSK | 22.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_QPSK | 22.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_16QAM | 21.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_16QAM | 21.58 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_16QAM | 21.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_64QAM | 20.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_64QAM | 20.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_64QAM | 20.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_256QAM | 17.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_256QAM | 17.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_QPSK | 20.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_QPSK | 21.91 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_16QAM | 21.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_16QAM | 21.33 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_64QAM | 20.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_256QAM | 16.84 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.51 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_QPSK | 22.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 22.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_16QAM | 20.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_16QAM | 21.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.73 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.74 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.64 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.67 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.74 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_QPSK | 20.76 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_QPSK | 22.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_QPSK | 22.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_16QAM | 20.70 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_16QAM | 21.79 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_64QAM | 20.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_64QAM | 20.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_256QAM | 17.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_256QAM | 17.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.66 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.66 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.21 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_QPSK | 20.67 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_QPSK | 22.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_16QAM | 20.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_16QAM | 21.66 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_16QAM | 21.32 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_64QAM | 20.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_256QAM | 17.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_256QAM | 17.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.51 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.51 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_QPSK | 20.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_QPSK | 21.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_QPSK | 21.86 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_16QAM | 20.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.85 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.79 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.66 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.24 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_QPSK | 20.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_QPSK | 22.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_QPSK | 22.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_16QAM | 20.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_16QAM | 21.74 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_64QAM | 20.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_64QAM | 20.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_256QAM | 17.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_256QAM | 17.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.40 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.28 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.28 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_QPSK | 20.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_QPSK | 21.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.83 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_QPSK | 21.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_16QAM | 20.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_QPSK | 20.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_QPSK | 21.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_16QAM | 20.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.32 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_16QAM | 21.34 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_64QAM | 19.95 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.21 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.34 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.65 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.85 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_64QAM | 20.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_256QAM | 17.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.00 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_QPSK | 20.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_QPSK | 21.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_QPSK | 21.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_16QAM | 20.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.70 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.30 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_QPSK | 20.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_QPSK | 22.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_QPSK | 21.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.86 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.78 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.78 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.02 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_QPSK | 20.75 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_QPSK | 22.32 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_QPSK | 22.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_16QAM | 20.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_16QAM | 21.78 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_16QAM | 21.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_64QAM | 20.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_64QAM | 20.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_64QAM | 20.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_256QAM | 17.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_256QAM | 17.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_256QAM | 17.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.19 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.21 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.34 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_QPSK | 20.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_QPSK | 21.68 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.74 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_16QAM | 20.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_16QAM | 21.33 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_64QAM | 19.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_64QAM | 19.67 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.40 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.86 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.84 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_QPSK | 20.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_QPSK | 21.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_16QAM | 20.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_64QAM | 19.91 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_64QAM | 19.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.84 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_BPSK | 23.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.64 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.51 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.58 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_64QAM | 21.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_64QAM | 21.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_256QAM | 19.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_256QAM | 19.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_QPSK | 20.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_QPSK | 22.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_16QAM | 20.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_16QAM | 21.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_256QAM | 17.19 |
| DC_12-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_256QAM | 17.29 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.40 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_QPSK | 20.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_QPSK | 21.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_16QAM | 20.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.26 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.19 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.34 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.85 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_QPSK | 20.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_QPSK | 21.78 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_16QAM | 20.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_64QAM | 19.87 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.87 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_64QAM | 21.20 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.85 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_QPSK | 20.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_QPSK | 22.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_16QAM | 20.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_16QAM | 21.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.34 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.32 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.34 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.66 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.85 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_64QAM | 21.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_QPSK | 20.39 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_QPSK | 21.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_QPSK | 22.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_16QAM | 20.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_16QAM | 21.30 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_64QAM | 19.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.32 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.34 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_QPSK | 20.49 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_QPSK | 21.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_16QAM | 20.36 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_16QAM | 21.02 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.43 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.51 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_QPSK | 20.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_QPSK | 22.06 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_QPSK | 22.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_16QAM | 20.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_256QAM | 17.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.07 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.41 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.61 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.58 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.74 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_64QAM | 21.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_QPSK | 20.58 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_QPSK | 22.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_16QAM | 20.61 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_16QAM | 21.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_16QAM | 21.65 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_64QAM | 20.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_64QAM | 20.11 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_256QAM | 17.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_256QAM | 17.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.42 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.40 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.42 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.36 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_256QAM | 18.96 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.75 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_QPSK | 20.35 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_16QAM | 20.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.54 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.22 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_QPSK | 20.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_QPSK | 21.98 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_QPSK | 22.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_16QAM | 20.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.48 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.72 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.55 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.75 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.59 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.90 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_64QAM | 21.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_256QAM | 19.39 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_QPSK | 20.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_QPSK | 22.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_QPSK | 22.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_QPSK | 22.34 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_16QAM | 20.62 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_16QAM | 21.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_16QAM | 21.69 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_64QAM | 20.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_64QAM | 20.27 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_256QAM | 17.26 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.45 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.31 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.40 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.18 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.28 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.21 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.07 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.84 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_QPSK | 20.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_QPSK | 21.95 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_16QAM | 20.29 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_16QAM | 21.38 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.07 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.57 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.58 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.61 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.56 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.63 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.58 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.61 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.52 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.16 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_256QAM | 19.37 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_QPSK | 20.64 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_QPSK | 22.06 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.15 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_QPSK | 22.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.60 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_16QAM | 21.68 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_64QAM | 20.14 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_64QAM | 20.04 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_64QAM | 20.12 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_256QAM | 17.09 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.17 |
| DC_12-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_256QAM | 17.21 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.70 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.83 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_QPSK | 20.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_QPSK | 22.06 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_QPSK | 22.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_16QAM | 20.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_16QAM | 21.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.56 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.58 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.64 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_QPSK | 20.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_QPSK | 21.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_QPSK | 22.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_16QAM | 20.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_16QAM | 21.38 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_64QAM | 20.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_64QAM | 19.87 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_BPSK | 23.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_64QAM | 21.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_QPSK | 20.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_QPSK | 21.99 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_16QAM | 20.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_16QAM | 21.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_64QAM | 19.94 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.22 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.80 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.85 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.29 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.37 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_QPSK | 20.78 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_QPSK | 22.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_QPSK | 22.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_16QAM | 21.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_16QAM | 21.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_16QAM | 21.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_64QAM | 20.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_64QAM | 20.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_64QAM | 20.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.06 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.40 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.58 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_QPSK | 20.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_QPSK | 22.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.98 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_QPSK | 21.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_16QAM | 20.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_16QAM | 21.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_64QAM | 19.85 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.86 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.68 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.80 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.81 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.80 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.94 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.83 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_64QAM | 21.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_64QAM | 21.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.29 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_256QAM | 19.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.38 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.26 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_QPSK | 20.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_QPSK | 22.27 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_QPSK | 22.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_QPSK | 22.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_16QAM | 21.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_16QAM | 21.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_16QAM | 21.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_64QAM | 20.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_64QAM | 20.28 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_64QAM | 20.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_64QAM | 20.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_256QAM | 17.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_256QAM | 17.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_256QAM | 17.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_QPSK | 20.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_QPSK | 22.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_16QAM | 20.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_16QAM | 21.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_16QAM | 21.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_64QAM | 20.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.03 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.15 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_QPSK | 20.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_QPSK | 22.10 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_QPSK | 21.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_16QAM | 20.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_16QAM | 21.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_16QAM | 21.33 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.58 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.54 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.72 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_64QAM | 21.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.27 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_64QAM | 21.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_256QAM | 19.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.26 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_256QAM | 19.22 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_QPSK | 20.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_QPSK | 22.26 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_QPSK | 22.33 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_QPSK | 22.15 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_16QAM | 20.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_16QAM | 21.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_64QAM | 20.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_64QAM | 20.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_256QAM | 17.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.71 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.66 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.70 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.72 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.70 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.58 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.16 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_QPSK | 20.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_QPSK | 22.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_16QAM | 20.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_16QAM | 21.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_64QAM | 20.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_64QAM | 20.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_256QAM | 17.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_QPSK | 20.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_QPSK | 22.02 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 22.10 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_16QAM | 20.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_16QAM | 21.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.87 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_256QAM | 17.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.78 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.29 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_256QAM | 19.38 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_256QAM | 19.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_QPSK | 20.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_QPSK | 22.24 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_QPSK | 22.06 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_QPSK | 22.15 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_16QAM | 20.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_16QAM | 21.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_16QAM | 21.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_64QAM | 20.26 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_64QAM | 20.29 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_256QAM | 17.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_256QAM | 17.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_QPSK | 20.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.84 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_QPSK | 21.87 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_16QAM | 20.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_16QAM | 21.37 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_64QAM | 19.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_256QAM | 17.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_256QAM | 16.84 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_QPSK | 20.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_QPSK | 22.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_16QAM | 20.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_16QAM | 21.31 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_64QAM | 20.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.87 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.68 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.68 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.27 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.58 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.78 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_64QAM | 20.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.03 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_QPSK | 20.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_QPSK | 21.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_16QAM | 20.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_16QAM | 21.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_64QAM | 19.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.31 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_QPSK | 20.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_16QAM | 20.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_16QAM | 21.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_64QAM | 20.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_64QAM | 19.70 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.87 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.80 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.70 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.26 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_64QAM | 21.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.27 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_QPSK | 20.72 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_QPSK | 22.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_QPSK | 22.22 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_16QAM | 21.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_16QAM | 21.64 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_64QAM | 20.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_64QAM | 20.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_64QAM | 20.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_256QAM | 17.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_256QAM | 17.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.29 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.29 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.33 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.29 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.22 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.24 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.37 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.75 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_QPSK | 20.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_QPSK | 21.84 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_16QAM | 20.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_16QAM | 21.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_256QAM | 16.97 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.33 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_QPSK | 20.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_16QAM | 20.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_256QAM | 16.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.64 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_QPSK | 23.55 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.60 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_16QAM | 22.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_64QAM | 21.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.15 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_64QAM | 21.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_256QAM | 19.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_256QAM | 19.10 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_QPSK | 20.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_QPSK | 22.06 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_QPSK | 22.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_QPSK | 22.10 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_16QAM | 20.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_16QAM | 21.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.40 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.35 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.97 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_QPSK | 20.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_QPSK | 21.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.86 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_QPSK | 21.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_16QAM | 20.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_16QAM | 21.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_16QAM | 21.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.85 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.31 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_256QAM | 19.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.80 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_QPSK | 20.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_QPSK | 22.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.84 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_16QAM | 20.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.84 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.99 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.90 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_QPSK | 20.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_QPSK | 21.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_QPSK | 22.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_16QAM | 20.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.47 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_64QAM | 20.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.56 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_64QAM | 21.22 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_QPSK | 20.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_QPSK | 21.85 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_QPSK | 22.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_16QAM | 21.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_64QAM | 19.94 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_64QAM | 20.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_256QAM | 16.84 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.45 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.27 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_QPSK | 20.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_QPSK | 21.66 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.29 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.70 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.84 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_64QAM | 21.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_QPSK | 20.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_QPSK | 22.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_16QAM | 21.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_16QAM | 21.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_64QAM | 19.87 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.68 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.64 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.66 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.85 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_64QAM | 21.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_QPSK | 20.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_QPSK | 22.15 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_16QAM | 20.71 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_16QAM | 21.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.50 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_16QAM | 21.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_64QAM | 20.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_64QAM | 20.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_64QAM | 20.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_64QAM | 20.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_256QAM | 17.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_256QAM | 17.26 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.49 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.20 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.43 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.10 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.40 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.31 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.85 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_QPSK | 20.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_QPSK | 21.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_16QAM | 20.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.71 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.44 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_64QAM | 21.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_256QAM | 19.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_QPSK | 20.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_QPSK | 22.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_QPSK | 22.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_16QAM | 20.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_16QAM | 21.45 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_16QAM | 21.57 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_16QAM | 21.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_256QAM | 17.18 |
| DC_26A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.21 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.68 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.76 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.78 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.66 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.13 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.28 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_64QAM | 21.41 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_256QAM | 19.42 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_QPSK | 20.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_QPSK | 22.08 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_QPSK | 22.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_QPSK | 22.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_16QAM | 20.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_16QAM | 21.55 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_16QAM | 21.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_64QAM | 20.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_64QAM | 20.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_64QAM | 20.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_64QAM | 20.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_256QAM | 17.18 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.32 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_256QAM | 17.39 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.19 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.38 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.48 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.85 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.86 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_QPSK | 20.34 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_QPSK | 21.54 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_16QAM | 20.36 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_16QAM | 20.91 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_64QAM | 19.98 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.58 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_BPSK | 23.52 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.65 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.67 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.59 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.53 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.72 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.70 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_64QAM | 21.22 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_QPSK | 20.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_QPSK | 22.11 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_16QAM | 20.62 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.64 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_16QAM | 21.63 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_64QAM | 20.03 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_256QAM | 17.12 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_26A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_256QAM | 17.16 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_BPSK | 23.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_QPSK | 22.33 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_QPSK | 23.27 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_16QAM | 21.40 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.91 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_QPSK | 20.39 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_16QAM | 20.39 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_16QAM | 21.24 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 24@0 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 12@6 | CP_256QAM | 16.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 500202 | 1@22 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_QPSK | 21.69 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_QPSK | 22.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_16QAM | 20.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.69 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_QPSK | 19.63 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_QPSK | 21.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_16QAM | 19.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_64QAM | 19.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 24@0 | CP_256QAM | 16.14 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 12@6 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 518598 | 1@22 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_QPSK | 21.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_16QAM | 20.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_QPSK | 19.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_QPSK | 21.47 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_QPSK | 21.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_16QAM | 20.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 24@0 | CP_256QAM | 16.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 12@6 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 10 | 537000 | 1@22 | CP_256QAM | 16.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.46 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.47 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.00 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_64QAM | 21.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 36@0 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 18@9 | DFT_256QAM | 18.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | DFT_256QAM | 19.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_QPSK | 20.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_QPSK | 21.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_16QAM | 20.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_16QAM | 21.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_64QAM | 19.98 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_64QAM | 20.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_64QAM | 19.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 38@0 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 19@9 | CP_256QAM | 17.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@1 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 500700 | 1@36 | CP_256QAM | 16.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_BPSK | 22.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_QPSK | 21.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_QPSK | 22.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_QPSK | 22.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_16QAM | 20.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_16QAM | 21.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 36@0 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 18@9 | DFT_256QAM | 18.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_QPSK | 19.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_16QAM | 19.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_16QAM | 20.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 38@0 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 19@9 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 518598 | 1@36 | CP_256QAM | 16.14 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_BPSK | 22.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_BPSK | 23.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_BPSK | 23.15 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_QPSK | 22.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.24 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_QPSK | 23.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_16QAM | 21.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 36@0 | DFT_256QAM | 18.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 18@9 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | DFT_256QAM | 18.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_QPSK | 20.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_16QAM | 21.12 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_64QAM | 19.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_64QAM | 19.59 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 38@0 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 19@9 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@1 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 15 | 536496 | 1@36 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.10 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.13 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.74 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_QPSK | 20.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_QPSK | 21.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_QPSK | 21.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_64QAM | 19.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 51@0 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 25@12 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 501204 | 1@49 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_BPSK | 22.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.85 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.30 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_QPSK | 19.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_QPSK | 21.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_16QAM | 19.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_64QAM | 19.00 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 51@0 | CP_256QAM | 16.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 25@12 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 518598 | 1@49 | CP_256QAM | 16.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.15 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.12 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.09 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_16QAM | 22.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_QPSK | 20.18 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_QPSK | 21.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_QPSK | 21.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_16QAM | 20.13 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 51@0 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 25@12 | CP_256QAM | 16.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@1 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 20 | 535998 | 1@49 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.12 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_QPSK | 20.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_QPSK | 21.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_16QAM | 20.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_16QAM | 21.09 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_64QAM | 19.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 78@0 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 39@19 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@1 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 502200 | 1@76 | CP_256QAM | 16.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_QPSK | 21.09 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_16QAM | 19.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_16QAM | 20.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_64QAM | 19.00 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 78@0 | CP_256QAM | 16.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 39@19 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.45 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 518598 | 1@76 | CP_256QAM | 16.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.15 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_16QAM | 22.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_64QAM | 20.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_QPSK | 20.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 78@0 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 39@19 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@1 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 30 | 534996 | 1@76 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.11 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.19 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.13 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.11 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.24 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.24 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.10 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_QPSK | 20.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_16QAM | 20.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_16QAM | 20.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 106@0 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 53@26 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 503202 | 1@104 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.41 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_16QAM | 21.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_QPSK | 21.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_16QAM | 19.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_16QAM | 20.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_16QAM | 20.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 106@0 | CP_256QAM | 16.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 53@26 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 518598 | 1@104 | CP_256QAM | 16.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.58 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.69 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.64 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 40 | 534000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_QPSK | 20.14 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_16QAM | 20.12 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_16QAM | 21.11 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_64QAM | 19.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 133@0 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 67@33 | CP_256QAM | 16.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 504204 | 1@131 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.38 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_16QAM | 20.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.59 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_QPSK | 19.85 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_16QAM | 19.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_16QAM | 20.49 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_64QAM | 19.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 133@0 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 67@33 | CP_256QAM | 16.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 518598 | 1@131 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.09 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_QPSK | 20.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_QPSK | 21.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_QPSK | 21.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_16QAM | 20.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_16QAM | 21.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_16QAM | 21.09 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_64QAM | 19.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 133@0 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 67@33 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 50 | 532998 | 1@131 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.05 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_16QAM | 21.00 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_16QAM | 21.92 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_QPSK | 20.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_16QAM | 19.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_16QAM | 21.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 162@0 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 81@40 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 505200 | 1@160 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_QPSK | 21.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_16QAM | 20.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.08 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_16QAM | 21.88 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_QPSK | 21.19 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_16QAM | 19.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_16QAM | 20.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_16QAM | 20.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 162@0 | CP_256QAM | 16.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 81@40 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 518598 | 1@160 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_BPSK | 22.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_QPSK | 22.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_QPSK | 23.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_16QAM | 20.91 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_16QAM | 21.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_16QAM | 22.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.55 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | DFT_256QAM | 18.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_QPSK | 20.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.40 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_QPSK | 21.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_16QAM | 19.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 162@0 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 81@40 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@1 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 60 | 531996 | 1@160 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_BPSK | 23.11 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_QPSK | 22.13 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.10 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_16QAM | 21.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_QPSK | 20.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_QPSK | 21.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_16QAM | 20.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_16QAM | 21.14 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 189@0 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 95@47 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@1 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 506202 | 1@187 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_BPSK | 22.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_QPSK | 21.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_QPSK | 22.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_16QAM | 20.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_16QAM | 21.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_QPSK | 19.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_QPSK | 21.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_16QAM | 19.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_16QAM | 20.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_64QAM | 19.13 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 189@0 | CP_256QAM | 16.32 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 95@47 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 518598 | 1@187 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_BPSK | 22.39 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_QPSK | 21.92 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_16QAM | 20.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 180@0 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 90@45 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_QPSK | 19.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_QPSK | 21.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_16QAM | 19.85 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_16QAM | 20.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 189@0 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 95@47 | CP_256QAM | 16.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 70 | 531000 | 1@187 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_BPSK | 23.00 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.10 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.19 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.59 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_QPSK | 20.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_16QAM | 21.06 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 217@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 109@54 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@1 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 507204 | 1@215 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.08 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_16QAM | 21.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.13 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_QPSK | 19.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_QPSK | 21.14 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_16QAM | 19.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_16QAM | 20.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_16QAM | 20.43 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_64QAM | 18.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 217@0 | CP_256QAM | 16.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 109@54 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 518598 | 1@215 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_QPSK | 22.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_16QAM | 22.10 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.29 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_QPSK | 19.91 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_16QAM | 19.89 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_16QAM | 20.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_16QAM | 20.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_64QAM | 19.18 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 217@0 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 109@54 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@1 | CP_256QAM | 16.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 80 | 529998 | 1@215 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_QPSK | 22.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_QPSK | 23.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_16QAM | 21.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_16QAM | 22.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.47 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 120@60 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_QPSK | 20.30 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_QPSK | 21.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_16QAM | 20.34 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_16QAM | 21.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_64QAM | 19.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 245@0 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 123@61 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@1 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 508200 | 1@243 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_BPSK | 22.34 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_BPSK | 22.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_QPSK | 21.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_QPSK | 22.42 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_16QAM | 20.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.22 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_64QAM | 19.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 120@60 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_QPSK | 19.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_QPSK | 20.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_16QAM | 19.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_16QAM | 20.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_16QAM | 20.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_64QAM | 18.89 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 245@0 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 123@61 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 518598 | 1@243 | CP_256QAM | 16.05 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_BPSK | 22.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_BPSK | 22.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.65 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_QPSK | 21.95 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_QPSK | 22.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_QPSK | 22.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_16QAM | 20.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 240@0 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 120@60 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_QPSK | 20.00 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_QPSK | 21.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_16QAM | 19.91 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_16QAM | 20.84 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 245@0 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 123@61 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@1 | CP_256QAM | 16.38 |
| DC_66A-n41A | 30 | 90 | 528996 | 1@243 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_BPSK | 23.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.35 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_QPSK | 22.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_QPSK | 23.27 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_16QAM | 22.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.58 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.12 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_QPSK | 20.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_QPSK | 21.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_QPSK | 21.54 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_16QAM | 20.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_16QAM | 21.29 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_16QAM | 20.92 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 273@0 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 137@68 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@1 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 509202 | 1@271 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.24 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.78 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.83 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_BPSK | 22.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.76 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_QPSK | 22.24 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_16QAM | 20.77 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.77 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.02 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_16QAM | 21.43 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_64QAM | 19.92 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | DFT_256QAM | 17.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_QPSK | 19.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_QPSK | 21.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_QPSK | 20.86 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_16QAM | 19.71 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_16QAM | 20.82 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_16QAM | 20.23 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_64QAM | 18.87 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 273@0 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 137@68 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@1 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 518598 | 1@271 | CP_256QAM | 16.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_BPSK | 22.50 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_BPSK | 22.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_QPSK | 21.96 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.88 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_16QAM | 21.00 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_16QAM | 21.94 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.99 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 270@0 | DFT_256QAM | 18.50 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 135@67 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_QPSK | 20.03 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_16QAM | 19.97 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.80 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 273@0 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 137@68 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_66A-n41A | 30 | 100 | 528000 | 1@271 | CP_256QAM | 16.67 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.57 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.90 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.05 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.96 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.03 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.07 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.04 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.03 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.09 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_16QAM | 20.93 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.41 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.79 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.74 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.66 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.03 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_QPSK | 19.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_QPSK | 21.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_QPSK | 21.22 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_16QAM | 19.76 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_16QAM | 20.62 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_64QAM | 19.13 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_64QAM | 19.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.00 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_64QAM | 18.97 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_256QAM | 16.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.95 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_QPSK | 19.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_16QAM | 19.88 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_16QAM | 20.84 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.89 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.00 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.48 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.86 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.91 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.47 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.02 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.82 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.65 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.82 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.83 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_64QAM | 18.91 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.22 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.57 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.52 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.02 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.67 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.24 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.67 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.67 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.01 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_64QAM | 18.96 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.99 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.99 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.02 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.04 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.00 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.48 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.97 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.41 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.96 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.86 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.09 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_2A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.83 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.81 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.86 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_64QAM | 19.88 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.03 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.11 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_16QAM | 19.80 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_16QAM | 20.54 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_64QAM | 18.80 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_256QAM | 15.98 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.24 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.01 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.11 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_QPSK | 19.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_QPSK | 21.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_16QAM | 19.79 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.73 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_16QAM | 20.62 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_64QAM | 18.95 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_256QAM | 16.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_256QAM | 16.12 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.48 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.92 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.66 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.00 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.92 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.00 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.99 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.55 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.10 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.01 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.01 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.01 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.01 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.48 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.58 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.95 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.71 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_16QAM | 21.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.99 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.41 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_64QAM | 19.91 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.07 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.62 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.08 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_64QAM | 18.80 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.07 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_256QAM | 15.94 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.81 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.65 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.61 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.55 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.79 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_16QAM | 21.82 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.58 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_64QAM | 19.98 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.29 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.79 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.80 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.62 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.98 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_64QAM | 18.89 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.65 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.11 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.11 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.81 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.15 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.67 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.61 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.43 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.15 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.93 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.61 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.22 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.90 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.31 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.33 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_16QAM | 20.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.67 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.99 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.04 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.59 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_QPSK | 19.68 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.62 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_16QAM | 19.71 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_16QAM | 20.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_16QAM | 20.58 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.13 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_64QAM | 18.91 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.10 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.10 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.47 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.52 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_QPSK | 21.90 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_QPSK | 22.65 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.56 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_16QAM | 20.90 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.47 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.03 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_QPSK | 19.80 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_QPSK | 21.40 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_QPSK | 21.17 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_16QAM | 19.88 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_16QAM | 20.83 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_16QAM | 20.67 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.93 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_64QAM | 18.94 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_256QAM | 16.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_256QAM | 16.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.74 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.65 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.26 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.42 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.64 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.24 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.76 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_QPSK | 22.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_16QAM | 20.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.18 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.79 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.25 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_QPSK | 19.76 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.75 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.19 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.12 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.79 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.33 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_BPSK | 22.66 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.54 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.66 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_QPSK | 21.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_QPSK | 22.66 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.54 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.71 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_16QAM | 20.83 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_16QAM | 21.88 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.13 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.22 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.37 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_QPSK | 19.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_16QAM | 19.82 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.66 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.94 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.11 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.29 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.13 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.67 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.83 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.12 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.22 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.59 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.76 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.12 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.72 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.47 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.12 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.05 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.38 |
| DC_2A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.15 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.43 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.96 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.68 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.91 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.12 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.10 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_64QAM | 19.98 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.12 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.10 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.13 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.64 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.13 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.61 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.29 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_16QAM | 19.61 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_16QAM | 20.63 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.02 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_16QAM | 20.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.10 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_64QAM | 18.95 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.13 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.07 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.68 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.69 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.82 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_16QAM | 21.86 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.49 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.14 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.29 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.28 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.82 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.27 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_16QAM | 19.80 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_16QAM | 20.87 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.62 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.97 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.30 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.32 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_QPSK | 21.94 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.59 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_16QAM | 20.92 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.02 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.61 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.21 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_QPSK | 19.93 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.45 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_16QAM | 19.91 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.09 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.16 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.13 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_2A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.41 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.78 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.68 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.82 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.79 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.65 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.78 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.83 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.78 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_QPSK | 19.87 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.49 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_16QAM | 19.82 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_64QAM | 18.89 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.27 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.39 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.50 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.90 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.96 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.69 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.42 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_QPSK | 20.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_16QAM | 19.98 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_64QAM | 19.43 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_256QAM | 16.41 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_256QAM | 16.46 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.37 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_BPSK | 22.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_QPSK | 21.82 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_QPSK | 22.80 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.71 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_QPSK | 22.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_16QAM | 20.80 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_16QAM | 21.83 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.54 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_QPSK | 19.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.31 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.34 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.34 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_16QAM | 19.80 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.91 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_16QAM | 20.79 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_64QAM | 18.96 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.21 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_5A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.27 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.06 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.86 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.88 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.71 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.86 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.81 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.28 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.38 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.86 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.83 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.37 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.35 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.34 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.46 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.97 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.99 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.95 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.99 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.95 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.96 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.41 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.37 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.94 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.92 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.91 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.34 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_BPSK | 22.82 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_BPSK | 22.81 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_QPSK | 21.79 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_QPSK | 22.78 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.83 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_16QAM | 20.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_16QAM | 21.75 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_16QAM | 21.72 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.19 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.35 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_QPSK | 19.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.40 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_16QAM | 19.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.94 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_16QAM | 20.84 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.27 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.12 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.38 |
| DC_5A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.41 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.56 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.70 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.13 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.97 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.12 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.99 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.95 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.49 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.92 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.46 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.20 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_16QAM | 20.92 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.71 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.46 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_64QAM | 18.91 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.43 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.23 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.98 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.96 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.83 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.80 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_QPSK | 20.09 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_QPSK | 21.62 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_16QAM | 20.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_16QAM | 21.17 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.31 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_BPSK | 22.79 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_QPSK | 21.80 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_QPSK | 22.77 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.84 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_QPSK | 22.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_16QAM | 20.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_16QAM | 21.71 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_16QAM | 21.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.27 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_QPSK | 19.89 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.46 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_16QAM | 19.84 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_16QAM | 20.74 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.96 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_16QAM | 20.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.12 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_64QAM | 18.98 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.29 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.37 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.66 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.11 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.42 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.47 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_64QAM | 19.95 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.47 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.14 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.21 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.68 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.09 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.91 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.35 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.13 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.11 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.08 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.01 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.49 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.66 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.98 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.08 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.50 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_BPSK | 22.88 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_QPSK | 21.96 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_QPSK | 22.98 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.13 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_QPSK | 22.90 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_16QAM | 20.95 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.88 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.38 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_QPSK | 19.98 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.71 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_16QAM | 19.97 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_16QAM | 20.90 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.13 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_16QAM | 20.95 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.39 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.42 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.39 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.47 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.66 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_BPSK | 22.99 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.13 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.12 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.47 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.90 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.11 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.24 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.11 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_16QAM | 20.70 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_16QAM | 20.99 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.54 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_64QAM | 18.92 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.29 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.62 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.59 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.08 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.19 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.08 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.13 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_QPSK | 20.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_QPSK | 21.56 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.74 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_QPSK | 21.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_16QAM | 20.09 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_16QAM | 21.09 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_16QAM | 21.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_64QAM | 19.28 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_256QAM | 16.59 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_BPSK | 22.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.09 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.08 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.14 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.06 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.01 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.56 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.75 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_256QAM | 18.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_QPSK | 21.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_64QAM | 19.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_256QAM | 16.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_256QAM | 16.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_256QAM | 16.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.33 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.84 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.21 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.31 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.83 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_QPSK | 22.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.16 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.31 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.72 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.45 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.46 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.88 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.75 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.44 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.16 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.06 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.16 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.13 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.81 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.74 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.37 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.82 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.16 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.14 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.33 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.63 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.66 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.54 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.69 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_BPSK | 22.71 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.21 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.14 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.17 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.18 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.09 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.13 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.93 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_16QAM | 21.82 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_64QAM | 20.58 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_256QAM | 18.62 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_256QAM | 18.54 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.16 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.11 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.11 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.14 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_256QAM | 16.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.63 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.75 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.06 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.19 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.89 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.17 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.49 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.65 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.20 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.42 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.70 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.25 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.58 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.05 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_16QAM | 20.75 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_16QAM | 20.97 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_64QAM | 18.98 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.28 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.53 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.36 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_BPSK | 22.94 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.17 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.14 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_QPSK | 22.94 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.10 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.70 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.76 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.34 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.88 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.51 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.13 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.59 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.85 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.52 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.09 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.11 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.02 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.67 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.57 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.92 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_BPSK | 22.62 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.04 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.00 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.19 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.01 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.00 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.01 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.15 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.77 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_64QAM | 20.50 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.35 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.30 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_256QAM | 18.55 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_256QAM | 18.63 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_256QAM | 18.61 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.09 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_QPSK | 21.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_QPSK | 21.48 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.22 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.07 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.03 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_64QAM | 19.60 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.32 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.26 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_256QAM | 16.64 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.73 |
| DC_5A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_256QAM | 16.57 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.86 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.40 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.34 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.41 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.33 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.37 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.31 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.76 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.77 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.34 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.91 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_QPSK | 22.00 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.37 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.29 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.31 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.56 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.79 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.43 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.45 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.46 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.42 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.47 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.95 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.73 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.97 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_QPSK | 20.49 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_QPSK | 21.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.99 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_16QAM | 20.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_16QAM | 21.46 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_16QAM | 21.55 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_64QAM | 19.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 25@0 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 13@6 | CP_256QAM | 16.93 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 349000 | 1@23 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.76 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.15 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.19 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.24 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.24 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_16QAM | 22.03 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.26 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.73 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.76 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_QPSK | 21.81 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_16QAM | 20.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_16QAM | 21.16 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_64QAM | 19.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 25@0 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 13@6 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.77 |
| DC_7A-n66A | 15 | 5 | 355500 | 1@23 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.91 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.37 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.56 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.39 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.22 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.44 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.43 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.97 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.53 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.86 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.38 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.88 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_QPSK | 22.08 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.37 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.89 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.84 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.42 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 343000 | 1@50 | CP_256QAM | 17.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.45 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.50 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.44 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.45 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.50 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.55 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.56 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.49 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.34 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.41 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.87 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.50 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_QPSK | 22.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.46 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.49 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.53 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_64QAM | 20.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.95 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 349000 | 1@50 | CP_256QAM | 17.18 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_BPSK | 23.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_BPSK | 23.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_QPSK | 22.19 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_QPSK | 23.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_QPSK | 23.29 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_16QAM | 21.31 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_16QAM | 22.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.16 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_16QAM | 22.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_64QAM | 20.77 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_64QAM | 20.59 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 50@0 | DFT_256QAM | 18.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 25@12 | DFT_256QAM | 18.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | DFT_256QAM | 18.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_QPSK | 20.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_QPSK | 21.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_QPSK | 21.86 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_16QAM | 20.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_16QAM | 21.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.39 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_16QAM | 21.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_64QAM | 19.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_64QAM | 19.45 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 52@0 | CP_256QAM | 16.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 26@13 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 10 | 355000 | 1@50 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.53 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.52 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.28 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.76 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.04 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.55 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.52 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.08 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.54 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_QPSK | 22.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_QPSK | 22.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.55 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.52 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.90 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.47 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.95 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 39@19 | CP_256QAM | 17.00 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 343500 | 1@77 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_BPSK | 23.01 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.47 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.50 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.58 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.57 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.65 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.54 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.38 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_64QAM | 21.11 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.92 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_64QAM | 21.03 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 36@18 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_QPSK | 20.54 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_QPSK | 22.04 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_QPSK | 22.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_16QAM | 20.61 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_16QAM | 21.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.77 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 79@0 | CP_256QAM | 17.02 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 39@19 | CP_256QAM | 16.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.01 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 349000 | 1@77 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_BPSK | 22.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_BPSK | 23.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_BPSK | 23.26 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_QPSK | 22.26 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_QPSK | 23.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.37 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_QPSK | 23.33 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_16QAM | 21.31 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_16QAM | 22.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_64QAM | 20.81 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_64QAM | 20.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_64QAM | 20.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 75@0 | DFT_256QAM | 18.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 36@18 | DFT_256QAM | 18.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.93 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | DFT_256QAM | 18.88 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_QPSK | 20.23 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.84 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_QPSK | 21.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_16QAM | 20.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_16QAM | 21.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.47 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_64QAM | 19.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_64QAM | 19.38 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 79@0 | CP_256QAM | 16.70 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 39@19 | CP_256QAM | 16.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.86 |
| DC_7A-n66A | 15 | 15 | 354500 | 1@77 | CP_256QAM | 16.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.59 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.65 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.06 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.45 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.54 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.99 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.57 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.15 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.59 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.33 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.71 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_64QAM | 20.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.46 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 106@0 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 53@26 | CP_256QAM | 17.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 344000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_BPSK | 23.03 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.56 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.61 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.52 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_64QAM | 21.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_64QAM | 21.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 100@0 | DFT_256QAM | 19.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 50@25 | DFT_256QAM | 19.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | DFT_256QAM | 19.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_QPSK | 22.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.22 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_QPSK | 22.19 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.59 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.52 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_64QAM | 20.13 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 106@0 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 53@26 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.16 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 349000 | 1@104 | CP_256QAM | 17.16 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_BPSK | 22.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_BPSK | 23.38 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_BPSK | 23.36 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_QPSK | 22.46 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_16QAM | 21.46 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.44 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_16QAM | 22.26 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_64QAM | 20.97 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_64QAM | 20.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 100@0 | DFT_256QAM | 18.95 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 50@25 | DFT_256QAM | 18.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | DFT_256QAM | 18.92 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_QPSK | 20.43 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_QPSK | 21.95 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_QPSK | 21.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_16QAM | 20.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_16QAM | 21.43 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_16QAM | 21.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_64QAM | 19.93 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_64QAM | 19.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 106@0 | CP_256QAM | 16.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 53@26 | CP_256QAM | 16.85 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 20 | 354000 | 1@104 | CP_256QAM | 16.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.81 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.24 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.56 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.85 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.35 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.85 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.37 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.35 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.91 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.87 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_QPSK | 22.35 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.79 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_QPSK | 22.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.79 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.35 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_64QAM | 20.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_64QAM | 20.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_64QAM | 19.57 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 133@0 | CP_256QAM | 17.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 67@33 | CP_256QAM | 17.29 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@1 | CP_256QAM | 16.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 344500 | 1@131 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.81 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.64 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.49 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.20 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.19 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_QPSK | 20.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_QPSK | 22.19 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_QPSK | 22.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_16QAM | 20.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_16QAM | 21.65 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.85 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_16QAM | 21.65 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_64QAM | 20.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_64QAM | 20.16 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 133@0 | CP_256QAM | 17.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 67@33 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 349000 | 1@131 | CP_256QAM | 17.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_BPSK | 23.00 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_BPSK | 23.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_QPSK | 22.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_QPSK | 23.61 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.77 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_QPSK | 23.59 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_16QAM | 21.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_16QAM | 22.61 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.50 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_16QAM | 22.36 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.06 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_64QAM | 20.94 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 128@0 | DFT_256QAM | 19.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 64@32 | DFT_256QAM | 19.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.34 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | DFT_256QAM | 19.05 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_QPSK | 20.59 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_QPSK | 22.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_QPSK | 22.34 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_QPSK | 21.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_16QAM | 20.61 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_16QAM | 21.54 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_16QAM | 21.84 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_16QAM | 21.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_64QAM | 20.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_64QAM | 20.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_64QAM | 19.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 133@0 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 67@33 | CP_256QAM | 17.04 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@1 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 25 | 353500 | 1@131 | CP_256QAM | 17.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_BPSK | 23.26 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.86 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.40 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.53 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.79 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.92 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.47 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.53 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.93 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.26 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_64QAM | 21.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_64QAM | 21.44 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.85 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | DFT_256QAM | 19.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | DFT_256QAM | 19.44 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.00 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | DFT_256QAM | 19.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_QPSK | 22.40 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_QPSK | 22.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.79 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.91 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.53 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_64QAM | 20.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_64QAM | 20.41 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.64 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.80 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 160@0 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 80@40 | CP_256QAM | 17.39 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.09 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 345000 | 1@158 | CP_256QAM | 17.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_BPSK | 23.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.92 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.63 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.95 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.65 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.42 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_64QAM | 21.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.98 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | DFT_256QAM | 19.28 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | DFT_256QAM | 19.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_QPSK | 22.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.43 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_QPSK | 22.22 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.71 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 22.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_64QAM | 20.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_64QAM | 20.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.19 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.91 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 160@0 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 80@40 | CP_256QAM | 17.17 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 349000 | 1@158 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_BPSK | 23.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_BPSK | 23.70 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.76 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_BPSK | 23.56 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_QPSK | 22.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_QPSK | 23.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.79 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_QPSK | 23.65 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_16QAM | 21.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_16QAM | 22.70 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_16QAM | 22.40 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_64QAM | 21.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.10 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_64QAM | 20.88 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | DFT_256QAM | 19.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | DFT_256QAM | 19.19 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.38 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | DFT_256QAM | 19.16 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_QPSK | 20.68 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_QPSK | 22.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.36 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_QPSK | 22.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_16QAM | 20.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_16QAM | 21.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.86 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_16QAM | 21.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_64QAM | 20.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_64QAM | 20.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_64QAM | 19.87 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 160@0 | CP_256QAM | 17.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 80@40 | CP_256QAM | 17.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.37 |
| DC_7A-n66A | 15 | 30 | 353000 | 1@158 | CP_256QAM | 17.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.81 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.31 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.47 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.65 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.38 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.52 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.81 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.28 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.30 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.69 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.84 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.18 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.28 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.84 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | DFT_256QAM | 19.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.66 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_QPSK | 22.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_QPSK | 21.77 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_QPSK | 22.11 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.65 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.40 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_64QAM | 20.17 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_64QAM | 20.28 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.53 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.88 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 216@0 | CP_256QAM | 17.16 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 108@54 | CP_256QAM | 17.28 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@1 | CP_256QAM | 16.91 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 346000 | 1@214 | CP_256QAM | 17.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.97 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.73 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_QPSK | 24.01 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.51 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.75 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.29 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_64QAM | 21.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.27 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.52 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | DFT_256QAM | 19.01 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.75 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_QPSK | 22.22 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.48 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_QPSK | 22.03 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.72 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.76 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_16QAM | 22.02 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.55 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_64QAM | 20.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_64QAM | 20.20 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_64QAM | 20.22 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.82 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 216@0 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 108@54 | CP_256QAM | 17.21 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.64 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 349000 | 1@214 | CP_256QAM | 17.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_BPSK | 23.07 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_BPSK | 23.74 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_BPSK | 23.60 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_BPSK | 23.50 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_QPSK | 22.64 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_QPSK | 23.75 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_QPSK | 23.64 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_QPSK | 23.58 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_16QAM | 21.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_16QAM | 22.76 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_16QAM | 22.40 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_16QAM | 22.39 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_64QAM | 21.12 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_64QAM | 21.24 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.96 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_64QAM | 20.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | DFT_256QAM | 19.14 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | DFT_256QAM | 19.22 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | DFT_256QAM | 19.16 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | DFT_256QAM | 19.05 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_QPSK | 20.64 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_QPSK | 22.25 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_QPSK | 22.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_QPSK | 22.01 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_16QAM | 20.62 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_16QAM | 21.76 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_16QAM | 21.67 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_16QAM | 21.58 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_64QAM | 20.13 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_64QAM | 20.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_64QAM | 19.89 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_64QAM | 19.78 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 216@0 | CP_256QAM | 17.13 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 108@54 | CP_256QAM | 17.23 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@1 | CP_256QAM | 17.32 |
| DC_7A-n66A | 15 | 40 | 352000 | 1@214 | CP_256QAM | 17.07 |

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Power (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_BPSK | 22.61 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_BPSK | 23.10 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_BPSK | 22.95 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_BPSK | 23.13 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_QPSK | 22.07 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_QPSK | 23.06 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_QPSK | 22.94 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_QPSK | 23.11 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_16QAM | 21.07 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_16QAM | 22.10 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_16QAM | 21.87 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_16QAM | 21.90 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_64QAM | 20.51 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_64QAM | 20.57 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_64QAM | 20.39 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_64QAM | 20.43 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 12@6 | DFT_256QAM | 18.50 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | DFT_256QAM | 18.41 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@23 | DFT_256QAM | 18.64 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 25@0 | CP_QPSK | 20.09 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 13@6 | CP_QPSK | 21.63 |
| DC_12A-n66A | 15 | 5 | 342500 | 1@1 | CP_QPSK | 21.51 |


*This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Eurofins TA Technology (Shanghai) Co., Ltd.*