

附錄 二

受測裝置之測試照片


1 電源傳導干擾電壓之配置照片

測試模式：5W 無線充電模式

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30



正面照片




側面照片

測試模式：10W 無線充電模式

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30



正面照片



側面照片


測試模式：15W 無線充電模式

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30



正面照片

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30




側面照片

2 輻射量測之配置照片

2.1. 量測頻率於 9kHz-30MHz 之測試


測試模式：5W 無線充電模式

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30




測試模式：10W 無線充電模式

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30



測試模式：15W 無線充電模式


C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30



2.2. 量測頻率於 30MHz~1000MHz 之測試


測試模式：5W 無線充電模式

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30



測試模式：10W 無線充電模式

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30



測試模式：15W 無線充電模式

C1M1903255, 廠牌：Pioneer, 型號：APS-WP30

