

Rx. Spurious NVHT a 5500MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT a 5500MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT a 5500MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT a 5500MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT a 5580MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT a 5580MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT a 5580MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT a 5580MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT a 5700MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT a 5700MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT a 5700MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT a 5700MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5180MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5180MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5180MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5180MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5200MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5200MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5200MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5200MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5240MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5240MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5240MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5240MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5260MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5260MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5260MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5260MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5300MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5300MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5300MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5300MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5320MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5320MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5320MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5320MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5500MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5500MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5500MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5500MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5580MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5580MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5580MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5580MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5700MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5700MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n20 5700MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n20 5700MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5180MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5180MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5180MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5180MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5200MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5200MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5200MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5200MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5240MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5240MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5240MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5240MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5260MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5260MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5260MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5260MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5300MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5300MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5300MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5300MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5320MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5320MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5320MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5320MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5500MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5500MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5500MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5500MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5580MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5580MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5580MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5580MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5700MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5700MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n20 5700MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n20 5700MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5180MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5180MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5180MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5180MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5200MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5200MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5200MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5200MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5240MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5240MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5240MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5240MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5260MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5260MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5260MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5260MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5300MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5300MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5300MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5300MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5320MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5320MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5320MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5320MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5500MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5500MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5500MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5500MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5580MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5580MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5580MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5580MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n20 5700MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5700MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5700MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n20 5700MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5190MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5190MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5190MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5190MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5230MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5230MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5230MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5230MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5270MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5270MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5270MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5270MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5310MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5310MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5310MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5310MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5510MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5510MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5510MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5510MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5570MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5570MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5590MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5590MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5590MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5590MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5670MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5670MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT n40 5670MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT n40 5670MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5190MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5190MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5190MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5190MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5230MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5230MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5230MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5230MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5270MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5270MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5270MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5270MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5310MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5310MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5310MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5310MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5510MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5510MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5510MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5510MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5570MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5570MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5590MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5590MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5590MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5590MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5670MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5670MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT n40 5670MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT n40 5670MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5190MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5190MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5190MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5190MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5230MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5230MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5230MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5230MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5270MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5270MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5270MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5270MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5310MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5310MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5310MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5310MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5510MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5510MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5510MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5510MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5570MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5570MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5590MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5590MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5590MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5590MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5670MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5670MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT n40 5670MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT n40 5670MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5180MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5180MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5180MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5180MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5200MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5200MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5200MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5200MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5240MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5240MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5240MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5240MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5260MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5260MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5260MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5260MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5300MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5300MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5300MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5300MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5320MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5320MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5320MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5320MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5500MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5500MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5500MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5500MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5580MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5580MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5580MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5580MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5700MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5700MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac20 5700MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac20 5700MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5180MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5180MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5180MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5180MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5200MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5200MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5200MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5200MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5240MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5240MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5240MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5240MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5260MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5260MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5260MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5260MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5300MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5300MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5300MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5300MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5320MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5320MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5320MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5320MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5500MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5500MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5500MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5500MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5580MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5580MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5580MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5580MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5700MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5700MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac20 5700MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac20 5700MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5180MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5180MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5180MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5180MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5200MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5200MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5200MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5200MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5240MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5240MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5240MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5240MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5260MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5260MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5260MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5260MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5300MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5300MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5300MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5300MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5320MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5320MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5320MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5320MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5500MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5500MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5500MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5500MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5580MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5580MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5580MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5580MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5700MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5700MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac20 5700MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac20 5700MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5190MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5190MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5190MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5190MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5230MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5230MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5230MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5230MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5270MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5270MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5270MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5270MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5310MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5310MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5310MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5310MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5510MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5510MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5510MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5510MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5570MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5570MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5590MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5590MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5590MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5590MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5670MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5670MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac40 5670MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac40 5670MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5190MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5190MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5190MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5190MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5230MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5230MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5230MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5230MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5270MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5270MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5270MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5270MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5310MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5310MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5310MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5310MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5510MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5510MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5510MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5510MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5570MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5570MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5590MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5590MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5590MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5590MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5670MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5670MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac40 5670MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac40 5670MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5190MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5190MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5190MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5190MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5230MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5230MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5230MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5230MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5270MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5270MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5270MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5270MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5310MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5310MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5310MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5310MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5510MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5510MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5510MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5510MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5570MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5570MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5590MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5590MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5590MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5590MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5670MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5670MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac40 5670MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac40 5670MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac80 5210MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac80 5210MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac80 5210MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac80 5210MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac80 5290MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac80 5290MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac80 5290MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac80 5290MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac80 5530MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac80 5530MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac80 5530MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac80 5530MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac80 5610MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac80 5610MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVNT ac80 5610MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVNT ac80 5610MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac80 5210MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac80 5210MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac80 5210MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac80 5210MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac80 5290MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac80 5290MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac80 5290MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac80 5290MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac80 5530MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac80 5530MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac80 5530MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac80 5530MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac80 5610MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac80 5610MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVLT ac80 5610MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVLT ac80 5610MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac80 5210MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5210MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac80 5210MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5210MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac80 5290MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5290MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac80 5290MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5290MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac80 5530MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5530MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac80 5530MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5530MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz




Rx. Spurious NVHT ac80 5610MHz Ant1 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5610MHz Ant1 @ 1000MHz-26000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5610MHz Ant2 @ 30MHz-1000MHz



Rx. Spurious NVHT ac80 5610MHz Ant2 @ 1000MHz-26000MHz



Adjacent Channel Emitted Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Offset (MHz)	Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	a	5180	Ant1	-20	-37.76	-25	Pass
NVNT	a	5180	Ant1	-40	-47.37	-40	Pass
NVNT	a	5180	Ant1	20	-36.94	-25	Pass
NVNT	a	5180	Ant1	40	-47.62	-40	Pass
NVNT	a	5180	Ant2	-20	-39.37	-25	Pass
NVNT	a	5180	Ant2	-40	-50.69	-40	Pass
NVNT	a	5180	Ant2	20	-39.28	-25	Pass
NVNT	a	5180	Ant2	40	-50.25	-40	Pass
NVNT	a	5200	Ant1	-20	-38.71	-25	Pass
NVNT	a	5200	Ant1	-40	-47.4	-40	Pass
NVNT	a	5200	Ant1	20	-40.33	-25	Pass
NVNT	a	5200	Ant1	40	-47.62	-40	Pass
NVNT	a	5200	Ant2	-20	-37.03	-25	Pass
NVNT	a	5200	Ant2	-40	-50.12	-40	Pass
NVNT	a	5200	Ant2	20	-38.35	-25	Pass
NVNT	a	5200	Ant2	40	-50.01	-40	Pass
NVNT	a	5240	Ant1	-20	-38.11	-25	Pass
NVNT	a	5240	Ant1	-40	-47.63	-40	Pass
NVNT	a	5240	Ant1	20	-40.27	-25	Pass
NVNT	a	5240	Ant1	40	-48.08	-40	Pass
NVNT	a	5240	Ant2	-20	-38.83	-25	Pass
NVNT	a	5240	Ant2	-40	-50.31	-40	Pass
NVNT	a	5240	Ant2	20	-38.71	-25	Pass
NVNT	a	5240	Ant2	40	-49.88	-40	Pass
NVNT	a	5260	Ant1	-20	-35.17	-25	Pass
NVNT	a	5260	Ant1	-40	-47.32	-40	Pass
NVNT	a	5260	Ant1	20	-35.64	-25	Pass
NVNT	a	5260	Ant1	40	-47.66	-40	Pass
NVNT	a	5260	Ant2	-20	-38.22	-25	Pass
NVNT	a	5260	Ant2	-40	-50.2	-40	Pass
NVNT	a	5260	Ant2	20	-38.34	-25	Pass
NVNT	a	5260	Ant2	40	-49.51	-40	Pass
NVNT	a	5300	Ant1	-20	-35.38	-25	Pass
NVNT	a	5300	Ant1	-40	-47.28	-40	Pass
NVNT	a	5300	Ant1	20	-35.52	-25	Pass
NVNT	a	5300	Ant1	40	-47	-40	Pass
NVNT	a	5300	Ant2	-20	-38.28	-25	Pass
NVNT	a	5300	Ant2	-40	-50.54	-40	Pass
NVNT	a	5300	Ant2	20	-38.86	-25	Pass

複製禁止

NVNT	a	5300	Ant2	40	-50.19	-40	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	-20	-38.58	-25	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	-40	-47.29	-40	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	20	-39.65	-25	Pass
NVNT	a	5320	Ant1	40	-46.81	-40	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	-20	-38.84	-25	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	-40	-49.68	-40	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	20	-39.19	-25	Pass
NVNT	a	5320	Ant2	40	-49.45	-40	Pass
NVNT	a	5500	Ant1	-20	-39.07	-25	Pass
NVNT	a	5500	Ant1	-40	-45.93	-40	Pass
NVNT	a	5500	Ant1	20	-38.63	-25	Pass
NVNT	a	5500	Ant1	40	-45.98	-40	Pass
NVNT	a	5500	Ant2	-20	-38.58	-25	Pass
NVNT	a	5500	Ant2	-40	-49.18	-40	Pass
NVNT	a	5500	Ant2	20	-39.66	-25	Pass
NVNT	a	5500	Ant2	40	-49.72	-40	Pass
NVNT	a	5580	Ant1	-20	-34.06	-25	Pass
NVNT	a	5580	Ant1	-40	-46.91	-40	Pass
NVNT	a	5580	Ant1	20	-36.98	-25	Pass
NVNT	a	5580	Ant1	40	-47.43	-40	Pass
NVNT	a	5580	Ant2	-20	-37.55	-25	Pass
NVNT	a	5580	Ant2	-40	-49.29	-40	Pass
NVNT	a	5580	Ant2	20	-38.6	-25	Pass
NVNT	a	5580	Ant2	40	-49.5	-40	Pass
NVNT	a	5700	Ant1	-20	-35.04	-25	Pass
NVNT	a	5700	Ant1	-40	-46.67	-40	Pass
NVNT	a	5700	Ant1	20	-35.17	-25	Pass
NVNT	a	5700	Ant1	40	-47.25	-40	Pass
NVNT	a	5700	Ant2	-20	-38.95	-25	Pass
NVNT	a	5700	Ant2	-40	-49.65	-40	Pass
NVNT	a	5700	Ant2	20	-38.66	-25	Pass
NVNT	a	5700	Ant2	40	-49.53	-40	Pass
NVLT	a	5180	Ant1	-20	-37.42	-25	Pass
NVLT	a	5180	Ant1	-40	-47.46	-40	Pass
NVLT	a	5180	Ant1	20	-37.33	-25	Pass
NVLT	a	5180	Ant1	40	-47.71	-40	Pass
NVLT	a	5180	Ant2	-20	-38.38	-25	Pass
NVLT	a	5180	Ant2	-40	-50.66	-40	Pass
NVLT	a	5180	Ant2	20	-39.74	-25	Pass
NVLT	a	5180	Ant2	40	-50.22	-40	Pass
NVLT	a	5200	Ant1	-20	-39.01	-25	Pass

NVLT	a	5200	Ant1	-40	-47.4	-40	Pass
NVLT	a	5200	Ant1	20	-39.68	-25	Pass
NVLT	a	5200	Ant1	40	-47.52	-40	Pass
NVLT	a	5200	Ant2	-20	-37.35	-25	Pass
NVLT	a	5200	Ant2	-40	-50.28	-40	Pass
NVLT	a	5200	Ant2	20	-38.73	-25	Pass
NVLT	a	5200	Ant2	40	-50.09	-40	Pass
NVLT	a	5240	Ant1	-20	-38.41	-25	Pass
NVLT	a	5240	Ant1	-40	-47.09	-40	Pass
NVLT	a	5240	Ant1	20	-40.09	-25	Pass
NVLT	a	5240	Ant1	40	-47.57	-40	Pass
NVLT	a	5240	Ant2	-20	-38.47	-25	Pass
NVLT	a	5240	Ant2	-40	-50.44	-40	Pass
NVLT	a	5240	Ant2	20	-39.05	-25	Pass
NVLT	a	5240	Ant2	40	-50.01	-40	Pass
NVLT	a	5260	Ant1	-20	-35.18	-25	Pass
NVLT	a	5260	Ant1	-40	-47.5	-40	Pass
NVLT	a	5260	Ant1	20	-35.98	-25	Pass
NVLT	a	5260	Ant1	40	-47.6	-40	Pass
NVLT	a	5260	Ant2	-20	-38.58	-25	Pass
NVLT	a	5260	Ant2	-40	-50.34	-40	Pass
NVLT	a	5260	Ant2	20	-38.97	-25	Pass
NVLT	a	5260	Ant2	40	-49.71	-40	Pass
NVLT	a	5300	Ant1	-20	-35.49	-25	Pass
NVLT	a	5300	Ant1	-40	-47.9	-40	Pass
NVLT	a	5300	Ant1	20	-35.54	-25	Pass
NVLT	a	5300	Ant1	40	-47.52	-40	Pass
NVLT	a	5300	Ant2	-20	-38.44	-25	Pass
NVLT	a	5300	Ant2	-40	-50.56	-40	Pass
NVLT	a	5300	Ant2	20	-38.86	-25	Pass
NVLT	a	5300	Ant2	40	-50.17	-40	Pass
NVLT	a	5320	Ant1	-20	-38.59	-25	Pass
NVLT	a	5320	Ant1	-40	-47.28	-40	Pass
NVLT	a	5320	Ant1	20	-39.34	-25	Pass
NVLT	a	5320	Ant1	40	-46.79	-40	Pass
NVLT	a	5320	Ant2	-20	-38.72	-25	Pass
NVLT	a	5320	Ant2	-40	-49.75	-40	Pass
NVLT	a	5320	Ant2	20	-39.57	-25	Pass
NVLT	a	5320	Ant2	40	-49.42	-40	Pass
NVLT	a	5500	Ant1	-20	-38.55	-25	Pass
NVLT	a	5500	Ant1	-40	-46.64	-40	Pass
NVLT	a	5500	Ant1	20	-38.74	-25	Pass

NVLT	a	5500	Ant1	40	-46.87	-40	Pass
NVLT	a	5500	Ant2	-20	-38.36	-25	Pass
NVLT	a	5500	Ant2	-40	-49.31	-40	Pass
NVLT	a	5500	Ant2	20	-38.4	-25	Pass
NVLT	a	5500	Ant2	40	-49.87	-40	Pass
NVLT	a	5580	Ant1	-20	-33.87	-25	Pass
NVLT	a	5580	Ant1	-40	-46.71	-40	Pass
NVLT	a	5580	Ant1	20	-37.2	-25	Pass
NVLT	a	5580	Ant1	40	-47.41	-40	Pass
NVLT	a	5580	Ant2	-20	-38.06	-25	Pass
NVLT	a	5580	Ant2	-40	-49.35	-40	Pass
NVLT	a	5580	Ant2	20	-38.09	-25	Pass
NVLT	a	5580	Ant2	40	-49.5	-40	Pass
NVLT	a	5700	Ant1	-20	-35.09	-25	Pass
NVLT	a	5700	Ant1	-40	-46.7	-40	Pass
NVLT	a	5700	Ant1	20	-35.43	-25	Pass
NVLT	a	5700	Ant1	40	-47.24	-40	Pass
NVLT	a	5700	Ant2	-20	-39.08	-25	Pass
NVLT	a	5700	Ant2	-40	-49.67	-40	Pass
NVLT	a	5700	Ant2	20	-38.19	-25	Pass
NVLT	a	5700	Ant2	40	-49.67	-40	Pass
NVHT	a	5180	Ant1	-20	-37.68	-25	Pass
NVHT	a	5180	Ant1	-40	-47.43	-40	Pass
NVHT	a	5180	Ant1	20	-37.41	-25	Pass
NVHT	a	5180	Ant1	40	-47.74	-40	Pass
NVHT	a	5180	Ant2	-20	-38.86	-25	Pass
NVHT	a	5180	Ant2	-40	-50.56	-40	Pass
NVHT	a	5180	Ant2	20	-38.93	-25	Pass
NVHT	a	5180	Ant2	40	-50.11	-40	Pass
NVHT	a	5200	Ant1	-20	-38.82	-25	Pass
NVHT	a	5200	Ant1	-40	-48.01	-40	Pass
NVHT	a	5200	Ant1	20	-39.6	-25	Pass
NVHT	a	5200	Ant1	40	-48.12	-40	Pass
NVHT	a	5200	Ant2	-20	-37.29	-25	Pass
NVHT	a	5200	Ant2	-40	-50.35	-40	Pass
NVHT	a	5200	Ant2	20	-37.73	-25	Pass
NVHT	a	5200	Ant2	40	-50.07	-40	Pass
NVHT	a	5240	Ant1	-20	-38.05	-25	Pass
NVHT	a	5240	Ant1	-40	-47.03	-40	Pass
NVHT	a	5240	Ant1	20	-40.09	-25	Pass
NVHT	a	5240	Ant1	40	-47.47	-40	Pass
NVHT	a	5240	Ant2	-20	-38.81	-25	Pass

NVHT	a	5240	Ant2	-40	-50.39	-40	Pass
NVHT	a	5240	Ant2	20	-38.59	-25	Pass
NVHT	a	5240	Ant2	40	-50.06	-40	Pass
NVHT	a	5260	Ant1	-20	-35.27	-25	Pass
NVHT	a	5260	Ant1	-40	-47.55	-40	Pass
NVHT	a	5260	Ant1	20	-35.33	-25	Pass
NVHT	a	5260	Ant1	40	-47.74	-40	Pass
NVHT	a	5260	Ant2	-20	-38.35	-25	Pass
NVHT	a	5260	Ant2	-40	-50.32	-40	Pass
NVHT	a	5260	Ant2	20	-38.41	-25	Pass
NVHT	a	5260	Ant2	40	-49.69	-40	Pass
NVHT	a	5300	Ant1	-20	-35.54	-25	Pass
NVHT	a	5300	Ant1	-40	-47.33	-40	Pass
NVHT	a	5300	Ant1	20	-35.75	-25	Pass
NVHT	a	5300	Ant1	40	-47.11	-40	Pass
NVHT	a	5300	Ant2	-20	-38.79	-25	Pass
NVHT	a	5300	Ant2	-40	-50.51	-40	Pass
NVHT	a	5300	Ant2	20	-38.52	-25	Pass
NVHT	a	5300	Ant2	40	-50.33	-40	Pass
NVHT	a	5320	Ant1	-20	-38.58	-25	Pass
NVHT	a	5320	Ant1	-40	-47.17	-40	Pass
NVHT	a	5320	Ant1	20	-39.82	-25	Pass
NVHT	a	5320	Ant1	40	-46.71	-40	Pass
NVHT	a	5320	Ant2	-20	-38.65	-25	Pass
NVHT	a	5320	Ant2	-40	-49.66	-40	Pass
NVHT	a	5320	Ant2	20	-39.01	-25	Pass
NVHT	a	5320	Ant2	40	-49.39	-40	Pass
NVHT	a	5500	Ant1	-20	-38.88	-25	Pass
NVHT	a	5500	Ant1	-40	-46.6	-40	Pass
NVHT	a	5500	Ant1	20	-38.62	-25	Pass
NVHT	a	5500	Ant1	40	-46.93	-40	Pass
NVHT	a	5500	Ant2	-20	-38.05	-25	Pass
NVHT	a	5500	Ant2	-40	-49.39	-40	Pass
NVHT	a	5500	Ant2	20	-39.74	-25	Pass
NVHT	a	5500	Ant2	40	-49.81	-40	Pass
NVHT	a	5580	Ant1	-20	-34.2	-25	Pass
NVHT	a	5580	Ant1	-40	-47.27	-40	Pass
NVHT	a	5580	Ant1	20	-36.45	-25	Pass
NVHT	a	5580	Ant1	40	-47.95	-40	Pass
NVHT	a	5580	Ant2	-20	-37.91	-25	Pass
NVHT	a	5580	Ant2	-40	-49.33	-40	Pass
NVHT	a	5580	Ant2	20	-38.05	-25	Pass

NVHT	a	5580	Ant2	40	-49.49	-40	Pass
NVHT	a	5700	Ant1	-20	-35.44	-25	Pass
NVHT	a	5700	Ant1	-40	-46.71	-40	Pass
NVHT	a	5700	Ant1	20	-35.08	-25	Pass
NVHT	a	5700	Ant1	40	-47.2	-40	Pass
NVHT	a	5700	Ant2	-20	-38.77	-25	Pass
NVHT	a	5700	Ant2	-40	-49.77	-40	Pass
NVHT	a	5700	Ant2	20	-38.68	-25	Pass
NVHT	a	5700	Ant2	40	-49.66	-40	Pass
NVNT	n20	5180	Sum	-20	-37.7	-25	Pass
NVNT	n20	5180	Sum	-40	-43.48	-40	Pass
NVNT	n20	5180	Sum	20	-37.09	-25	Pass
NVNT	n20	5180	Sum	40	-43.6	-40	Pass
NVNT	n20	5200	Sum	-20	-38.19	-25	Pass
NVNT	n20	5200	Sum	-40	-43.9	-40	Pass
NVNT	n20	5200	Sum	20	-39.18	-25	Pass
NVNT	n20	5200	Sum	40	-43.98	-40	Pass
NVNT	n20	5240	Sum	-20	-38.79	-25	Pass
NVNT	n20	5240	Sum	-40	-43.7	-40	Pass
NVNT	n20	5240	Sum	20	-39.38	-25	Pass
NVNT	n20	5240	Sum	40	-43.97	-40	Pass
NVNT	n20	5260	Sum	-20	-37.42	-25	Pass
NVNT	n20	5260	Sum	-40	-43.11	-40	Pass
NVNT	n20	5260	Sum	20	-36.81	-25	Pass
NVNT	n20	5260	Sum	40	-43.16	-40	Pass
NVNT	n20	5300	Sum	-20	-37.63	-25	Pass
NVNT	n20	5300	Sum	-40	-44.59	-40	Pass
NVNT	n20	5300	Sum	20	-36.82	-25	Pass
NVNT	n20	5300	Sum	40	-44.34	-40	Pass
NVNT	n20	5320	Sum	-20	-38.9	-25	Pass
NVNT	n20	5320	Sum	-40	-45.62	-40	Pass
NVNT	n20	5320	Sum	20	-38.4	-25	Pass
NVNT	n20	5320	Sum	40	-45.27	-40	Pass
NVNT	n20	5500	Sum	-20	-38.97	-25	Pass
NVNT	n20	5500	Sum	-40	-45.19	-40	Pass
NVNT	n20	5500	Sum	20	-38.99	-25	Pass
NVNT	n20	5500	Sum	40	-45.28	-40	Pass
NVNT	n20	5580	Sum	-20	-37.27	-25	Pass
NVNT	n20	5580	Sum	-40	-44.82	-40	Pass
NVNT	n20	5580	Sum	20	-38.44	-25	Pass
NVNT	n20	5580	Sum	40	-45.29	-40	Pass
NVNT	n20	5700	Sum	-20	-38.15	-25	Pass

NVNT	n20	5700	Sum	-40	-45.33	-40	Pass
NVNT	n20	5700	Sum	20	-37	-25	Pass
NVNT	n20	5700	Sum	40	-45.52	-40	Pass
NVLT	n20	5180	Sum	-20	-37.7	-25	Pass
NVLT	n20	5180	Sum	-40	-43.35	-40	Pass
NVLT	n20	5180	Sum	20	-36.78	-25	Pass
NVLT	n20	5180	Sum	40	-43.55	-40	Pass
NVLT	n20	5200	Sum	-20	-38.6	-25	Pass
NVLT	n20	5200	Sum	-40	-43.93	-40	Pass
NVLT	n20	5200	Sum	20	-39.42	-25	Pass
NVLT	n20	5200	Sum	40	-43.92	-40	Pass
NVLT	n20	5240	Sum	-20	-38.91	-25	Pass
NVLT	n20	5240	Sum	-40	-44.9	-40	Pass
NVLT	n20	5240	Sum	20	-39.32	-25	Pass
NVLT	n20	5240	Sum	40	-45.09	-40	Pass
NVLT	n20	5260	Sum	-20	-37.68	-25	Pass
NVLT	n20	5260	Sum	-40	-44.13	-40	Pass
NVLT	n20	5260	Sum	20	-36.79	-25	Pass
NVLT	n20	5260	Sum	40	-44.3	-40	Pass
NVLT	n20	5300	Sum	-20	-37.59	-25	Pass
NVLT	n20	5300	Sum	-40	-44.55	-40	Pass
NVLT	n20	5300	Sum	20	-36.82	-25	Pass
NVLT	n20	5300	Sum	40	-44.22	-40	Pass
NVLT	n20	5320	Sum	-20	-38.63	-25	Pass
NVLT	n20	5320	Sum	-40	-44.61	-40	Pass
NVLT	n20	5320	Sum	20	-38.72	-25	Pass
NVLT	n20	5320	Sum	40	-44.17	-40	Pass
NVLT	n20	5500	Sum	-20	-38.78	-25	Pass
NVLT	n20	5500	Sum	-40	-45.13	-40	Pass
NVLT	n20	5500	Sum	20	-38.75	-25	Pass
NVLT	n20	5500	Sum	40	-45.18	-40	Pass
NVLT	n20	5580	Sum	-20	-36.77	-25	Pass
NVLT	n20	5580	Sum	-40	-44.4	-40	Pass
NVLT	n20	5580	Sum	20	-38.32	-25	Pass
NVLT	n20	5580	Sum	40	-44.74	-40	Pass
NVLT	n20	5700	Sum	-20	-37.86	-25	Pass
NVLT	n20	5700	Sum	-40	-45.26	-40	Pass
NVLT	n20	5700	Sum	20	-37.5	-25	Pass
NVLT	n20	5700	Sum	40	-45.43	-40	Pass
NVHT	n20	5180	Sum	-20	-38.15	-25	Pass
NVHT	n20	5180	Sum	-40	-43.41	-40	Pass
NVHT	n20	5180	Sum	20	-36.94	-25	Pass

NVHT	n20	5180	Sum	40	-43.51	-40	Pass
NVHT	n20	5200	Sum	-20	-38.63	-25	Pass
NVHT	n20	5200	Sum	-40	-45.57	-40	Pass
NVHT	n20	5200	Sum	20	-39.9	-25	Pass
NVHT	n20	5200	Sum	40	-45.73	-40	Pass
NVHT	n20	5240	Sum	-20	-38.54	-25	Pass
NVHT	n20	5240	Sum	-40	-45.01	-40	Pass
NVHT	n20	5240	Sum	20	-39.69	-25	Pass
NVHT	n20	5240	Sum	40	-45.31	-40	Pass
NVHT	n20	5260	Sum	-20	-38.3	-25	Pass
NVHT	n20	5260	Sum	-40	-44.15	-40	Pass
NVHT	n20	5260	Sum	20	-36.63	-25	Pass
NVHT	n20	5260	Sum	40	-44.31	-40	Pass
NVHT	n20	5300	Sum	-20	-38.07	-25	Pass
NVHT	n20	5300	Sum	-40	-44.61	-40	Pass
NVHT	n20	5300	Sum	20	-36.65	-25	Pass
NVHT	n20	5300	Sum	40	-44.27	-40	Pass
NVHT	n20	5320	Sum	-20	-38.6	-25	Pass
NVHT	n20	5320	Sum	-40	-44.56	-40	Pass
NVHT	n20	5320	Sum	20	-38.64	-25	Pass
NVHT	n20	5320	Sum	40	-44.2	-40	Pass
NVHT	n20	5500	Sum	-20	-38.91	-25	Pass
NVHT	n20	5500	Sum	-40	-45.2	-40	Pass
NVHT	n20	5500	Sum	20	-38.95	-25	Pass
NVHT	n20	5500	Sum	40	-45.17	-40	Pass
NVHT	n20	5580	Sum	-20	-37.22	-25	Pass
NVHT	n20	5580	Sum	-40	-44.41	-40	Pass
NVHT	n20	5580	Sum	20	-38.82	-25	Pass
NVHT	n20	5580	Sum	40	-44.92	-40	Pass
NVHT	n20	5700	Sum	-20	-38.1	-25	Pass
NVHT	n20	5700	Sum	-40	-45.25	-40	Pass
NVHT	n20	5700	Sum	20	-36.99	-25	Pass
NVHT	n20	5700	Sum	40	-45.43	-40	Pass
NVNT	n40	5190	Sum	-40	-37.29	-25	Pass
NVNT	n40	5190	Sum	-80	-40.97	-40	Pass
NVNT	n40	5190	Sum	40	-37.92	-25	Pass
NVNT	n40	5190	Sum	80	-41.23	-40	Pass
NVNT	n40	5230	Sum	-40	-36.79	-25	Pass
NVNT	n40	5230	Sum	-80	-41.5	-40	Pass
NVNT	n40	5230	Sum	40	-37.86	-25	Pass
NVNT	n40	5230	Sum	80	-41.57	-40	Pass
NVNT	n40	5270	Sum	-40	-36.78	-25	Pass

複製禁止

NVNT	n40	5270	Sum	-80	-41.47	-40	Pass
NVNT	n40	5270	Sum	40	-38.53	-25	Pass
NVNT	n40	5270	Sum	80	-41.39	-40	Pass
NVNT	n40	5310	Sum	-40	-37.75	-25	Pass
NVNT	n40	5310	Sum	-80	-41.63	-40	Pass
NVNT	n40	5310	Sum	40	-37.56	-25	Pass
NVNT	n40	5310	Sum	80	-41.29	-40	Pass
NVNT	n40	5510	Sum	-40	-38.36	-25	Pass
NVNT	n40	5510	Sum	-80	-42.26	-40	Pass
NVNT	n40	5510	Sum	40	-37.91	-25	Pass
NVNT	n40	5510	Sum	80	-42.62	-40	Pass
NVNT	n40	5590	Sum	-40	-34.4	-25	Pass
NVNT	n40	5590	Sum	-80	-41.88	-40	Pass
NVNT	n40	5590	Sum	40	-36.84	-25	Pass
NVNT	n40	5590	Sum	80	-42.52	-40	Pass
NVNT	n40	5670	Sum	-40	-35.27	-25	Pass
NVNT	n40	5670	Sum	-80	-41.65	-40	Pass
NVNT	n40	5670	Sum	40	-37.43	-25	Pass
NVNT	n40	5670	Sum	80	-42.01	-40	Pass
NVLT	n40	5190	Sum	-40	-36.91	-25	Pass
NVLT	n40	5190	Sum	-80	-41.02	-40	Pass
NVLT	n40	5190	Sum	40	-37.76	-25	Pass
NVLT	n40	5190	Sum	80	-41.21	-40	Pass
NVLT	n40	5230	Sum	-40	-36.86	-25	Pass
NVLT	n40	5230	Sum	-80	-41.3	-40	Pass
NVLT	n40	5230	Sum	40	-37.9	-25	Pass
NVLT	n40	5230	Sum	80	-41.52	-40	Pass
NVLT	n40	5270	Sum	-40	-36.8	-25	Pass
NVLT	n40	5270	Sum	-80	-41.54	-40	Pass
NVLT	n40	5270	Sum	40	-38.37	-25	Pass
NVLT	n40	5270	Sum	80	-41.31	-40	Pass
NVLT	n40	5310	Sum	-40	-38	-25	Pass
NVLT	n40	5310	Sum	-80	-41.6	-40	Pass
NVLT	n40	5310	Sum	40	-37.47	-25	Pass
NVLT	n40	5310	Sum	80	-41.22	-40	Pass
NVLT	n40	5510	Sum	-40	-38.2	-25	Pass
NVLT	n40	5510	Sum	-80	-42.32	-40	Pass
NVLT	n40	5510	Sum	40	-37.91	-25	Pass
NVLT	n40	5510	Sum	80	-42.61	-40	Pass
NVLT	n40	5590	Sum	-40	-34.21	-25	Pass
NVLT	n40	5590	Sum	-80	-41.7	-40	Pass
NVLT	n40	5590	Sum	40	-36.47	-25	Pass

複製禁止

NVLT	n40	5590	Sum	80	-42.3	-40	Pass
NVLT	n40	5670	Sum	-40	-35.35	-25	Pass
NVLT	n40	5670	Sum	-80	-41.74	-40	Pass
NVLT	n40	5670	Sum	40	-37.48	-25	Pass
NVLT	n40	5670	Sum	80	-42.01	-40	Pass
NVHT	n40	5190	Sum	-40	-37.44	-25	Pass
NVHT	n40	5190	Sum	-80	-41.07	-40	Pass
NVHT	n40	5190	Sum	40	-37.48	-25	Pass
NVHT	n40	5190	Sum	80	-41.33	-40	Pass
NVHT	n40	5230	Sum	-40	-36.72	-25	Pass
NVHT	n40	5230	Sum	-80	-41.41	-40	Pass
NVHT	n40	5230	Sum	40	-37.71	-25	Pass
NVHT	n40	5230	Sum	80	-41.56	-40	Pass
NVHT	n40	5270	Sum	-40	-36.82	-25	Pass
NVHT	n40	5270	Sum	-80	-41.53	-40	Pass
NVHT	n40	5270	Sum	40	-38.59	-25	Pass
NVHT	n40	5270	Sum	80	-41.27	-40	Pass
NVHT	n40	5310	Sum	-40	-38.01	-25	Pass
NVHT	n40	5310	Sum	-80	-41.65	-40	Pass
NVHT	n40	5310	Sum	40	-37.81	-25	Pass
NVHT	n40	5310	Sum	80	-41.44	-40	Pass
NVHT	n40	5510	Sum	-40	-38.2	-25	Pass
NVHT	n40	5510	Sum	-80	-42.29	-40	Pass
NVHT	n40	5510	Sum	40	-38.08	-25	Pass
NVHT	n40	5510	Sum	80	-42.52	-40	Pass
NVHT	n40	5590	Sum	-40	-33.98	-25	Pass
NVHT	n40	5590	Sum	-80	-41.66	-40	Pass
NVHT	n40	5590	Sum	40	-36.61	-25	Pass
NVHT	n40	5590	Sum	80	-42.37	-40	Pass
NVHT	n40	5670	Sum	-40	-37.92	-25	Pass
NVHT	n40	5670	Sum	-80	-42.94	-40	Pass
NVHT	n40	5670	Sum	40	-38.82	-25	Pass
NVHT	n40	5670	Sum	80	-42.99	-40	Pass
NVNT	ac20	5180	Sum	-20	-36.93	-25	Pass
NVNT	ac20	5180	Sum	-40	-42.01	-40	Pass
NVNT	ac20	5180	Sum	20	-35.14	-25	Pass
NVNT	ac20	5180	Sum	40	-42.21	-40	Pass
NVNT	ac20	5200	Sum	-20	-37.58	-25	Pass
NVNT	ac20	5200	Sum	-40	-44.02	-40	Pass
NVNT	ac20	5200	Sum	20	-38.49	-25	Pass
NVNT	ac20	5200	Sum	40	-44.13	-40	Pass
NVNT	ac20	5240	Sum	-20	-38.06	-25	Pass

複製禁止

NVNT	ac20	5240	Sum	-40	-44.16	-40	Pass
NVNT	ac20	5240	Sum	20	-38.37	-25	Pass
NVNT	ac20	5240	Sum	40	-44.49	-40	Pass
NVNT	ac20	5260	Sum	-20	-36.03	-25	Pass
NVNT	ac20	5260	Sum	-40	-43.01	-40	Pass
NVNT	ac20	5260	Sum	20	-34.74	-25	Pass
NVNT	ac20	5260	Sum	40	-43.15	-40	Pass
NVNT	ac20	5300	Sum	-20	-35.8	-25	Pass
NVNT	ac20	5300	Sum	-40	-43.53	-40	Pass
NVNT	ac20	5300	Sum	20	-35.33	-25	Pass
NVNT	ac20	5300	Sum	40	-43.16	-40	Pass
NVNT	ac20	5320	Sum	-20	-38.25	-25	Pass
NVNT	ac20	5320	Sum	-40	-44.18	-40	Pass
NVNT	ac20	5320	Sum	20	-37.59	-25	Pass
NVNT	ac20	5320	Sum	40	-43.68	-40	Pass
NVNT	ac20	5500	Sum	-20	-37.78	-25	Pass
NVNT	ac20	5500	Sum	-40	-44.45	-40	Pass
NVNT	ac20	5500	Sum	20	-37.43	-25	Pass
NVNT	ac20	5500	Sum	40	-44.54	-40	Pass
NVNT	ac20	5580	Sum	-20	-34.33	-25	Pass
NVNT	ac20	5580	Sum	-40	-43.7	-40	Pass
NVNT	ac20	5580	Sum	20	-35.92	-25	Pass
NVNT	ac20	5580	Sum	40	-44.12	-40	Pass
NVNT	ac20	5700	Sum	-20	-34.85	-25	Pass
NVNT	ac20	5700	Sum	-40	-44.73	-40	Pass
NVNT	ac20	5700	Sum	20	-34.86	-25	Pass
NVNT	ac20	5700	Sum	40	-44.99	-40	Pass
NVLT	ac20	5180	Sum	-20	-36.37	-25	Pass
NVLT	ac20	5180	Sum	-40	-42.04	-40	Pass
NVLT	ac20	5180	Sum	20	-34.88	-25	Pass
NVLT	ac20	5180	Sum	40	-42.21	-40	Pass
NVLT	ac20	5200	Sum	-20	-37.84	-25	Pass
NVLT	ac20	5200	Sum	-40	-44	-40	Pass
NVLT	ac20	5200	Sum	20	-38.26	-25	Pass
NVLT	ac20	5200	Sum	40	-44.22	-40	Pass
NVLT	ac20	5240	Sum	-20	-37.86	-25	Pass
NVLT	ac20	5240	Sum	-40	-44.2	-40	Pass
NVLT	ac20	5240	Sum	20	-37.68	-25	Pass
NVLT	ac20	5240	Sum	40	-44.47	-40	Pass
NVLT	ac20	5260	Sum	-20	-35.77	-25	Pass
NVLT	ac20	5260	Sum	-40	-43.08	-40	Pass
NVLT	ac20	5260	Sum	20	-34.54	-25	Pass

NVLT	ac20	5260	Sum	40	-43.25	-40	Pass
NVLT	ac20	5300	Sum	-20	-35.97	-25	Pass
NVLT	ac20	5300	Sum	-40	-43.6	-40	Pass
NVLT	ac20	5300	Sum	20	-34.88	-25	Pass
NVLT	ac20	5300	Sum	40	-43.31	-40	Pass
NVLT	ac20	5320	Sum	-20	-37.29	-25	Pass
NVLT	ac20	5320	Sum	-40	-44.16	-40	Pass
NVLT	ac20	5320	Sum	20	-37.58	-25	Pass
NVLT	ac20	5320	Sum	40	-43.7	-40	Pass
NVLT	ac20	5500	Sum	-20	-37.92	-25	Pass
NVLT	ac20	5500	Sum	-40	-44.51	-40	Pass
NVLT	ac20	5500	Sum	20	-37.15	-25	Pass
NVLT	ac20	5500	Sum	40	-44.53	-40	Pass
NVLT	ac20	5580	Sum	-20	-34.61	-25	Pass
NVLT	ac20	5580	Sum	-40	-43.75	-40	Pass
NVLT	ac20	5580	Sum	20	-36.66	-25	Pass
NVLT	ac20	5580	Sum	40	-44.21	-40	Pass
NVLT	ac20	5700	Sum	-20	-35.31	-25	Pass
NVLT	ac20	5700	Sum	-40	-44.74	-40	Pass
NVLT	ac20	5700	Sum	20	-34.79	-25	Pass
NVLT	ac20	5700	Sum	40	-44.97	-40	Pass
NVHT	ac20	5180	Sum	-20	-36.77	-25	Pass
NVHT	ac20	5180	Sum	-40	-42.01	-40	Pass
NVHT	ac20	5180	Sum	20	-34.69	-25	Pass
NVHT	ac20	5180	Sum	40	-42.22	-40	Pass
NVHT	ac20	5200	Sum	-20	-37.5	-25	Pass
NVHT	ac20	5200	Sum	-40	-44.1	-40	Pass
NVHT	ac20	5200	Sum	20	-37.95	-25	Pass
NVHT	ac20	5200	Sum	40	-44.21	-40	Pass
NVHT	ac20	5240	Sum	-20	-37.76	-25	Pass
NVHT	ac20	5240	Sum	-40	-44.14	-40	Pass
NVHT	ac20	5240	Sum	20	-38.08	-25	Pass
NVHT	ac20	5240	Sum	40	-44.42	-40	Pass
NVHT	ac20	5260	Sum	-20	-36.21	-25	Pass
NVHT	ac20	5260	Sum	-40	-43.02	-40	Pass
NVHT	ac20	5260	Sum	20	-34.38	-25	Pass
NVHT	ac20	5260	Sum	40	-43.25	-40	Pass
NVHT	ac20	5300	Sum	-20	-35.95	-25	Pass
NVHT	ac20	5300	Sum	-40	-43.61	-40	Pass
NVHT	ac20	5300	Sum	20	-33.95	-25	Pass
NVHT	ac20	5300	Sum	40	-43.2	-40	Pass
NVHT	ac20	5320	Sum	-20	-37.71	-25	Pass

NVHT	ac20	5320	Sum	-40	-44.1	-40	Pass
NVHT	ac20	5320	Sum	20	-37.62	-25	Pass
NVHT	ac20	5320	Sum	40	-43.74	-40	Pass
NVHT	ac20	5500	Sum	-20	-37.16	-25	Pass
NVHT	ac20	5500	Sum	-40	-44.63	-40	Pass
NVHT	ac20	5500	Sum	20	-37.37	-25	Pass
NVHT	ac20	5500	Sum	40	-44.76	-40	Pass
NVHT	ac20	5580	Sum	-20	-34.16	-25	Pass
NVHT	ac20	5580	Sum	-40	-43.81	-40	Pass
NVHT	ac20	5580	Sum	20	-36.32	-25	Pass
NVHT	ac20	5580	Sum	40	-44.29	-40	Pass
NVHT	ac20	5700	Sum	-20	-34.95	-25	Pass
NVHT	ac20	5700	Sum	-40	-44.67	-40	Pass
NVHT	ac20	5700	Sum	20	-35.02	-25	Pass
NVHT	ac20	5700	Sum	40	-44.86	-40	Pass
NVNT	ac40	5190	Sum	-40	-37.5	-25	Pass
NVNT	ac40	5190	Sum	-80	-41.15	-40	Pass
NVNT	ac40	5190	Sum	40	-38.27	-25	Pass
NVNT	ac40	5190	Sum	80	-41.26	-40	Pass
NVNT	ac40	5230	Sum	-40	-37.08	-25	Pass
NVNT	ac40	5230	Sum	-80	-41.57	-40	Pass
NVNT	ac40	5230	Sum	40	-38.04	-25	Pass
NVNT	ac40	5230	Sum	80	-41.72	-40	Pass
NVNT	ac40	5270	Sum	-40	-36.81	-25	Pass
NVNT	ac40	5270	Sum	-80	-41.24	-40	Pass
NVNT	ac40	5270	Sum	40	-38.27	-25	Pass
NVNT	ac40	5270	Sum	80	-41.18	-40	Pass
NVNT	ac40	5310	Sum	-40	-37.87	-25	Pass
NVNT	ac40	5310	Sum	-80	-41.45	-40	Pass
NVNT	ac40	5310	Sum	40	-37.52	-25	Pass
NVNT	ac40	5310	Sum	80	-41.13	-40	Pass
NVNT	ac40	5510	Sum	-40	-37.56	-25	Pass
NVNT	ac40	5510	Sum	-80	-43.28	-40	Pass
NVNT	ac40	5510	Sum	40	-38.4	-25	Pass
NVNT	ac40	5510	Sum	80	-43.53	-40	Pass
NVNT	ac40	5590	Sum	-40	-34.12	-25	Pass
NVNT	ac40	5590	Sum	-80	-41.81	-40	Pass
NVNT	ac40	5590	Sum	40	-36.38	-25	Pass
NVNT	ac40	5590	Sum	80	-42.66	-40	Pass
NVNT	ac40	5670	Sum	-40	-35.52	-25	Pass
NVNT	ac40	5670	Sum	-80	-40.63	-40	Pass
NVNT	ac40	5670	Sum	40	-37.66	-25	Pass

NVNT	ac40	5670	Sum	80	-40.9	-40	Pass
NVLT	ac40	5190	Sum	-40	-37.78	-25	Pass
NVLT	ac40	5190	Sum	-80	-41.12	-40	Pass
NVLT	ac40	5190	Sum	40	-37.94	-25	Pass
NVLT	ac40	5190	Sum	80	-41.49	-40	Pass
NVLT	ac40	5230	Sum	-40	-37.06	-25	Pass
NVLT	ac40	5230	Sum	-80	-41.63	-40	Pass
NVLT	ac40	5230	Sum	40	-38.05	-25	Pass
NVLT	ac40	5230	Sum	80	-41.74	-40	Pass
NVLT	ac40	5270	Sum	-40	-37.1	-25	Pass
NVLT	ac40	5270	Sum	-80	-41.52	-40	Pass
NVLT	ac40	5270	Sum	40	-38.31	-25	Pass
NVLT	ac40	5270	Sum	80	-41.24	-40	Pass
NVLT	ac40	5310	Sum	-40	-38.01	-25	Pass
NVLT	ac40	5310	Sum	-80	-41.49	-40	Pass
NVLT	ac40	5310	Sum	40	-37.44	-25	Pass
NVLT	ac40	5310	Sum	80	-41.1	-40	Pass
NVLT	ac40	5510	Sum	-40	-37.86	-25	Pass
NVLT	ac40	5510	Sum	-80	-43.27	-40	Pass
NVLT	ac40	5510	Sum	40	-38.26	-25	Pass
NVLT	ac40	5510	Sum	80	-43.7	-40	Pass
NVLT	ac40	5590	Sum	-40	-34.04	-25	Pass
NVLT	ac40	5590	Sum	-80	-41.89	-40	Pass
NVLT	ac40	5590	Sum	40	-36.3	-25	Pass
NVLT	ac40	5590	Sum	80	-42.5	-40	Pass
NVLT	ac40	5670	Sum	-40	-35.41	-25	Pass
NVLT	ac40	5670	Sum	-80	-41.76	-40	Pass
NVLT	ac40	5670	Sum	40	-37.72	-25	Pass
NVLT	ac40	5670	Sum	80	-41.9	-40	Pass
NVHT	ac40	5190	Sum	-40	-37.67	-25	Pass
NVHT	ac40	5190	Sum	-80	-41.06	-40	Pass
NVHT	ac40	5190	Sum	40	-38.11	-25	Pass
NVHT	ac40	5190	Sum	80	-41.49	-40	Pass
NVHT	ac40	5230	Sum	-40	-37.37	-25	Pass
NVHT	ac40	5230	Sum	-80	-41.67	-40	Pass
NVHT	ac40	5230	Sum	40	-38.37	-25	Pass
NVHT	ac40	5230	Sum	80	-41.76	-40	Pass
NVHT	ac40	5270	Sum	-40	-37.1	-25	Pass
NVHT	ac40	5270	Sum	-80	-41.47	-40	Pass
NVHT	ac40	5270	Sum	40	-38.48	-25	Pass
NVHT	ac40	5270	Sum	80	-41.32	-40	Pass
NVHT	ac40	5310	Sum	-40	-38.09	-25	Pass

複製禁止


NVHT	ac40	5310	Sum	-80	-41.3	-40	Pass
NVHT	ac40	5310	Sum	40	-37.74	-25	Pass
NVHT	ac40	5310	Sum	80	-41.07	-40	Pass
NVHT	ac40	5510	Sum	-40	-37.54	-25	Pass
NVHT	ac40	5510	Sum	-80	-43.23	-40	Pass
NVHT	ac40	5510	Sum	40	-38.35	-25	Pass
NVHT	ac40	5510	Sum	80	-43.43	-40	Pass
NVHT	ac40	5590	Sum	-40	-33.97	-25	Pass
NVHT	ac40	5590	Sum	-80	-41.77	-40	Pass
NVHT	ac40	5590	Sum	40	-36.3	-25	Pass
NVHT	ac40	5590	Sum	80	-42.47	-40	Pass
NVHT	ac40	5670	Sum	-40	-35.22	-25	Pass
NVHT	ac40	5670	Sum	-80	-41.53	-40	Pass
NVHT	ac40	5670	Sum	40	-37.68	-25	Pass
NVHT	ac40	5670	Sum	80	-41.96	-40	Pass
NVNT	ac80	5210	Sum	-80	-37.09	-25	Pass
NVNT	ac80	5210	Sum	-160	-40.8	-40	Pass
NVNT	ac80	5210	Sum	80	-38.45	-25	Pass
NVNT	ac80	5210	Sum	160	-40.31	-40	Pass
NVNT	ac80	5290	Sum	-80	-36.38	-25	Pass
NVNT	ac80	5290	Sum	-160	-41.65	-40	Pass
NVNT	ac80	5290	Sum	80	-38.07	-25	Pass
NVNT	ac80	5290	Sum	160	-41.04	-40	Pass
NVNT	ac80	5530	Sum	-80	-37.2	-25	Pass
NVNT	ac80	5530	Sum	-160	-42.87	-40	Pass
NVNT	ac80	5530	Sum	80	-39.04	-25	Pass
NVNT	ac80	5530	Sum	160	-43.16	-40	Pass
NVNT	ac80	5610	Sum	-80	-32.81	-25	Pass
NVNT	ac80	5610	Sum	-160	-41.09	-40	Pass
NVNT	ac80	5610	Sum	80	-37.1	-25	Pass
NVNT	ac80	5610	Sum	160	-41.59	-40	Pass
NVLT	ac80	5210	Sum	-80	-37.07	-25	Pass
NVLT	ac80	5210	Sum	-160	-40.78	-40	Pass
NVLT	ac80	5210	Sum	80	-38.47	-25	Pass
NVLT	ac80	5210	Sum	160	-40.4	-40	Pass
NVLT	ac80	5290	Sum	-80	-36.4	-25	Pass
NVLT	ac80	5290	Sum	-160	-41.6	-40	Pass
NVLT	ac80	5290	Sum	80	-38.15	-25	Pass
NVLT	ac80	5290	Sum	160	-40.97	-40	Pass
NVLT	ac80	5530	Sum	-80	-37.15	-25	Pass
NVLT	ac80	5530	Sum	-160	-42.86	-40	Pass
NVLT	ac80	5530	Sum	80	-38.7	-25	Pass

NVLT	ac80	5530	Sum	160	-43.19	-40	Pass
NVLT	ac80	5610	Sum	-80	-32.51	-25	Pass
NVLT	ac80	5610	Sum	-160	-40.92	-40	Pass
NVLT	ac80	5610	Sum	80	-36.86	-25	Pass
NVLT	ac80	5610	Sum	160	-41.47	-40	Pass
NVHT	ac80	5210	Sum	-80	-37	-25	Pass
NVHT	ac80	5210	Sum	-160	-40.79	-40	Pass
NVHT	ac80	5210	Sum	80	-38.23	-25	Pass
NVHT	ac80	5210	Sum	160	-40.44	-40	Pass
NVHT	ac80	5290	Sum	-80	-36.44	-25	Pass
NVHT	ac80	5290	Sum	-160	-41.64	-40	Pass
NVHT	ac80	5290	Sum	80	-37.72	-25	Pass
NVHT	ac80	5290	Sum	160	-40.93	-40	Pass
NVHT	ac80	5530	Sum	-80	-37.06	-25	Pass
NVHT	ac80	5530	Sum	-160	-43.06	-40	Pass
NVHT	ac80	5530	Sum	80	-39.1	-25	Pass
NVHT	ac80	5530	Sum	160	-43.28	-40	Pass
NVHT	ac80	5610	Sum	-80	-32.61	-25	Pass
NVHT	ac80	5610	Sum	-160	-41.05	-40	Pass
NVHT	ac80	5610	Sum	80	-37.16	-25	Pass
NVHT	ac80	5610	Sum	160	-41.67	-40	Pass


複製禁止

Test Graphs


ACEP NVNT a 5180MHz Ant1




ACEP NVNT a 5180MHz Ant2




ACEP NVNT a 5200MHz Ant1




ACEP NVNT a 5200MHz Ant2




ACEP NVNT a 5240MHz Ant1




ACEP NVNT a 5240MHz Ant2




ACEP NVNT a 5260MHz Ant1




ACEP NVNT a 5260MHz Ant2




ACEP NVNT a 5300MHz Ant1



ACEP NVNT a 5300MHz Ant2



ACEP NVNT a 5320MHz Ant1



ACEP NVNT a 5320MHz Ant2

