




注 1. 本コネクタには右記が接続される。 通常使用時:アンテナ
性能測定時:測定器

注 2. 送受信周波数の精度は「X1」による。X1 の精度は部品として予め $\pm 3\text{ppm}$ 内に調整されている。
また、送受信部生産工程において、送受信周波数の精度が上記規格内にあることを確認している。

送受信部 部品配置図