




***** XX

XX表示追溯代码, 追溯代码XX从00开始依次递增: 00、01、02... 正常生产的产品追溯代码统一用00表示, 需要进行追溯的重要技术变更、部品变更追溯代码用01、02等表示;

代表调试车间线体: 如1代表调试车间A线

代表生产厂家:
0: 惠州高盛达科技股份有限公司

生产批次号

代表日期: 如02代表2日

代表月份: 如01代表1月

代表年份: 如08代表2008年

技术要求:

- 1, 字体上下左右对称。
- 2, 标签应粘着力强, 字体应清楚, 表面应平整, 不许有折子, 邹纹, 斑点, 孔眼等。
- 3, 对环保产品印刷材料及贴纸都要求环保材料。
- 4, 字体黑体, 黑色。
5. 左右上下对中贴在屏蔽罩上。

						标签			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				WXT3AM2001.BZB
设计	陈裕涛		会签			阶段标记	重量	比例	
审核	彭瑞昌								WXT3AM2001
			批准	高照		共 1 张 第 1 张			