
Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 03:57:16

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:07:52

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Time: 下午 03:58:20

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10360.000	34.80	peak	8.45	43.25	74.00	150	211	-30.75	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:10:39

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10360.000	35.12	peak	8.45	43.57	74.00	150	217	-30.43	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Time: 下午 03:59:29

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15540.000	28.05	peak	18.93	46.98	74.00	150	90	-27.02	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:11:48

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 03:59:38

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:11:58

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Time: 下午 03:59:49

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:12:08

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:15:51

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:18:45

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:15:58

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:18:52

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:17:04

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10440.000	35.19	peak	8.46	43.65	74.00	150	118	-30.35	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:19:56

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10440.000	35.02	peak	8.46	43.48	74.00	150	147	-30.52	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:18:12

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15660.000	27.54	peak	17.95	45.49	74.00	150	62	-28.51	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:21:05

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15660.000	29.12	peak	17.95	47.07	74.00	150	238	-26.93	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:18:22

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:21:15

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Temperature:27.9 ℃

Time: 下午 05:18:32 Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:21:25

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:55:54

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:00:11

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:56:02

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:00:19

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:57:06

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10480.000	34.96	peak	8.57	43.53	74.00	150	62	-30.47	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:02:13

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10480.000	34.67	peak	8.57	43.24	74.00	150	322	-30.76	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:58:15

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15720.000	28.58	peak	17.60	46.18	74.00	150	226	-27.82	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:03:22

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15720.000	27.99	peak	17.60	45.59	74.00	150	221	-28.41	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:58:25

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:03:31

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Time: 下午 04:58:35

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:03:42

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 上午 10:25:59 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH52
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:28:55

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3
Temperature:29 ℃
Time: 上午 10:26:06 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH52
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:29:03

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:30:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10520.000	34.01	peak	8.69	42.70	74.00	150	119	-31.30	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:27:14

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10520.000	33.82	peak	8.69	42.51	74.00	150	127	-31.49	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:28:22

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15780.000	25.46	peak	18.15	43.61	74.00	150	335	-30.39	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:31:16
Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH52
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15780.000	25.20	peak	18.15	43.35	74.00	150	62	-30.65	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:28:32

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:31:26

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:28:43

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:31:36

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:54:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:57:31

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:54:34

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:57:38

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:55:48

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10600.000	33.55	peak	8.95	42.50	74.00	150	162	-31.50	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:58:50

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10600.000	33.08	peak	8.95	42.03	74.00	150	76	-31.97	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 上午 10:56:57 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH60
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15900.000	27.42	peak	18.52	45.94	74.00	150	314	-28.06	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:59:59

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15900.000	25.40	peak	18.52	43.92	74.00	150	257	-30.08	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:57:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:00:09

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:57:17

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:00:19

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:52:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:55:20

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:52:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:55:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 上午 11:53:40 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11aCH64
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10640.000	35.53	peak	9.10	44.63	74.00	150	88	-29.37	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:56:31

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10640.000	36.17	peak	9.10	45.27	74.00	150	301	-28.73	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:54:48

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15960.000	27.41	peak	17.73	45.14	74.00	150	138	-28.86	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:57:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15960.000	27.85	peak	17.73	45.58	74.00	150	214	-28.42	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:54:58

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:57:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:55:09

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 上午 11:58:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:24:29

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:27:33

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:24:37

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:27:41

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:25:48

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11000.000	35.84	peak	10.37	46.21	74.00	150	83	-27.79	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:28:58

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11000.000	34.72	peak	10.37	45.09	74.00	150	27	-28.91	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:26:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16500.000	26.85	peak	19.56	46.41	74.00	150	23	-27.59	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:30:06

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16500.000	27.18	peak	19.56	46.74	74.00	150	214	-27.26	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:27:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:30:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:27:17

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:30:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:34:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:41:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:34:33

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:41:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 07:38:03 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH120
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11200.000	34.77	peak	10.49	45.26	74.00	150	92	-28.74	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:43:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11200.000	35.00	peak	10.49	45.49	74.00	150	71	-28.51	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:39:11 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16800.000	25.14	peak	21.03	46.17	74.00	150	43	-27.83	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 07:45:05 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16800.000	26.66	peak	21.03	47.69	74.00	150	24	-26.31	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:39:21

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:45:15

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 07:39:32 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:45:26

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:47:45

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:52:33

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:47:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:52:41

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:50:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11400.000	35.43	peak	10.51	45.94	74.00	150	69	-28.06	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 07:55:30 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH140
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11400.000	34.41	peak	10.51	44.92	74.00	150	131	-29.08	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:51:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17100.000	26.72	peak	21.48	48.20	74.00	150	283	-25.80	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:56:38

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17100.000	24.93	peak	21.48	46.41	74.00	150	100	-27.59	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:52:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:56:48

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:52:17

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:56:59

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:49:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:52:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 10:49:54 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH149
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:52:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:51:04 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11490.000	34.44	peak	10.89	45.33	74.00	150	208	-28.67	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:54:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11490.000	34.70	peak	10.89	45.59	74.00	150	211	-28.41	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:52:13

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17235.000	28.43	peak	18.97	47.40	74.00	150	47	-26.60	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:55:15 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17235.000	27.69	peak	18.97	46.66	74.00	150	100	-27.34	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:52:23

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:55:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:52:33

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:55:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:58:56

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:02:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:59:04

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:02:31

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:00:09 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11570.000	35.03	peak	11.48	46.51	74.00	150	49	-27.49	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:04:11

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11570.000	34.43	peak	11.48	45.91	74.00	150	4	-28.09	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 11:01:18 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17355.000	27.70	peak	19.34	47.04	74.00	150	285	-26.96	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:05:20

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17355.000	26.49	peak	19.34	45.83	74.00	150	100	-28.17	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:01:28

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:05:30

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:01:38

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:05:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:10:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:13:52

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:10:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 11:13:59 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH165
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:11:57 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11650.000	34.79	peak	11.39	46.18	74.00	150	288	-27.82	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:15:41 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11650.000	35.58	peak	11.39	46.97	74.00	150	30	-27.03	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 11:13:05 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17475.000	28.62	peak	19.05	47.67	74.00	150	9	-26.33	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:16:50

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17475.000	27.78	peak	19.05	46.83	74.00	150	266	-27.17	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 11:13:15 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:17:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:13:26

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:17:10

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:26:17

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:29:08

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:26:24

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:29:16

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:27:29

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10360.000	35.86	peak	8.45	44.31	74.00	150	227	-29.69	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:30:28

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10360.000	35.80	peak	8.45	44.25	74.00	150	147	-29.75	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:28:37

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15540.000	26.78	peak	18.93	45.71	74.00	150	217	-28.29	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:31:37

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15540.000	26.64	peak	18.93	45.57	74.00	150	263	-28.43	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:28:47

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:31:47

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:28:58

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:31:57

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:49:44

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:52:36

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:49:52

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:52:44

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Temperature:27.9 ℃

Time: 下午 05:50:56 Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10440.000	34.88	peak	8.46	43.34	74.00	150	211	-30.66	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:54:05

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10440.000	35.60	peak	8.46	44.06	74.00	150	197	-29.94	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:52:04

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15660.000	28.61	peak	17.95	46.56	74.00	150	347	-27.44	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:55:14

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15660.000	26.98	peak	17.95	44.93	74.00	150	108	-29.07	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:52:14

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:55:24

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:52:24

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 05:55:35

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:07:39

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:10:32

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:07:47

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:10:39

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:08:51

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10480.000	35.30	peak	8.57	43.87	74.00	150	119	-30.13	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:11:43

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10480.000	34.97	peak	8.57	43.54	74.00	150	80	-30.46	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:10:00

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15720.000	28.17	peak	17.60	45.77	74.00	150	146	-28.23	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:12:52

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15720.000	28.92	peak	17.60	46.52	74.00	150	136	-27.48	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:10:10

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:13:01

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:10:20

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:13:12

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:35:11

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:38:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:35:19

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:38:23

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:36:29

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10520.000	35.79	peak	8.69	44.48	74.00	150	220	-29.52	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:39:34

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10520.000	34.41	peak	8.69	43.10	74.00	150	185	-30.90	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:37:37

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15780.000	28.36	peak	18.15	46.51	74.00	150	211	-27.49	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:40:42

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15780.000	29.26	peak	18.15	47.41	74.00	150	114	-26.59	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:37:47

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:40:52

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:37:58

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:41:03

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH52

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 01:47:56 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH60
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:50:54

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:48:03

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:51:02

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:49:11

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10600.000	35.75	peak	8.95	44.70	74.00	150	142	-29.30	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:52:47

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10600.000	35.82	peak	8.95	44.77	74.00	150	145	-29.23	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:50:20

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15900.000	29.53	peak	18.52	48.05	74.00	150	220	-25.95	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:53:55 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15900.000	28.65	peak	18.52	47.17	74.00	150	110	-26.83	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:50:30

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:54:05

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:50:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 01:54:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:26:37

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:29:41

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:26:45

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:29:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:27:56

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10640.000	36.14	peak	9.10	45.24	74.00	150	114	-28.76	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:30:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10640.000	35.16	peak	9.10	44.26	74.00	150	289	-29.74	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:29:05

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15960.000	28.05	peak	17.73	45.78	74.00	150	299	-28.22	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:32:05

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15960.000	26.75	peak	17.73	44.48	74.00	150	307	-29.52	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:29:14

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:32:15

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:29:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:32:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 | Data :#1 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 07:59:45 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:05:18

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:59:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:05:26

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:03:27 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11000.000	36.32	peak	10.37	46.69	74.00	150	92	-27.31	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:06:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11000.000	35.05	peak	10.37	45.42	74.00	150	90	-28.58	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 08:04:36 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16500.000	27.15	peak	19.56	46.71	74.00	150	27	-27.29	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:07:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16500.000	26.20	peak	19.56	45.76	74.00	150	214	-28.24	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:04:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:08:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:04:56

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:08:18

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:24:59

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:29:38

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:25:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:29:45

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:27:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11200.000	35.48	peak	10.49	45.97	74.00	150	120	-28.03	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:31:56

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11200.000	36.04	peak	10.49	46.53	74.00	150	29	-27.47	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:28:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16800.000	26.10	peak	21.03	47.13	74.00	150	25	-26.87	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:33:05 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16800.000	26.40	peak	21.03	47.43	74.00	150	21	-26.57	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:28:59

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:33:15

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:29:09

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:33:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:36:45

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 08:40:00 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH140
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 08:36:53 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH140
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:40:08

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:38:01

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11400.000	34.95	peak	10.51	45.46	74.00	150	92	-28.54	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:43:23

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11400.000	34.85	peak	10.51	45.36	74.00	150	8	-28.64	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 08:39:10 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17100.000	26.45	peak	21.48	47.93	74.00	150	26	-26.07	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:44:31

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17100.000	24.53	peak	21.48	46.01	74.00	150	203	-27.99	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:39:20

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:44:41

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:39:30 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:44:52

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:21:03

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:24:23

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:21:11

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:24:31

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:22:21 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11490.000	35.33	peak	10.89	46.22	74.00	150	201	-27.78	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:25:59

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11490.000	34.62	peak	10.89	45.51	74.00	150	6	-28.49	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:23:29

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17235.000	29.06	peak	18.97	48.03	74.00	150	261	-25.97	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:27:07 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17350.000	28.58	peak	19.35	47.93	74.00	150	200	-26.07	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:23:39

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:27:17

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:23:50

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:27:28

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 | Data :#1 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 11:48:17 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:51:09

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:48:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:51:17

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 | Data :#3 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 11:49:27 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11570.000	35.11	peak	11.48	46.59	74.00	150	8	-27.41	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:54:21 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11570.000	34.82	peak	11.48	46.30	74.00	150	8	-27.70	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:50:36

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17355.000	25.94	peak	19.34	45.28	74.00	150	201	-28.72	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:55:30

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17355.000	27.94	peak	19.34	47.28	74.00	150	201	-26.72	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:50:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:55:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:50:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:55:50

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:59:36

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:04:15

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 11:59:44

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:04:22

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:02:11 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11650.000	34.67	peak	11.39	46.06	74.00	150	201	-27.94	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:08:30

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11650.000	34.35	peak	11.39	45.74	74.00	150	2	-28.26	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:03:20

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17475.000	27.43	peak	19.05	46.48	74.00	150	9	-27.52	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:09:39

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17475.000	28.05	peak	19.05	47.10	74.00	150	200	-26.90	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:03:30

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:09:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:03:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:09:59

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :1_WiFi 5G_ant all_TX Data :#1 Date: 2022/10/4 Temperature:28.1 ℃
Time: 下午 02:02:46 Humidity:50.5 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15 RE-Class C_30-1000MHz
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11n20 CH36
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	123.3066	40.78	peak	-6.35	34.43	43.50	100	85	-9.07	
	249.6593	42.02	peak	-7.58	34.44	46.00	130	210	-11.56	
	300.2004	41.75	peak	-5.90	35.85	46.00	120	135	-10.15	
	881.4228	33.24	peak	3.44	36.68	46.00	150	140	-9.32	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :1_WiFi 5G_ant all_TX Data :#2 Date: 2022/10/4 Temperature:28.1 ℃

Time: 下午 02:03:46 Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15 RE-Class C_30-1000MHz

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	43.6072	45.06	peak	-9.25	35.81	40.00	150	50	-4.19	
	123.3066	45.19	peak	-6.35	38.84	43.50	110	200	-4.66	
	399.3387	34.48	peak	-3.80	30.68	46.00	130	290	-15.32	
	650.1000	30.48	peak	0.77	31.25	46.00	100	150	-14.75	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:45:18

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:48:20

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:45:26

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:48:28

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:46:30

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10360.000	35.51	peak	8.45	43.96	74.00	150	122	-30.04	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:49:31

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10360.000	35.46	peak	8.45	43.91	74.00	150	47	-30.09	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:47:38

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15540.000	26.74	peak	18.93	45.67	74.00	150	196	-28.33	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:50:40

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15540.000	28.54	peak	18.93	47.47	74.00	150	229	-26.53	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:47:48

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:50:50

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:47:59

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:51:00

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:36:18

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:39:37

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:36:25

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:39:45

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:37:29

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10440.000	34.92	peak	8.46	43.38	74.00	150	162	-30.62	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:41:03

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10440.000	35.65	peak	8.46	44.11	74.00	150	328	-29.89	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:38:37

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15660.000	28.08	peak	17.95	46.03	74.00	150	311	-27.97	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:42:11

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15660.000	28.46	peak	17.95	46.41	74.00	150	90	-27.59	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:38:47

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:42:21

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:38:58

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:42:32

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH44

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:21:08

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:25:48

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:21:15

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:25:56

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:24:08

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10480.000	35.20	peak	8.57	43.77	74.00	150	129	-30.23	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:27:00

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10480.000	35.03	peak	8.57	43.60	74.00	150	117	-30.40	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/2 Temperature:27.9 ℃

Time: 下午 06:25:17 Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15720.000	28.01	peak	17.60	45.61	74.00	150	311	-28.39	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:28:09

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15720.000	27.64	peak	17.60	45.24	74.00	150	169	-28.76	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:25:27

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:28:18

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:25:37

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/2 Time: 下午 06:28:29

Temperature:27.9 ℃ Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH48

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:58:45

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:01:39

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:58:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:01:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 02:59:58

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10520.000	34.37	peak	8.69	43.06	74.00	150	105	-30.94	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:02:56

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10520.000	34.80	peak	8.69	43.49	74.00	150	119	-30.51	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:01:06

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15780.000	25.82	peak	18.15	43.97	74.00	150	177	-30.03	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:04:05

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15780.000	28.82	peak	18.15	46.97	74.00	150	299	-27.03	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:01:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:04:14

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:01:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:04:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH52

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 03:11:03 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11n20CH60
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:13:58

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:11:11

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:14:06

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:12:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10600.000	34.81	peak	8.95	43.76	74.00	150	216	-30.24	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:15:13

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10600.000	35.30	peak	8.95	44.25	74.00	150	248	-29.75	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:13:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15900.000	27.96	peak	18.52	46.48	74.00	150	182	-27.52	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:16:21

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15900.000	27.59	peak	18.52	46.11	74.00	150	306	-27.89	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:13:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:16:31

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:13:45

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:16:42

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH60

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:25:45

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:28:38

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:25:52

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:28:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:26:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10640.000	33.80	peak	9.10	42.90	74.00	150	109	-31.10	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:29:51

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10640.000	32.95	peak	9.10	42.05	74.00	150	115	-31.95	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:28:06

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15960.000	24.52	peak	17.73	42.25	74.00	150	306	-31.75	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:31:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15960.000	26.44	peak	17.73	44.17	74.00	150	299	-29.83	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:28:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:31:10

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:28:26

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:31:20

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:48:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:51:22

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:48:14

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:51:30

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:49:41 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11000.000	35.74	peak	10.37	46.11	74.00	150	9	-27.89	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:53:37

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11000.000	35.22	peak	10.37	45.59	74.00	150	93	-28.41	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:50:50

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16500.000	27.44	peak	19.56	47.00	74.00	150	23	-27.00	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:54:45 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16500.000	27.40	peak	19.56	46.96	74.00	150	211	-27.04	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:51:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:54:55

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:51:10

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:55:06

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:59:14

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:02:43

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 08:59:22

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:02:51

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:00:38

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11200.000	34.93	peak	10.49	45.42	74.00	150	47	-28.58	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:04:36

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11200.000	35.52	peak	10.49	46.01	74.00	150	9	-27.99	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:01:47

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16800.000	26.81	peak	21.03	47.84	74.00	150	300	-26.16	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:05:44 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16800.000	26.85	peak	21.03	47.88	74.00	150	106	-26.12	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:01:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:05:54

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:02:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:06:05

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH120

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:10:19

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:15:19

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:10:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:15:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:13:16 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11400.000	35.22	peak	10.51	45.73	74.00	150	271	-28.27	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:16:47

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11400.000	34.40	peak	10.51	44.91	74.00	150	96	-29.09	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 09:14:25 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17100.000	26.57	peak	21.48	48.05	74.00	150	32	-25.95	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:17:55 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17100.000	25.82	peak	21.48	47.30	74.00	150	21	-26.70	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:14:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:18:05

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:14:45

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:18:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:13:15 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:17:50

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:13:22

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:17:58

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:16:09 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11490.000	36.13	peak	10.89	47.02	74.00	150	2	-26.98	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:19:17

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11490.000	35.14	peak	10.89	46.03	74.00	150	69	-27.97	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:17:18 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17235.000	28.27	peak	18.97	47.24	74.00	150	133	-26.76	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:20:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17235.000	28.31	peak	18.97	47.28	74.00	150	200	-26.72	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:17:28

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:20:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:17:38

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:20:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH149

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:25:41

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:30:02

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:25:48

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:30:10

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:28:12 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11570.000	35.11	peak	11.48	46.59	74.00	150	6	-27.41	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:31:15

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11570.000	34.51	peak	11.48	45.99	74.00	150	3	-28.01	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:29:21 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17355.000	27.88	peak	19.34	47.22	74.00	150	20	-26.78	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:32:23

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17355.000	27.40	peak	19.34	46.74	74.00	150	210	-27.26	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:29:31 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:32:33

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:29:41

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:32:44

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH157

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:35:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:38:43

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:35:48

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:38:51

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:36:55 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11650.000	34.85	peak	11.39	46.24	74.00	150	24	-27.76	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:40:06 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11650.000	34.72	peak	11.39	46.11	74.00	150	296	-27.89	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:38:03

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17475.000	27.19	peak	19.05	46.24	74.00	150	50	-27.76	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:41:15

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17475.000	26.72	peak	19.05	45.77	74.00	150	211	-28.23	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:38:13

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:41:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:38:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:41:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH165

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:21:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:24:18

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:21:31

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:24:26

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:22:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10380.000	37.10	peak	8.40	45.50	74.00	150	227	-28.50	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:25:32

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10380.000	34.74	peak	8.40	43.14	74.00	150	126	-30.86	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 上午 09:23:44 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11n40CH38
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15570.000	25.46	peak	18.85	44.31	74.00	150	143	-29.69	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:26:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15570.000	28.00	peak	18.85	46.85	74.00	150	209	-27.15	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:23:54

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:26:50

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:24:04

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:27:01

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:41:55

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:44:47

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:42:02

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:44:54

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 上午 09:43:07 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11n40CH46
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10460.000	36.09	peak	8.51	44.60	74.00	150	229	-29.40	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:46:05

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10460.000	34.46	peak	8.51	42.97	74.00	150	305	-31.03	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:44:15

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15690.000	25.26	peak	17.55	42.81	74.00	150	197	-31.19	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:47:14

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15690.000	24.36	peak	17.55	41.91	74.00	150	199	-32.09	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:44:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:47:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:44:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 上午 09:47:34

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH46

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:59:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:02:52

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:00:04

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:03:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:01:10

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10540.000	34.97	peak	8.75	43.72	74.00	150	110	-30.28	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:04:06

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10540.000	34.64	peak	8.75	43.39	74.00	150	45	-30.61	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:02:18

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15810.000	25.73	peak	18.36	44.09	74.00	150	230	-29.91	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:05:15 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15810.000	28.06	peak	18.36	46.42	74.00	150	275	-27.58	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:02:28

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:05:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:02:39

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:05:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH54

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:13:36

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:16:36

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:13:43

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:16:44

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:14:51

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10620.000	34.94	peak	9.03	43.97	74.00	150	79	-30.03	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:17:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10620.000	34.03	peak	9.03	43.06	74.00	150	115	-30.94	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:16:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15930.000	26.88	peak	18.13	45.01	74.00	150	291	-28.99	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:19:02

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15930.000	27.43	peak	18.13	45.56	74.00	150	291	-28.44	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:16:09

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:19:12

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:16:20

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 04:19:22

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:23:06

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:26:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:23:14

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:26:33

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:24:24 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11020.000	36.06	peak	10.28	46.34	74.00	150	300	-27.66	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:28:22 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11020.000	35.25	peak	10.28	45.53	74.00	150	100	-28.47	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:25:33

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16530.000	28.20	peak	19.25	47.45	74.00	150	28	-26.55	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:29:30

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16530.000	27.91	peak	19.25	47.16	74.00	150	27	-26.84	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:25:43

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:29:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:25:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:29:51

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:45:12 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:48:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:45:19

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:48:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:46:22 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11180.000	35.09	peak	10.38	45.47	74.00	150	24	-28.53	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:49:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11180.000	34.61	peak	10.38	44.99	74.00	150	214	-29.01	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 09:47:30 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16770.000	27.54	peak	20.59	48.13	74.00	150	290	-25.87	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:50:36 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16770.000	26.68	peak	20.59	47.27	74.00	150	9	-26.73	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:47:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:50:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:47:51

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 09:50:56

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH118

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:08:43

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:11:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:08:51
Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11n40 CH134
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 10:11:48 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11n40 CH134
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:09:58 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11340.000	34.64	peak	11.09	45.73	74.00	150	300	-28.27	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:12:55

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11340.000	35.04	peak	11.09	46.13	74.00	150	298	-27.87	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:11:06

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17010.000	27.53	peak	19.59	47.12	74.00	150	263	-26.88	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:14:03

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17010.000	27.66	peak	19.59	47.25	74.00	150	23	-26.75	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:11:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:14:13

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:11:26

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:14:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:45:17

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:49:28

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:45:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:49:35

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:47:38

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11510.000	34.78	peak	11.01	45.79	74.00	150	147	-28.21	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:51:28 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11510.000	35.42	peak	11.01	46.43	74.00	150	47	-27.57	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:48:47

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17265.000	28.21	peak	19.21	47.42	74.00	150	50	-26.58	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#10 Date: 2022/10/4 Temperature:29 ℃
Time: 上午 12:52:37 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11n40 CH151
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17265.000	28.01	peak	19.21	47.22	74.00	150	21	-26.78	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:48:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:52:47

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:49:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/4 Time: 上午 12:52:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH151

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:11:17

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:14:11

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:11:25

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:14:18

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:12:31 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11590.000	35.08	peak	11.63	46.71	74.00	150	20	-27.29	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:16:18

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11590.000	34.57	peak	11.63	46.20	74.00	150	4	-27.80	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:13:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17385.000	27.08	peak	19.26	46.34	74.00	150	100	-27.66	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:17:27 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17385.000	27.00	peak	19.26	46.26	74.00	150	21	-27.74	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/4 Temperature:29 ℃

Time: 上午 01:13:50 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:17:37

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:14:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:17:47

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH159

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :1_WiFi 5G_ant all_TX Data :#1 Date: 2022/10/4 Temperature:28.1 ℃
Time: 下午 02:04:46 Humidity:50.5 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15 RE-Class C_30-1000MHz
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11ac80 CH42
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	33.8878	39.50	peak	-8.28	31.22	40.00	100	160	-8.78	
	123.3066	40.84	peak	-6.35	34.49	43.50	140	90	-9.01	
	249.6593	41.44	peak	-7.58	33.86	46.00	140	60	-12.14	
	300.2004	41.37	peak	-5.90	35.47	46.00	110	70	-10.53	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :1_WiFi 5G_ant all_TX Data :#2 Date: 2022/10/4 Temperature:28.1 ℃
Time: 下午 02:05:46 Humidity:50.5 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15 RE-Class C_30-1000MHz
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11ac80 CH42
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	43.6072	42.88	peak	-9.25	33.63	40.00	110	230	-6.37	
	125.2505	42.28	peak	-6.29	35.99	43.50	140	140	-7.51	
	399.3387	33.21	peak	-3.80	29.41	46.00	180	220	-16.59	
	844.4890	28.23	peak	2.69	30.92	46.00	120	190	-15.08	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:00:56

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:03:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:01:04

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:04:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:02:10

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10420.000	33.58	peak	8.40	41.98	74.00	150	119	-32.02	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:05:07

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10420.000	32.70	peak	8.40	41.10	74.00	150	118	-32.90	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:03:19

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15630.000	24.42	peak	18.36	42.78	74.00	150	269	-31.22	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:06:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15630.000	24.39	peak	18.36	42.75	74.00	150	267	-31.25	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:03:29

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:06:26

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:03:39

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 上午 10:06:36

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 | Data :#1 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 07:12:41 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:15:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:12:48

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:15:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:13:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10580.000	35.91	peak	8.88	44.79	74.00	150	24	-29.21	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:17:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	10580.000	36.07	peak	8.88	44.95	74.00	150	100	-29.05	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃

Time: 下午 07:15:01 Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15870.000	29.02	peak	18.47	47.49	74.00	150	211	-26.51	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:18:32

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	15870.000	29.09	peak	18.47	47.56	74.00	150	40	-26.44	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:15:11

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:18:42

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:15:22

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 07:18:53

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:28:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:32:08

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 10:28:57 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11ac CH106
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:32:16

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:30:05 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11060.000	37.81	peak	10.10	47.91	74.00	150	99	-26.09	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:33:20

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11060.000	35.85	peak	10.10	45.95	74.00	150	207	-28.05	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:31:13

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16590.000	28.72	peak	18.62	47.34	74.00	150	14	-26.66	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:34:29

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16590.000	27.65	peak	18.62	46.27	74.00	150	211	-27.73	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:31:23

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:34:39

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:31:34

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:34:49

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:38:09

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:41:13

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :3 Data :#2 Date: 2022/10/3 Temperature:29 ℃
Time: 下午 10:38:17 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11ac CH122
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:41:21

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:39:32 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11220.000	34.48	peak	10.69	45.17	74.00	150	111	-28.83	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:42:28

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11220.000	34.98	peak	10.69	45.67	74.00	150	4	-28.33	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:40:40

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16830.000	27.39	peak	20.43	47.82	74.00	150	47	-26.18	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:43:36

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	16830.000	27.53	peak	20.43	47.96	74.00	150	230	-26.04	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:40:50

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:43:46

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:41:00

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/3 Time: 下午 10:43:57

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH122

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#1 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:29:29

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#7 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:33:19

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#2 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:29:37

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#8 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:33:27

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#3 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:31:15

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#9 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:34:54

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	11550.000	34.69	peak	11.32	46.01	74.00	150	74	-27.99	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#4 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:32:24

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#10 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:36:03

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	17325.000	27.96	peak	19.41	47.37	74.00	150	21	-26.63	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#5 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:32:34

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#11 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:36:12 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#6 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:32:44 Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :3 Data :#12 Date: 2022/10/4 Time: 上午 01:36:23

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC_part 15E RE_Above 1GHz_PK

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH155

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Bandedge
Band 1~3
ANT 1

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent
File :Bandedge Data :#1 Date: 2022/10/2 Temperature:27.9 ℃
Time: 下午 04:33:39 Humidity:46.8 %



Site : Chamber
Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : TX 802.11a CH36
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	17.89	peak	41.58	59.47	74.00	150	25	-14.53	
*	5150.000	6.81	AVG	41.58	48.39	54.00	150	25	-5.61	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/2 | Time: 下午 04:37:18 | Temperature:27.9 ℃ | Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	14.47	peak	41.58	56.05	74.00	150	168	-17.95	
*	5150.000	5.51	AVG	41.58	47.09	54.00	150	168	-6.91	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/3 | Time: 上午 11:14:28 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	7.46	peak	42.09	49.55	74.00	150	0	-24.45	
*	5350.000	6.20	AVG	42.09	48.29	54.00	150	0	-5.71	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/3 | Time: 上午 11:45:45 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11aCH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	8.82	peak	42.09	50.91	74.00	150	89	-23.09	
*	5350.000	6.55	AVG	42.09	48.64	54.00	150	89	-5.36	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/4 | Time: 下午 11:21:34 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	19.92	peak	42.14	62.06	74.00	150	95	-11.94	
*	5460.000	6.94	AVG	42.14	49.08	54.00	150	95	-4.92	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/4 | Time: 下午 11:23:36 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	20.37	peak	42.14	62.51	74.00	150	110	-11.49	
*	5460.000	5.69	AVG	42.14	47.83	54.00	150	110	-6.17	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge Data :#1 Date: 2022/10/5 Time: 上午 12:17:45

Temperature:28.1 ℃ Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5725.000	19.98	peak	42.38	62.36	74.00	150	40	-11.64	
*	5725.000	7.96	AVG	42.38	50.34	54.00	150	40	-3.66	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 12:19:37

Temperature:28.1 ℃ Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5725.000	19.51	peak	42.38	61.89	74.00	150	255	-12.11	
*	5725.000	5.96	AVG	42.38	48.34	54.00	150	255	-5.66	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


ANT 2

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/2 | Time: 下午 05:41:44 | Temperature:27.9 ℃ | Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	20.00	peak	41.58	61.58	74.00	198	255	-12.42	
*	5150.000	6.99	AVG	41.58	48.57	54.00	198	255	-5.43	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/2 | Time: 下午 05:46:37 | Temperature:27.9 ℃ | Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	10.03	peak	41.58	51.61	74.00	150	160	-22.39	
*	5150.000	5.23	AVG	41.58	46.81	54.00	150	160	-7.19	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandege | Data :#1 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 02:10:26 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	5.25	peak	42.09	47.34	74.00	253	251	-26.66	
*	5350.000	7.69	AVG	42.09	49.78	54.00	253	251	-4.22	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandege | Data :#2 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 02:20:07 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	6.71	peak	42.09	48.80	74.00	139	156	-25.20	
*	5350.000	6.71	AVG	42.09	48.80	54.00	139	156	-5.20	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:23:42 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	18.90	peak	42.14	61.04	74.00	150	2	-12.96	
*	5460.000	6.39	AVG	42.14	48.53	54.00	150	2	-5.47	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:25:13 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH100

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	18.95	peak	42.14	61.09	74.00	150	43	-12.91	
*	5460.000	4.39	AVG	42.14	46.53	54.00	150	43	-7.47	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge Data :#1 Date: 2022/10/5 Time: 上午 12:13:39 Temperature:28.1 ℃ Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5725.000	19.59	peak	42.38	61.97	74.00	150	220	-12.03	
*	5725.000	5.32	AVG	42.38	47.70	54.00	150	220	-6.30	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 12:14:46

Temperature:28.1 ℃ Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11a CH140

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5725.000	20.48	peak	42.38	62.86	74.00	150	40	-11.14	
*	5725.000	4.36	AVG	42.38	46.74	54.00	150	40	-7.26	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


ANT 1+ANT 2

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/2 | Time: 下午 06:57:31 | Temperature:27.9 ℃ | Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	16.25	peak	41.58	57.83	74.00	150	25	-16.17	
*	5150.000	6.53	AVG	41.58	48.11	54.00	150	25	-5.89	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/2 | Time: 下午 07:03:59 | Temperature:27.9 ℃ | Humidity:46.8 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH36

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	15.80	peak	41.58	57.38	74.00	150	170	-16.62	
*	5150.000	5.54	AVG	41.58	47.12	54.00	150	170	-6.88	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 03:44:31 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	10.52	peak	42.09	52.61	74.00	150	39	-21.39	
*	5350.000	6.98	AVG	42.09	49.07	54.00	150	39	-4.93	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge Data :#2 Date: 2022/10/3 Time: 下午 03:52:44

Temperature:29 ℃ Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20CH64

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	9.90	peak	42.09	51.99	74.00	150	130	-22.01	
*	5350.000	6.74	AVG	42.09	48.83	54.00	150	130	-5.17	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:28:03 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	19.11	peak	42.14	61.25	74.00	150	40	-12.75	
*	5460.000	7.99	AVG	42.14	50.13	54.00	150	40	-3.87	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:29:31 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH100

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	18.97	peak	42.14	61.11	74.00	150	93	-12.89	
*	5460.000	4.12	AVG	42.14	46.26	54.00	150	93	-7.74	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge Data :#1 Date: 2022/10/5 Time: 上午 12:44:28

Temperature:28.1 ℃ Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5725.000	19.71	peak	42.38	62.09	74.00	150	42	-11.91	
*	5725.000	6.29	AVG	42.38	48.67	54.00	150	42	-5.33	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 12:45:49

Temperature:28.1 ℃ Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n20 CH140

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5725.000	19.55	peak	42.38	61.93	74.00	150	241	-12.07	
*	5725.000	6.99	AVG	42.38	49.37	54.00	150	241	-4.63	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/3 | Time: 上午 09:11:11 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	24.13	peak	41.58	65.71	74.00	150	37	-8.29	
*	5150.000	8.55	AVG	41.58	50.13	54.00	150	37	-3.87	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/3 | Time: 上午 09:17:56 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH38

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	17.01	peak	41.58	58.59	74.00	150	174	-15.41	
*	5150.000	6.51	AVG	41.58	48.09	54.00	150	174	-5.91	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:54:28 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	19.94	peak	42.09	62.03	74.00	150	277	-11.97	
*	5350.000	6.39	AVG	42.09	48.48	54.00	150	277	-5.52	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:55:40 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40CH62

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	19.11	peak	42.09	61.20	74.00	150	28	-12.80	
*	5350.000	4.20	AVG	42.09	46.29	54.00	150	28	-7.71	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:32:07 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	19.63	peak	42.14	61.77	74.00	150	118	-12.23	
*	5460.000	5.29	AVG	42.14	47.43	54.00	150	118	-6.57	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:37:01 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH102

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	19.77	peak	42.14	61.91	74.00	150	40	-12.09	
*	5460.000	4.39	AVG	42.14	46.53	54.00	150	40	-7.47	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:48:49 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5725.000	19.74	peak	42.38	62.12	74.00	150	150	-11.88	
*	5725.000	6.39	AVG	42.38	48.77	54.00	150	150	-5.23	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:50:29 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11n40 CH134

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5725.000	19.84	peak	42.38	62.22	74.00	150	80	-11.78	
*	5725.000	4.21	AVG	42.38	46.59	54.00	150	80	-7.41	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky
File :Bandedge Data :#1 Date: 2022/10/4 Temperature:29 ℃
Time: 上午 01:50:14 Humidity:53.7 %



Site : Chamber
Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250) Polarization: *Horizontal*
EUT : W6R22209-22106 Power : 18 Va.c.
M/N: Distance: 3m
Test Mode : TX 802.11ac80 CH42
Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	6.32	peak	41.58	47.90	74.00	150	124	-26.10	
*	5150.000	4.28	AVG	41.58	45.86	54.00	150	124	-8.14	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/4 | Time: 上午 01:55:50 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B1_5150_5250)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH42

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5150.000	5.50	peak	41.58	47.08	74.00	150	147	-26.92	
*	5150.000	3.57	AVG	41.58	45.15	54.00	150	147	-8.85	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 05:47:50 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	18.82	peak	42.09	60.91	74.00	150	87	-13.09	
*	5350.000	6.42	AVG	42.09	48.51	54.00	150	87	-5.49	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/3 | Time: 下午 05:53:30 | Temperature:29 ℃ | Humidity:53.7 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B2_5250_5350)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac80 CH58

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5350.000	6.75	peak	42.09	48.84	74.00	150	166	-25.16	
*	5350.000	6.31	AVG	42.09	48.40	54.00	150	166	-5.60	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#1 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:39:31 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	19.69	peak	42.14	61.83	74.00	150	150	-12.17	
*	5460.000	6.33	AVG	42.14	48.47	54.00	150	150	-5.53	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sky

File :Bandedge | Data :#2 | Date: 2022/10/5 | Time: 上午 12:40:58 | Temperature:28.1 ℃ | Humidity:50.5 %



Site : Chamber

Condition : FCC 15.407 PK (Bandedge)(B3_5460_5725)

Polarization: *Vertical*

EUT : W6R22209-22106

Power : 18 Va.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 802.11ac CH106

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	5460.000	19.20	peak	42.14	61.34	74.00	150	7	-12.66	
*	5460.000	4.39	AVG	42.14	46.53	54.00	150	7	-7.47	


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Mask
Band 4
ANT 1

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH149 Data :#1 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:09:49 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH149
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH149 Data :#2 Date: 2022/10/5 Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:29:33 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH149
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH157 Data :#1 Date: 2022/10/5 Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:11:33 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH157
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH157 Data :#2 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:31:41 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH157
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH165 Data :#1 Date: 2022/10/5 Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:13:23 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH165
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH165 Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 08:33:07
Temperature:22 ℃ Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH165
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment


*:Maximum data x:Over limit !:over margin

ANT 2

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH149 Data :#1 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:19:23 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH149
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH149 Data :#2 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:23:22 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH149
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH157 Data :#1 Date: 2022/10/5 Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:17:02 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH157
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH157 Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 08:24:59
Temperature:22 ℃ Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH157
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH165 Data :#1 Date: 2022/10/5 Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:15:17 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH165
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :A-CH165 Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 08:27:20
Temperature:22 ℃ Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11A CH165
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

ANT 1+ANT 2


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora

File :N20-CH149 **Data :#1** **Date: 2022/10/5** **Temperature:22 ℃**

Time: 上午 08:39:07 **Humidity:55 %**



Site : Chamber

Condition : FCC_5G Band4 Mask **Polarization: *Horizontal***

EUT : W6R22209-22106 **Power : 18 Va.c.**

M/N: **Distance: 3m**

Test Mode : Tx 802.11N20 CH149

Note :


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

***:Maximum data x:Over limit !:over margin**

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :N20-CH149 Data :#2 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 09:00:22 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11N20 CH149
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :N20-CH157 Data :#1 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:41:51 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11N20 CH157
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :N20-CH157 Data :#2 Date: 2022/10/5 Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:58:28 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11N20 CH157
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :N20-CH165 Data :#1 Date: 2022/10/5 Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:43:27 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11N20 CH165
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 120 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora

File :N20-CH165 Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 08:56:48

Temperature:22 ℃ Humidity:55 %



Site : Chamber

Condition : FCC_5G Band4 Mask

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : Tx 802.11N20 CH165

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :N40-CH151 Data :#1 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:45:17 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11N40 CH151
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :N40-CH151 Data :#2 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:54:20 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11N40 CH151
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :N40-CH159 Data :#1 Date: 2022/10/5 Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:47:07 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11N40 CH159
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin


Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora

File :N40-CH159 Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 08:52:22

Temperature:22 ℃ Humidity:55 %



Site : Chamber

Condition : FCC_5G Band4 Mask

EUT : W6R22209-22106

M/N:

Test Mode : Tx 802.11N40 CH159

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 18 Va.c.

Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :AC80-CH155 Data :#1 Date: 2022/10/5
Temperature:22 ℃
Time: 上午 08:49:03 Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11AC80 CH155
Note :

Polarization: *Horizontal*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m


Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8879

Radiated Emission Measurement

Operator: Sora
File :AC80-CH155 Data :#2 Date: 2022/10/5 Time: 上午 08:50:48
Temperature:22 ℃ Humidity:55 %



Site : Chamber
Condition : FCC_5G Band4 Mask
EUT : W6R22209-22106
M/N:
Test Mode : Tx 802.11AC80 CH155
Note :

Polarization: *Vertical*
Power : 18 Va.c.
Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBm)	Detector	Corr. factor (dB)	Result (dBm)	Limit (dBm)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment

*:Maximum data x:Over limit !:over margin