


PRINT	FONT NO.	MARK	ISSUE	DATE	REVER	CHECK
Laser						




SCALE 2:1



본 기기의 동작 불능 및 끊김 현상은 건전지의 수명이 다한 것이므로 교체 바랍니다.
2.4GHz 주파수대를 사용하는 타 무선기기와 혼선이 발생할 수 있습니다.

Using up battery could have working incapacity and signal disconnection on this device, please exchange battery.
This device could be impacted on function by other wireless products to use 2.4GHz frequency band.



SCALE 2:1

item	laser icon	icon size
1		16x2.2mm
2	CONNECT	12.5x2.0mm
3	CLOSE	7.4x1.5mm
4	→	5.6x3.2mm
5	OPEN	5.7x1.5mm



PART NO	DESCRIPTION	Q'TY	MAT'L	TREATING	REMARK
SCALE 1:1	TOLERANCE UNSPECIFIED .XXX ± .XX ± .X ± .ANGLE ±	LITEON LITEON TECHONLOGY CORP.			
UNIT mm		DO NOT SCALE DRAWING			
DRAWN Zhangguo 2012.10.11		TITLE SB6860 WARNING LABEL LAYOUT FOR LG			
DESIGNER		SHEET OF 1 — 1			
CHECKED		DRAWING NO SB6860-001			
APPROVED		REV 0.1			