



Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14004904 001

Seite 3 von 8
Page 3 of 8

1.2 Internal view

1.2.1 Front side 1




The yellow circle indicates the location of the antenna.

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14004904 001

Seite 4 von 8
Page 4 of 8

1.2.2 Front side 2




Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14004904 001

Seite 5 von 8
Page 5 of 8

1.2.3 Front side 3




Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14004904 001

Seite 6 von 8
Page 6 of 8

1.2.4 Rear side 1




Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14004904 001

Seite 7 von 8
Page 7 of 8

1.2.5 Rear side 2



Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14004904 001

Seite 8 von 8
Page 8 of 8

1.2.6 Side view 1

