



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 1 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

低功率射頻電機試驗報告

產品名稱 : VW MQBAB2020 INSTRUMENT CLUSTER AND IMMOBILIZER
SYSTEM

型號 : Colour 5C

申請廠商 : Visteon Electronics Germany GmbH

申請者地址 : Visteonstrasse 4-10 50170 Kerpen, Germany

製造廠商 : Visteon Electronics Germany GmbH

製造商地址 : Visteonstrasse 4-10 50170 Kerpen, Germany

實驗室名稱 : 優力國際安全認證有限公司

實驗室地址 : 新竹縣竹東鎮中興路四段 372-7 號 B 戶、E 戶

試驗受理日期 : 108 年 1 月 3 日

試驗完成日期 : 108 年 10 月 29 日~108 年 10 月 31 日

待測物接收日期 : 108 年 6 月 26 日

依據標準 : 低功率射頻電機技術規 (LP0002) 107 年 1 月版



備註:

1. 此份報告未經優力國際安全認證有限公司書面同意，不得部分複製。
2. 本測試報告僅對受測之樣品負責。
3. 本測試報告需加負責人簽名始可生效。
4. 此案產品內外觀照請參考報告編號 4788842173-EP。

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone : +886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 2 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

認可報告之試驗機構

優力國際安全認證有限公司

實驗室地址：新竹縣竹東鎮中興路四段 372-7 號 B 戶，E 戶

測試場地：新竹縣竹東鎮中興路四段 372-7 號 B 戶，E 戶

Tel：886-2-7737-3000

Fax：886-3-583-7948

財團法人全國認證基金會

認證編號：3398

認證有效期間：2017.08.29 ~ 2020.08.28


認可能量範圍：低功率射頻電機技術規範(LP0002)

報告製作者：


辛姿伶

，日期： 109 年 2 月 3 日

審核與授權者：


吳俊南

，日期： 109 年 2 月 3 日


Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



原始報告編號: 4788842173-TW-R1-V0

[illegible]

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan
Telephone :+886-2-7737-3000
Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948 Doc No: 17-

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 4 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

目錄

1. 一般資料.....	6
1.1 產品描述	6
1.2 補助測試之週邊設備	8
1.3 測試架構圖	8
2. 量測儀器及測試配置說明	9
2.1 量測設備	9
2.2 測試應用參考標準	9
2.3 量測不確定度	10
2.4 試驗環境	10
3. 適用規範.....	11
3.1 規範要求	11
4. 測試項目	14
4.1 場強輻射	14
附錄 1 場強輻射測試照	29

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 5 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

測試項目與結果判定總表

項次	測試項目	適用規範	結果判定
1	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 2.8 節	合格
2	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	Note

Note : The EUT consumes DC power, so the test is not required.

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 6 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

1. 一般資料

1.1 產品描述

產 品 名 稱	VW MQBAB2020 INSTRUMENT CLUSTER AND IMMOBILIZER SYSTEM
廠 牌	Visteon
型 號	Colour 5C
額 定 電 壓	12Vdc from car battery
頻率使用範圍	125 kHz
最大電場強度	79.82 dBuV/m (Peak) @ 3m
天 線 型 態	見註 1

註:

1. 此待測設備搭配測試的天線，其資料如下：

天線	天線型式	天線型號	Part number	接頭型式	增益 (dBi)
Ant 1	Air Coil	Kostal Air Coil	2Q0.953.254	N/A	0
Ant 2	Mechanical Lock Coil NSS (BASIC)+WFS5c	HUF	2G0.905.855	N/A	0

Note :

- 適用規範請見本報告 3.1 節第 (2) 的規定。
- 依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。
- 此天線資訊由客戶提供，詳請參閱製造商的產品規格或使用手冊。

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



2. 此報告中待測物輻射測試模式評估如下表：

模式	測試狀態
模式 1	125kHz TX
模式 2	125kHz RX

- 針對客戶提供兩款天線類型之測試評估，已預掃描輻射由 Antenna 1 (最差情況)確定。
- 發射模式：
1 GHz以下之輻射量測以模式1進行量測。
- 接收模式：
1 GHz以下之輻射量測以模式2進行量測。

3. 此待測設備，經評估三個正交軸方位評估測試擺設方式：平躺、垂直、側放，其中以側放擁有最大場強輻射量測干擾值，故以此擺放方式進行最終量測，並將測試結果紀錄。




1.2 補助測試之週邊設備

待測設備於受測時均接上其所屬的配件或一般用途之相關設備；下列輔助設備或配件測試中所使用的配備，以形成一個代表待測物實際運作的受測系統。

裝置名稱	廠牌	型號	序號	Remark
Car Battery (12V)	YUASA	YCT-60B24L(S)-CMFII	7H26B1	N/A
Cable	Visteon	N/A	N/A	Length:0.8m

1.3 測試架構圖

依照客戶提供測試設置說明文件“Instruction guide MQBAB2020.pdf”，該文件用於啟用連續傳輸或接收模式。





2. 量測儀器及測試配置說明

2.1 量測設備

Test Equipment List					
Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Cal. Interval
Radiated Spurious Emission					
Spectrum Analyzer	Keysight	N9010A	MY56070827	Nov. 8, 2018	1 year
EMI Test Receiver	Rohde & Schwarz	ESR7	101754	Nov. 8, 2018	1 year
Loop Antenna	ETS lindgren	6502	00213440	Dec. 11, 2018	1 year
Trilog-Broadband Antenna with 5dB Attenuator	Schwarzbeck & EMCI	VULB 9168 & N-6-05	774 & AT-N0538	Jan. 14, 2019	1 year
Preamplifier (30-1000 MHz)	EMCI	EMC330E	980405	Jan. 30, 2019	1 year
RF Cable (9 KHz~18 GHz)	UltraPhase & EMC Instrument	A1K50-UP0358-A1K50-1500&EMC106-NM-SM-2500/7000	170111-4&170219/170102	Jan. 29, 2019	1 year

UL Software

Software	Test Item	Version
EZ EMC	Radiated measurement	1.1.4.2

2.2 測試應用參考標準

本報告中記錄的測試程序參照如下：

ANSI C63.10-2013

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



2.3 量測不確定度

此報告中關於量測之符合性聲明，採用 ISO Guide 98-4 的 8.2.4 與 8.2.5 章節中描述的準確度方法為判定規則。

下列量測不確定水準是參照量測儀器 CISPR 16-4-2 所規定之不確定度。

Test Item	Measurement Frequency Range	K	U(dB)
Radiated disturbance below 30MHz	9 kHz - 30 MHz	2	2.2
Radiated disturbance below 1 GHz	30 MHz ~ 1 GHz	2	5.3

2.4 試驗環境

產品測試時之實驗室環境條件如下：

測試項目	環境條件	輸入功率	測試日期	測試人員
場強輻射	23~25 °C, 57~61 % RH	DC 12V	2019/10/29 ~ 2019/10/31	陳哲偉

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone : +886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



3. 適用規範

3.1 規範要求

(1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率(MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15-0.5	66-56 (註)	56-46 (註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

(註)：隨頻率之對數遞減。

(2) 天線之規定

低功率射頻電機之發射機或收發信機所使用之天線，除本規範章節中另有規外，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合(unique coupling)方式連接機體。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB…等及其他各類工業或通訊標準接頭。



(3) 輻射之要求

依據 NCC 低功率射頻電機技術規範第 2.8 節之規定,除本規範各章節另有放寬規定者外,其電場強度不得超過下表之限值,且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處,以較嚴格之限制值為準。

頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺, uV/m)	測距(公尺)
0.009 - 0.490 (含)	2,400/f(kHz)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	24,000/f(kHz)	30
1.705 (不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3



(4) 限制使用之頻帶

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻段之混附發射，其電場強度必須符合 2.8 之限制規定。

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	930.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600 以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	-
167.72~173.20	3260.0~3267.0	-

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



4. 測試項目

4.1 場強輻射

4.1.1 適用標準

請見本報告 3.1 節第 (3)、(4) 的規定。

4.1.2 測試方法

在半電波暗室，將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其操作在工作狀態。接收天線置於 3 米距離。桌面要 360 度旋轉，另外接收天線從離地 1 米至 4 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線分別置於水平、垂直極化各執行測試一次。

頻譜設定如下：


Peak

頻率範圍	RBW	VBW
9 kHz~150 kHz	200 Hz	600 Hz
150 kHz~30 MHz	10 kHz	30 kHz
30 MHz~1 GHz	120 kHz	360 kHz


Note: Quasi-Peak RBW = 120 kHz

4.1.3 測試配置圖

<Frequency Range 9 kHz ~ 30 MHz>



<Frequency Range 30 MHz ~ 1 GHz >



For the actual test configuration, please refer to the Appendix I.

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan
 Telephone : +886-2-7737-3000
 Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948



4.1.4 場強之計算公式

結果值 Result value (dBuV/m) = 機器讀值 Reading value (dBuV/m) + 校正因子
Correction Factor (dB/m)

餘裕度 Margin(dB) = 結果值 Result value (dBuV/m) - 限制值 Limit value (dBuV/m)




4.1.5 測試結果


發射模式

EUT Test Condition		Measurement Detail	
Mode 1	125kHz TX	Frequency Range	9kHz ~ 0.15 MHz

0° Horizontal



90° Horizontal



Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan
Telephone : +886-2-7737-3000
Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 18 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

Antenna Polarity & Test Distance: 0° Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	0.0286	38.48	14.73	53.21	118.51	-65.30	peak
-	0.0492	33.96	12.96	46.92	113.78	-66.86	peak
-	0.0673	33.46	12.63	46.09	111.06	-64.97	peak
-	0.0944	30.31	12.22	42.53	108.12	-65.59	peak
-	0.1173	28.03	12.02	40.05	106.26	-66.21	peak
@	0.1250	61.46	12.06	73.52	105.66	-32.14	peak
-	0.1409	26.82	12.15	38.97	104.66	-65.69	peak
Antenna Polarity & Test Distance: 90° Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	0.0244	36.53	15.84	52.37	119.88	-67.51	peak
-	0.0517	35.40	12.87	48.27	113.35	-65.08	peak
-	0.0669	32.71	12.64	45.35	111.12	-65.77	peak
-	0.0840	31.78	12.40	44.18	109.13	-64.95	peak
-	0.1050	29.70	12.14	41.84	107.21	-65.37	peak
@	0.1250	67.76	12.06	79.82	105.66	-25.84	peak
-	0.1420	26.72	12.15	38.87	104.59	-65.72	peak

Remarks:

1. Result value (dBuV/m) = Reading value (dBuV/m) + Correction Factor (dB/m).
2. Margin(dB) = Result value (dBuV/m) - Limit value (dBuV/m).
3. Correction Factor (dB/m) = Antenna Factor (dBuV/m) + Cable Loss (dB) - Preamp Factor (dB).
4. "@": Fundamental Frequency.
5. The peak result complies with AVG limit, AVG result is deemed to comply with AVG limit.
6. The other emission levels were very low against the limit.

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 19 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

EUT Test Condition		Measurement Detail	
Mode 1	125kHz TX	Frequency Range	0.15MHz ~ 30 MHz

0° Horizontal



90° Horizontal



Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone : +886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 20 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

Antenna Polarity & Test Distance: 0° Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	0.1550	35.12	12.14	47.26	103.81	-56.55	peak
-	5.2593	13.34	11.63	24.97	69.54	-44.57	peak
-	10.0085	16.35	11.63	27.98	69.54	-41.56	peak
-	12.5099	16.20	11.54	27.74	69.54	-41.80	peak
-	20.0192	12.60	11.33	23.93	69.54	-45.61	peak
-	26.7583	13.31	10.09	23.40	69.54	-46.14	peak
Antenna Polarity & Test Distance: 90° Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	0.1629	36.93	12.13	49.06	103.39	-54.33	peak
-	3.2166	15.78	11.27	27.05	69.54	-42.49	peak
-	9.2612	12.18	11.63	23.81	69.54	-45.73	peak
-	15.2292	11.95	11.46	23.41	69.54	-46.13	peak
-	22.1772	13.24	10.93	24.17	69.54	-45.37	peak
-	27.5931	14.45	9.93	24.38	69.54	-45.16	peak

Remarks:

1. Result value (dBuV/m) = Reading value (dBuV/m) + Correction Factor (dB/m).
2. Margin(dB) = Result value (dBuV/m) - Limit value (dBuV/m).
3. Correction Factor (dB/m) = Antenna Factor (dBuV/m) + Cable Loss (dB) - Preamp Factor (dB).
4. The peak result complies with AVG limit, AVG result is deemed to comply with AVG limit.
5. The other emission levels were very low against the limit.

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0




報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 21 of 30


報告發行日期 : 2020/2/3

EUT Test Condition		Measurement Detail	
Mode 1	125kHz TX	Frequency Range	30MHz ~ 1 GHz

Horizontal



Vertical



Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone : +886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 22 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

Antenna Polarity & Test Distance: Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	80.0196	48.63	-19.74	28.89	40.00	-11.11	peak
-	252.0976	42.86	-15.72	27.14	46.00	-18.86	peak
-	400.0226	44.19	-11.50	32.69	46.00	-13.31	peak
-	560.0080	50.43	-8.05	42.38	46.00	-3.62	peak
-	640.0006	43.40	-6.41	36.99	46.00	-9.01	peak
-	718.4089	44.55	-5.16	39.39	46.00	-6.61	peak
Antenna Polarity & Test Distance: Vertical at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	80.0197	55.09	-19.74	35.35	40.00	-4.65	peak
-	136.1503	45.15	-16.18	28.97	43.50	-14.53	peak
-	400.0227	41.97	-11.50	30.47	46.00	-15.53	peak
-	480.0153	39.48	-9.73	29.75	46.00	-16.25	peak
-	560.0080	42.35	-8.05	34.30	46.00	-11.70	peak
-	716.6307	46.81	-5.18	41.63	46.00	-4.37	peak

Remarks:

1. Result value (dBuV/m) = Reading value (dBuV/m) + Correction Factor (dB/m).
2. Margin(dB) = Result value (dBuV/m) - Limit value (dBuV/m).
3. Correction Factor (dB/m) = Antenna Factor (dBuV/m) + Cable Loss (dB) - Preamp Factor (dB).
4. The peak result complies with AVG limit, AVG result is deemed to comply with AVG limit.
5. The other emission levels were very low against the limit.

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948


Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0




接收模式

EUT Test Condition		Measurement Detail	
Mode 2	125kHz RX	Frequency Range	9kHz ~ 0.15 MHz

0° Horizontal



90° Horizontal



Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan
Telephone : +886-2-7737-3000
Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 24 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

Antenna Polarity & Test Distance: 0° Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	0.0380	36.36	13.80	50.16	116.06	-65.90	peak
-	0.0538	34.96	12.84	47.80	113.02	-65.22	peak
-	0.0755	32.19	12.52	44.71	110.06	-65.35	peak
-	0.0967	30.05	12.19	42.24	107.90	-65.66	peak
-	0.1184	28.16	12.01	40.17	106.18	-66.01	peak
-	0.1345	27.76	12.14	39.90	105.07	-65.17	peak
Antenna Polarity & Test Distance: 90° Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	0.0280	37.21	14.89	52.10	118.70	-66.60	peak
-	0.0389	35.93	13.73	49.66	115.84	-66.18	peak
-	0.0634	33.59	12.69	46.28	111.58	-65.30	peak
-	0.0855	31.55	12.36	43.91	108.98	-65.07	peak
-	0.1029	30.02	12.14	42.16	107.38	-65.22	peak
-	0.1263	28.12	12.08	40.20	105.59	-65.39	peak

Remarks:

1. Result value (dBuV/m) = Reading value (dBuV/m) + Correction Factor (dB/m).
2. Margin(dB) = Result value (dBuV/m) - Limit value (dBuV/m).
3. Correction Factor (dB/m) = Antenna Factor (dBuV/m) + Cable Loss (dB) - Preamp Factor (dB).
4. The peak result complies with AVG limit, AVG result is deemed to comply with AVG limit.
5. The other emission levels were very low against the limit.

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0




報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 25 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

EUT Test Condition		Measurement Detail	
Mode 2	125kHz RX	Frequency Range	0.15MHz ~ 30 MHz

0° Horizontal



90° Horizontal



Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone : +886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 26 of 30

報告發行日期 : 2020/2/3

Antenna Polarity & Test Distance: 0° Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	4.6524	13.48	11.57	25.05	69.54	-44.49	peak
-	10.7706	12.84	11.61	24.45	69.54	-45.09	peak
-	15.0461	13.60	11.47	25.07	69.54	-44.47	peak
-	19.3008	12.15	11.35	23.50	69.54	-46.04	peak
-	24.4817	14.30	10.51	24.81	69.54	-44.73	peak
-	27.4737	13.04	9.95	22.99	69.54	-46.55	peak
Antenna Polarity & Test Distance: 90° Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	3.0892	13.18	11.25	24.43	69.54	-45.11	peak
-	9.3846	13.21	11.63	24.84	69.54	-44.70	peak
-	13.9188	12.20	11.50	23.70	69.54	-45.84	peak
-	16.1138	12.70	11.44	24.14	69.54	-45.40	peak
-	21.1913	12.87	11.11	23.98	69.54	-45.56	peak
-	25.2399	14.19	10.36	24.55	69.54	-44.99	peak

Remarks:

1. Result value (dBuV/m) = Reading value (dBuV/m) + Correction Factor (dB/m).
2. Margin(dB) = Result value (dBuV/m) - Limit value (dBuV/m).
3. Correction Factor (dB/m) = Antenna Factor (dBuV/m) + Cable Loss (dB) - Preamp Factor (dB).
4. The peak result complies with AVG limit, AVG result is deemed to comply with AVG limit.
5. The other emission levels were very low against the limit.

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0




報告編號 : 4788842173-TW-R1-V0

頁碼 : 27 of 30


報告發行日期 : 2020/2/3

EUT Test Condition		Measurement Detail	
Mode 2	125kHz RX	Frequency Range	30MHz ~ 1 GHz

Horizontal



Vertical



Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone : +886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



Antenna Polarity & Test Distance: Horizontal at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	64.6937	45.87	-16.44	29.43	40.00	-10.57	peak
-	234.8640	50.86	-16.27	34.59	46.00	-11.41	peak
-	400.0227	44.89	-11.50	33.39	46.00	-12.61	peak
-	560.0080	49.32	-8.05	41.27	46.00	-4.73	peak
-	640.0329	43.16	-6.41	36.75	46.00	-9.25	peak
-	800.0183	43.17	-3.91	39.26	46.00	-6.74	peak
Antenna Polarity & Test Distance: Vertical at 3 m							
Notation	Frequency	Reading	Correct	Result	Limit	Margin	Remark
	(MHz)	(dBuV/m)	dB/m	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	
-	65.1787	50.29	-16.53	33.76	40.00	-6.24	peak
-	227.2980	45.81	-17.08	28.73	46.00	-17.27	peak
-	400.0227	38.97	-11.50	27.47	46.00	-18.53	peak
-	480.0153	39.29	-9.73	29.56	46.00	-16.44	peak
-	560.0080	45.48	-8.05	37.43	46.00	-8.57	peak
-	712.9447	46.68	-5.24	41.44	46.00	-4.56	peak

Remarks:

1. Result value (dBuV/m) = Reading value (dBuV/m) + Correction Factor (dB/m).
2. Margin(dB) = Result value (dBuV/m) - Limit value (dBuV/m).
3. Correction Factor (dB/m) = Antenna Factor (dBuV/m) + Cable Loss (dB) - Preamp Factor (dB).
4. The peak result complies with AVG limit, AVG result is deemed to comply with AVG limit.
5. The other emission levels were very low against the limit.

4.1.6 測試結果判定

依據測試數據結果，符合低功率射頻電機技術規範之要求。

Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone :+886-2-7737-3000



Facsimile (FAX) :+886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



附錄 1 場強輻射測試照

9 kHz ~ 30 MHz



Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan



Telephone : +886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0



30 MHz ~ 1 GHz



Underwriters Laboratories Taiwan Co., Ltd.

Building B and Building E, No. 372-7, Sec. 4, Zhongxing Rd., Zhudong Township, Hsinchu County, Taiwan

Telephone : +886-2-7737-3000

Facsimile (FAX) : +886-3-583-7948

Doc No: 17-EM-F0880 / 2.0