

LP0002 測試報告

for

品名：Bike-to-Bike communication module

摩托車對講通訊模組

型號：SP68

of

Applicant：SENA TECHNOLOGIES Inc.

Address：19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Tested and Prepared

by

Worldwide Testing Services (Taiwan) Co., Ltd.

FCC Registration No.: TW1477, TW0020, TW1072

Industry Canada filed test laboratory Reg. No. IC 5679A-1, IC 5107A-1

A2LA accredited No.: 2732.01



Report No.: W6M21902-18798-LP-02

6F, NO. 58, LANE 188, RUEY-KUANG RD., NEIHU TAIPEI 114, TAIWAN, R.O.C.
TEL: 886-2-66068877 FAX: 886-2-66068879 E-mail: wts@wts-lab.com



測試報告證明

受理日期：2019年02月22日
 完成日期：2019年03月18日
 申請者：SENA TECHNOLOGIES Inc.
 申請者地址：19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
 製造廠商：SENA TECHNOLOGIES Inc.
 廠牌：SENA
 品名：Bike-to-Bike communication module 摩托車對講通訊模組
 型號：SP68
 引用規範：國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範LP0002，修訂日期 107年1月。
 測試總結如下：

項次	測試項目	適用規範	測試數據	量測設備	判定結果
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範2.3節	請參閱5.4節	請參閱5.4節	符合 請參閱5.4節
2	跳頻頻率數目	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.a)節	請參閱6.4節	請參閱6.4節	符合 請參閱6.4節
3	峰值傳導輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(2.1及2.2)節	請參閱7.4節	請參閱7.4節	符合 請參閱7.4節
4	天線增益之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(3.1.A、3.2及3.3)節	請參閱8.2節	請參閱8.2節	符合 請參閱8.2節
5	頻帶邊緣	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(5.1及5.2)節、2.7節和 2.8節	請參閱9.4節	請參閱9.4節	符合 請參閱9.4節
6	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(5)節、2.7節和 2.8節	請參閱10.5節	請參閱10.5節	符合 請參閱10.5節
7	發射頻寬跳頻調變 (20 dB 頻寬測試)	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.A)節	請參閱11.4.1節	請參閱11.4.1節	符合 請參閱11.4.1節
8	載波頻率間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.A)節	請參閱11.4.2節	請參閱11.4.2節	符合 請參閱11.4.2節
9	跳頻頻道佔用時間 (停留時間)測試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.a)節	請參閱12.4節	請參閱12.4節	符合 請參閱12.4節
10	發射頻寬	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.2.A)節	請參閱13.4節	請參閱13.4節	符合 請參閱13.4節
11	功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.2.B)節	請參閱14.4節	請參閱14.4節	符合 請參閱14.4節

測試報告聲明：

1. 本測試報告只適用於經本實驗室測試之樣品。
2. 非經本實驗室認可，摘錄本測試報告之部分內容使用無效。

測量單位名稱：今慶科技股份有限公司
 聯絡地址：台北市內湖區瑞光路188巷58號6樓
 聯絡電話：02-6606-8877

報告簽署人：王政凱 量測員：林冠宇
 簽署日期：2019年03月18日 2019年03月18日



目錄

測試報告證明.....	i
目錄.....	1
1 一般資料.....	3
1.1 產品描述.....	3
1.2 測試方法之依據.....	4
1.3 實驗室資訊.....	4
2 適用規範.....	5
2.1 規範要求.....	5
2.2 限制使用之頻帶.....	7
3 測試條件說明.....	9
3.1 受測物操作說明.....	9
3.2 受測系統說明.....	10
3.3 受測系統連接圖.....	11
4 測試儀器設備.....	13
5 電源線傳導干擾之量測.....	16
5.1 適用標準.....	16
5.2 測試方法.....	16
5.3 電源線傳導干擾之測試配置.....	16
5.4 傳導干擾之量測結果.....	17
5.5 干擾值之計算.....	19
5.6 傳導之限制值規定.....	19
6 跳頻頻率數目之量測.....	20
6.1 適用標準.....	20
6.2 測試方法.....	20
6.3 跳頻頻率數目之測試配置.....	20
6.4 跳頻頻率數目之量測結果.....	20
6.5 跳頻頻率數目之限制值規定.....	23
7 峰值傳導輸出功率之量測.....	24
7.1 適用標準.....	24
7.2 測試方法.....	24
7.3 峰值傳導輸出功率之測試配置.....	24
7.4 峰值傳導輸出功率之量測結果.....	25
7.5 峰值傳導輸出功率之限制值規定.....	35
8 天線增益之要求.....	36
8.1 適用標準.....	36
8.2 天線增益.....	36



今慶科技股份有限公司

9	頻帶邊緣之量測	37
9.1	適用標準	37
9.2	測試方法	37
9.3	頻帶邊緣之測試配置	37
9.4	頻帶邊緣之量測結果	38
9.5	頻帶邊緣之限制值規定	49
10	場強輻射之量測	50
10.1	適用標準	50
10.2	測試方法	50
10.3	場強輻射之測試配置	51
10.4	場強度之計算	51
10.5	場強輻射之量測結果	52
10.6	場強輻射之限制值規定	52
11	載波頻率間隔之量測	53
11.1	適用標準	53
11.2	測試方法	53
11.3	20dB 頻寬與載波頻率間隔之測試配置	53
11.4	載波頻率間隔之量測結果	54
11.5	載波頻率間隔之限制值規定	63
12	跳頻頻道佔用時間(停留時間)測試之量測	64
12.1	適用標準	64
12.2	測試方法	64
12.3	跳頻頻道佔用時間(停留時間)之測試配置	64
12.4	跳頻頻道佔用時間(停留時間)之量測結果	64
12.5	跳頻頻道佔用時間(停留時間)之限制值規定	73
13	發射頻寬之要求	74
13.1	適用標準	74
13.2	測試方法	74
13.3	測試配置	74
13.4	量測結果	74
13.5	發射頻寬之限制值規定	79
14	功率密度之量測	80
14.1	適用標準	80
14.2	測試方法	80
14.3	量測功率密度之配置	80
14.4	功率密度量測結果	80
14.5	功率密度之限制值規定	85
	附件	1



1.1 產品描述

- a) 產品型態 : Bike-to-Bike communication module 摩托車對講通訊模組
- b) 商 標 : SENA
- c) 產品型號 : SP68
- d) 供應電源 : Mirco USB input : 5Vd.c.
Battery: 3.7Vd.c., 1400mAh, 5.18Wh
- e) 天線型態 / 增益 : BT: Chip antenna / 1 dBi
Zigbee: Dipole antenna / 2.90 dBi
- f) 天線型號 / 廠牌 : BT: SENA_009 / NA
Zigbee: BMW-Gateway / RADINA. Co., LTD

此裝置為 Bike-to-Bike communication module 摩托車對講通訊模組，內部擁有兩個藍牙模組個別為 M0 及 M1，並搭配 Zigbee IC，此報告僅依據藍牙發射器及 Zigbee 發射器做測試。本測試報告之測試結果分為，M0 模組：Bluetooth Normal Mode (Mode 1)；Bluetooth EDR Mode (Mode 2) 及 Bluetooth Low Energy Mode (Mode 3)；M1 模組：Bluetooth Normal Mode (Mode 4)；Bluetooth EDR Mode (Mode 5) 及 Bluetooth Low Energy Mode (Mode 6)；Zigbee Mode (Mode 7) 共七種測試模式。

藍牙(Bluetooth)發射器發射頻率落於 2402 MHz 至 2480 MHz，共79個頻道，受測物使用 FHSS與GFSK技術，藍牙傳輸資料率為1Mbps (GFSK)、2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)、3Mbps (8DPSK)。

頻道 (Ch)		對應頻率(MHz)
A	0	2402
B	39	2441
C	78	2480

輸出功率為 M0模組 Normal Mode (GFSK): 6.98 dBm，EDR Mode (8DPSK) : 7.25 dBm

輸出功率為 M1模組 Normal Mode (GFSK): 6.54 dBm，EDR Mode (8DPSK) : 6.71 dBm

Bluetooth Low Energy Mode發射器共40個頻道，本測報選擇以下三個頻道進行測試並記錄其結果。

頻道 (Ch)		對應頻率(MHz)
A	0	2402
B	19	2440
C	39	2480

輸出功率為 M0模組 Low Energy Mode (GFSK): 3.33 dBm

輸出功率為 M1模組 Low Energy Mode (GFSK): 3.19 dBm

Zigbee發射器，本測報選擇以下三個頻道進行測試並記錄其結果。

頻道 (Ch)		對應頻率(MHz)
A	Low	2410
B	Mid	2445
C	High	2475

輸出功率為: 17.44 dBm



1.2 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範LP0002，修訂日期107年1月，附件二直接序列展頻系統檢測之參考程序與附件三頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序。

1.3 實驗室資訊

傳導干擾電壓測試：

台北市內湖區瑞光路188巷58號6樓，今慶科技股份有限公司傳導干擾電壓量測隔離室。

輻射干擾場強測試：

新北市萬里區雙興里麗水 5 號之 1，今慶科技股份有限公司所屬之開放式測試場 (OATS)。

3米半波暗室 台北市內湖區安康路228巷21弄35號

實驗室之財團法人全國認證基金會(TAF)認可編號為 1477 ；LP0002實驗室檢測範圍 9kHz - 40GHz，認證有效期間 107 年 2 月 16 日至 110 年 2 月 15 日止。

2.1 規範要求

(1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.3節之規定：以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自150千赫(kHz)至30兆赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)不得超過下表所列之限值。頻率重疊處，以較低限值為準。

頻率 (MHz)	傳導限制值(dBuV)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15-0.5	66 - 56(*)	56 - 46(*)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

*：隨頻率之對數遞減。

(2) 跳頻頻率數目之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.a)節之規定，操作於2400-2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道，在0.4秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間不得超過0.4秒。跳頻頻道數少於75之跳頻系統，可使用智慧型跳頻技術，以避免干擾其他之無線傳輸。

(3) 峰值傳導輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(2.1及2.2)節之規定，操作於2400-2483.5兆赫(MHz)，並至少使用75個跳頻頻道之跳頻系統及操作於5725-5850兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(2.1及2.2)節之規定：操作於2400-2483.5兆赫(MHz)與5725-5850兆赫(MHz)之所有數位調變技術系統：1瓦(W)以下。

(4) 天線增益之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(3.1.A、3.2及3.3)節之規定：如進行固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：

- (3.1.A)- 操作頻率為2400-2483.5兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過6dBi，每超過3dB應降低1dB之最大傳導輸出功率。
- (3.2)- 操作頻率為5725-5850兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過6dBi，不需降低最大傳導輸出功率。
- (3.3)- 如非進行固定式點對點操作時，如其發射天線之方向性增益超過6dBi，應依所超過之dB數等量降低最大傳導輸出功率。

(5) 頻帶邊緣之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(5.1及5.2)節之規定，使用頻帶範圍外之任意100千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節3.10.1(2)(2.3)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減30 dB。此外，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合第2.8節之規定。

(6) 發射限制之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1(5)節之規定，使用頻帶範圍外之任意100千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節3.10.1(2)(2.3)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減30 dB。此外，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合第2.8節之規定。

(7) 頻寬之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.2.A)節規定：6dB之頻寬至少應有500 kHz。

(8) 功率密度之要求


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.2.B)節規定：在使用頻率範圍之任意3KHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於8dBm。

(9) 載波頻率間隔之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.A)之規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔不得低於25千赫 (kHz)或跳頻頻道之20dB 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為2400-2483.5兆赫(MHz)頻帶且輸出功率不大於 125毫瓦(mW)跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於25千赫 (kHz)或跳頻頻道20dB頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之信號同步偏移接收頻率。

(10) 跳頻頻道佔用時間(停留時間)測試之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.a)節之規定，操作於2400-2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道，在0.4秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間不得超過0.4秒。跳頻頻道數少於75之跳頻系統，可使用智慧型跳頻技術，以避免干擾其他之無線傳輸。



2.2 限制使用之頻帶

1. 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.7節規定，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率;低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.8節的限制規定。

頻率(MHz)	頻率(MHz)	頻率(MHz)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	930.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600 以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	--
167.72~173.20	3260.0~3267.0	--



今慶科技股份有限公司

2. 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.8節規定，除國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490 (含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705 (不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含) - 216 (含)	150	3
216 (不含) - 960 (含)	200	3
960 (不含) 以上	500	3

Document Name	Uncertainty
傳導量測不確定度評估結果 Estimation Result of Uncertainty of Conducted Emission	Expanded Uncertainty : AMN : 1.30 dB Voltage probe : 1.36 dB
輻射量測不確定度評估結果(3M) Estimation Result of Uncertainty of Radiated Emission	Expanded Uncertainty : 0.009-30 MHz : 2.02 dB 30-1000 MHz : 3.49 dB 1-18 GHz : 3.01 dB 18-40 GHz : 2.43 dB
輻射量測不確定度評估結果(10M) Estimation Result of Uncertainty of Radiated Emission	Expanded Uncertainty : 0.009-30MHz : 2.05 dB 30-1000 MHz : 3.37 dB
頻寬量測不確定度評估結果 Estimation Result of Uncertainty of Bandwidth Measurement	Expanded Uncertainty : 0.45 kHz
傳導輸出功率量測不確定度評估結果 Estimation Result of Uncertainty of Conducted Output Power Measurement	Expanded Uncertainty : 1.72 dB
峰值功率密度量測不確定度評估結果 Estimation Result of Uncertainty of Power Density Measurement	Expanded Uncertainty : 1.73 dB
頻帶邊緣量測不確定度評估結果 Estimation Result of Uncertainty of Band Edge Measurement	Expanded Uncertainty : 0.98 dBc
頻率間隔量測不確定度評估結果 Estimation Result of Uncertainty of Frequency Separation Measurement	Expanded Uncertainty : 554.14 Hz
功率週期量測不確定度評估結果 Estimation Result of Uncertainty of Duty Cycle Measurement	Expanded Uncertainty : 0.1 ms

決定規則為: 量測不確定度不納入考量。



3 測試條件說明

3.1 受測物操作說明

此受測物為Bluetooth及Zigbee傳輸設備，因此在本測試報告之測試結果分為M0模組：Normal mode (Mode 1)、EDR mode (Mode 2)、Low Energy Mode (Mode 3)，M1模組：Normal mode (Mode 4)、EDR mode (Mode 5)、Low Energy Mode (Mode 6)；Zigbee Mode(Mode 7)共計七種操作模式，頻率為2.4~2.4835GHz。

藍牙部分

本測試執行所使用之軟體由客戶提供。

步驟1. 開啟藍牙模組進入RF測試模式。

步驟2. 開啟CSR工程軟體Bluetest3。

步驟3. 指定功率素質為8，設定持續發射，開始測試。

Zigbee部分

本測試執行所使用之軟體由客戶提供。

步驟1. 開啟藍牙模組進入RF測試模式。

步驟2. 開啟客戶提供的Test command批次檔。

步驟3. 執行功率批次檔，再執行持續發射批次檔，開始測試。



今慶科技股份有限公司

3.2 受測系統說明

3.2.1 受測系統之相關設備

電源傳導測試 Mode 1~7

項目	設備名稱	製造商	型號	檢磁號碼	序號(S/N)
1	*Bike-to-Bike communication module 摩托車對講通訊模組	SENA TECHNOLOGIES Inc.	SP68	N/A	N/A
2	Monitor	DELL	U2410F	R43346	CNC6181S7L
3	PC	DELL	D09M	R3302	3DPTYX1
4	Printer	EPSON	LQ-300+	38921033	DCGY075756
5	Mouse	ASUS	MOEWUO	R41108	09P003D27
6	KeyBoard	ASUS	PK1100	R41108	ATC1041005484
7	Modem	伽利略	AL-56EI	N/A	6MEI034A0086
8	Far End Network Server	D-Link	DI-704P	N/A	N/A

*為欲申請之受測物。

輻射電場測試 Mode 1~7

項目	設備名稱	製造商	型號	檢磁號碼	序號(S/N)
1	*Bike-to-Bike communication module 摩托車對講通訊模組	SENA TECHNOLOGIES Inc.	SP68	N/A	N/A

*為欲申請之受測物。

3.2.2 受測系統之相關纜線

電源傳導測試 Mode 1~7

項目	信號纜線名稱	隔離線	附加鐵粉芯	長度	備註
C1	Micro USB Cable	Non-Shielded	N/A	1.6m	Detachable
C2	Data Cable	Non-Shielded	N/A	1.7m	VGA Cable
C3	Power Cord	Non-Shielded	N/A	1.8m	Detachable
C4	Data Cable	Non-Shielded	N/A	1.5m	LPT Cable
C5	Data Cable	Non-Shielded	N/A	1.8m	USB Cable
C6	Data Cable	Non-Shielded	N/A	1.6m	PS2 Cable
C7	Line Cable	Non-Shielded	N/A	5m	RJ11 Cable
C8	Data Cable	Non-Shielded	N/A	6m	RJ45 Cable

輻射電場測試 Mode 1~7


無相關纜線。

今慶科技股份有限公司

3.3 受測系統連接圖

圖(一) 電源傳導測試系統組成示意圖


Mode 1~7





圖(二) 輻射電場測試系統組成示意圖

Mode 1~7





No.	Test equipment	Type	Serial No.	Manufacturer	Cal. Date	Next Cal. Date
ETSTW-CE 001	EMI TEST RECEIVER	ESHS10	842121/013	R&S	2018/5/30	2019/5/29
ETSTW-CE 003	AC POWER SOURCE	APS-9102	D161137	GW	Function Test	
ETSTW-CE 004	ZWEILEITER-V- NETZNACHBILDUNG TWO-LINE V-NETWORK	ESH3-Z5	840731/011	R&S	2018/11/1	2019/10/31
ETSTW-CE 006	IMPULSBEGRENZER PULSE LIMITER	ESH3-Z2	100226	R&S	2018/8/21	2019/8/20
ETSTW-CE 009	TEMP.&HUMIDITY CHAMBER	GTH-225-40-1P-U	MAA0305-009	GIANT FORCE	2018/7/13	2019/7/12
ETSTW-CE 016	TWO-LINE V-NETWORK	ENV216	100050	R&S	2018/9/25	2019/9/24
ETSTW-CE 028	MXE EMI Receiver	N9038A	MY53220110	Agilent	2018/7/16	2019/7/15
ETSTW-RE 003	EMI TEST RECEIVER	ESI 26	831438/001	R&S	2018/5/30	2019/5/29
ETSTW-RE 004	EMI TEST RECEIVER	ESI 40	832427/004	R&S	2018/5/21	2019/5/20
ETSTW-RE 012	TUNABLE BANDREJECT FILTER	D.C 0309	146	K&L	Function Test	
ETSTW-RE 013	TUNABLE BANDREJECT FILTER	D.C 0336	397	K&L	Function Test	
ETSTW-RE 018	MICROWAVE HORN ANTENNA	AT4560	27212	AR	2018/7/13	2019/7/12
ETSTW-RE 019	MICROWAVE HORN ANTENNA	22240-25	121074	FM	2018/4/19	2019/4/18
ETSTW-RE 027	Passive Loop Antenna	6512	00034563	ETS-Lindgren	2018/7/12	2019/7/11
ETSTW-RE 030	Double-Ridged Guide Horn Antenna	3117	00035224	ETS-Lindgren	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-RE 042	Biconical Antenna	HK 116	100172	R&S	2019/1/29	2020/1/28
ETSTW-RE 043	Log-Periodic Dipole Antenna	HL223	100166	R&S	2018/4/13	2019/4/12
ETSTW-RE 044	Log-Periodic Antenna	HL050	100094	R&S	2018/4/26	2019/4/25
ETSTW-RE 045	ESA-E SERIES SPECTRUM ANALYZER	E4404B	MY45111242	Agilent	Pre-test Use NCR	
ETSTW-RE 050	Attenuator 10dB	50HF-010-1	None	JFW	2019/2/26	2020/2/25
ETSTW-RE 051	Attenuator 6dB	50HF-006-1	None	JFW	2019/2/26	2020/2/25
ETSTW-RE 053	Attenuator 3dB	50HF-003-1	None	JFW	2019/2/26	2020/2/25
ETSTW-RE 055	SPECTRUM ANALYZER	FSU 26	200074	R&S	2019/3/5	2020/3/4
ETSTW-RE 060	Attenuator 30dB	5015-30	F651012z-01	ATM	2019/2/26	2020/2/25
ETSTW-RE 061	Amplifier Module	CHC 1	None	ETS	2018/5/14	2019/5/13
ETSTW-RE 062	Amplifier Module	CHC 2	None	KMIC	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-RE 064	Bluetooth Test Set	MT8852B-042	6K00005709	Anritsu	Function Test	
ETSTW-RE 065	Amplifier	AMF-6F-18002650-25- 10P	941608	MITEQ	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-RE 069	Double-Ridged Guide Horn Antenna	3117	00069377	ETS-Lindgren	Function Test	
ETSTW-RE 072	CELL SITE TEST SET	8921A	3339A00375	HP	2018/9/17	2019/9/16
ETSTW-RE 073	Power Meter	N1911A	MY45100769	Agilent	2019/1/24	2020/1/23
ETSTW-RE 074	Power Sensor	N1921A	MY45241198	Agilent	2019/1/24	2020/1/23
ETSTW-RE 088	SOLID STATE AMPLIFIER	KMA180265A01	99057	KMIC	2018/9/18	2019/9/17
ETSTW-RE 096	SIGNAL GENERATOR	SMIQ 03B	102274	R&S	2018/6/11	2019/6/10



Worldwide Testing Services(Taiwan) Co., Ltd.

今慶科技股份有限公司

ETSTW-RE 099	DC Block	50DB-007-1	None	JFW	2019/2/13	2020/2/12
ETSTW-RE 112	AC POWER SOURCE	TFC-1005	T-0A023536	T-Power	Function test	
ETSTW-RE 115	2.4GHz Notch Filter	N0124411	473874	MICROWAVE CIRCUITS	2019/1/15	2020/1/14
ETSTW-RE 120	RF Player	MP9200	MP9210-111022	ADIVIC	Function Test	
ETSTW-RE 122	SIGNAL GENERATOR	SMF100A	102149	R&S	2018/5/29	2019/5/28
ETSTW-RE 125	5GHz Notch filter	5NSL11-5200/E221.3-O/O	1	K&L Microwave	2018/8/8	2019/8/7
ETSTW-RE 126	5GHz Notch filter	5NSL12-5800/E221.3-O/O	1	K&L Microwave	2018/8/8	2019/8/7
ETSTW-RE 127	RF Switch Box	RFS-01	None	WTS	2019/2/26	2020/2/25
ETSTW-RE 128	5.3GHz Notch filter	N0153001	SN487233	Microwave Circuits	2018/8/8	2019/8/7
ETSTW-RE 129	5.5GHz Notch filter	N0555984	SN487234	Microwave Circuits	2018/8/8	2019/8/7
ETSTW-RE 142	Amplifier	8447D	2805A03378	Agilent	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-RE 147	Bi-log Hybrid Antenna	MCTD 2786B	BLB16M04005	ETC	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-RS 009	SIGNAL GENERATOR	8648C	3642U01656	HP	2019/1/24	2020/1/23
ETSTW-GSM 002	Universal Radio Communication Tester	CMU 200	109439	R&S	2019/3/5	2020/3/4
ETSTW-GSM 003	Radio Communication Analyzer	MT8820C	6201342073	Anritsu	2019/2/26	2020/2/25
ETSTW-GSM 004	Wideband Radio Communication Tester	CMW500	128092	R&S	2018/10/19	2019/10/18
ETSTW-GSM 005	Dynamic Signal Acquisition USB 2.0 Module	USB-2405	0050	ADLINK	Function Test	
ETSTW-GSM 006	ICPR Accelerometer	352C65	LW216621	PCB PIEZOTRONICS	2018/9/17	2019/9/16
ETSTW-GSM 007	Free-Field Array Microphone	40PH	222391	G.R.A.S.	2018/9/25	2019/9/24
ETSTW-GSM 023	Power Divider	4901.19.A	None	SUHNER	2018/9/12	2019/9/11
ETSTW-GSM 024	Radio Communication Analyzer	MT8821C	None	Anritsu	2019/3/5	2020/3/4
ETSTW-GSM 025	Band Reject Filter	BRM19835	001	Micro-Tronics	2018/8/9	2019/8/8
ETSTW-Cable 002	Microwave Cable	SUCOFLEX 104 (S Cable 7)	238093	HUBER+SUHNER	2018/5/14	2019/5/13
ETSTW-Cable 003	Microwave Cable	SUCOFLEX 104 (S Cable 11)	209953	HUBER+SUHNER	2018/5/14	2019/5/13
ETSTW-Cable 011	SMA to N type Cable	RGU-400	None	THERMAX	Pre-test Use NCR	
ETSTW-Cable 020	N TYPE Cable	OATS Cable 1	N30N30-L335-15M	JYE BAO CO.,LTD.	2018/7/2	2019/7/1
ETSTW-Cable 026	Microwave Cable	SUCOFLEX 104	279075	HUBER+SUHNER	2019/2/26	2020/2/25
ETSTW-Cable 027	Microwave Cable	SUCOFLEX 104	279083	HUBER+SUHNER	2018/5/14	2019/5/13
ETSTW-Cable 028	Microwave Cable	FA147A0015M2020	30064-2	UTIFLEX	2018/9/18	2019/9/17
ETSTW-Cable 029	Microwave Cable	FA147A0015M2020	30064-3	UTIFLEX	2018/9/18	2019/9/17
ETSTW-Cable 030	Microwave Cable	SUCOFLEX 104 (S Cable 9)	279067	HUBER+SUHNER	2019/2/26	2020/2/25
ETSTW-Cable 031	Microwave Cable	SUCOFLEX 104 (S Cable 10)	238092	HUBER+SUHNER	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-Cable 039	Microwave Cable	SUCOFLEX 104	316739	HUBER+SUHNER	2018/5/14	2019/5/13
ETSTW-Cable 043	Microwave Cable	SUCOFLEX 104	317576	HUBER+SUHNER	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-Cable 048	Microwave Cable	SUCOFLEX 104	325519	HUBER+SUHNER	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-Cable 064	Microwave Cable	SUCOFLEX 104	MY28891	HUBER+SUHNER	2019/3/15	2020/3/14
ETSTW-Cable 066	SMA type cable	32022	None	ASTROLAB	2019/3/15	2020/3/14



Worldwide Testing Services(Taiwan) Co., Ltd.

今慶科技股份有限公司

WTSTW-SW 002	EMI TEST SOFTWARE	EZ EMC	None	Farad	Version ETS-03A1	
WTSTW-SW 005	GSM Fading Level Correction	GSMFadLevCor	None	R&S	Version 1.66	
WTSTW-SW 006	EMI TEST SOFTWARE	e3	None	AUDIX	Version 9.161014	
WTSTW-SW 008	Signal studio	Agilent	None	AUDIX	Version 2.0.0.1	
WTS-SF 060	振動試驗機/ Vibration Tester	VS-100V	0M01	VS	2018/4/23	2019/4/22

今慶科技股份有限公司

5 電源線傳導干擾之量測

5.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.3節之規定。

5.2 測試方法

依據量測場地配置圖連接受測物之電源線至 LISN，週邊或支援裝置之電源線連接至另一 LISN。所有 LISN 之電力由同一個交流電源供應。

若受測物之電源線長度足以束綁，該束綁之固定須以膠帶或其他不影響測試之非傳導性材質。非受測物之電源線無須束綁，由桌子的後緣垂下沿傳導測試場地的地面接至 LISN。落地型之附件設備的電源線可以任何便利的型態置於接地平面上或絕緣物上。


週邊設備之電源線不可垂過 LISN 的上端。使用長度合宜之同軸電纜將測量儀器連接至供應電流至受測物之 LISN 的 RF 埠，其他未連接之 RF 埠以 50Ω 電阻終結。

使用頻譜分析儀或其他可提供頻譜顯示之儀器以進行交流電力線傳導初步測試，以決定須作最終測試的頻率點。

再使用下表指定之檢波器功能針對初測所得的頻率點進行單點詳測，以決定最終的測試結果。

頻率 (kHz)	儀器型態	檢波器功能	RBW(6dB)
150 - 30000	EMI Test Receiver	QP/AV	10 kHz


5.3 電源線傳導干擾之測試配置





今慶科技股份有限公司

5.4 傳導干擾之量測結果



Site : Chamber_03

Condition : LP0002 Conduction(QP)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode :

Note :

Phase: N

Power : 110 V.a.c.

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corrected factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Comment
	0.4254	27.53	QP	9.90	37.43	57.34	-19.91	
	0.4254	19.26	AVG	9.90	29.16	47.34	-18.18	
*	0.5336	29.66	QP	9.90	39.56	56.00	-16.44	
	0.5336	17.77	AVG	9.90	27.67	46.00	-18.33	
	0.8330	28.21	QP	9.91	38.12	56.00	-17.88	
	0.8330	15.82	AVG	9.91	25.73	46.00	-20.27	
	1.2717	26.79	QP	9.92	36.71	56.00	-19.29	
	1.2717	13.41	AVG	9.92	23.33	46.00	-22.67	
	1.6700	25.84	QP	9.93	35.77	56.00	-20.23	
	1.6700	13.33	AVG	9.93	23.26	46.00	-22.74	
	11.4750	24.61	QP	10.14	34.75	60.00	-25.25	
	11.4750	16.03	AVG	10.14	26.17	50.00	-23.83	



Worldwide Testing Services(Taiwan) Co., Ltd.

今慶科技股份有限公司

Conducted Emission Measurement

Operator: Kent

Data :#1

Date: 2019/3/14


Temperature:26.3 °C

Time: 下午 03:40:30

Humidity:45.8 %

File :AC

100.0 dBuV



Site : Chamber_03

Condition : LP0002 Conduction(QP)

Phase: L1

EUT : W6M21902-18798

Power : 110 V.a.c.

M/N:

Test Mode :

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corrected factor(dB)	Result (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Comment
	0.5336	29.90	QP	9.90	39.80	56.00	-16.20	
	0.5336	19.43	AVG	9.90	29.33	46.00	-16.67	
	0.8375	30.17	QP	9.91	40.08	56.00	-15.92	
*	0.8375	21.51	AVG	9.91	31.42	46.00	-14.58	
	1.2785	27.64	QP	9.92	37.56	56.00	-18.44	
	1.2785	15.99	AVG	9.92	25.91	46.00	-20.09	
	1.6295	25.94	QP	9.92	35.86	56.00	-20.14	
	1.6295	13.17	AVG	9.92	23.09	46.00	-22.91	
	2.0593	28.60	QP	9.93	38.53	56.00	-17.47	
	2.0593	18.68	AVG	9.93	28.61	46.00	-17.39	
	11.6000	27.74	QP	10.10	37.84	60.00	-22.16	
	11.6000	20.10	AVG	10.10	30.20	50.00	-19.80	

備註：

1. 本報告之測試數據，皆經初測評估，以鑑定最差之測試模式狀態。
2. 傳導干擾電壓量測之儀器設備: ETSTW-CE 001、ETSTW-CE 016、ETSTW-RE 045。
3. Up Line: QP Limit Line, Down Line: Ave Limit Line。



今慶科技股份有限公司

5.5 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下：

$$\text{結果值} = \text{儀器讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{饋線損失} + \text{電源阻抗模擬網路損失}$$

5.6 傳導之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.3節之規定，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自150千赫(kHz)至30兆赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)不得超過下表所列之限值。測量時應經過50微亨利(μ H)及50歐姆(Ω)之電源線阻抗模擬網路(LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

頻率 (MHz)	傳導限制值(dBuV)	
	準峰值	平均值
0.15-0.5	66 - 56(*)	56 - 46(*)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

*隨頻率之對數遞減。

今慶科技股份有限公司

6 跳頻頻率數目之量測


6.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.a)節之規定。

6.2 測試方法


- (一) 啟動受測物之跳頻功能。
- (二) 頻譜掃描範圍為受測物之操作頻帶。
 1. 頻率掃描範圍為受測物之操作頻帶。
 2. 解析頻寬不小於1%的頻率掃描範圍，視訊頻寬不小於解析頻寬。
 3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留 (Max Hold)。

6.3 跳頻頻率數目之測試配置



6.4 跳頻頻率數目之量測結果


Mode 1~2




NUMBER OF HOPPING CH0-13
Date: 8.MAR.2019 19:24:26



今慶科技股份有限公司



NUMBER OF HOPPING CH14-66
Date: 8.MAR.2019 19:26:14




NUMBER OF HOPPING CH67-78
Date: 8.MAR.2019 19:25:06




今慶科技股份有限公司


Mode 4~5



NUMBER OF HOPPING CH0-13
Date: 8.MAR.2019 20:17:26



NUMBER OF HOPPING CH14-66
Date: 8.MAR.2019 20:19:14



NUMBER OF HOPPING CH67-78
Date: 8.MAR.2019 20:18:06

- 備註：
1. 由於Normal Mode與 EDR Mode之頻道數目皆相同，故僅附Normal Mode 之量測結果。
 2. 跳頻頻率數目量測之儀器設備: ETSTW-RE 055、ETSTW-RE 064。

6.5 跳頻頻率數目之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.a)節之規定，操作於 2400-2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道。

今慶科技股份有限公司

7 峰值傳導輸出功率之量測

7.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(2.1及2.2)節之規定。

7.2 測試方法

一、藍牙發射器之頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍約為 20 dB 頻寬之5倍，中心頻率為跳頻頻道。
2. 解析頻寬大於 1% 欲測試發射之 20 dB 頻寬，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留 (Max Hold)。
4. 利用記號至波峰(Mark to Peak)功能以標記發射之波峰，所指示之位準為峰值輸出功率。
5. 上述之測試驟應注意外接之衰減與纜線損失。


二、Low Energy

發射器之測試方法：


此為RF傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。設定儀器之解析頻寬大於6 dB發射頻寬或使用峰值功率表。

7.3 峰值傳導輸出功率之測試配置

一、藍牙發射器之測試配置：




二、Low Energy 發射器之測試配置：




今慶科技股份有限公司

7.4 峰值傳導輸出功率之量測結果

Mode 1




MAX OUTPUT POWER CH0
Date: 8.MAR.2019 19:20:03



MAX OUTPUT POWER CH39
Date: 8.MAR.2019 19:21:11




今慶科技股份有限公司



MAX OUTPUT POWER CH78
Date: 8.MAR.2019 19:22:35


Mode 2




MAX OUTPUT POWER CH0 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 19:29:51



今慶科技股份有限公司



MAX OUTPUT POWER CH39 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 19:31:23




MAX OUTPUT POWER CH78 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 19:32:18




今慶科技股份有限公司

Mode 3




MAX OUTPUT POWER BT4.0 CH00
Date: 8.MAR.2019 19:37:24



MAX OUTPUT POWER BT4.0 CH19
Date: 8.MAR.2019 19:38:36




今慶科技股份有限公司



MAX OUTPUT POWER BT4.0 CH39
Date: 8.MAR.2019 19:39:38


Mode 4




MAX OUTPUT POWER CH0
Date: 8.MAR.2019 20:03:30



今慶科技股份有限公司



MAX OUTPUT POWER CH39
Date: 8.MAR.2019 20:04:54




MAX OUTPUT POWER CH78
Date: 8.MAR.2019 20:05:58




今慶科技股份有限公司

Mode 5




MAX OUTPUT POWER CH0 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 20:22:22



MAX OUTPUT POWER CH39 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 20:23:54




今慶科技股份有限公司



MAX OUTPUT POWER CH78 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 20:24:54


Mode 6




MAX OUTPUT POWER BT4.0 CH00
Date: 8.MAR.2019 20:39:32



今慶科技股份有限公司



MAX OUTPUT POWER BT4.0 CH19
Date: 8.MAR.2019 20:40:38




MAX OUTPUT POWER BT4.0 CH39
Date: 8.MAR.2019 20:41:44




今慶科技股份有限公司


Mode 7



MAX OUTPUT POWER 2410MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:19:23



MAX OUTPUT POWER 2445MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:18:14



MAX OUTPUT POWER 2475MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:18:55

備註：

峰值輸出功率量測之儀器設備: ETSTW-RE 055、ETSTW-RE 064。

7.5 峰值傳導輸出功率之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1(2.1及2.2)節之規定，

(1) 操作於2400 MHz～2483.5 MHz 者

(A) 至少使用75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依 3.10.1.6 (1)(A)(a)之跳頻系統：0.125 W(含)以下。

(C) 數位調變技術系統：1 W(含) 以下。

(2) 操作於5725 MHz～5850 MHz 之所有跳頻系統：1 W(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(2.1及2.2)節之規定：操作於2400-2483.5兆赫(MHz)所有數位調變技術系統：1瓦(W)以下。



今慶科技股份有限公司

8 天線增益之要求

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(3.1.A、3.2及3.3)節之規定:

進行固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：

- (3.1.A)- 操作頻率為2400-2483.5兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過6dBi，每超過3dB應降低1dB之最大傳導輸出功率。
- (3.2)- 操作頻率為5725-5850兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過6dBi，不需降低最大傳導輸出功率。
- (3.3)- 如非進行固定式點對點操作時，如其發射天線之方向性增益超過6dBi，應依所超過之dB數等量降低最大傳導輸出功率。

8.2 天線增益

此產品天線規格BT: Chip antenna / Gain: 1 dBi。

(廠牌: NA / 型號: SENA_009)

Zigbee: Dipole antenna / Gain: 2.90 dBi。

(廠牌: RADINA. Co., LTD / 型號: BMW-Gateway)

9 頻帶邊緣之量測

9.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(5.1及5.2)節、2.7節和 2.8節之規定。

9.2 測試方法

一、藍牙發射器之頻譜分析儀設定如下：


1. 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
2. 解析頻寬大於1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留 (Max Hold)。
4. 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊上的發射。
5. 啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能 (Marker to Peak) 功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。
6. 利用相同的儀器設定，使受測物操作於跳頻功能。
7. 以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

二、Low Energy發射器之測試方法：


設定解析頻寬為100kHz，視訊頻寬大於解析頻寬，所有頻帶邊緣之發射必須比許可頻段中之最高發射至少低 20dB。

9.3 頻帶邊緣之測試配置

一、藍牙發射器之測試配置：




二、Low Energy 發射器之測試配置：




今慶科技股份有限公司

9.4 頻帶邊緣之量測結果

Mode 1




BANDEDGE CH0
Date: 8.MAR.2019 19:20:23




BANDEDGE CH78
Date: 8.MAR.2019 19:22:50



今慶科技股份有限公司



BANDEDGE CH0 HOPPING MODE
Date: 8.MAR.2019 19:24:27




BANDEDGE CH78 HOPPING MODE
Date: 8.MAR.2019 19:25:07




今慶科技股份有限公司

Mode 2




BANDEDGE CH0 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 19:30:07




BANDEDGE CH78 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 19:32:39



今慶科技股份有限公司





BANDEDGE CH0 EDR HOPPING MODE
Date: 8.MAR.2019 19:34:59



BANDEDGE CH78 EDR HOPPING MODE
Date: 8.MAR.2019 19:36:42




Mode 3






今慶科技股份有限公司

Mode 4




BANDEDGE CH0
Date: 8.MAR.2019 20:03:50




BANDEDGE CH78
Date: 8.MAR.2019 20:06:14



今慶科技股份有限公司



BANDEDGE CH0 HOPPING MODE
Date: 8.MAR.2019 20:17:27




BANDEDGE CH78 HOPPING MODE
Date: 8.MAR.2019 20:18:07




今慶科技股份有限公司

Mode 5




BANDEDGE CH0 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 20:22:38



BANDEDGE CH78 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 20:25:14




今慶科技股份有限公司



BANDEDGE CH0 EDR HOPPING MODE

Date: 8.MAR.2019 20:27:34




BANDEDGE CH78 EDR HOPPING MODE

Date: 8.MAR.2019 20:29:18




今慶科技股份有限公司

Mode 6



BANDEDGE BT4.0 CH00
Date: 8.MAR.2019 20:40:04




BANDEDGE BT4.0 CH39
Date: 8.MAR.2019 20:42:14




今慶科技股份有限公司

Mode 7




BANDEDGE 2410MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:24:16



BANDEDGE 2475MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:23:09

備註：

頻帶邊緣量測儀器設備: ETSTW-RE 055、ETSTW-RE 064。



9.5 頻帶邊緣之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(5.1 及 5.2)節之規定，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1(2)(2.3) 節之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。



10.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1 節(5)及 2.7、2.8 節之規定。

10.2 測試方法

一、藍牙發射器之頻譜分析儀設定如下：

本測試須以用於受測物何型態的最高增益天線。頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以完全檢測所欲測量的發射。
2. 解析頻寬對測量頻率不小於1GHz為 1MHz，而小於1GHz為100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留 (Max Hold)。
4. 有關測試發射之最大值，此發射峰值經天線因子、纜線損失與前置放大增益等之校正後即為峰值場強，須符合低功率射頻電機技術規範5.14.2節規定之限制值。
依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範5.14.2節之規定，除對主波之諧波及次諧波應特別注意外，也應特別注意那些以振盪頻率倍乘而遠離該主波之頻率。各倍頻級之頻率亦須核對。
5. 視訊頻寬設定為10Hz，而儀器其他設定維持不變，此峰值位準經校正後，須符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.8節規定之限制值。
6. 若跳頻信號每個頻道的停留時間小於100ms，則以10Hz視訊頻寬所得的讀值可進一步以工作週期校正因子(Duty Factor)調整，以證明符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範2.8節規定之限制值。

二、Low Energy發射器之測試方法：

1. 依據量測場地配置圖連接受測物，受測物若使用交流電源，將其與任何配件設備之電源線連接至位於旋轉桌的交流電源。
2. 受測物若使用電池，測試時應裝置新電池或充電完全的電池。
3. 受測物與配件設備之電源線無須束綁，桌面上受測設備的所有電源線由桌子的後緣垂下沿旋轉桌表面接至交流插座。落地型設備的交流電源線可以方便的型態走線。
4. 先在電波暗室中，使用頻譜分析儀或其他可提供頻譜顯示之儀器，設定峰值檢波器功能進行輻射初步測試以決定須作最終測試的頻率點。頻率範圍可依據測量天線的標稱頻率範圍以分段或全段掃描。但不使用視訊濾波。
5. 最後在開放式輻射測試場地，比照初測所決定的測試組態與配置，使用下表指定之檢波器功能針對初測所得的頻率點進行單點詳測，受測物 360 度旋轉找出最大輻射方位，再使測試天線 1 至 4 米掃描，以決定最終的測試結果。

今慶科技股份有限公司

頻率 (MHz)	儀器型態	功能	RBW(6dB)	VBW
30 到 1000	RF Test Receiver	Quasi-Peak	120 kHz	N/A
	Spectrum Analyzer	Peak	100 kHz	100 kHz
1000以上	Spectrum Analyzer	Peak	1 MHz	1 MHz
	Spectrum Analyzer	Average	1 MHz	10 Hz

10.3 場強輻射之測試配置

圖 1：量測頻率低於 1GHz 之測試配置





圖 2：量測頻率高於 1GHz 之測試配置



10.4 場強度之計算

場強之計算公式如下：

結果值 = 讀值 + 校正因子

其中校正因子為：

天線因子 + 饋線損失 + 濾波器損失 (若有使用) - 放大器增益 (若有使用)



今慶科技股份有限公司

10.5 場強輻射之量測結果

Model: SP68 Date: --
 Mode: -- Temperature: -- °C Engineer: --
 Polarization: -- Humidity: -- %

Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Factor (dB)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Table Degree (Deg.)	Ant. High (cm)
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequency (MHz)	Reading(dBuV)		Factor (dB)	Result (dBuV/m)		Limit (dBuV/m)		Margin (dB)	Table Degree (Deg.)	Ant. High (cm)
	Peak	Ave.		Peak	Ave.	Peak	Ave.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備註：

1. 上列為 Mode 1 ~ Mode 7 之量測結果。經整體初測評估後，上列量測結果為最大干擾值模式，故僅列出上列量測結果。
2. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值（即餘裕度乃量測之準峰值相對於平均值限制值），則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此以標記“---”表之。
3. 本報告之測試數據，皆經初測評估，以鑑定最差之測試模式狀態，繪圖資料請參考附件。
4. 場強輻射量測儀器設備: ETSTW-RE 004, ETSTW-RE 030, ETSTW-RE 147。

10.6 場強輻射之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1(5)節之規定，使用頻帶範圍外之任意100千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節3.10.1(2.2.3) 節之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減30 dB。此外，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合第2.8節之規定。

今慶科技股份有限公司

11 載波頻率間隔之量測

11.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.A)節規定。

11.2 測試方法

11.2.1 20dB 頻寬之測試方法:

頻譜分析儀設定如下:

1. 頻率掃描範圍約為 20dB 頻寬之2到 3 倍，中心頻率為跳頻頻道。
2. 解析頻寬不小於 20dB 頻寬的1%，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留 (Max Hold)。
4. 受測物必須以最大資料傳輸率發射，利用記號至波峰 (Mark to Peak)功能以標記發射之波峰。
5. 利用差值記號功能以測量發射之 20dB 頻寬。若該值會因不同操作模式而異，對不同模式重複此測試。


11.2.2 載波頻率間隔之測試方法:

(一) 啟動受測物之跳頻功能。

(二) 頻譜分析儀設定如下:

1. 頻率掃描範圍寬度足以測得兩鄰近頻道之波峰。
2. 解析頻寬不小於 1% 的頻率掃描範圍，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留 (Max Hold)。
4. 利用差值記號功能以決定兩鄰近頻道波峰之間隔。

11.3 20dB 頻寬與載波頻率間隔之測試配置




今慶科技股份有限公司


11.4 載波頻率間隔之量測結果

11.4.1 20dB 頻寬之量測結果

Mode 1




20DB BANDWIDTH CH0
Date: 8.MAR.2019 19:20:11



20DB BANDWIDTH CH39
Date: 8.MAR.2019 19:21:19




今慶科技股份有限公司



20DB BANDWIDTH CH78
Date: 8.MAR.2019 19:22:43


Mode 2



20DB BANDWIDTH CH0 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 19:29:58




今慶科技股份有限公司



20DB BANDWIDTH CH39 EDR MODE

Date: 8.MAR.2019 19:31:30




20DB BANDWIDTH CH78 EDR MODE

Date: 8.MAR.2019 19:32:26




今慶科技股份有限公司

Mode 4




20DB BANDWIDTH CH0
Date: 8.MAR.2019 20:03:38



20DB BANDWIDTH CH39
Date: 8.MAR.2019 20:05:02




今慶科技股份有限公司



20DB BANDWIDTH CH78
Date: 8.MAR.2019 20:06:06

Mode 5




20DB BANDWIDTH CH0 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 20:22:30




Worldwide Testing Services(Taiwan) Co., Ltd.

今慶科技股份有限公司



20DB BANDWIDTH CH39 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 20:24:02




20DB BANDWIDTH CH78 EDR MODE
Date: 8.MAR.2019 20:25:03


今慶科技股份有限公司

11.4.2 載波頻率間隔之量測結果

Mode 1~2




FREQUENCY SEPARATION CH0
Date: 8.MAR.2019 19:27:07



FREQUENCY SEPARATION CH39
Date: 8.MAR.2019 19:27:50




今慶科技股份有限公司




FREQUENCY SEPARATION CH78
Date: 8.MAR.2019 19:28:38


Mode 4~5




FREQUENCY SEPARATION CH0
Date: 8.MAR.2019 20:20:48



今慶科技股份有限公司



FREQUENCY SEPARATION CH39
Date: 8.MAR.2019 20:15:42



FREQUENCY SEPARATION CH78
Date: 8.MAR.2019 20:16:31

備註：

1. 由於Normal Mode 與 EDR Mode 之測試結果皆相同，故載波頻率間隔之量測結果僅附 Normal Mode 之量測結果。
2. 載波頻率間隔量測儀器設備: ETSTW-RE 055、ETSTW-RE 064。



11.5 載波頻率間隔之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.A)節之規定，跳頻系統之載波頻率頻道間隔不得低於25千赫 (kHz)或跳頻頻道之20dB 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為2400-2483.5兆赫(MHz)頻帶且輸出功率不大於 125毫瓦(mW)跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於25千赫 (kHz)或跳頻頻道20dB頻寬之三分之二，兩者取較寬者。

今慶科技股份有限公司

12 跳頻頻道佔用時間(停留時間)測試之量測

12.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.a)節規定。


12.2 測試方法

(一) 啟動受測物之跳頻功能。

(二) 頻譜分析儀設定如下:


1. 頻率掃描範圍為零，中心頻率為跳頻頻道，解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
2. 掃描時間為足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間。
3. 檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留 (Max Hold)。
4. 利用差值記號功能以決定停留時間。若該值會因不同操作模式而異，對不同模式重複此測試。

12.3 跳頻頻道佔用時間(停留時間)之測試配置



12.4 跳頻頻道佔用時間(停留時間)之量測結果

Mode 1~2




DWELL TIME CH0 DH1 (0.442ms * 320 event = 141.44ms)

Date: 8.MAR.2019 19:43:24




今慶科技股份有限公司




DWELL TIME CH0 DH3 (1.705ms * 160 event = 272.8ms)

Date: 8.MAR.2019 19:46:26




DWELL TIME CH0 DH5 (2.955ms * 106 event = 313.23ms)

Date: 8.MAR.2019 19:49:30



DWELL TIME CH39 DH1 (0.442ms * 320 event = 141.44ms)

Date: 8.MAR.2019 19:44:02




DWELL TIME CH39 DH3 (1.705ms * 160 event = 272.8ms)

Date: 8.MAR.2019 19:46:47




今慶科技股份有限公司



DWELL TIME CH39 DH5 (2.955ms * 106 event = 313.23ms)

Date: 8.MAR.2019 19:49:55




DWELL TIME CH78 DH1 (0.442ms * 320 event = 141.44ms)

Date: 8.MAR.2019 19:44:33




今慶科技股份有限公司



DWELL TIME CH78 DH3 (1.705ms * 160 event = 272.8ms)

Date: 8.MAR.2019 19:47:40




DWELL TIME CH78 DH5 (2.955ms * 106 event = 313.23ms)

Date: 8.MAR.2019 19:50:53




今慶科技股份有限公司


Mode 4~5



DWELL TIME CH0 DH1 (0.442ms * 320event = 141.44ms)
Date: 8.MAR.2019 20:46:38




DWELL TIME CH0 DH3 (1.705ms * 160event = 272.8ms)
Date: 8.MAR.2019 20:49:20




DWELL TIME CH0 DH5 (2.961ms * 106event = 313.866ms)

Date: 8.MAR.2019 20:55:23




DWELL TIME CH39 DH1 (0.442ms * 320event = 141.44ms)

Date: 8.MAR.2019 20:46:58




DWELL TIME CH39 DH3 (1.705ms * 160event = 272.8ms)

Date: 8.MAR.2019 20:49:41




DWELL TIME CH39 DH5 (2.961ms * 106event = 313.866ms)

Date: 8.MAR.2019 20:55:43




DWELL TIME CH78 DH1 (0.442ms * 320event = 141.44ms)

Date: 8.MAR.2019 20:47:27



DWELL TIME CH78 DH3 (1.705ms * 160event = 272.8ms)

Date: 8.MAR.2019 20:50:02



DWELL TIME CH78 DH5 (2.961ms * 106event = 313.866ms)
Date: 8.MAR.2019 20:56:52

- 備註：1. 本量測結果為Normal Mode之測試數據，其為經初測評估後，以鑑定停留時間較大之測試模式狀態。
2. 跳頻頻道佔用時間(停留時間)量測儀器設備: ETSTW-RE 055、ETSTW-RE 064。

12.5 跳頻頻道佔用時間(停留時間)之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.1.a)節規定：須使用至少 15 個無重疊的頻道，在 0.4秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間不得超過 0.4秒。

今慶科技股份有限公司

13 發射頻寬之要求


13.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.2.A)節規定。

13.2 測試方法


測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。為求得精確測量，頻率掃描範圍（Span）遠大於解析頻寬。

13.3 測試配置



13.4 量測結果

Mode 3




6DB BANDWIDTH BT4.0 CH00
Date: 8.MAR.2019 19:37:34



Worldwide Testing Services(Taiwan) Co., Ltd.


今慶科技股份有限公司






今慶科技股份有限公司

Mode 6




6DB BANDWIDTH BT4.0 CH00
Date: 8.MAR.2019 20:39:44



6DB BANDWIDTH BT4.0 CH19
Date: 8.MAR.2019 20:40:50




今慶科技股份有限公司



6DB BANDWIDTH BT4.0 CH39
Date: 8.MAR.2019 20:41:54

Mode 7




6DB BANDWIDTH 2410MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:13:38




Worldwide Testing Services(Taiwan) Co., Ltd.

今慶科技股份有限公司




6DB BANDWIDTH 2445MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:15:23



6DB BANDWIDTH 2475MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:16:16

備註：

發射頻寬量測儀器設備: ETSTW-RE 055。



今慶科技股份有限公司

13.5 發射頻寬之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.2.A)節規定：6dB之頻寬至少應有500 kHz。

今慶科技股份有限公司

14 功率密度之量測

14.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.2.B)節規定

14.2 測試方法

將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 3 kHz，視訊頻寬大於解析頻寬，掃描時間為頻率掃描範圍除以 3 kHz。所測得之峰值位準必須不大於+8dBm。


若受測裝置之頻譜線間隔小於 3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於 3 kHz，所測得之數據再藉加總 3 kHz 頻帶內所有個別頻譜線之功率而標準化至 3 kHz 以決定是否符合規定。

14.3 量測功率密度之配置



14.4 功率密度量測結果


Mode 3




POWER DENSITY BT4.0 CH00
Date: 8.MAR.2019 19:37:46




今慶科技股份有限公司



POWER DENSITY BT4.0 CH19
Date: 8.MAR.2019 19:38:58




POWER DENSITY BT4.0 CH39
Date: 8.MAR.2019 19:40:00




今慶科技股份有限公司

Mode 6




POWER DENSITY BT4.0 CH00
Date: 8.MAR.2019 20:39:56



POWER DENSITY BT4.0 CH19
Date: 8.MAR.2019 20:41:02




今慶科技股份有限公司



POWER DENSITY BT4.0 CH39
Date: 8.MAR.2019 20:42:06


Mode 7




POWER DENSITY 2410MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:20:18



今慶科技股份有限公司




POWER DENSITY 2445MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:21:06



POWER DENSITY 2475MHZ
Date: 8.MAR.2019 21:21:47

備註：


功率密度量測儀器設備: ETSTW-RE 055。



今慶科技股份有限公司

14.5 功率密度之限制值規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1(6.2.B)節規定：在使用頻率範圍之任意3KHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於8dBm。



附件

一、受測物照片及實際量測場地配置照

1. 外部照
2. 內部照
3. 場地照

二、量測掃描圖

場強輻射掃描圖



今慶科技股份有限公司

場地照

電源傳導







今慶科技股份有限公司

輻射電場


1GHz 以下





今慶科技股份有限公司

1GHz 以上





Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei

Tel: +886-2-6606-8877

Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 1_M0_BT_TX

Data : #1


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 5:00:15 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6M21902-18798

Power : 3.7 Vd.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	226.3326	32.32	peak	-8.88	23.44	46.00	100	100	-22.56	
*	391.5631	33.02	peak	-3.44	29.58	46.00	100	315	-16.42	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File: 1_M0_BT_TX

Data: #2


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 5:01:15 AM

Humidity: 68.3 %



Site: Chamber

Condition: LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT: W6M21902-18798

M/N:

Test Mode: TX 2402MHz

Note:

Polarization: Vertical

Power: 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	33.8878	35.54	peak	-8.52	27.02	40.00	100	240	-12.98	
	187.4550	36.76	peak	-10.72	26.04	43.50	100	55	-17.46	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:12:42 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:16:12 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:13:42 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4801.603	42.01	peak	0.75	42.76	74.00	150	110	-31.24	
*	7206.000	40.74	peak	5.38	46.12	74.00	150	230	-27.88	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:17:13 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4801.603	44.85	peak	0.75	45.60	74.00	150	190	-28.40	
*	7206.000	40.51	peak	5.38	45.89	74.00	150	45	-28.11	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:14:49 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9608.000	35.04	peak	8.25	43.29	74.00	150	305	-30.71	
*	12010.000	33.38	peak	13.50	46.88	74.00	150	220	-27.12	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:18:13 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9608.000	34.70	peak	8.25	42.95	74.00	150	140	-31.05	
*	12010.000	33.73	peak	13.50	47.23	74.00	150	170	-26.77	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:15:03 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #9


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:18:26 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:15:12 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #10


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:18:36 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:25:38 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:29:09 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:26:39 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4882.000	41.10	peak	0.68	41.78	74.00	150	165	-32.22	
*	7323.000	41.06	peak	5.64	46.70	74.00	150	90	-27.30	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:30:09 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4881.764	44.27	peak	0.68	44.95	74.00	150	110	-29.05	
*	7326.653	43.61	peak	5.66	49.27	74.00	150	165	-24.73	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:27:45 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9764.000	34.92	peak	8.66	43.58	74.00	150	305	-30.42	
*	12205.000	32.86	peak	15.20	48.06	74.00	150	110	-25.94	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:31:09 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9764.000	35.58	peak	8.66	44.24	74.00	150	130	-29.76	
*	12205.000	32.95	peak	15.20	48.15	74.00	150	290	-25.85	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:27:59 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #9


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:31:23 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:28:09 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #10


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 10:31:32 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:02:22 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:05:53 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:03:23 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	40.62	peak	0.77	41.39	74.00	150	165	-32.61	
*	7440.000	41.09	peak	5.99	47.08	74.00	150	220	-26.92	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:06:54 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	40.46	peak	0.77	41.23	74.00	150	190	-32.77	
*	7440.000	41.60	peak	5.99	47.59	74.00	150	45	-26.41	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:04:29 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9894.289	37.14	peak	9.68	46.82	74.00	150	305	-27.18	
*	12400.000	32.57	peak	15.76	48.33	74.00	150	110	-25.67	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:07:53 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9920.000	34.42	peak	9.70	44.12	74.00	150	305	-29.88	
*	12400.000	32.50	peak	15.76	48.26	74.00	150	220	-25.74	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:04:43 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #9


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:08:07 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:04:53 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #10


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:08:17 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 1_M0_BLE_TX

Data : #1


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 4:57:18 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6M21902-18798

Power : 3.7 Vd.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	389.6191	34.01	peak	-3.49	30.52	46.00	100	5	-15.48	
*	891.1422	28.10	peak	4.70	32.80	46.00	100	360	-13.20	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File: 1_M0_BLE_TX

Data: #2


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 4:58:19 AM

Humidity: 68.3 %



Site: Chamber

Condition: LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT: W6M21902-18798

M/N:

Test Mode: TX 2402MHz

Note:

Polarization: Vertical

Power: 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	33.8878	35.40	peak	-8.52	26.88	40.00	100	15	-13.12	
	397.3948	30.55	peak	-3.28	27.27	46.00	100	295	-18.73	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:39:17 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:42:47 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:40:17 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4804.000	41.48	peak	0.75	42.23	74.00	150	110	-31.77	
*	7206.000	40.98	peak	5.38	46.36	74.00	150	265	-27.64	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:43:48 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4793.587	42.65	peak	0.74	43.39	74.00	150	45	-30.61	
*	7206.000	41.14	peak	5.38	46.52	74.00	150	170	-27.48	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:41:24 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9608.000	34.02	peak	8.25	42.27	74.00	150	315	-31.73	
*	12010.000	34.08	peak	13.50	47.58	74.00	150	290	-26.42	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:44:48 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9608.000	35.00	peak	8.25	43.25	74.00	150	315	-30.75	
*	12010.000	33.78	peak	13.50	47.28	74.00	150	290	-26.72	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:41:37 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #9


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:45:02 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:41:47 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #10


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:45:11 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:49:46 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:53:17 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:50:47 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4880.000	41.07	peak	0.69	41.76	74.00	150	110	-32.24	
*	7320.000	40.07	peak	5.62	45.69	74.00	150	230	-28.31	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:54:18 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4880.000	43.57	peak	0.69	44.26	74.00	150	170	-29.74	
*	7320.000	40.54	peak	5.62	46.16	74.00	150	215	-27.84	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:51:53 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9760.000	35.14	peak	8.64	43.78	74.00	150	225	-30.22	
*	12200.000	32.63	peak	15.24	47.87	74.00	150	180	-26.13	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:55:17 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9760.000	34.37	peak	8.64	43.01	74.00	150	190	-30.99	
*	12200.000	33.33	peak	15.24	48.57	74.00	150	65	-25.43	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:52:07 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #9


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:55:31 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:52:17 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #10


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:55:41 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:01:29 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:05:00 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:02:29 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	40.81	peak	0.77	41.58	74.00	150	165	-32.42	
*	7440.000	40.94	peak	5.99	46.93	74.00	150	290	-27.07	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:06:00 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	41.36	peak	0.77	42.13	74.00	150	130	-31.87	
*	7440.000	41.86	peak	5.99	47.85	74.00	150	255	-26.15	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:03:36 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9920.000	35.81	peak	9.70	45.51	74.00	150	80	-28.49	
*	12400.000	33.53	peak	15.76	49.29	74.00	150	125	-24.71	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:07:00 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9920.000	34.97	peak	9.70	44.67	74.00	150	195	-29.33	
*	12400.000	32.75	peak	15.76	48.51	74.00	150	45	-25.49	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:03:50 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:07:14 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:03:59 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:07:24 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 1_M1_BT_TX

Data : #1


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 5:05:53 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6M21902-18798

Power : 3.7 Vd.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	226.3326	33.09	peak	-8.88	24.21	46.00	100	40	-21.79	
*	389.6191	32.41	peak	-3.49	28.92	46.00	100	275	-17.08	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File: 1_M1_BT_TX

Data: #2


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 5:06:54 AM

Humidity: 68.3 %



Site: Chamber

Condition: LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT: W6M21902-18798

M/N:

Test Mode: TX 2402MHz

Note:

Polarization: Vertical

Power: 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	33.8878	36.77	peak	-8.52	28.25	40.00	100	350	-11.75	
	187.4550	36.98	peak	-10.72	26.26	43.50	100	95	-17.24	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:26:37 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:30:08 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:27:37 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4804.000	41.92	peak	0.75	42.67	74.00	150	50	-31.33	
*	7206.000	41.73	peak	5.38	47.11	74.00	150	185	-26.89	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:31:08 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4803.603	46.62	peak	0.75	47.37	74.00	150	35	-26.63	
*	7206.000	42.22	peak	5.38	47.60	74.00	150	150	-26.40	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:28:44 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9608.000	36.37	peak	8.25	44.62	74.00	150	345	-29.38	
*	12010.000	33.22	peak	13.50	46.72	74.00	150	170	-27.28	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:32:08 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9608.000	35.38	peak	8.25	43.63	74.00	150	270	-30.37	
*	12010.000	33.93	peak	13.50	47.43	74.00	150	45	-26.57	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:28:58 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:32:22 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:29:08 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:32:31 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:45:01 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:48:32 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:46:02 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4882.000	41.90	peak	0.68	42.58	74.00	150	70	-31.42	
*	7323.000	40.99	peak	5.64	46.63	74.00	150	285	-27.37	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:49:32 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4881.999	56.63	peak	0.68	57.31	74.00	175	130	-16.69	
*	4881.999	43.78	AVG	0.68	44.46	54.00	175	130	-9.54	
	7323.000	41.38	peak	5.64	47.02	74.00	150	115	-26.98	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:47:08 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9764.000	35.27	peak	8.66	43.93	74.00	150	110	-30.07	
*	12205.000	32.43	peak	15.20	47.63	74.00	150	360	-26.37	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:50:32 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9764.000	35.44	peak	8.66	44.10	74.00	150	145	-29.90	
*	12205.000	33.22	peak	15.20	48.42	74.00	150	25	-25.58	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:47:22 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:50:46 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:47:32 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 12:50:55 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2441MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:04:56 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:08:26 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:05:56 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	41.22	peak	0.77	41.99	74.00	150	85	-32.01	
*	7440.000	41.61	peak	5.99	47.60	74.00	150	195	-26.40	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:09:27 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	46.38	peak	0.77	47.15	74.00	150	25	-26.85	
*	7440.000	41.85	peak	5.99	47.84	74.00	150	100	-26.16	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:07:03 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9920.000	35.89	peak	9.70	45.59	74.00	150	215	-28.41	
*	12400.000	32.49	peak	15.76	48.25	74.00	150	35	-25.75	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:10:26 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9920.000	35.22	peak	9.70	44.92	74.00	150	245	-29.08	
*	12400.000	33.56	peak	15.76	49.32	74.00	150	80	-24.68	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:07:16 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:10:40 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:07:26 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:10:50 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 1_M1_BLE_TX

Data : #1


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 5:03:01 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6M21902-18798

Power : 3.7 Vd.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	142.7453	30.10	peak	-6.68	23.42	43.50	100	140	-20.08	
*	389.6191	31.91	peak	-3.49	28.42	46.00	100	235	-17.58	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 1_M1_BLE_TX

Data : #2


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 5:04:02 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	33.8878	35.55	peak	-8.52	27.03	40.00	100	200	-12.97	
	399.3387	32.73	peak	-3.23	29.50	46.00	100	75	-16.50	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:53:41 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:57:11 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:54:42 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4804.000	42.49	peak	0.75	43.24	74.00	150	275	-30.76	
*	7206.000	41.15	peak	5.38	46.53	74.00	150	40	-27.47	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:58:12 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4801.603	44.66	peak	0.75	45.41	74.00	150	145	-28.59	
*	7206.000	41.54	peak	5.38	46.92	74.00	150	50	-27.08	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:55:48 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9608.000	35.37	peak	8.25	43.62	74.00	150	85	-30.38	
*	12010.000	34.63	peak	13.50	48.13	74.00	150	190	-25.87	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:59:12 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9608.000	34.42	peak	8.25	42.67	74.00	150	320	-31.33	
*	12010.000	33.99	peak	13.50	47.49	74.00	150	10	-26.51	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:56:02 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:59:26 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:56:12 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:59:35 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:05:49 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:09:20 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:06:50 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4880.000	42.05	peak	0.69	42.74	74.00	150	55	-31.26	
*	7320.000	41.33	peak	5.62	46.95	74.00	150	310	-27.05	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:10:20 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	4881.764	47.57	peak	0.68	48.25	74.00	150	135	-25.75	
	7320.000	40.79	peak	5.62	46.41	74.00	150	220	-27.59	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:07:56 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9760.000	35.09	peak	8.64	43.73	74.00	150	235	-30.27	
*	12200.000	33.19	peak	15.24	48.43	74.00	150	10	-25.57	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:11:20 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9760.000	35.75	peak	8.64	44.39	74.00	150	75	-29.61	
*	12200.000	33.77	peak	15.24	49.01	74.00	150	140	-24.99	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:08:10 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:11:34 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:08:20 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:11:43 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:50:14 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:53:45 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:51:15 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	41.27	peak	0.77	42.04	74.00	150	80	-31.96	
*	7440.000	41.44	peak	5.99	47.43	74.00	150	235	-26.57	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:54:46 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	45.26	peak	0.77	46.03	74.00	150	225	-27.97	
*	7440.000	41.34	peak	5.99	47.33	74.00	150	300	-26.67	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:52:21 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9920.000	35.49	peak	9.70	45.19	74.00	150	100	-28.81	
*	12400.000	34.24	peak	15.76	50.00	74.00	150	25	-24.00	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:55:45 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9920.000	35.02	peak	9.70	44.72	74.00	150	75	-29.28	
*	12400.000	33.62	peak	15.76	49.38	74.00	150	145	-24.62	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:52:35 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:55:59 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:52:45 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 2:56:09 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 1_Zigbee_TX

Data : #1


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 4:50:40 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6M21902-18798

Power : 3.7 Vd.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	123.3066	29.38	peak	-6.50	22.88	43.50	100	165	-20.62	
*	399.3387	31.07	peak	-3.23	27.84	46.00	100	285	-18.16	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 1_Zigbee_TX

Data : #2


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

80.0 dBuV/m

Time: 4:51:41 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	195.2305	36.71	peak	-10.49	26.22	43.50	100	245	-17.28	
	399.3387	31.22	peak	-3.23	27.99	46.00	100	60	-18.01	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:12:52 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:16:23 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:13:53 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4820.000	41.73	peak	0.73	42.46	74.00	150	45	-31.54	
*	7230.000	40.85	peak	5.41	46.26	74.00	150	310	-27.74	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:17:23 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	4819.268	72.44	peak	0.73	73.17	74.00	180	225	-0.83	
	4819.268	43.27	AVG	0.73	44.00	54.00	180	225	-10.00	
	7230.000	40.72	peak	5.41	46.13	74.00	150	35	-27.87	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:14:59 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9640.000	34.50	peak	8.27	42.77	74.00	150	55	-31.23	
*	12050.000	34.72	peak	14.04	48.76	74.00	150	170	-25.24	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:18:23 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9640.000	35.40	peak	8.27	43.67	74.00	150	100	-30.33	
*	12050.000	34.48	peak	14.04	48.52	74.00	150	45	-25.48	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:15:13 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:18:37 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:15:23 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:18:46 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2410MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:00:20 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:03:54 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:01:21 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4890.000	41.18	peak	0.68	41.86	74.00	150	275	-32.14	
*	7335.000	41.12	peak	5.71	46.83	74.00	150	105	-27.17	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:04:55 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	4889.027	71.83	peak	0.68	72.51	74.00	150	230	-1.49	
	4889.027	42.51	AVG	0.68	43.19	54.00	150	230	-10.81	
	7335.000	41.56	peak	5.71	47.27	74.00	150	200	-26.73	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:02:28 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9780.000	35.67	peak	8.74	44.41	74.00	150	285	-29.59	
*	12225.000	33.71	peak	15.05	48.76	74.00	150	40	-25.24	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:05:55 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9780.000	35.24	peak	8.74	43.98	74.00	150	75	-30.02	
*	12225.000	33.50	peak	15.05	48.55	74.00	150	150	-25.45	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:02:43 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:06:09 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:02:53 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:06:20 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2445MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:40:16 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:43:49 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:41:17 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4960.000	41.10	peak	0.77	41.87	74.00	150	275	-32.13	
*	7440.000	41.05	peak	5.99	47.04	74.00	150	10	-26.96	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:44:51 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
*	4949.149	70.64	peak	0.75	71.39	74.00	150	220	-2.61	
	4949.149	43.56	AVG	0.75	44.31	54.00	150	220	-9.69	
	7425.000	41.72	peak	6.02	47.74	74.00	150	80	-26.26	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:42:24 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9920.000	35.62	peak	9.70	45.32	74.00	150	90	-28.68	
*	12400.000	34.05	peak	15.76	49.81	74.00	150	185	-24.19	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:45:51 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	9900.000	36.73	peak	9.73	46.46	74.00	150	210	-27.54	
*	12375.000	34.24	peak	15.44	49.68	74.00	150	55	-24.32	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:42:38 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #9


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:46:05 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:42:49 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #10


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 3:46:15 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : TX 2475MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
 Tel: +886-2-6606-8877
 Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:12:21 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6M21902-18798

Power : 3.7 Vd.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3496.994	40.94	peak	-2.02	38.92	74.00	150	110	-35.08	
*	5741.483	39.72	peak	3.41	43.13	74.00	150	305	-30.87	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:13:18 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: **Vertical**

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3342.685	40.86	peak	-2.45	38.41	74.00	150	305	-35.59	
*	7116.233	40.75	peak	5.29	46.04	74.00	150	330	-27.96	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:12:34 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:13:31 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:12:59 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:13:57 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:13:10 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:14:07 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:21:13 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4100.200	40.75	peak	0.31	41.06	74.00	150	110	-32.94	
*	6330.661	39.10	peak	4.28	43.38	74.00	150	305	-30.62	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:22:10 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3819.639	40.52	peak	-0.58	39.94	74.00	150	230	-34.06	
*	6330.661	39.20	peak	4.28	43.48	74.00	150	110	-30.52	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address:6F.,No.58,Ln 188,Ruey Kuang Rd,Neihu,Taipei
Tel:+886-2-6606-8877
Fax:+886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File :3

Data :#2


Date: 3/11/2019

Temperature:17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:21:26 PM

Humidity:70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:22:23 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:21:51 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:22:48 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:22:01 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:22:59 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:24:34 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3931.864	41.17	peak	-0.17	41.00	74.00	150	230	-33.00	
*	6765.531	39.84	peak	4.29	44.13	74.00	150	110	-29.87	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:25:31 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4268.537	40.77	peak	1.03	41.80	74.00	150	80	-32.20	
*	6456.914	40.27	peak	4.17	44.44	74.00	150	110	-29.56	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:24:47 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:25:44 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:25:12 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:26:10 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:25:23 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:26:20 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
 Tel: +886-2-6606-8877
 Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:27:29 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6M21902-18798

Power : 3.7 Vd.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3693.387	41.11	peak	-1.06	40.05	74.00	150	280	-33.95	
*	6274.549	37.94	peak	4.16	42.10	74.00	150	315	-31.90	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:28:26 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3637.274	39.07	peak	-1.18	37.89	74.00	150	110	-36.11	
*	6064.128	38.52	peak	3.81	42.33	74.00	150	305	-31.67	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:27:42 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:28:39 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:28:07 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:29:04 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:28:17 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:29:15 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:30:20 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4100.200	40.23	peak	0.31	40.54	74.00	150	320	-33.46	
*	6667.335	39.14	peak	4.51	43.65	74.00	150	225	-30.35	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:31:17 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3440.882	39.79	peak	-2.29	37.50	74.00	150	215	-36.50	
*	5713.427	37.81	peak	3.42	41.23	74.00	150	305	-32.77	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:30:32 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:31:30 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:30:58 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:31:55 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:31:08 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:32:06 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #1


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:33:33 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3426.854	40.60	peak	-2.35	38.25	74.00	150	115	-35.75	
*	6092.184	39.33	peak	3.82	43.15	74.00	150	240	-30.85	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #5


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:34:30 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3889.780	39.17	peak	-0.32	38.85	74.00	150	215	-35.15	
*	6569.138	38.77	peak	4.22	42.99	74.00	150	280	-31.01	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #2


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:33:46 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #6


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:34:43 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #3


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:34:11 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #7


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:35:09 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #4


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:34:22 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Vincent

File : 3

Data : #8


Date: 3/11/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 11:35:19 PM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
 Tel: +886-2-6606-8877
 Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:31:04 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4759.519	41.62	peak	0.66	42.28	74.00	150	75	-31.72	
*	7018.036	41.37	peak	5.43	46.80	74.00	150	160	-27.20	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:32:01 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4142.284	42.42	peak	0.67	43.09	74.00	150	240	-30.91	
*	7242.485	40.77	peak	5.43	46.20	74.00	150	100	-27.80	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:31:17 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:32:14 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:31:42 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:32:40 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:31:53 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:32:50 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:34:17 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3805.611	41.76	peak	-0.63	41.13	74.00	150	5	-32.87	
*	7551.102	41.28	peak	5.99	47.27	74.00	150	190	-26.73	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:35:14 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4352.705	42.86	peak	0.78	43.64	74.00	150	275	-30.36	
*	7340.681	41.30	peak	5.74	47.04	74.00	150	60	-26.96	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:34:29 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:35:27 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:34:55 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:35:52 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:35:05 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:36:03 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2441MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:37:51 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4549.098	42.24	peak	0.75	42.99	74.00	150	240	-31.01	
*	7761.523	41.71	peak	6.26	47.97	74.00	150	75	-26.03	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:38:48 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4478.958	42.50	peak	0.83	43.33	74.00	150	55	-30.67	
*	7565.130	41.55	peak	6.02	47.57	74.00	150	160	-26.43	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:38:04 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:39:01 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:38:29 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:39:26 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:38:39 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:39:37 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:47:20 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

Polarization: *Horizontal*

EUT : W6M21902-18798

Power : 3.7 Vd.c.

M/N:

Distance: 3m

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4142.284	42.46	peak	0.67	43.13	74.00	150	0	-30.87	
*	7088.176	40.87	peak	5.29	46.16	74.00	150	135	-27.84	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:48:17 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4338.677	42.58	peak	0.84	43.42	74.00	150	155	-30.58	
*	7565.130	42.02	peak	6.02	48.04	74.00	150	280	-25.96	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:47:33 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:48:30 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:47:58 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:48:56 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:48:09 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:49:06 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2402MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:44:36 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4464.930	42.57	peak	0.79	43.36	74.00	150	360	-30.64	
*	7424.850	41.24	peak	6.02	47.26	74.00	150	140	-26.74	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:45:33 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4464.930	42.73	peak	0.79	43.52	74.00	150	145	-30.48	
*	7200.401	41.75	peak	5.37	47.12	74.00	150	180	-26.88	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:44:49 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:45:46 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:45:14 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:46:12 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:45:25 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:46:22 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2440MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:41:06 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4394.790	42.68	peak	0.63	43.31	74.00	150	110	-30.69	
*	7354.709	41.55	peak	5.82	47.37	74.00	150	85	-26.63	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:42:03 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4464.930	42.28	peak	0.79	43.07	74.00	150	75	-30.93	
*	7256.513	41.38	peak	5.45	46.83	74.00	150	260	-27.17	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:41:19 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:42:16 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:41:44 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:42:42 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:41:55 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/12/2019

Temperature: 17.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 1:42:52 AM

Humidity: 70.6 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2480MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
 Tel: +886-2-6606-8877
 Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:34:19 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	3146.293	42.03	peak	-2.86	39.17	74.00	150	85	-34.83	
*	7088.176	41.95	peak	5.29	47.24	74.00	150	190	-26.76	



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:35:16 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2410MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	2444.890	44.17	peak	-3.97	40.20	74.00	150	245	-33.80	
*	7915.832	40.32	peak	7.16	47.48	74.00	150	310	-26.52	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:34:32 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:35:29 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2410MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:34:57 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:35:55 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2410MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:35:08 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2410MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:36:05 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2410MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:37:11 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2445MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	4240.481	40.84	peak	1.08	41.92	74.00	150	270	-32.08	
*	7116.233	41.42	peak	5.29	46.71	74.00	150	115	-27.29	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:38:08 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2445MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	2444.890	44.49	peak	-3.97	40.52	74.00	150	145	-33.48	
*	6204.409	41.66	peak	3.91	45.57	74.00	150	30	-28.43	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:37:24 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2445MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:38:21 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2445MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:37:49 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2445MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:38:46 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2445MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:38:00 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2445MHz

Note :

Polarization: Horizontal

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:38:57 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2445MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #1


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:39:57 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2475MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	2220.441	42.26	peak	-4.97	37.29	74.00	150	220	-36.71	
*	7579.158	41.24	peak	6.05	47.29	74.00	150	5	-26.71	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #5


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:40:54 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2475MHz

Note :

Polarization: *Vertical*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
	2444.890	44.37	peak	-3.97	40.40	74.00	150	355	-33.60	
*	7088.176	41.35	peak	5.29	46.64	74.00	150	290	-27.36	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #2


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:40:09 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2475MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #6


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:41:07 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2475MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #3


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:40:35 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2475MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #7


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:41:32 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2475MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #4


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:40:45 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2475MHz

Note :

Polarization: *Horizontal*

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin



Address: 6F., No. 58, Ln 188, Ruey Kuang Rd, Neihu, Taipei
Tel: +886-2-6606-8877
Fax: +886-2-6606-8875

Radiated Emission Measurement

Operator: Allen

File : 3

Data : #8


Date: 3/13/2019

Temperature: 22.3 °C

90.0 dBuV/m

Time: 4:41:43 AM

Humidity: 68.3 %



Site : Chamber

Condition : LP0002 3.10節 RE (2.4GHz)

EUT : W6M21902-18798

M/N:

Test Mode : RX 2475MHz

Note :

Polarization: Vertical

Power : 3.7 Vd.c.

Distance: 3m

Mk.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Detector	Corr. factor (dB/m)	Result (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Ant.Pos (cm)	Tab.Pos (deg.)	Margin (dB)	Comment
-----	-----------------	----------------	----------	---------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-------------	---------

*:Maximum data x:Over limit !:over margin